兰溪灵洞金兰中线红狮水泥厂路段“3·31”道路交通事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2025.5

2025年3月31日12时45分许，兰溪灵洞金兰中线红狮水泥厂路段发生一起重型半挂牵引车与多车连环相撞的交通事故，造成1人死亡，2人受伤。

事故发生后，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市交通运输局、市总工会、灵洞乡人民政府为成员单位的兰溪灵洞金兰中线红狮水泥厂路段“3·31”交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委、市检察院派员参加，依法全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，并针对性提出事故防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关情况

（一）事故经过

2025年3月31日中午，韦某绪驾驶浙HA***1号重型半挂牵引车（牵引浙G***9挂号重型自卸半挂车）沿S317（金兰中线）自金华往兰溪方向行驶，12时45分许，行驶至S317（金兰中线）兰溪市灵洞乡红狮水泥厂路段时，追尾金华往兰溪方向左侧第一条机动车道内的粤BDR***6号轻型封闭式货车、浙GDV***3号小型普通客车、沪GE***2号重型厢式货车，后沪GE***2号重型厢式货车与浙A7***3号重型厢式货车发生碰撞，

粤 BDR***6 号轻型封闭式货车被追尾后向左侧第二条机动车道偏移，后与浙 A8***0 号小型轿车、浙 G6***B 号小型轿车发生碰撞。（事故现场照片见附件 1）事故造成浙 GDV***3 号小型普通客车乘客张某芳经医院抢救无效后于当日死亡、浙 GDV***3 号小型普通客车驾驶员沈某永受伤。另粤 BDR***6 号轻型封闭式货车驾驶员邹某辉受轻伤。

（二）当事人情况

1.浙 HA***1 号重型半挂牵引车（牵引浙 G***9 挂号重型自卸半挂车）驾驶员：韦某绪，男，1983 年 2 月 21 日出生，汉族，42 岁，身份证号及驾驶证号：522422********6211，档案编号：5227****9841，准驾车型：A2D，户籍地：贵州省毕节市核桃乡，现住地：贵州省毕节市核桃乡，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共 75 起违法记录，均已处理。

2.浙 GDV***3 号小型普通客车驾驶员：沈某永，男，1966 年 9 月 18 日出生，58 岁，汉族，驾驶证号：330719********0737，档案编号：3307****2066，准驾车型：C1C6，户籍地：浙江省金华市兰溪市上华街道雅园村，现住地：浙江省金华市兰溪市上华街道雅园村，沈某永在本次事故中受伤，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共 413 起违法记录，均已处理。

3.浙 GDV***3 号小型普通客车后排乘坐人：张某芳，女，1969 年 5 月 1 日出生，55 岁，汉族，居民身份证号：230403********0125，户籍：黑龙江省鹤岗市工农区二环东路，

现住地：山东省济南市槐荫区经五路，张某芳在本次事故中受伤经医院抢救无效后于当日死亡。

4.浙 G6***B 号小型轿车驾驶员：童某，男，1988 年 11 月 19 日出生，36 岁，汉族，驾驶证号：330719********3037，档案编号：3307****2740，准驾车型：C1，户籍地：浙江省兰溪市女埠街道上新屋村，现住地：浙江省兰溪市女埠街道上新屋村，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来无违法记录。

5.浙 A7***3 号重型厢式货车驾驶员：万某涛，男，1993 年 3 月 12 日出生，32 岁，彝族，驾驶证号：522401********8216，档案编号：5224****1352，准驾车型：B2，户籍地：贵州省毕节市七星关区小吉场镇新建村，现住地：浙江省兰溪市兰江街道大埠张东路，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共 17 起违法记录，均已处理。

6.粤 BDR***6 号轻型封闭式货车驾驶员：邹某辉，男，1988 年 4 月 27 日出生，36 岁，汉族，驾驶证号：230125********2610，档案编号：3705****2014，准驾车型：C1，户籍地：黑龙江省宾县宾州镇，现住地：山东省东营市广饶县同悦花园西区，邹某辉在本次事故中受轻伤，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共 6 起违法记录，均已处理。

7.沪 GE***2 号重型厢式货车驾驶员：董某，男，1987 年 5 月 5 日出生，37 岁，汉族，驾驶证号：341621********371X，档案编号：3424****7842，准驾车型：B2，户籍地：安徽省涡

阳县店集镇宋南行政村，现住地：浙江省兰溪市灵洞乡康彩新材料有限公司，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共25起违法记录，均已处理。

8.浙A8***0号小型轿车驾驶员：朱某，男，1980年6月15日，44岁，汉族，驾驶证号：342524********4014，档案编号：3301****8915，准驾车型：C1E，户籍地：浙江省杭州市余杭区南苑街道康城社区，现住地：浙江省杭州市余杭区南苑街道康城社区，已排除酒驾，考取机动车驾驶证以来共111起违法记录，均已处理。

（三）事故车辆情况

1.浙HA***1号重型半挂牵引车，车辆所有人：龙游远发物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止2025年7月31日，该车投保于中华联合财产保险股份有限公司。交强险保单号：P240300133039804******2523，商业险保单：P240300333039814******1724，该车投保公路货物运输保险于中路财产保险股份有限公司，保险单号码：202130302002720******5488。

2.浙G***9挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：兰溪市恒嘉物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止2025年5月31日。

3.浙GDV***3号小型普通客车，车辆所有人：沈某永，使用性质：预约出租客运，检验有效期止2025年6月30日，该车

投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保单号：PDZA20243312******0262。

4.浙 G6***B 号小型轿车，车辆所有人：童某芳，检验有效期止 2025 年 6 月 30 日，使用性质：非营运，该车投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保单号：PDZA20243307******9577。

5.浙 A7***3 号重型厢式货车，车辆所有人：杭州申捷运输有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2026 年 3 月 31 日，该车投保于中国人寿财产保险股份有限公司，交强险保单号：660507202533******1867。

6.粤 BDR***6 号轻型封闭式货车，车辆所有人：深圳市瑞祥程物流有限公司，使用性质：非营运，检验有效期止 2026 年 1 月 31 日，该车投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保单号：PDZA20254403******3236。

7.沪 GE***2 号重型厢式货车，车辆所有人：上海溳成物流有限公司，使用性质：货运，检验有效期止 2026 年 2 月 28 日，该车投保于中国太平洋财产保险股份有限公司，交强险保单号：ASHH481CTP******964J。

8.浙 A8***0 号小型轿车，车辆所有人：朱某，使用性质：非营运，检验有效期止 2025 年 11 月 30 日，该车投保于中国人民财产保险股份有限公司，交强险保单号：PDZA20243301******9129。

（四）事故路段交通环境

事故地点位于S317线（金兰中线）10公里750米兰溪市灵洞乡红狮水泥厂路段，沥青路面，南北走向，北往兰溪方向，南往金华方向，事故路段划分双向六条机动车道（单幅宽400厘米）及两条硬路肩（单幅宽250厘米），中央有绿化带隔离，金华往兰溪方向施画有导向箭头标线，从左往右分别为两条直行车道、一条直行和右转合用车道，该路段前方设有交通信号灯。该事故地点近三年共发生10起交通事故。

（五）检验鉴定情况

1.浙HA***1号重型半挂牵引车转向系技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第6条的技术要求；

2.浙HA***1号重型半挂牵引车／浙G***9挂号重型自卸半挂车制动系技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第7条的技术要求；

3.浙HA***1号重型半挂牵引车照明信号装置技术状况不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8条的技术要求；浙G***9挂号重型自卸半挂车照明信号装置技术状况符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第8条的技术要求。

4.过磅记录：证明事故发生时浙HA***1号重型半挂牵引车／浙G***9挂号重型自卸半挂车实载49030千克，核载32500千克，超载50.86%。

二、事故发生原因和性质认定

（一）事故原因

韦某绪驾驶载物超过核定载质量的机动车上路行驶，疏忽大意，遇情况采取措施不当，是造成事故的全部原因。

（二）事故责任认定

经兰溪市公安局交警大队认定:

韦某绪驾驶超载车辆上道路行驶，疏忽大意，遇情况采取措施不当其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款: “机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载;载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”及第二十二条第一款: “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是造成本次事故的全部过错。无证据证明张某芳、沈某永、邹某辉、童某、万某涛、董某、朱某存在事故过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”之规定，认定韦某绪负事故全部责任，张某芳、沈某永、邹某辉、童某、万某涛、董某、朱某无事故责任。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪灵洞金兰中线红狮水泥厂路段“3·31”交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

三、事故暴露的主要问题

重型半挂牵引车驾驶员韦某绪交通安全意识淡薄，驾驶超载车辆上道路行驶，未确保与路面其他车辆保持必要的安全距离，遇情况采取措施不当。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

1.建议由司法机关对重型半挂牵引车驾驶员韦某绪涉嫌交通肇事罪问题进行调查处理；

2.建议由市交警大队函告龙游县交警大队督促龙游远发物流有限公司落实企业安全生产主体责任，加强源头管理，及时消除安全隐患；

3.建议由市交通运输局函告龙游县交通运输部门督促企业落实安全生产主体责任，加强驾驶员的安全教育。

五、事故防范和整改措施

（一）落实企业主体责任，勤抓车辆及交通安全

货车、半挂车等货运车辆使用单位，如相关物流公司、货运公司、快递公司等企业要切实履行企业安全生产主体责任。从制度建设、人员管理、车辆管控、过程监控等多维度完善建设；要提升安全教育培训的正对性，对于一些常见的违法行为开展专题的教育，引用近期身边的案例加强教育培训的时效性；要强化驾驶员资疲劳驾驶的管理，通过出车时间记录检查，路线检查等方式，杜绝超载、超速等违规行为的发生；要加强车辆日常管理，对于车辆要进行定期检查、维护保养，确保车辆符合安全标准，建立完善车辆技术档案。


（二）强化货运监管联动，精准监控违法运营

在联合执法和日常联动方面，公安、交通等部门要强化联合执法力量，以路面为主阵地，紧盯重点时段、重点路段，突出重型货车、工程车、渣土车以及危化品运输车辆等重点车辆，加大路检路查力度，严厉打击超载、超速、疲劳驾驶、违规装载、违反交通信号、危化品运输车辆不按规定线路通行等重点违法行为。对于外籍驾驶员和货运车辆的交通安全管理，有关部门要深入各货场、停车场开展交通安全隐患排查和宣传教育活动。活动紧盯源头风险，强化警示教育，全力筑牢交通安全防线，为辖区道路交通提供平稳有序的出行环境。

（三）抓实交通设施建设，筑牢道路安全防线

公安机关在日常工作中发现各类道路安全隐患，要进行科学分析，及时核实排除，对道路配置不高、交通环境有待提高的现状，提出整体改造及整治意见措施。对主要路口增配减速装置、标志标线、警示牌、进行绿化矮化等，并定期做好设施的维护，确保发挥效用。强化路面治理，对部分道路增设非机动车道，提高道路通行能力，使道路交通的基础与现代交通逐步相适应，从而保证交通环境规范有序，有效降低事故发案。

附件 1



碰撞示意图



现场方位照：兰溪往金华方向



现场方位照：金华往兰溪方向



事故现场照片 1



事故现场照片 2