索 引 号：000014349/2026-461706　　是否有效：是
发布机构：威宁县人民政府　　发文日期：2026-04-08 14:48:44
名　　称：威宁自治县猴场镇“9·26”道路交通运输事故调查报告
文　　号：

威宁自治县猴场镇“9·26”道路交通运输事故调查报告

威宁自治县猴场镇“9·26”道路交通运输事故调查报告

2023年9月26日10时15分许,猴场镇煤兴线（煤碳包--兴义）121公里加900米岔猴场高速收费站2公里加500米（小名:大铲坝）处发生一起道路交通运输事故,造成1人死亡、3人受伤。

事故发生后,威宁自治县公安交警大队接警后,立即安排人员赶赴现场组织事故救援,开展现场勘查,调查取证,妥善处置后工作,深刻吸取事故教训,加强道路交通监管力度,落实各项措施,严防类似事故再次发生。10月08日威宁自治县人民政府立了猴场镇“9·26”道路交通运输事故调查组,开展事故深度调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是注重实效”和“四不放过”的原则,通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等方式,查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直经济损失等情况；认定了事故性质和责任,提出了对有关责任单位和人员的处理建议；分析了暴露出的突出问题和教训,提了事故防范和整改措施。

一、事故基本情况

（一）车辆基本情况

1.贵BKR386号车；经公安交通管理综合应用平台查询：车辆类型:轻型栏板货车,品牌型号:福田牌BJ1037V2MD6-X发动机号:H021684,车辆识别代号:LVAV2MBBHJ027093,初次登记日期2017-08-16,检验有效期止2024-08-31,机动车有人:何某,使用性质:非营运,投保公司国任财产保险股份有限公司贵州分公司，交强险、商业保险，有效期至2022年10月日0时0分起至2023年10月18日24时0分止。

事故发生后经贵州中一司法鉴定,该车发生事故时,转向系统合格、制动系统不合格。

2.贵F2U098号车；经公安交通管理综合应用平台查询：车辆类型:小型普通客车,品牌型号:传祺牌GAC6450A2E5D,发动机号:F624551,车辆识别代号:LMGAC1G8XJ1492328,初次登记日期2019-01-10,检验有限期止2025-01-31,机动车所有人:威宁县云尚交通投资有限责任公司,住址:贵州省威宁县五里岗街道工业五路,使用性质:非营运,投保公司中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司威宁支公司，交强险、商业险，有效期至2023年3月18日0时0分至2024年3月17日24时0分止。

事故发生后经贵州中一司法鉴定,该车发生事故时,转向系统合格、制动系统合格。

（二）驾驶人基本情况

1.何某礼,男,出生日期:1982年03月14日,汉族,经公安交通管理综合应用平台查询后,持“B2”类机动车驾驶证,档案号:52020017xxxx,贵BKR386号车驾驶人。

2.邹某江,男,出生日期:1989年08月29日,汉族,经公安交通管理综合应用平台查询后,持“CI”类机动车驾驶证,档案号:52247000xxxx,贵F2U098号车驾驶人。

（三）乘车人基本情况

1.邓　某,男,出生日期:1978年02月24日,贵F2U098号小型普通客车乘车人,在本次事故中死亡。

2.谢某梅,女,出生日期:1988年06月27日,汉族,贵F2U098号小型普通客车乘车人,在本次事故中受伤。

3.王某永,男,出生日期:1991年09月29日,汉族,贵F2U098号小型普通客车乘车人,在本次事故中受伤。

4.夏某华,男。出生日期:1990年02月22日,汉族,贵F2U098号小型普通客车乘车人,在本次事故中受伤。

（三）道路有关情况

现场于威宁县猴场镇煤兴线(煤碳包--兴义)121公里加900米岔猴场高速收费站2公里加500米(小地名:大铲坝)处,道路东西走向,东往威宁县猴场高速收费站方向,西往威宁县猴场镇街上方向,道路性质为沥青,路表干燥,有效视距50米,道路形状:般弯道,纵坡度:2%,现场南北两侧道路有效路面全宽分别为8.00米、7.90米,现场东西两端取两段弯道半径分别为:105。

二、事故发生经过及应急处置等情况

（一）事故发生经过

2023年09月26日10时15分，贵州省赫章县驾驶人何某礼驾驶一辆贵BKR386轻型货车,从威宁县猴场镇方向往猴场镇费站方向行驶,途经煤兴线(煤碳包--兴义)121公里加900米岔猴场高速收费站2公里加500米(小地名:大铲坝)处时,与相对方由贵州省威宁县驾驶人邹某江驾驶并搭乘邓某、王某永、谢某梅、夏某华的贵F2U098号小型普通客车发生碰撞,造成双方驶人及贵F2U098号车乘车人王某永、谢某梅、夏某华受伤,邓某经送医抢救无效死亡及车辆受损的道路交通事故。

（二）事故应急救援及善后处置情况

威宁自治县公安交警大队接警后,迅速赶到现场，开展事故救援、指挥疏导交通等工作,救援工作结束后,积极开展事故调工作。目前,死者邓某已按照当地风俗妥善安埋。当地生产生活正常,社会秩序稳定。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

驾驶人何某礼驾驶机件不符合技术标准的机动车上路行驶,且遇相对方向来车时。未靠右行驶,其违法行为及过错是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

驶人邹某江驾驶机动车上路行驶,行驶至事故发生路段时超速行驶,其违法行为及过错是造成此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定,本次道路交通运输事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人的处理建议

1.驾驶人何某礼的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条:“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款:“在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上,机动车遇相对

向来车时应当遵守下列规定:(一)减速靠右行驶,并与其他车辆、行人保持必要的安全距离。”之规定，当事人何某礼在此次交通事故中承担主要责任，建议移交公安机关依法追究责任。

2.驾驶人邹某江的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款:“机动车在道路行驶不得超过限速标志、标线、标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上,机动车不得超过下列最高行驶速度:(一)没有道路中心的道路,城市道路为每小时30公里,公路为每小时40公里。”之规定,当事人邹某江在此次交通事故中承担次要责任，建议移交公安机关依法追究责任。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训,切实强化安全生产红线意识。各乡镇（街道）、有关部门,特别是**猴场镇及高速公路交管部门**深刻吸取本次道路交通事故教训,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，强化监管部门职责和源头治理,认真研究事故预防和工作改进措施,坚决避免类似事故再次发生。

（二）**广泛开展道路交通安全宣传教育。**各乡镇（街道）和有关部门要按照各自职责,多形式、全方位广泛开展“知危险、会避险”专项道路交通安全宣传教育活动。加强营运车辆驾驶人“三超一疲劳”、不按规定车道行驶、不系安全带等典型案例和危害后果的宣传教育,督促驾驶人自觉遵守法律法规、保持安全自觉、文明规范行车；增强群众交通安全意识,自觉做到不乘坐超载、非法载客等车辆,特别是不按规定使用安全带的危害性,提示广大驾乘人员严格遵守交通安全法规,提高交通参与者的安全责任意识和文明交通素质,营造“人人关注交通安全、人人重视交通安全”的良好氛围,推动交通参与者自觉养成文明交通行为习惯。

（三）交管部门要加强路检路查力度,并依法打击辖区内无牌无证车辆查处力度及超速超载等违法违规行为,杜绝类似事故再次发生。

威宁自治县一般道路交通运输事故调查组

2023年12月26日

我要纠错 返回首页 打印 关闭

上一篇： 威宁自治县楷达建材有限公司“5·10”一般坍塌事故调查报告

下一篇： 威宁自治县云贵乡“9·07”道路交通运输事故调查报告

--中央部委网站-- --各省（市、区）网站-- --省直部门网站-- --省内市州网站-- --各县市区政府--

关于我们 | 隐私声明 | 版权保护 | 联系方式 | 网站地图 | 网站年报

主办：威宁彝族回族苗族自治县人民政府 黔ICP备17006141号

网站标识码: 5205260003 贵公网安备 52052602000121号

联系电话：0857-6222835 服务邮箱：wn0857@163.com

建议您使用Microsoft Edge、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局 0857-8330348

网上有害信息举报专区