蓝山县公安局交通管理大队文件

蓝公交管呈〔2026〕5号　　签发人：龙庆峰

蓝山县公安局交通管理大队
关于批准同意《蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故调查报告》的请示

县人民政府：

现将涉安全生产交通亡人事故调查组相关单位审议通过的《蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故调查报告》报县人民政府审核批复并向社会公布。

妥否，请批示。

附件：

1、蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故调查报告；

2、蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故调查报告审定签到表。

蓝山县公安局交通管理大队



二〇二六年三月六日

（联系人：熊黎　15907460191）

蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故
调查报告

2025 年 10 月 28 日 11 时 43 分许，蓝山县塔峰镇蓝山大道与东方大道交叉口路段发生一起交通事故，致使两车碰撞，蓝山县公安交警大队接到报警后赶赴现场及时处置，恢复道路畅通。

事故发生后，蓝山县人民政府为了进一步深入调查事故发生的原因，理清事故的责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，同意成立蓝山塔峰“10.28”道路交通事故调组，事故调查组由县公安局政委汪兴变任组长，县应急管理局局长赵治国任副组长，县纪委监委、县应急管理局、县公安局交管大队、县交通运输局、县总工会、塔峰镇人民政府等单位组成。由县公安局交管大队牵头调查。经调查组工作查明事故原因，提出整改和责任追究意见，完成了事故调查报告。事故调查报告如下：

一、事故当事人及其所驾车辆的基本情况

（1）**当事人：**梁满林，男，汉族，1957 年 07 月 18 日出生，身份证号：[redacted]，户籍地：湖南省蓝山县楠市镇上下村 4 组，未取得机动车驾驶证，家属联系电话：[redacted]车辆保险：未购买保险。

所驾驶正三轮载货摩托车，车牌号为湘 MW2472，该车经过了年

审年检，审验结果合格。家庭成员：妻子：曾华婷；儿子：梁楚建、梁楚军、梁楚江。

（2）**当事人：**唐立波，男，汉族，1979 年 02 月 05 日出生，身份证号：[redacted]，户籍地：湖南省蓝山县毛俊镇沙溪村 7 组 2 号，持有“A2”型机动车驾驶证，联系电话：[redacted]。

所驾驶重型半挂牵引车，车牌号为湘 M88383（牵引湘 M6567 挂，未挂靠公司）车辆保险：中国人寿保险，交强险及商业险一百万。

（3）**乙醇定性分析。**驾驶人梁满林与唐立波均提取血液样本送检，均未检测出乙醇。

二、事故发生的经过

经调查，2025 年 10 月 28 日 07 时许唐立波驾驶湘 M88383 重型半挂牵引车从蓝山县和平汽车站出发，07 时 30 分许到达蓝山县皮具城卸货；08 时 30 分许，车辆卸货完成后，驾驶车辆往宁远县装载石料，于 11 时许到达蓝山县八甲村卸货，卸货后从蓝山县八甲村空车返回蓝山县县城。2025 年 10 月 28 日 11 时 43 分许，梁满林驾驶湘 MW2472 正三轮载货摩托车沿蓝山大道由南往北行驶至蓝山大道与东方大道交叉口路段时，违反交通信号灯（闯红灯）通过路口，与沿东方大道由东向西行驶至路口遇绿灯通过路口由唐立波驾驶的湘 M88383 重型半挂牵引车（牵引湘 M6567 挂车）发生侧撞，造成两车不同程度受损、梁满林受伤后经医护人员抢救无效死亡的道路交通事故。

三、事故救援及处置情况

2025年10月28日11时45分许，蓝山县公安局“110”指挥中心接到唐立波报警称：“在蓝山县蓝山大道与东方大道交叉口路段发生事故，有人受伤，请速来处理。”接到报警后，交管大队安宣股值班民警立即赶往事故现场开展现场处置，120急救中心、消防救援大队相关人员赶赴现场积极参与事故救援行动。事故发生后，县公安局交管大队迅速将事故情况向县委县政府作了汇报并立即启动了道路交通事故应急预案，成立“10.28”道路交通事故处置领导小组，组织精干力量赶赴事故现场开展现场勘查、调查处置、善后处理工作。

事故应急处置评估：120救护车、蓝山县交管大队、消防救援大队等相关人员赶赴现场积极参与事故救援行动，现场处置得当，在救援工作开展有序无衍生事故发生，此次事故的救援和处置迅速有效。未造成不良的社会影响。

四、事故发生的原因

主要原因：梁满林未取得机动车驾驶证驾驶湘MW2472正三轮载货摩托车上道路行驶，安全意识不强，未按交通信号灯通行（闯红灯），是事故发生的主要原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”、第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，

应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行”之规定。

次要原因：唐立波持“A2”型机动车驾驶证驾驶制动不合格的湘 M88383 重型半挂牵引车（牵引湘 M6567 挂车）上道路行驶对路面动态观察不够，未按照操作规范安全驾驶，且安全意识淡薄，是事故发生的次要原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定。

五、事发当时的天气及路面情况。

事故发生时间为 2025 年 10 月 28 日 11 时 40 分许，天气：晴，视线良好，路面干燥；经现场勘查，现场位于蓝山县蓝山大道与东方大道交叉口，干燥沥青路面，视线良好。该路口由交通信号灯控制，各向进入路口交通标志标线齐全完整；路口南北向为蓝山大道(双向六车道,两侧有辅道供机动车、非机动车混行)，东西向为东方大道（双向六车道，两侧有辅道供机动车、非机动车混行）。

六、事故的性质和财产损失情况

（1）该起交通事故为一般生产安全责任事故

（2）事故死亡 1 人（梁满林，男，汉族，1957 年 07 月 18

日出生，身份证号：[redacted],户籍地：湖南省蓝山县楠市镇上下村4组），两车不同程度受损，直接经济损失35万余元。

七、当地政府及职能部门的履职情况

（1）蓝山县楠市镇日常交通安全宣传及交通整治力度不够；蓝山县楠市镇上下村责任人履职不到位，本村村民梁满林驾驶无牌三轮摩托车，没有将其摸排到国省道路交通安全精准防控重点人员名单中，未纳入登记台账；日常交通安全宣传不到位。

（1）塔峰镇政府对该路段的管理情况：该路段途经的村庄较多，对居民的出行以及各类机动车辆的驾驶人员进行了形式多样的安全教育宣传。

（2）蓝山县公安局交管大队一中队按照规定进行了日常路面的巡查和管理。

八、对有关责任人员的处理建议

建议行政处罚人员：依据《道路交通安全法》第二十一条对唐立波进行处罚。

建议免予处罚人员：梁满林已死亡，免予处罚。

建议给予处理人员：

1、刘开志，楠市镇政府党委委员、副镇长，分管道路安全，蓝山县楠市镇日常交通安全宣传及交通整治力度不够，刘开志对此负有领导责任。建议由蓝山县应安委办对

楠市镇分管领导刘开志进行约谈；

2、梁泽文，楠市镇上下村支部书记，履职不到位，建议由楠市镇党委对村支部书记梁泽文进行约谈。

九、事故防范措施建议

（1）**压实责任，强化源头治理。**要牢固树立“安全第一、生命至上”的安全发展观，正确履职尽责，抓好本辖区广大交通参与者的安全宣传教育，提高交通参与者的安全意识和自我保护意识。

（2）**专项整治，净化环境。**交警部门要强化路面执法，加大道路交通领域 “大排查、大管控、大整治”、“打非治危”等工作力度，严厉查处大货车相关各类交通违法行为，形成高压严管态势，净化辖区道路交通环境。

（3）**加大宣传，增强意识。**进一步加大道路交通安全宣传力度，通过蓝山电视台、蓝山发布、政府网、抖音平台以及村村响等媒体平台，全面开展道路交通安全大宣传、大教育，强化交通违法劝导，切实提高群众对道路交通安全知识的知晓率，提升安全防范意识，提升广大驾驶人及道路参与者的安全责任意识，营造良好的道路交通安全氛围。

蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故调查组

2026 年 2 月

蓝山塔峰“10.28”一般道路交通事故
调查报告审定签到表

时间：2026年2月10日

单位	姓名	职务	电话号码	意见
纪委	龙新任			——
县				
交通运输局	李湘涛	副大队长	13874618333	同意
塔峰镇	黄四羽	综合执法副指挥长	19188327721	同意
交警大队	龙 赛	安全责任人	15074601911	同意
交通运输局	汪雪	地方海事处	13786019699	同意
县运安办	梁雅文		13974673808	同意
交警二队	龙辰峰		15974075618	同意
政府办	李龙川	局长	15874663513	同意
应急局	黄艳桃	副局长	18874621690	同意