索 引 号：	B30000-2026-7264850
文件编号：	
分　　类：	
生成日期：	2026-08-05
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

崇义“10·8”一般道路交通事故调查报告

访问量：21

崇义“10·8”一般道路交通事故调查报告

2024年10月8日13时53分许，徐某某驾驶赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）沿古麟线由崇义县丰州乡古亭村往麟潭乡方

向行驶，途经古亭村牛岗组路段，在超越前方同方向行驶张某某驾驶的赣BT696W号二轮摩托车（搭载乘员严某某）过程中发生刮碰，造成严某某当场死亡、张某某受伤、两车受损的道路交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，2024年10月22日崇义县政府依法成立了由县公安局交通管理大队牵头，县应急管理局、县交通运输局、丰州乡政府及县总工会派员组成的崇义“10·8”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查。同时邀请县纪委县监委派员参与监督。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测检验、调查询问、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作防范整改措施建议。

经事故调查组调查认定，崇义“10·8”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故当事人基本情况

1.徐某某，系事故中赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）驾驶员，男，汉族，1987年6月28日出生，身份证（驾驶证）号码：500237**********，准驾车型：“A2”证，初次领证日期：2012年1月16日，2023年4月19日从广东省汕尾市公安局交通警察支队车辆管理所转入江西省吉安市公安局交通警察支队车辆管理所，审验有效期止：2025年01月16日，驾驶证有效期：2018年01月16日起至2028年01月16日，户籍地址：重庆市巫山县福田镇白龙村2组25号,近五年有交通违法2起记录，均已处理;

2.张某某，系事故中赣BT696W号二轮摩托车驾驶人，男，汉族，1967年8月16日出生，身份证（驾驶证）号码：362126**********，准驾车型：“D”证，初次领证日期：2009年3月24日，审验有效期止：2025年03月24日，驾驶证有效期：2015年03月24日起至2025年03月24日，户籍地址：赣州市崇义县丰州乡古亭村牛光新屋组22号，近五年有交通违法2起记录;

3.严某某，女，汉族，1963年10月16日出生，身份证号码：362126**********。户籍地址：赣州市崇义县丰州乡古亭村牛光新屋组22号，系事故中赣BT696W号二轮摩托车乘员，在事故中死亡。

（二）事故车辆情况

1.赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车），车辆登记所有人：峡江县黑土汽车贸易有限公司/峡江县黑土汽车贸易有限公司，型号：徐工牌XGA4250D5WC/众志华兴牌JLQ9406ZZX，车架号：LC1AMMBE2M0004048/LB9BZG636PAJLG596，发动机号：7621B029901/无，年检有效期止：2025年07月31日/2024年10月31日，机动车状态：正常;承保于中国人民财产保险股份有限公司，购买强制险和商业险，强制险单号：PDZA202436240000006628，商业险单号：PDAA202436050000018959（第三责任保险100万，司机保险10万，乘客险10万/座*1座，有效期至2024年10月25日24时0分），在有效期内，经查询，赣DL9959号重型半挂牵引车近三年内共11条超载、号牌不清楚等违法记录。经调查，事故发生时，车辆是前往麟潭乡华山村石眉山载货物，空车行驶刮碰二轮摩托车，导致一人死亡、一人受伤;

2.赣BT696W号二轮摩托车，车辆所有人：张某某;型号：五羊-本田牌/WH125-20A，车辆识别代号：LWBPCJLA0P1003555,发动机号：23D01170,检验有效期止：2025年10月31日，承保于中国人民财产保险股份有限公司，强制险单号：PDZA202336070000584448（有效期至2025年10月31日24时0分），在有效期内。经查询，赣BT696W号二轮摩托车近三年内共0条违


法记录。经调查，事故发生时，车辆是前往丰州乡古亭村牛岗组附近务农，由张某某驾驶，搭载乘员严某某。

（三）事故相关单位情况

峡江县黑土汽车贸易有限公司，系徐某某驾驶的赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）车辆所有人。该公司成立于2014年8月21日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91360823314642276 3，法人代表：胡世涛，注册地址：江西省吉安市峡江县江西赣中明德汽贸物流园公司院内，营业期自2022年8月21日，经营范围：普通道路货物运输，汽车销售，货车租赁服务；物流信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其单位主要负责人胡世涛，安全管理人员姚广程，其公司名下共注册了21辆车辆，无挂靠。

（四）事发道路基本情况

事故地点位于崇义县（古麟线）丰州乡古亭村牛岗组路段，该路段为县道乡镇连接路段，附近为河流、农田，道路呈南北走向，南往麟潭乡方向，北往古亭街方向，西侧为田埂（装有防护栏），东侧临河流（装有防护栏），沥青路面，路宽4.81米，双向两车道，路面平直、完好、干燥，道路中心有黄色单虚线，时间2024年10月8日下午，天气晴，视线良好。



（事故现场示意图）

（五）检验鉴定情况

1.赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）驾驶员徐某某检验鉴定情况。经处置民警在事发时的现场对徐某某使用呼气式酒精检测仪检测，徐某某体内的酒精含量为0mg/100mL。使用吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氧大麻酚酸五合一检测板对徐某某的尿液进行检测，显示甲基安非他明结果呈阴性、氯胺酮结果呈阴性，吗啡结果呈阴性，二亚甲基双氧安非他明结果呈阴性，四氧大麻酚酸结果呈阴性。鉴定结果为：在事故发生时，徐某某无酒驾、毒驾情况；

2.赣BT696W号二轮摩托车驾驶人张某某检验鉴定情况。经处置民警在事发时的现场对徐某某使用呼气式酒精检测仪检测，徐某某体内的酒精含量为0mg/100mL。使用吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/二亚甲基双氧安非他明/四氧大麻酚酸五合一检测板对张某某的尿液进行检测，显示甲基安非他明结果呈阴性、氯胺酮结果呈阴性，吗啡结果呈阴性，二亚甲基双氧安非他明结果呈阴性，四氧大麻酚酸结果呈阴性。鉴定结果为：在事故发生时，张某某无酒驾、毒驾情况；

3.乘员严某某尸体检验鉴定情况。经委托赣州市司法鉴定中心对死者严某某的死亡原因进行鉴定，鉴定结果为：严某某符合因交通事故致颅脑损伤合并胸部损伤而死亡；

4.车辆安全技术检验鉴定情况。经委托赣州市司法鉴定中心对赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）安全技术进行鉴定，鉴定结果为：赣DL9959号重型半挂牵引车第一轴同轴轮胎胎冠花纹不一致，赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》关于“9行驶系9.1.3”相关技术标准中的要求；

5.车辆安全技术检验鉴定情况。经委托赣州市司法鉴定中心对赣BT696W号二轮摩托车安全技术进行鉴定，鉴定结果为：赣BT696W号二轮摩托车符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准中的要求；

6.车辆碰撞痕迹检验鉴定情况。经委托赣州市司法鉴定中心对赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）与赣BT696W号二轮摩托车是否发生碰撞进行检验鉴定，鉴定结果为：赣DL9959号重型半挂牵引车右侧部的痕迹特征与赣BT696W号二轮摩托车左侧部的痕迹特征，符合赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）与赣BT696W号二轮摩托车左侧部发生碰撞所形成。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年10月8日13时53分许，徐某某驾驶赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）沿古麟线由崇义县丰州乡古亭村往麟潭乡方向行驶，途经古亭村牛岗组路段，在超越前方同方向行驶张某某驾驶的赣BT696W号二轮摩托车（搭载乘员严某某）过程中发生刮碰，造成严某某当场死亡、张某某受伤、两车受损的道路交通事故。

（二）应急救援及现场处置情况

2024年10月8日13时50分，崇义县公安局“110”指挥中心接到报警称：在崇义县丰州乡古亭村牛岗组路段，报警人驾驶的赣DL9959号重型半挂牵引车与一辆摩托车发生刮碰，车辆受损，摩托车驾驶人受伤，摩托车乘员死亡。“110”指挥中心立即派警至崇义县公安局交通管理大队古亭中队和丰州派出所，丰州派出所与古亭中队值班民警立即出警并先后于14 时11分和14时25分到达事故现场，后丰州乡卫生院医生随即到达现场迅速展开施救工作，经丰州乡卫生院医生现场确认严某某当场死亡。报警人徐某某一直在事故现场配合调查。同时值班民警立即将现场情况向大队汇报并及时控制肇事驾驶员，在初步勘察完现场后，崇义县公安局交通管理大队将事故信息逐级向上级相关部门报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，各相关职能部门和死者雇主积极做好死者家属安抚工作，2024年10月28日经赣州市崇义县公安局交通管理大队认定：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，当事人徐某某承担本起交通事故的全部责任，当事人张某某、严某某无事故责任。张某某、严某某家属通过保险公司申请理赔，且双方通过调解已达成赔偿协议,当事人徐某某已被公安机关采取强制措施并已取得死者家属谅解，目前该案未出现上访现象，社会舆论平稳。

三、事故原因

（一）事故直接原因

经调查，当事人徐某某违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条第一款、第二十二条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条第一款的规定，驾驶机件不符合技术标准的机动车行驶至事发路段，忽视交通安全、未按规定超车，其违法行为系造成该起事故的直接原因。

（二）事故间接原因

道路运输企业峡江县黑土汽车贸易有限公司，未认真落实企业安全生产主体责任是该起事故的间接原因。经调查，随机抽查该公司近二年经营性道路运输车5辆，发现交通违法信息82条（下属5%以上的经营性道路运输车辆两年内交通违法超过10次），未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未落实全员安全生产教育培训，事发车辆机件不符合技术标准，未做好所属车辆安全动态监管，驾驶员动态调整未及时跟进。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任人员

徐某某，赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂号重型自卸挂车）驾驶人，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条第一款、第二十二条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条第一款的规定，对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，依法追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的处理建议

1.峡江县黑土汽车贸易有限公司，赣DL9959号重型半挂牵引车（赣DZ980挂重型自卸半挂车）登记所有人，未认真履行安全生产主体责任，未对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，安全设施(事发车辆)的使用不符合行业标准，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十六条，《中华人民共和

国道路运输条例》第二十九条、第三十条，《江西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第十五条之规定，对事故发生负有管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，应急管理部第14号令《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，建议移送吉安市峡江县应急管理部门对其依法进行行政处罚。

2.胡某某，峡江县黑土汽车贸易有限公司主要负责人，未认真履行安全生产主要负责人职责，未建立健全、未落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故发生负有领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项，应急管理部第14号令《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项之规定，建议移送吉安市峡江县应急管理部门对其依法进行行政处罚。

3.姚某某，峡江县黑土汽车贸易有限公司安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理人员职责，未督促、检查本单位安全生产工作，安全生产教育培训不到位，未及时采取措施消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，应急管理部第14号令《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，建议移送吉安市峡江县应急管理部门对其依法进行行政处罚。

五、事故防范措施建议

（一）强化责任落实。各乡镇、县应急管理局、县交通运输局、县公安局交通管理大队等部门要认真贯彻落实习近平总书记关于“全面落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管责任，切实做到党政同责、一岗双责、齐抓共管”的重要指示精神，充分履行职责，采取切实有效措施，督促道路运输企业认真落实安全生产主体责任，特别是对运输企业从业人员的安全生产教育和车辆安全技术性能的检查，切实消除源头安全隐患，预防和减少交通事故。

（二）落实企业主体责任。峡江县黑土汽车贸易有限公司要深刻吸取事故教训，建立健全全员安全生产责任制，加强车辆、人员动态管理。县内各道路运输企业要深刻吸取事故教训，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，认真开展隐患排查治理工作。加强驾驶员安全教育和培训，通过学习增强驾驶员的心理素质，保证驾驶员具备必要的安全生产知识。及时发现制止和纠正驾驶员交通违法行为，贯彻落实好安全生产责任到位、宣传到位、检查到位、整治到位，坚决杜绝类似事故发生。

（三）强化履职尽责能力。峡江县黑土汽车贸易有限公司主要负责同志以及安全生产管理人员，要树牢安全意识，加强安全生产法律法规学习，提高安全管理能力。县内道路运输管理部门要对照道路运输相关法律法规、标准化规范要求，对企业安全生产责任落实情况进行逐一摸排，督促道路运输企业完善安全管理机构和配备安全管理人员，督促企业检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议，履行安全生产职责。

（四）强化路面秩序管控。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，相关单位要各负其责、各司其职，推进道路运输安全专项整治行动，加大道路管控力度，强化路面巡查管控和定期维护和更新道路设施、完善交通标志标线，坚决遏制事故发生。

（五）强化宣传教育。各乡镇、各有关部门（单位）要深入到农贸市场、社区、企业、学校等场所开展安全宣传，通过各种媒体、形式大力宣传道路交通安全知识，不断提高广大人民群众安全和守法意识，努力营造全社会共同关注安全生产的良好氛围，切实防范类似事故的再次发生。

崇义“10·8”一般道路交通事故调查组

2024年12月7日

相关文章

主办：崇义县委办公室　崇义县人民政府办公室　网站地图　使用帮助 关于本站　版权声明　隐私声明
ICP备案号：赣ICP备05001087号-1　赣公网安备 36072502000102号　政府网站标识码：3607250001　运维电话：0797-3815657