武夷山市新丰街道“2·16”一般道路交通事故调查报告

武夷山市人民政府事故调查组

2024年4月

目 录

道路运输事故调查报告.....1

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....2

（二）当事人情况.....2

（三）事故车辆情况.....3

（四）事故发生单位安全管理情况.....4

（五）事故发生经过.....4

（六）事故现场道路情况.....5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故现场应急处置情况.....7

（二）事故应急处置评估.....8

三、事故原因分析.....8

（一）直接原因分析.....8

（二）间接原因分析.....8

（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....9

（四）交警部门事故责任认定情况.....9

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....10

（一）对事故有关责任人员的处理建议.....10

（二）对事故责任单位的处理建议.....11

五、事故防范和整改措施.....11

（一）加强制度落实.....11

（二）严格监督管理.....12

（三）强化宣传教育.....12

2024年2月16日上午10时32分许，武夷山市迎宾路教堂路段发生一起运输企业一般道路交通事故，造成一人死亡，直接经济损失约33.4万元。

事故发生后，武夷山市委、市政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2022〕4号）等有关规定，武夷山市人民政府成立了“2·16”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由市应急管理局牵头，事故调查组成员由市公安局、市公安局交警大队、市交通运输局、市国资运营中心、市总工会、新丰街道办事处等部门组成，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，武夷山市新丰街道“2·16”一般道路交通事故是

一起因大型普通客车驾驶员未按照操作规程安全驾驶，且未查看车辆四周行车情况起步驾驶，导致与横过道路未走人行横道的行人发生碰撞，造成行人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

武夷山市公共交通有限公司，事故发生单位。成立于2013年11月5日；法定代表人：郑某东，实际主要负责人：吴某；注册资本：贰仟万圆整；统一社会信用代码913507820816XXXXW；类型：有限责任公司。公司住所位于武夷山市清献大道XXX号，经营范围为城市公共交通、道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

武夷山市公共交通有限公司道路运输经营许可证：闽交运管许可南字350782100XX号；证件有效期至2028年1月5日；经营范围：县内班车客运。

公司设有安全科、车机科、运务科、广告信息科、财务科、办公室，拥有员工150人。相关人员资质情况：1.负责人吴某，道路运输企业主要负责人合格证明编号：A02202035205XXX，有效期限：2018-11-05至2024-11-05；2.安全管理人员徐某，道路运输企业安全生产管理人员合格证明编号：B02202035205XXX，有效期限：2018-11-05至2024-11-05。

（二）当事人情况

1. 丁某汉，男，汉族，1970年2月28日生，户籍住址:福建省武夷山市上梅乡XX村XX岭X号，身份证号：352103197002 28XXXX，持“A3B2E”驾驶证，初次领证日期为2005年3月1日，驾驶证号：352103197002 28XXX，档案编号350700425XXX，驾驶证有效期限2017年3月1日至2027年3月1日，驾驶证核发机关为：福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状态为正常。近三年累计交通违法2起，均为简易程序处罚，累计计分6分，其中：驾驶非机动车未在非机动车道内行驶1起扣0分，驾驶大型普通客车违反道路交通信号灯1起扣6分。2022年9月入职武夷山市公共交通有限公司，系闽H07055D号大型普通客车驾驶人。经调查检测鉴定：排除驾驶员丁某汉酒驾、毒驾行为。

2.林某贞，女，汉族，1932年10月8日生，身份证号码：352103193210 08XXXX，户籍住址：福建省武夷山市营盘路99号。系行人，在本起事故中死亡。

（三）事故车辆情况

1. 闽H07055D号大型普通客车，制造厂商厦门金龙联合汽车工业有限公司，车辆出厂日期2022年11月4日，中文品牌：金龙牌，车辆型号：XMQ6850AGBEVL27，车辆识别代号：

LA9LC20F4NDLA6854，发动机号码：D09040522100054，车身颜色：黄色，车辆使用性质：公交客运，行驶证登记的所有人：武夷山市公共交通有限公司，登记住址：武夷山市清献大道550号，总质量14500kg，整备质量：8400kg,核定载人数59/22人,机动车所有人：武夷山市公共交通有限公司，初次登记日期：2022年11月10日，车辆检验有效期至2024年11月。强制报废日期：2035年11月10日。该车辆交强险投保于：中国人民财产保险股份有限公司南平市分公司。保险单号：PDZA202335070000278039；商业险：中国平安财产保险股份有限公司南平中心支公司，保险单号：PDAA202435070000016298。

（四）事故发生单位安全管理情况

武夷山市公共交通有限公司制定了安全生产管理制度并设有公司安全生产领导小组，企业主要负责人和安全生产管理人员具体负责公司日常安全生产管理工作及驾驶员的运输安全管理和安全技术教育、车辆技术管理等。但在日常工作中未严格按照要求落实安全教育培训制度，安全生产管理制度落实不到位。

（五）事故发生经过

2024年2月16日上午10时32分许，丁某汉（男，54岁，持A3B2E驾驶证，身份证号码：352103197002228XXXX，武夷

山市上梅乡地尾村人）驾驶闽H07055D号大型普通客车（车辆所有人：武夷山市公共交通有限公司，年检保险正常）在武夷山市迎宾路教堂公交站点路段起步时未查看车辆周围情况，导致公交车右侧车头与未走人行横道的行人林某贞发生碰撞并碾压，造成林某贞经抢救无效死亡的道路交通事故。

（六）事故现场道路情况

事故现场位于武夷山市迎宾路中医院公交站路段（新丰街道），东西走向，沥青路面，路面干燥，双向两车道，车道宽1100cm，施划有道路中心双实线、道路边缘线、人行横道等交通标线，设有限速40km/h标志、禁停标志等交通标志，道路两旁设有机动车与非机动车隔离花圃。



图 1： 事故现场航拍图



图 2 事故现场迎宾路公交站点现场图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成当事人林某贞当场抢救无效死亡。事故直接经济损失约为33.4万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年02月16日10时35分许，武夷山市公安局指挥中心接到报警电话，公交车与行人碰撞有人受伤。指挥中心立即指派武夷山市公安局交警大队事故处理中队出警，并通知120、119联动部门赶赴现场。接报后，武夷山市公安局交警大队事故处理中队值班民警、120急救中心单位人员、消防人员均赶赴现场，交警大队事故处理中队民警于10时45分许到达事故现场，对事故现场进行管控勘查取证，同时武夷山市公安局交警大队副大队长、事故处理中队长立即赶赴现场指挥救援和善后处理工作。120急救中心救护人员于10时45分许到达事故现场，对事故当事人林某贞现场抢救，经当场抢救无效死亡。11时50分许，交警大队事故处理中队值班民警解除现场管控。

事故发生后，武夷山市公共交通有限公司总经理吴某带领安管人员立即抵达现场，对事故情况进行了解，并与伤者家属沟通。同时，启动事故应急救援预案，有序开展事故处理工作。