重庆市大足区雍溪镇团结路191号外路段 “1·26”一般道路交通事故调查报

日期：2021-04-19

2021年1月26日14时20分许，重庆市大足区雍溪镇团结路191号门市外路段，发生一起轻型仓栅式货车与[illegible]撞碾压的一般道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理[illegible]和《重庆市安全生产条例》之规定，经区政府委托，成立由区应急管理局牵头，区公安局交巡警支队、区交[illegible]区总工会等为成员的重庆市大足区雍溪镇团结路191号外路段“1·26”一般道路交通事故调查组（以下简称事[illegible]组），同时邀请区纪委监委、区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、调[illegible]和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关调查情况报告如下：

一、事故经过情况

2021年1月26日14时20分许，刘*兵驾驶渝C06***号轻型仓栅式货车从重庆市大足区雍溪镇团结路191号门市外人行道驶入团结路，在车辆右转弯的过程中刮撞到人行道内的行人田*，田*摔跌至团结路上时，又再次被刘*兵驾驶渝C06***号轻型仓栅式货车碾压，造成田*当场死亡的道路交通事故。

二、事故调查情况

（一）现场道路情况

现场位于重庆市大足区雍溪镇团结路191号外人行道内，道路呈南北走向，北往铜梁方向，南往万古方向，团结路双向两车道，沥青路面，道路两侧有人行道，路面完好，干燥，视线良好。

（二）事故车辆情况

事故车辆：货车，车辆号牌：渝C06***；车辆类型：轻型仓栅式货车；使用性质：货运；车辆品牌型号：凯马牌KMC5040CCY28P4；车辆识别代码：LWU2PM2C7EKM03548；发动机号：WB665142；出厂日期：2014年11月24日；车身颜色：白；机动车登记所有人：刘*兵；登记住所：重庆市大足区*镇*村*组；检验有效期止：2021年12月31日；车辆保险单位：中国人民财产保险股份有限公司；保险单号：PDAA202050010000608055。三者险保险金额：50万。

（三）当事人基本情况

1. 刘*兵，男，40岁，汉族，家住重庆市大足区*镇*村*组*号，身份证：5102**********6218；驾驶证档案号：500300284825；准驾车型：C1D；初领驾驶证日期：2008年03月06日，有效期始：2014年03月06日，有效

期止：2024年03月06日，发证机关：重庆市公安局交通管理局。在此次交通事故中为渝C06***号轻型仓栅式货车的驾驶人。

2. 田*，女，11岁，汉族，家住重庆市大足区*镇*村*组*号，身份证号：5002**********5662；在此次事故中为行人。

（四）检验鉴定情况

1. 事故车辆安全技术检验鉴定情况

大足区公安局交巡警支队委托重庆市安心司法鉴定中心对渝C06***号轻型仓栅式货车进行安全技术检验，检验结果为：该车后视镜及侧防护装置及行驶、传动、转向、制动系统性能有效。

2. 死亡原因鉴定情况

经重庆市大足区公安局物证鉴定所足公鉴（病理）〔2021〕8号证实，田*符合颅脑损伤致死。

3. 驾驶人检验鉴定情况

经重庆市公安局物证鉴定中心《渝公鉴（乙醇）〔2021〕30562号》证实：排除驾驶人刘*兵酒驾嫌疑。

4. 事故成因鉴定情况

经渝安心鉴〔2021〕成因鉴字第132号证实，渝C06***号轻型仓栅式货车启动后，其货箱右前侧撞击直的田*至其右轮碾压倒地状态的田*过程中，其驾驶位通过右前矩形状凸面镜应可看到田*。

（五）事故车辆装载情况

渝C06***号轻型仓栅式货车事发时为空载状态。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

序号	姓名	性别	年龄	身份证号码	家庭住址	伤害类型
1	田*	女	11	5002**********5662	重庆市大足区*镇*村*组*号	死亡

（二）直接经济损失

经调查，此次事故造成直接经济损失约80万元。

四、应急救援情况

事故发生后，渝C06***号轻型仓栅式货车驾驶人刘*兵下车查看了事故情况，拨打了“110”报警电话。大足区交巡警到达事故现场后开展事故现场勘察和事故调查等工作。刘*兵做好了死者田*善后处置工作。

五、事故原因及责任

根据《重庆市大足区公安局交通巡逻警察支队道路交通事故认定书》（第500225120210000027号）认定，造成本次事故的原因为刘*兵驾驶渝C06***号轻型仓栅式货车在人行道内起步行车右转弯的过程中，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是导致事故发生的直接因素。驾驶人刘*兵承担事故的全部责任。

六、事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般道路交通事故。

七、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

刘*兵，男，40岁，汉族，重庆市大足区人，身份证：5102**********6218，系渝C06***号轻型仓栅式货车驾驶人（车辆所有人），在人行道内起步行车右转弯的过程中，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，导致交通事故的发生，对本次事故承担全部责任。其行为涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关追究其刑事责任。

（二）对监管单位的处理建议

大足区公安局交巡警支队按照“党政同责、一岗双责”要求，明确了主要领导、班子成员和相关大队的安全监管责任，定期进行工作部署，严格按照检查执法计划和工作安排实施路面车辆安全监管执法，日常工作中能够认真履行安全监管职责，调查未发现履职不到位的情况，建议不予追究区公安局交巡警支队及有关人员责任。

八、防范措施及建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）大足区公安局交巡警支队等相关单位对道路交通安全要齐抓共管，形成合力。坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强联合执法行动，加大对轻型货车超载、非法载人等行为的执法检查力度。

（二）加强宣传教育，提高广大群众的交通安全意识。各相关职能部门及各镇街人民政府（办事处）要充分利用各种社会资源、各种媒体及展板标语、发放宣传资料等多种形式，加强宣传道路交通法律法规以及行人交通不文明行为的危害，曝光重点交通违法行为。使交通安全深入人心，最大限度预防道路交通事故发生。

重庆市大足区“1·26”一般道路交通事故

2021年4月16日

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站 其他网站

网站地图 | 公开信箱 | 联系我们 | 版权声明

重庆市大足区人民政府办公室主办

网站标识码：5001110004 ICP备案：渝ICP备11002951号 渝公网安备50022502000134号

适老化 无障碍服务

政府网 找错