麒麟南宁“3·15”一般道路交通事故调查报告

曲靖市麒麟区人民政府事故调查组

2025 年 4 月 30 日

目录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
1.曲靖**运输有限公司.....2
2.曲靖**科技有限公司.....2
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....3
1.车辆基本情况.....3
2.驾驶人基本情况.....4
3.公司安全管理机构设置、人员配备、安全生产管理制度建立及落实情况.....5
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....6
（五）人员和直接经济损失情况.....7
（六）其他情况.....7
1.天气情况.....8
2.道路交通事故责任认定情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....10
（三）间接原因分析.....11
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对事故相关责任人的处罚建议.....11
1.桂*皓.....11
2.陈*武.....11
（二）对事故有关责任单位的处罚建议.....11
曲靖**运输有限公司.....12
五、事故主要教训.....12
（一）驾驶员交通安全法制意识不强.....12
（二）安全生产主体责任落实不到位.....12

六、事故整改和防范措施建议.....12
（一）货运企业要切实履行安全生产主体责任.....12
（二）交警部门要突出重点全面提升路面管控.....13
（三）交通运输部门要进一步压实安全生产监管责任.....13
七、附件.....13
1.死亡医学证明（推断）书.....13
2.事故直接经济损失证明材料.....14
3.事故调查组成员名单.....14
4.事故调查组签到表.....14

麒麟南宁“3·15”一般道路交通事故调查报告

2025年3月15日14时19分许，曲靖市麒麟区潇湘路张三口环岛路口处发生1起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失92.7万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经麒麟区人民政府批准，成立由区应急管理局、市公安局麒麟分局牵头，麒麟运政管理所、区人社局、区总工会等单位组成的麒麟南宁“3·15”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，麒麟南宁“3·15”一般道路交通事故是1起因重型自卸货车在驶出环岛时变更车道未注意观察路面动态情况，与原车道内行驶的共享电动自行车发生碰撞造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.曲靖运输有限公司：**系肇事云DA97**号重型自卸货车登记所有人，公司法定代表人：陈*武，登记住址为云南省曲靖市沾益区金龙街道新海社区，成立时间：2022年3月28日，统一社会信用代码：91530303MA7KB**0P，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：普通货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）。登记机关：曲靖市沾益区行政审批局，登记时间：2022年3月28日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》证号：滇交运管许可沾益字53032800**27号。

2.曲靖科技有限公司公司：**系肇事云DY12**号共享电动自行车的登记所有人，法定代表人：史*宏，登记住址为云南省曲靖市麒麟区建宁街道姜家巷社区建宁美食城A-09，成立时间：2021年8月2日，统一社会信用代码：91530302M6QFYM**M，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；小微型客车租赁经营服务；共享自行车服务；代驾服务；机械设备租赁；咨询策划服务；国内贸易代理；

办公设备销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；日用电器修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；机动车充电销售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；助动自行车；代步车及零配件批发；电动自行车销售；电动自行车维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关：曲靖市麒麟区行政审批局，登记时间：2023年11月10日。该公司现在曲靖城区共投放10500辆美团共享电动自行车，现有管理人员90余人，公司下设调度部、换电池部、巡街部、仓库管理部及维修部，公司定期对投放的共享电动自行车进行检查维修，定期购买保险，在骑行前均会在线上进行相应的安全告知，每一辆投放的共享电动自行车都有实时定位功能。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.车辆基本情况

（1）云DA97号车基本情况：**云DA97**号车为白色“陕汽牌”SX33195D346型重型自卸货车，车辆识别代号：LZGCR2Y63NX03319**8，发动机号码：3122F021**7，该车所有人为曲靖**运输有限公司，登记住址：云南省曲靖市沾益区金龙街道新海社区，该车于2022年9月9日在云南省曲靖市公安局交通警察支队办理注册登记，检验有效期止为2025年9月30日，该车在中国大地财产保险股份有限公司购买机动车交通事故责任强制保险，保险有效期限为2024年9月9日13时00分至

2025年9月9日13时00分止，事故发生时由桂*皓驾驶，未装载货物。桂*皓驾驶该车由麒麟嘉园工地出发到建设路运载渣土，当天已运载三次渣土。该车有中华人民共和国道路运输证（滇交运管沾益字530328012**8），经营范围：道路普通货物运输，有效至2025年5月31日。经公安交通管理综合运用平台查询，该车当前机动车状态“正常”。自2024年3月至2025年3月查询到该车有11起交通违法行为，均已处理，该车动态监控正常使用。

（2）云DY12号车基本情况：**云DY12**号电动自行车为白、黄色“美团牌”TDR0**0Z型共享电动自行车，该车整车编码为148322290010967，电动机编码为48V350W52T422201**8，车辆二维码为8667507**7，该车所有人为曲靖**科技有限公司，住所为云南省曲靖市麒麟区建宁街道姜家巷社区建宁美食城A-09，肇事时由王*富驾驶。经公安交通管理综合运用平台查询，自2024年3月至2025年3月未查询到该车有交通违法行为。

2.驾驶人基本情况

（1）桂*皓：男，回族，39岁，持准驾车型“B2”类机动车驾驶证，驾驶证号：53032819******0917，档案编号：530301090**1，初次领证日期：2008年7月1日，登记住址：云南省曲靖市沾益区龙华街道双河社区居民委员会西冲村45号，系本案中云DA97**号重型自卸货车驾驶人。经查询公安交通管理综合应用平台，自2024年3月至2025年3月查询到该人有1起交通违法行为，已处理。经调查，桂*皓驾驶证档案资料符合机动车驾驶证

管理规定，档案资料显示桂*皓本人参加了申领驾驶证各科目考试，桂*皓驾驶证培训及取得未发现有违反国家法律法规的行为。经调查，桂*皓依法取得道路运输从业人员资格证，证号为：53032819******0917，有效期至2027年4月29日。据曲靖市公安局麒麟分局交通警察大队办案民警现场对桂*皓进行呼气式酒精含量检测，桂*皓的酒精含量为0mg/100mL。经曲靖市公安局麒麟分局现场检测：桂*皓的尿液检测样本经现场检测结果为：吗啡、冰毒呈阴性。

（2）王*富：男，汉族，19**岁**，居民身份证号码：530627******291535，登记住址：云南省昭通市镇雄县母享镇平桥村民委员会核桃坪35号附1号，系本案中云DY12**号共享电动自行车驾驶人，在本案中死亡。经公安交通管理综合运用平台查询，自2024年3月至2025年3月未查询到该人有交通违法行为。

3.公司安全管理机构设置、人员配备、安全生产管理制度建立及落实情况：曲靖**运输有限公司为道路运输企业，主要负责人为陈*武，居民身份证号码：532228******090015，陈*武具有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，证明编号：A01202153420**3，有效期限为2021年2月22日至2027年2月22日。该公司道路运输企业安全生产管理人员：梁*，居民身份证号码：530322******041057，梁雄具有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明，证明编号：

B01202153930**7，有效期限为2022年4月28日至2025年4月28日。该公司建有《事故隐患内部报告奖励机制》《安全生产操作规程》《安全生产和岗位责任制度》《安全生产监督检查制度》《安全生产教育和培训学习制度》《从业人员安全管理制度》《驾驶员岗位职责》及驾驶员“三勤”“六严禁”“十坚持”“十不准”等安全生产管理制度。该公司是普通货物运输企业，公司名下所有车辆均是挂靠在公司的，现有14辆重型半重型自卸车，公司对车辆及驾驶员进行了登记管理，车辆按期购买保险、定期进行检审及安全隐患排查。公司定期组织驾驶员开展货运安全教育学习。

（三）事故发生经过

2025年3月15日14时19分许，桂*皓驾驶云DA97**号重型自卸货车由东向西沿曲靖市麒麟区文昌街行驶进入张三口环岛，经过紫云北路口、南宁南路口、文昌街（西路口），行驶至潇湘路口准备右转进入潇湘路时，王*富驾驶云DY12**号共享电动自行车沿紫云北路由北向南行驶进入张三口环岛绕行，经过南宁南路口、文昌街（西路口）时，桂*皓驾驶的云DA97**号重型自卸货车左前部与王*富驾驶的云DY12**号共享电动自行车左侧相刮擦，王*富摔倒后被云DA97**号重型自卸货车碾压，造成王*富受伤抢救无效死亡的道路交通事故。

（四）事故现场情况

事故现场位于潇湘路张三口环岛路口，该路口系潇湘路与张三口环岛交汇形成的环形交叉路口。潇湘路呈东西走向，东至张

三口，西至南城门，路面性质为干燥、平坦的沥青路面，道路纵向线性为直线，横断面为分车分向式道路，道路中心由宽0.30米的金属隔离护栏将其划分为两相向车道，潇湘路道路总宽14.00米。张三口环岛路面性质为干燥、平坦的沥青路面，分别由宽3.80米、3.80米、3.80米的三条机动车道及一条宽3.25米的非机动车道组成。



图1现场高位航拍照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失92.7万元。

（六）其他情况

1.天气情况：2025年3月15日，曲靖市无明显天气系统影响，多云间晴天气。平均气温16℃，最高气温18℃，最低气温6℃；西

北风2级，空气质量良。

2.道路交通事故责任认定情况：经调查认定，桂*皓驾驶机动车上道路行驶变更车道时，未让原车道内行驶的车辆先行，其行为违反了《云南省道路交通安全条例》第三十九条第（一）项[1]之规定，是导致此事故发生的根本过错。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[2]、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第（一）项[3]之规定，认定桂*皓承担此次事故的全部责任，王*富在此次事故中无过错，不承担此次事故的责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年3月15日14时19分许，曲靖市公安局麒麟分局交通管理大队接到南宁中队执勤人员张页川对讲机报警称：“在张三口环岛，一辆大货车（云DA97**）与一辆电动车（云DY12**）发生刮擦，人受伤。”接到报警后，麒麟公安交通管理大队指挥中心立即指令现场执勤人员组织抢救、对现场进行管控，同时事故处理中队出警处理。出警人员赶到现场后，将现场情况反馈至指挥中心。同时通知了120急救中心及相关部门前往现场施救和组织救援。区应急管理局接到通知后，立即向市应急管理局和区委、

[1]《云南省道路交通安全条例》第三十九条：机动车借道或者变道行驶应当遵守下列规定：

（一）让行人和原车道内行驶的车辆先行。

[2][?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

[3]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

区政府做了报告。

（二）事故现场应急处置情况

3月15日14时27分许，麒麟交通管理大队民警、120急救中心救护人员等工作人员陆续到达现场并启动事故应急救援预案，共同开展救援。相关部门负责人先后到达现场指导救援，并迅速成立事故处置工作专班，全力配合做好现场处置和善后处理等工作。麒麟交通管理大队民警对现场勘查结束后，于2025年3月15日15时25分清理完毕并撤除现场，恢复交通。

（三）医疗救治和善后情况

经120急救人员对伤者王*富进行急救后，确认王*富已无生命特征。死者王*富丧葬事宜已于2025年3月25日办理完毕。死者王*富民事赔偿已与肇事驾驶员达成一致，家属已与肇事驾驶员签订民事赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起道路交通事故发生后，应急响应启动及时，区委、区政府高度重视，各相关职能部门协调联动密切，处置迅速；救援过程中应急指挥得当，调动有序；应急处置方案科学、规范，针对性强，处置过程未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，桂*皓驾驶云DA97**号重型自卸货车沿曲靖市麒麟区张三口环岛绕行，行驶至潇湘路口右转出环岛进入潇湘路时，

车辆变道未观察原车道内正常行驶的车辆，其所驾车辆左前保险杆与左前方王*富驾驶的云DY12**号共享电动自行车左侧相刮擦，致使王*富摔倒后被云DA97**号重型自卸货车碾压，造成王*富受伤抢救无效死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.据云南利民司法鉴定中心利民司鉴（2025）车鉴字第00135号鉴定意见：云DA97**号重型自卸货车：1、该车发生事故时转向系功能有效。2、该车发生事故时制动系功能有效。3、该车发生事故时照明和信号装置功能有效。4、未检见该车的机械故障。5、该车发生事故时的车速约为13km/h。

2.据云南利民司法鉴定中心利民司鉴〔2025〕车鉴字第00136号鉴定意见：云DY12**号共享电动自行车：1、该车发生事故时转向系功能有效。2、该车发生事故时制动系功能有效。3、该车发生事故时照明和信号装置功能不能判定。4、未检见该车的机械故障。5、该车发生事故时的车速约为14km/h。

3.据云南利民司法鉴定中心利民司鉴〔2025〕毒鉴字第00108号鉴定意见：送检血样编号：0200004425王*富血液定性未检出乙醇成分。

4.据曲靖市麒麟区公安司法鉴定中心（麒）公（交）鉴（尸）字〔2025〕20号报告：王*富系头部、胸部损伤死亡。

（三）间接原因分析

曲靖**运输有限公司对驾驶员日常安全教育不到位，对车辆

动态监管不严，挂靠车辆多次违反货运车辆入城临时通行证标明的通行时段，对肇事车辆一年内11次交通违法行为未引起重视、未采取防控措施，对挂靠车辆驾驶员的培训教育流于形式。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关责任人的处罚建议

1.桂*皓：为该起事故直接责任人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[4]之规定，涉嫌交通肇事罪，已移送曲靖市麒麟区人民检察院审查起诉，并根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条第一款[5]之规定吊销其机动车驾驶证。

2.陈*武：为该起事故责任单位的法定代表人，对本公司驾驶员日常安全教育不到位，对车辆动态监管不严，建议由沾益区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[6]之规定给予行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

曲靖运输有限公司**：曲靖**运输有限公司对驾驶员日常安全教育不到位，对车辆动态监管不严，建议由曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队依据《中华人民共和国安全生产法》第

---

[4][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[5][?]《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条：违反道路交通安全法律法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终身不得重新取得机动车驾驶证。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；

九十七条第（三）项[7]之规定对企业进行处罚。

五、事故主要教训

（一）驾驶员交通安全法治意识不强。驾驶员桂*皓，道路交通安全意识不强，驾驶重型货车行驶至车流量较大，路口较多复杂的环岛路段，在变道出环岛时，对路面动态情况观察估计不足，未采取避让措施避让原车道内的车辆造成了此事故。

（二）安全生产主体责任落实不到位。曲靖**运输有限公司对驾驶员日常安全教育不到位，对车辆的动态监管不严，对驾驶员的培训教育流于形式，肇事车辆多次违反货运车辆入城临时通行证标明的通行时段。

六、事故整改和防范措施建议

（一）货运企业要切实履行安全生产主体责任。曲靖**运输有限公司要切实履行企业安全生产主体责任，加强对挂靠车辆的日常运行管理，建立完善车辆档案，督促车辆所有人定期全面检测维护，安装和规范使用车辆监控设备；严格审核驾驶员资质，定期开展安全培训和应急演练，禁止疲劳、违规驾驶。督促货运车辆严格按照入城临时通行证标明的通行时段规划运输路线和时间，严禁违规通行；严格执行货物装载规定，杜绝超载、超限。针对此次事故要深刻汲取教训，举一反三，认真组织全体员工及所

---

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:

（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

有车辆实际控制人开展警示教育培训，及时整改问题，对事故驾驶员依规处理并加强教育。

（二）交警部门要突出重点全面提升路面管控。交通管理部门要全力开展高危车辆严重违法查处集中攻坚，会同交通运输部门、运政部门在治超检测站、依托交警执勤点等关键节点设置检查站点，对严重危及交通安全的重点车辆实施全覆盖、无缝隙严查严管。对“两客一危”车辆逢车必查、违规必扣、违法必处，严格执行车辆驾乘人员使用安全带、“三超一疲劳”等“四必查”措施，做到违法不处理不放过、隐患不消除不放行。紧盯中重型货车、渣土车、混凝土搅拌车等货运重点车辆，严查严处闯红灯、超速超载、涉牌涉证、不按规定车道行驶等违法行为。

（三）交通运输部门要进一步压实安全生产监管责任。交通运输管理部门要进一步加强对货物运输企业安全管理，督促货物运输企业严格落实安全生产主体责任，建立健全安全管理机构，特别是要严格落实货物运输企业安全隐患排查制度，认真开展隐患排查治理工作，做好驾驶员的安全教育培训、应急演练工作。货物运输企业要按照有关规定，定期开展货物运输车辆检验、检测和维护，严格执行日趟检制度，确保车辆运行状况良好。

七、附件

1.死亡医学证明（推断）书

2.事故直接经济损失证明材料

3.事故调查组成员名单

4.事故调查组签到表