广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县大兴镇“4·9”一般道路交通事故调查报告

2020年4月9日，在大兴镇丹江村江设队路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立大兴镇“4·9”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况：

韦**，男，25岁，壮族，家住广西都安县**********，机动车驾

驶证证号：45273********，档案编号：45120******。准驾车型：C1。交通方式：驾驶套挂桂L30967号牌中型自卸货车，家属联系电话：137******。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

桂L30967号牌中型自卸货车，车辆所有人：韦**，所有人住址：广西都安县********，品牌型号：时代牌BJ30******，车辆识别代号：LVBD********，发动机号：无法识别。

（三）事故道路基本情况

现场位于大兴镇丹江村江设队路段（C176国隆-拉温3公里+500米），道路呈东西走向，东向道路往大兴，西向道路往古朝，水泥路面，机非混合道路，有效路面480cm，东往西为下坡路段左急弯，坡度为12度，弯道半径为784.4cm。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2020年4月9日韦**驾驶一辆套挂桂L30967号牌中型自卸货车（装载一辆挖掘机）由大兴镇古朝村驶往国隆村方向，16时20分许行驶至大兴镇丹江村江设队路段（C176国隆-拉温3公里+500米）撞击到同向右侧山体，造成韦**死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2020年4月9日16时28分，都安瑶族自治县公安局110指挥中心接到群众蒙**报警称：在丹江村江设队路段，见有一辆大货车

（车牌不清）车上装运有钩机，不知何因车辆拐弯时碰对路边的石头，造成该车辆发生翻车，目前见有一人受伤，生死不明，请派警处理。接到报案后，都安县公安局交管大队事故中队值班民警黄**、韦**及协管员立即赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦**当场死亡，直接经济损失2000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦**驾驶已达报废标准的机动车上道路行驶，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是事故发生的根本原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 “机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第十四条第三款“达到报废标准的机动车不得上道路行驶。报废的大型客、货车及其他营运车辆应当在公安机关交通管理部门的监督下解体。”之规定，其违法过错行为是事故发生的根本原因，据据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，韦**承担事故

的全部责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县大兴镇

“4·9”道路交通事故调查小组

2020年6月4日