广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县澄江镇“1·14”一般道路交通事故调查报告

2020年1月14日2时30分许在澄江镇六柱村康音电子厂前路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立澄江镇“1·14”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况：

1. 韦*流，男，41岁，壮族，户籍所在地：广西大化县

**********，机动车驾驶证号：45273********，档案编号：4512******，准驾车型：A2E，交通方式：驾驶桂MJZ650号牌普通二轮摩托车，联系电话：150******。

2．韦*良，男，52岁，壮族，户籍所在地：广西都安瑶族自治县*********，驾驶证号：45273*********，档案编号：4512******，准驾车型：B2D，交通方式：驾驶桂AC5551号牌重型仓栅式货车，联系电话：138******。

经调查，韦*流**其血液中酒精含量为：**134 mg/100ml，**属醉酒后驾驶**。

（二）事故车辆基本情况

1．桂MJZ650号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：韦*流，所有人住址：广西大化县********，品牌型号：本田牌WH125-12A，车辆识别代号：LWBPC********，发动机号：18K****。出厂日期：2018年10月19日，初次登记日期：2019年01月23日，检验有效期止：2021年01月31日，保险终止日期：2020年01月21日。

2．桂AC5551号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：南宁恒发物流有限公司，所有人住址：南宁市安吉大道********，品牌型号：解放牌CA5310**********，车辆识别代号：LFNFV**********，发动机号：517****。出厂日期：2011年05月16日，初次登记日期：2011年06月08日，检验有效期止：2020年06月30日，保险终止日期：2020年06月08日。

（三）事故道路基本情况

现场位于都安县创业园都安供销电子商务有限公司前路段，

道路呈南北走向双向二车道，道路中心施划有黄色双实线将道路分为南北走向，北向道路通往六柱村，车道宽度为650cm，路肩宽度230cm；南向道路往都安三桥，车道宽度650cm，路肩宽度220cm；水泥混凝土路面，道路平直，路面潮湿，夜间无照明灯照明路段，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2020年1月14日凌晨，韦*流醉酒后（血液酒精检验结果：134mg/100ml）驾驶桂MJZ650号牌普通二轮摩托车（载蓝*葵）由都安三桥驶往六柱方向，2时30分许，行驶至都安县创业园都安供销电子商务有限公司前路段撞上韦*良停放在道路东侧的桂AC5551号牌重型仓栅式货车尾部，造成韦*流死亡和两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2020年1月14日02时42分，都安瑶族自治县公安局交管大队值班员接到110指挥中心指令：刚接到蓝*桃电话报案称其经过创业园大道的路段时，看见有一辆摩托车（桂MJZ650）撞到一辆大货车（桂AD5551），事故中报警人称具体受伤情况生死不明，车辆受损，请派警处理。接到报案后，交管大队值班民警黄**、韦**及协管员杨**赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作，经都安县人民医院医务人员确认，摩托车驾驶员已经死亡，现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成韦*流当场死亡，直接经济损失1000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

韦*流醉酒后驾驶机动车上道路行驶，未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是造成事故发生的主要原因；韦*良把机件不符合技术标准的车辆临时停放在道路东侧并离开车辆是造成事故发生的次要原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

韦*流的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一、二款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”之规定，其违法过错行对事故发生的作用较大；韦*良的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“ 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条

第一款第五项“ 机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定:(五)路边停车应当紧靠道路右侧,机动车驾驶人不得离车,上下人员或者装卸物品后，立即驶离;”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较小，据据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项之规定,韦*流承担事故的主要责任,韦*良承担事故的次要责任。

六、事故防范措施及建议

(一)强化路面监控,确保道路安全、畅通、有序,确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为,减少交通事故的发生。

(二)加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

(三)加强交通安全宣传力度,提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县澄江镇

“1·14”道路交通事故调查小组

2020年4月15日