播州区龙坑街道“5·27”一般道路交通事故调查报告

2024年5月27日凌晨1时46分许，遵义市播州区龙坑街道龙坑社区遵南大道发生一起道路交通事故，事故造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，成立了由区政府办、区应急管理局、区交通运输局、遵义市公安交通管理局城市五大队和区总工会派员组成的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，结合播州区道路交通安全联席会议办公室“5·27”一般道路交通事故深度调查报告。通过现场勘查、调查取证、座谈问询、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定：播州区龙坑街道“5·27”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事公司情况

贵州省遵义XX出租汽车有限公司（以下简称遵义XX出租汽车公司）：

1.统一社会信用代码：915203003087XXXXXX；注册资本：伍佰万圆整；成立日期：2014年7月14日；住所：贵州省遵义市红花岗区；法定代表人：杨某林；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营，法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营，法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。出租客运、停车场、洗车场经营。登记机关：遵义市红花岗区市场监督管理局；登记日期：2022年5月5日。

2.中华人民共和国道路运输经营许可证号码：黔交运管许可遵义字201400XX号；业户名称：贵州省遵义XX出租汽车有限公司；登记地址：遵义市红花岗区；经营范围：巡游出租汽车客运；有效期：2022年1月30日至2026年1月29日；发证日期：2022年1月30日；发证机关：遵义市交通运输局。

3.公司安全生产管理机构情况：公司设有安全技术科，一、二、三、四车队。公司经理：杨某林；副经理（分管安全）：肖某；安全技术科科长：赵某明；一车队（事故车辆车队）队长：穆某芳。

（二）事故车辆情况

1.事故车辆基本情况：

贵CD646号**小型轿车，车辆品牌型号：丰田牌IV7002BE

V 型号；车辆识别代码：LFMAS14U7P0XXXX；发动机号码：B123XXXXXX；燃料种类：电；检验有效期至 2024 年 9 月；机动车所有人：贵州省遵义 XX 出租汽车有限公司；车辆投保于中国大地财产保险股份有限公司，强制保险凭证号：PDFA23520100470000XXXXXX，商业保险凭证号：PDEN23530100470000XXXXXX，第三者保险金额 200 万元。

2.事故车辆技术鉴定情况：

此次事故发生后，遵义市公安交通管理局城市五大队于 2024 年 5 月 27 日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于 2024 年 6 月 5 日出具《司法鉴定意见书》。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定：

1.贵 CD646**号小型轿车所检验的安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

2.贵 CD646**号小型轿车通过视频画面时的行驶速度（通过视频截图比对表第 1 页事发路段地面行驶方向时）为 102km/h-103km/h。

（三）事故车辆驾驶人情况

段某，男，汉族，群众，1986 年 7 月 13 日生，居民身份证号：522101198607XXXXXX；现住址：贵州省遵义市红花岗区；机动车准驾车型：C1D 型；档案编号：520301XXXXXX；初次领证日期：2006 年 10 月 18 日，有效期止：长期。

事故发生后公安交警对驾驶人段某进行血样、尿样检测，排

除毒驾、酒驾。

（四）事故发生经过

2024年5月27日凌晨，段某持C1D型机动车驾驶证驾驶贵CD646**号小型出租汽车，由遵义市播州区龙坑街道保利社区往播州区龙坑街道共青社区方向空车行驶，1时46分许，在遵南大道遵义市播州区龙坑街道湘源国际路段碰撞正在横过人行横道的行人廖某平，造成廖某平受伤经遵义市播州区中医院抢救无效死亡的道路交通事故。

（五）事故现场情况

事故现场位于遵南大道遵义市播州区龙坑街道湘源国际路段，道路平直，北往播州区龙坑街道保利社区，南往播州区龙坑街道共青社区方向，东侧是人行道，西侧也是人行道，坡度为10%，现场道路为沥青路面，路面完好，干燥，视距50米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

死者信息：廖某平，男，汉族，群众，已婚，1982年11月生，居民身份证号：522132198211XXXXXX，户籍地址：贵州省遵义市习水县，现居住地：贵州省遵义市播州区。

此次事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），本次事故造成直接经济损失人民币116.75万元。

（七）事故处置情况

接到报警后，市公安交通管理局城市五大队二中队组织警力

于2时 2分赶到事故现场，开展调查取证工作；城市五大队相关领导和播州区龙坑街道分管领导也立即赶到事故现场，开展事故善后处置，安抚受害人家属。此次事故应急救援迅速，处置得当，未发生社会负面舆情。

二、事故原因

（一）事故直接原因

经调查认定，机动车驾驶员在事故发生前持续加速行驶，以超过道路限定速度117%的速度通过事故人行横道，遇正在通过的行人时无法避让，是造成本次事故的直接原因。

（二）直接原因分析

一是机动车驾驶员在驾驶机动车时，未受到动态监控的提醒，持续超速行驶，超速幅度达到117%；

二是机动车驾驶员严重超速行驶，遇到正在通过人行横道的行人时无法避让。

三、事故暴露的主要问题

贵州省遵义XX出租汽车有限公司安全生产主体责任落实不到位，对本次事故的发生负有管理责任。**一是**安全生产管理制度落实流于形式，2024年1至5月份，该公司所属车辆在播州区辖区内发生道路交通违法行为132起，针对多起违法行为公司未按照建立的考核管理制度进行处理；**二是**动态监控管理不到位，制定有动态监控管理制度，一车队虽明确有监控管理员，但在实际开展车辆动态监控管理过程中，未按照动态监控管理制度

要求，对公司运输车辆开展24小时不间断监管提醒，致使公司车辆及驾驶员违法违规行为未得到及时处置，长期存在失管、脱管现象[1]；**三是**推进重大事故隐患自查自改工作不力。事发前，公司未认真组织人员学习《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，未建立健全重大事故隐患自查自改常态化机制，未对照道路运输领域重大事故隐患判定标准开展自查自改。致使事发前后，公司动态监控方面存在的重大事故隐患持续未消除[2]。

四、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人员处理的建议

1.段某，男，贵CD646**号小型轿车驾驶人。在事故发生前持续加速行驶，以超过道路限定速度117%的速度通过事故人行横道，遇正在通过的行人时无法避让，造成本次事故的发生，对事故的发生负直接责任，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关处理。

依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第三十九条的规

---

[1]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条　监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管理机构应当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾驶员。

[2]《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条第三项：道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（三）所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计10分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的；

定，建议由遵义市交通运输局撤销其从业资格证。

2.杨某林，男，遵义XX出租汽车有限公司经理。公司安全生产第一责任人，对事故发生负有领导责任，建议移送遵义市交通运输局处理。

3.肖某，男，遵义XX出租汽车有限公司副经理（分管安全）。对公司安全生产督导检查不力，对事故发生负有领导责任，建议该公司按照内部管理制度对其进行处罚，并将处理结果报播州区应急管理局。

4.赵某明，男，遵义XX出租汽车有限公司安全技术科科长。对事故发生负有领导责任，建议该公司按照内部管理制度对其进行处罚，并将处理结果报播州区应急管理局。

5.穆某芳，男，遵义XX出租汽车有限公司一车队车队长。对事故发生负有领导责任，建议该公司按照内部管理制度对其进行处罚，并将处理结果报播州区应急管理局。

（二）对责任单位处理的建议

贵州省XX出租汽车有限公司。未认真履行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定，落实安全生产主体责任。对本次事故的发生负管理责任，建议移送遵义市交通运输局处理。

五、事故防范措施工作建议

为深刻汲取此次事故教训，避免和预防类似事故再次发生，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）贵州省遵义XX出租汽车有限公司

进一步落实企业安全生产主体责任，一是完善安全生产管理

制度，明确各级管理人员的职责，确保制度执行到位，并定期开展安全生产检查，及时发现和整改安全隐患，杜绝制度流于形式的现象；**二是**组织企业管理人员和驾驶员认真学习《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》，确保全员掌握标准内容。建立健全重大事故隐患自查自改常态化机制，定期对照标准开展自查，及时发现并消除隐患；**三是**严格按照《道路运输车辆动态监督管理办法》要求，落实24小时不间断监控，确保监控人员实时分析、处理车辆行驶动态信息，对监控中发现的超速、疲劳驾驶等违法行为，及时提醒驾驶员纠正，并记录存档，对拒不改正的驾驶员，立即采取措施并上报处理。

（二）播州区龙坑街道办事处

要加强交通安全宣传教育，充分利用社区活动和公告等发布交通安全提示，提高行人和驾驶员的安全意识；根据辖区交通流量合理设置优化交通协管员，在高峰时段，增派交通协管员或志愿者，协助公安交警维护斑马线附近的交通秩序；定期排查斑马线及其周边设施，确保设施完好、交通标志、标线清晰可见。

（三）红花岗区交通运输局

要持续加大对出租客运企业安全管理力度，督促企业切实履行安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产管理制度，进一步加强出租客运车辆驾驶员聘用、实时管理以及车辆动态监管等关键环节的安全风险管控。

（四）遵义市公安交通管理局城市五大队

进一步加大路巡路查力度，在重点路段、重点时段加大对机动车斑马线不礼让行人违法行为打击力度，引导机动车驾驶人养

成斑马线礼让行人习惯。

播州区龙坑街道“5·27”一般
道路交通事故调查组