

靖西市湖润镇三叠岭路段“3.8”道路交通事故调查报告

2023-07-14 17:11 来源：靖西市应急管理局

2023年3月8日，靖西市湖润镇三叠岭路段生一起道路交通安全事故，造成一人死亡、一人受伤，直接损失1.5万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，市人民政府立由市委常委、市人民政府副市长为组长，市应急局、市公安交警大队、市交通运输局、市人力资源和社障局、市文化体育广电和旅游局、市总工会、湖润镇人民政府相关人员为成员的事故调查组，并邀请市纪委作为监督，要求全力抢救伤员，做好善后工作，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、效”的原则展开事故调查工作，查明事故原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处议和防范措施建议，认真吸取教训，采取有力措施，严防此类事故再次发生。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 事故当事人情况

1.苏文强，男，1975年10月13日出生，户籍所在地：广西北海市海城区****，身份证号45050119**********。持“A1A2B”类机动车驾驶证，驾驶证号：45050119**********。初次领证日期：105月10日，有效至2024年05月10日。交通方式：驾驶桂E27893号大型普通客车。经委托检验鉴定，对苏文取的血液样本未检出乙醇含量。

2.陈凤桥，女，1970年10月24日出生，户籍所在地：广西靖西市湖润镇新灵村****，身份证号45262619**********。交通方式：未取得机动车驾驶证驾驶无牌二轮摩托车。

3.黄瑾秋，女，2019年10月18日出生，身份证号码：45108120**********。系靖西市湖润镇湖润中心园小班学生，现住址广西靖西市湖润镇新灵村****。交通方式：搭乘二轮摩托车。

4.黄忠潮，男，1989年02月15日出生，户籍所在地：广西百色市田阳区五村镇大路村*****，身份证45262219**********。持“A2”类机动车驾驶证，驾驶证号码：45262219**********。初次领证日期：2011年02日，有效至2027年06月02日。交通方式：驾驶桂AS7532号重型半挂牵引车牵引桂AQ937挂号重型罐车车。经委托检验鉴定，对黄忠潮提取的血夜样本未检出乙醇含量。

（二）事故车辆情况

1.桂 E27893号大型普通客车，行驶证登记所有人：北海市万泰旅游客运有限公司，行驶证登记住址：北海市西南大道西58号嘉和丽景大厦2幢2503号，品牌型号：宇通牌ZK6128HQB5Y,车辆识别代号：LZYTATF67J104****。发动机号：1618F079856,使用性质为旅游客运，注册日期：2018年11月06日，检验有效期至2023年11月30日，核定载人数53人。机动车交通事故责任强制保险投保单位：中国人寿财产保险股份有限公司北海市中心支公司，保险单号 ：660507202245052100065 2。保险期限： 2022年07月10日00时00分起至2023年07月09日24时00分止。机动车商业保险投保单位：中国人寿财产保险股份有限公司北海市中心支公司，保险单号：660521202245052100056 6。保险期限：2022年07月10日00时00分起至2023年07月09日24时00分止。客运承运人责任保险投保单位：中国人寿财产保险股份有限公司北海市中心支公司，保险单号：661542202245052100007 9。保险期限：2022年09月06日00时00分起至2023年07月09日24时 00分。经委托检验鉴定：桂 E27893 号大型普通客车事发前的行驶速度约为48 km/h -50 km/h。

2. 未悬挂机动车号牌二轮摩托车，车辆品牌：五羊本田牌。车身颜色：黑色，车辆识别代号：LWBPCJDA3G100****。经委托检验鉴定：无号牌二轮摩托车事发时的行驶速度无法计算。

3. 桂 AS7532 号重型半挂牵引车，行驶证登记所有人：南宁鹏泰汽车运输有限公司，行驶证登记住址：南宁市金凯街道高岭村四厦坡九组南尾塘山坡广西榄树园农业科技有限公司场地内103号，品牌型号：牌ZZ4257V324HE1B。车辆识别代号：LZZ1CLVB7KA55****。发动机号：191117239207。使用性质为货运，注册日期：2020年01月18日，检验有效期至2024年01月31 日，整备质量8800km,准牵引总质量40000kg。机动车交通事故责任强制保险投保单位：中国人民财产保险股份有限公司南宁市分公司，保险单号：PDZA202345010000058621。保险期限：2023年02月23日00时00分起至2024年02月22日24时00分。机动车商业保险投保单位：中国R 人民财产保险股份有限公司南宁分公司，保险

PDAA202345010000056987。保险期限： 2023年03月04日00时00分起至2024年03月03 日24时止。桂AQ937挂号重型罐式半挂车：行驶证登记所有人：广西鹏鹄贸易有限公司，行驶证登记住址：南西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场6栋九层911号办公司，品牌型号：东润牌WSH9403GFL。识别代号：LA9942F34E0WSH183。发动机号：无使用性质为货运，注册日期：2014年11月26日，检验有效2023年11月。经委托检验鉴定：桂AS7532号重型半挂牵引车牵引桂AQ937挂号重型罐式半挂车事发时的行度约为30km/h-31km/h。

（三）事故道路和交通环境情况

事故现场位于G359 线987KM+970M(湖润镇三叠岭路段), 路面性质为湿沥青路面，呈南北走向，南路往湖润街方向，北向道路往化峒街方向，东向为山体，西向为山涯，现场道路分为双向两车道，划设有分道虚线，东、西两侧车道宽度均为330CM, 东、西两侧路肩宽分别为80CM、70CM, 道路坡度为4度场勘查在白天自然光条件下进行，以道路东侧988KM 公里桩为基准点，以道路西侧白实线为基准线进量定位。

（四） 当日天气情况。

经询函市气象局证明：根据我市区域自动气象站数据显示，靖西市湖润站点2023年3月8日7-9时极大为1.3m/s累计雨量0.2毫米，全市出现轻雾天气。

二、 事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023年03月08日08时00分许，苏文强驾驶桂E27893号大型普通客车(核载53人，实载48人)沿G359由湖润街往化峒街方向行驶，至G359线987KM+970M (湖润镇三叠岭路段)时，越过道路中心虚线，超越前方行驶由黄忠潮驾驶的桂AS7532号重型半挂牵引车牵引的桂AQ937 挂号重型罐式半挂车，在超越过程中与方驶由陈凤桥驾驶并搭载黄瑾秋的无号牌二轮摩托车发生刮碰，后又与桂AS7532号重型半挂牵引车发生碰撞成黄瑾秋当场死亡、陈凤桥受伤，三车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，靖西市公安交警、应急局、市人民医院、湖润镇人民政府人员立即行动，于第一时到现场，并与当地群众一起开展救援工作。8时40分许，伤者陈凤桥由市人民医院救护车送到人民医院救于当日21时转到右江附属医院救治，现正在住院治疗。

三、 事故发生的原因和事故性质

（一） 事故发生的原因

经现场勘查、调查取证、检测鉴定等措施，证实：2023年3月8日8时许，苏文强驾驶桂E27893号大型客车至G359线987公里+970米处(靖西市湖润镇三叠岭路段)时，实施了与对面来车有会车可能时超车的交通行为，是导致“3·8”事故发生的直接原因，承担本事故的全部责任。陈凤桥实施了未取得机动车驾驶证驾驶车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的交通违法行为，但陈凤桥的两项交通违法行为与此事故发生不存在因果关系，不承担本事故的责任。黄忠潮和黄瑾秋无导致该事故发生的交通违法行为，不承担本事故的责任。

（二）事故性质

调查组经调查核实相关事实认为，苏文强违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第二项“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：(二)与对面来车有会车可能的。之规定，导致“3·8”道路交通事故发生，造成人员伤亡的一般生产安全责任事故。

四、 对事故有关责任人员的处理建议

(一）追究桂E27893号大型普通客车驾驶员苏文强刑事责任。

苏文强，男，北海市万泰旅游客运有限公司驾驶员。于2023年3月8日8时许，驾驶桂E27893号大型客车在 G359 线987公里+970米(靖西市湖润镇三叠岭路段)实施与对面来车有会车可能时超车的交通违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第二项“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：(二)与对面来车有会车可能的。”之规定，导致“3·8”道路交通事故发生，造成人员伤亡，应当承担此事故的全部责任，其涉嫌交通肇事罪，应当依法追究其刑事责任。

(二) 对陈凤桥的交通违法行为予以行政处罚。

陈凤桥，女，摩托车驾驶员。于2023年3月8日8时，驾驶无号牌二轮摩托车在G359 线987公里+970米(靖西市湖润镇三叠岭路段)实施未取得机动车驾驶证摩托车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的交通违法行为，分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十一条第一款“驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。”、第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”之规定，虽然其违法行为与3·8”道路交通事故的发生不存在过错关系，但也应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》有关法律法规予以处罚。

（三）经事故调查组调查取得的证据，北海市万泰旅游客运有限公司在该事故中不承担责任。

五、 整改措施及建议

(一) 加大道路隐患排查治理。会同道路运输行业管理部门加大道路隐患排查治理力度，特别是加大对标志和标线等道路交通安全设施缺损、可能影响行车安全的障碍物的排查力度，对于排查出来的隐患要严格按

准、规范的要求，认真进行整改，对于不能整改的隐患，要立即上报上级行业管理部门，协调有关部门进改，确保隐患得到及时治理。

(二)加强路面秩序巡查力度。严格按照《交警队正规化建设标准》要求配齐、配强执勤警力，督促民员严格按照《公路巡逻民警队警务工作规范》(公安部116号令)要求，加强勤务管理和路面管控力度，严厉证照不全和“三超一疲劳”等严重交通违法行为。

(三)加强对广大交通参与者的交通安全宣传教育。

“3.8”道路交通事故调查组

2023年7月6日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西百色靖西市人民政府办公室 承办单位：靖西市融媒体中心
地址：靖西市新靖镇金山街116-1号 技术支持：0776－6212058（仅受理网站建设维护问题）
桂公网安备 45102502000111 号 桂ICP备10006102号 网站标识码:4510250001