沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故
调查报告

沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故

调查组

2026年8月

目　录

一、 事故基本情况.....2
（一）事故单位概况.....2
（二）事故发生经过.....2
（三）事故现场情况.....2
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
（五）其他情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）应急处置情况.....5
（二）事故报告情况.....5
（三）善后处置情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）原因分析.....6
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
四、有关单位履职情况.....9
（一）威远立航物流有限公司.....9
（二）威远县交通运输局.....10
（三）沿滩区交通运输局.....10
（四） 邓关街道办事处.....11
五、调查发现的其他问题.....12
六、事故有关单位及人员处理建议.....12
（一）免予追责人员建议.....12
（二）移送司法机关处理的人员建议.....12
（三）事故责任单位的处理建议.....12
七、事故教训.....13
八、事故防范措施及建议.....13
（一）威远立航物流有限公司.....13
（二） 威远县交通运输局.....13
（三） 沿滩区交通运输局.....14
（四） 邓关街道办事处.....14

沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故调查报告

2026年3月23日7时2分许，自贡市沿滩区盐运大道100米处，发生一起道路交通事故，造成2人死亡。直接经济损失约158万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等规定，自贡市沿滩区人民政府成立了由邓关街道办事处、区交通运输局、区应急管理局、区总工会、区公安分局、自贡市公安局交通管理支队直属四大队派员组成的沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）。同时，邀请区检察院参加事故调查，区纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：**沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故是一起因货车驾驶员驾驶时对路面动态观察不足，转弯时操作不当，摩托车驾驶员未取得机动车驾驶证且饮酒后驾驶机动车不按规定车道行驶，造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

威远立航物流有限公司（以下简称立航公司）：统一社会信用代码：91511024MAEN19QT6F；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：四川省内江市威远县严陵镇步行街78号1幢附115号；法定代表人：雷某某；注册资本：壹拾万元整；成立日期：2025年6月11日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）、机械设备租赁等；登记机关：威远县行政审批局；登记日期：2026年4月3日。中华人民共和国道路运输经营许可证：川交运管许可内字511024100311号；经营范围：道路普通货物运输；许可有效期起2025年6月18日至2029年6月17日；发证机关：威远县行政审批局。

（二）事故发生经过

2026年3月23日，张某驾驶川K00601D重型自卸货车由富顺城区方向经盐运大道釜溪河大桥右转往沿滩城区方向行驶，7时2分许，在由釜溪河大桥右转驶入G348国道时，侵入右侧非机动车道，与未取得机动车驾驶证的李某饮酒后驾驶并搭乘周某某的川CGQ560普通二轮摩托车发生碰撞，造成李某、周某某当场死亡。


（三）事故现场情况

根据2026年4月24日自贡市公安局交通管理支队直属四大队出具的《道路交通事故认定书》（第510311120260000021号）显示事故现场位于盐运大道与348国道交叉路口，盐运大道富顺

至G348国道方向一侧为五车道，宽13.5米，从左至右分别为左转车道、直行车道、直行车道、右转车道及非机动车道，其中右转车道宽2.9米，非机动车道宽1.85米。路口处施划有人行横道线，路面为完好的潮湿沥青路面。



沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故现场照片



沿滩邓关“3·23”一般道路交通事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：2人死亡。

姓名	性别	年龄	身份证号码	伤亡情况
李某	男	52岁	51032219740702xxxx	死亡
周某某	女	51岁	51032219750409xxxx	死亡

2.直接经济损失：158万元。

（五）其他情况

1.驾驶员情况

张某，男，川K00601D重型自卸货车驾驶人，威远县庆卫镇人。驾驶准驾车型：A2；机动车驾驶证证号：51102419771025xxxx；发证机关：四川省内江市公安局交通警察支队；初次领证时间：2006年5月18日；审验有效期至2037年10月15日。从业资格证初次领证时间：2006年5月30日，审验有效期至2026年9月13日。张某于2026年2月24日—27日接受了威远立航物流有限公司对其开展的4天（29学时）的入职（三级）安全培训，培训内容有4项厂级岗前培训、5项部门级岗前培训、5项车间级岗前培训、5项班组（岗位）级培训；于2026年2月27日与威远立航物流有限公司签订了驾驶员安全承诺书。

2.事发重型自卸货车及经营权证情况

川K00601D重型自卸货车于2025年9月28日上户，业户名称为威远立航物流有限公司，2025年9月20日取得威远县交通运输局向事发车辆核发的《中华人民共和国道路运输证》。事发车

辆保险由威远立航物流有限公司购买。

3.事发普通二轮摩托车及驾驶员持证情况

川CGQ560普通二轮摩托车于2021年12月16日上户，所有人为李某，检验有效期止为2023年12月31日，机动车状态为超期未检验，驾驶员李某未取得机动车驾驶证。

4.合同签订情况

事发时，张某与威远立航物流有限公司已签订正式聘用合同，合同期限自2026年2月27日起至2029年2月26日止。

5.天气状况

事故发生时为清晨，天气阴。

二、事故应急处置及评估情况

（一）应急处置情况

事故发生后，张某于2026年3月23日7时5分拨打了120急救电话及110报警电话；7时22分，自贡市公安局交通管理支队直属四大队工作人员到达现场，对事故现场进行了勘查，形成了《道路交通事故现场勘查笔录》；7时30分，120救护车到达现场对李某、周某某采取急救措施，随后两人经现场抢救无效宣布死亡。驾驶员张某配合工作人员开展应急处置工作。

（二）事故报告情况

2026年3月23日7时5分许，张某拨打了120急救电话及110报警电话，并向威远立航物流有限公司负责人李某某报告了事故情况，威远立航物流有限公司负责人李某某于7时43分许

向威远县交通运输局报告了事故情况。7 时 53 分，直属四大队分别向区应急管理局、区政府办报告了事故情况，8 时 30 分，区应急管理局向市应急管理局报告了事故情况。

（三）善后处置情况

事故发生后，威远立航物流有限公司及张某积极安抚死者家属。2026 年 3 月 26 日，死者李某、周某某火化安葬完毕。5 月 28 日，张某与死者家属签订了《交通事故调解协议书》，事故未造成更大的社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，张某立即拨打了 110 报警电话和 120 急救电话，自贡市公安局交通管理支队直属四大队、120 救护车及时赶到现场处置事故；邓关街道交通劝导员事发时正在现场，事故发生后劝导员向街道报告事故情况，街道相关人员及时赶到现场维护秩序并做好善后工作。威远立航物流有限公司主要负责人收到事故情况报告后于 1 小时内向威远县交通运输局报告事故情况，配合有关部门调查，并做好家属安抚工作和善后工作，本次事故应急处置总体及时有序。

三、事故原因分析

（一）原因分析

驾驶员张某驾驶川 K00601D 重型自卸货车上道路行驶对路面动态观察不足，右转弯过程中未观察右侧车道车辆状态，且右转弯时操作不当，在车道内提前向右转弯并驶入右侧非机动车道，

驶入路口后与非机动车道内右转驶入路口由李某驾驶的川CGQ560普通二轮摩托车发生事故，是该起事故发生的主要原因；死者李某未取得机动车驾驶证，且饮酒后驾驶机动车不按规定车道行驶，是该起事故发生的次要原因；死者周某某不承担该起事故责任。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.司法鉴定情况

（1）川K00601D重型自卸货车鉴定意见。2026年4月13日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕车鉴字第0248号）鉴定意见：川K00601D重型自卸货车转向系、制动系、行驶系、转向信号灯的安全技术性能，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定；川K00601D重型自卸货车侧面防护装置的安全技术性能，符合GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》之规定；川K00601D重型自卸货车间接视野装置的安全技术性能，符合GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》之规定。

（2）川CGQ560普通二轮摩托车鉴定意见。2026年4月13日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕车鉴字第0247号）鉴定意见：川CGQ560普通二轮摩托车制动系、转向系、行驶系的安全技术性能，符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定；川CGQ560普通二轮摩托车加装了2块规格各为12V的蓄电池。

（3）死者李某鉴定意见。2026年3月27日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕病鉴字第0057号）鉴定意见：被鉴定人李某符合交通事故致胸腹部开放性毁损伤死亡。被鉴定人李某的死亡后果与本次交通事故之间存在因果关系。

（4）死者周某某鉴定意见。2026年3月27日，四川联立司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（川联立司鉴中心〔2026〕病鉴字第0056号）鉴定意见：被鉴定人周某某符合交通事故致头、颈、胸腹部毁损伤死亡。被鉴定人周某某的死亡后果与本次交通事故之间存在因果关系。

2.道路交通事故认定情况

2026年4月24日，自贡市公安局交通管理支队直属四大队出具的《道路交通事故认定书》（第5103111202600000021号）载明：张某的行为违反了四川省《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。李某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”之规定、第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”之规定、第三十六条“根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机

动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。”之规定。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二)项之规定，认定：张某在此次事故中承担主要责任，李某承担此事故次要责任，周某某不承担此事故责任。

四、有关单位履职情况

（一）威远立航物流有限公司

威远立航物流有限公司主要负责人为总经理李某某，公司内设5个科室，分别为安全科、办公室、运营科、车技科、财务科。该公司成立了安全生产委员会，总经理任主任，并明确了安全生产委员会及其成员安全职责，主要负责人李某某取得了《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》（在有效期内）；建立了全员安全生产责任制，明确了各岗位职责，2026年每月均召开一次安全工作会议，有相关文字记录及人员签到；制定了包含全员安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全生产目标考核与奖惩制度、安全生产工作会议管理制度、隐患排查治理和防控管理制度、车辆技术管理制度、驾驶员行车安全档案管理制度、卫星定位装置及监控平台管理制度、安全生产事故统计报告制度、应急救援预案管理制度等安全生产规章制度，并按照制度落实各项工作；张某2026年2月24日来到公司，公司对其驾驶相关资质进行了审查，并对其开展了为期四天（共29学

时）的入职（三级）安全培训并考核，经公司负责培训的人员和张某签字确认，均有记录，符合新进员工教育培训的规定；按照1%的上年度营业收入预算安全经费投入，有年内开支记录；制定了2026年应急救援预案演练计划；对车辆运行状态运用GPS监控系统进行动态监控，并开展安全隐患排查整治工作，建立台账记录车辆技术等级评定、二维维护、维修保养、车辆安全检查、动态监控等；及时、如实报告了事故情况。此次事故未发现有履职不到位的情况。

（二）威远县交通运输局

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚守底线思维和红线意识，严格贯彻落实安全生产相关要求。一是定期组织干部职工召开安全生产工作会议，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、指示批示精神和上级的决策部署，结合行业特点对辖区交通运输领域企业开展了安全生产工作会议；二是按照“三管三必须”要求，进一步明确主要负责人、分管负责人工作职责，对各办公室的安全生产工作职责进行了进一步细化；三是通过线上宣传和线下检查相结合的方式，督导辖区交通运输领域企业做好安全生产工作。此次事故未发现有履职不到位的情况。

（三）沿滩区交通运输局

紧扣上级安全生产相关部署，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手推进道路交通安全履职工作，常态化召开专题会议部署工作、组织企业学习各类安全法规及整治方案。落实治本攻坚行动，推进农村公路新建改造与安全生命防护工程建设。全面开展公路运营、道路运输领域隐患排查，2025年3月至2026年3月排查公路运营领域隐患共113个(一般隐患110个、重大隐患3个)，全部完成整改。联合交警开展治超、打击非法营运等打非治违行动，从严落实车辆动态监管与驾驶人记分管理制度，2025年3月至2026年3月查处违法行为72起、罚款1.6万元(不包括交警改型超载处罚)，查处客运市场非法营运58起、罚款21.24万元。从严抓好行业源头监管，规范企业安全管理、车辆审验与企业安全评估工作。分时段组织多场安全生产专题培训，多次约谈违法违规运输企业。严格落实24小时值班值守，分年度开展多场次交通、消防、防汛保畅应急演练，辖区道路交通安全形势总体稳定。此次事故未发现有履责不到位的情况。

（四）邓关街道办事处

邓关街道履行道路交通安全属地管理职责，聚焦G348 等国省干道，依托一级警保合作站打造综合服务驿站，设置7处劝导点，整合监控、新增摄像头及无人机巡查实现路网风险预警。2025年以来，联合相关部门拉网排查道路隐患并闭环整改，定点+流动巡逻查处交通违法150余起，建立重点驾驶人档案，常态化开展企业安全教育与失驾人员警示宣传。通过入户普法、发放反

光防护用品、张贴反光标识、签订出行承诺书、开设违法人员警示教育室等方式广泛开展宣传。此次事故未发现有履责不到位的情况。

五、调查发现的其他问题

威远立航物流有限公司2026年度安全生产费用使用计划表中未列明2025年度收入情况；2026年3月23日安全专题会议记录参加人员签字不完整。

六、事故有关单位及人员处理建议

（一）免予追责人员建议

李某，男，川CGQ560普通二轮摩托车驾驶员，未取得机动车驾驶证，且饮酒后驾驶机动车不按规定车道行驶。其行为及过错是此次事故发生的次要原因，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）移送司法机关处理的人员建议

张某，男，川K00601D重型自卸货车驾驶员，安全风险意识不强，行车中对路面动态观察不足，驾驶时操作不当，对事故发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，建议由公安机关依法依规进行处理。

（三）事故责任单位的处理建议

威远立航物流有限公司。经调查，未发现该公司存在与本次事故发生有因果关联的履职不到位情况，建议不予追究其责任。调查发现威远立航物流有限公司存在的其它问题线索，建议移交威

远县交通运输局依法依规处理。

七、事故教训

货车驾驶员在行驶途中对道路路面动态观察不够细致，处置操作不当，安全驾驶意识薄弱。二轮摩托车驾驶员无证驾驶、饮酒后驾车上路，且未按规定车道通行，最终导致事故发生。

八、事故防范措施及建议

（一）威远立航物流有限公司

要深刻汲取本次事故教训，全面开展自查自纠，切实压紧压实企业安全生产主体责任。常态化组织驾驶员开展交通安全警示教育与实操培训，严格规范驾驶人员作业操作流程，引导驾驶员养成转弯前环视确认车辆周边路况、规避视野盲区的良好驾驶习惯。加强内部安全管理，明晰各级管理人员安全监管职责，推动各项安全管控举措落地见效，持续提升企业整体安全管理效能。筑牢企业安全生产根基，健全风险防控体系，切实提升道路运输事故预防处置能力，坚决防范同类事故重复发生。

（二）威远县交通运输局

要依托安全生产治本攻坚三年行动、道路交通安全百日攻坚、交通隐患“大排查、大曝光、大整治”系列专项整治工作，聚焦企业主要负责人安全履职、车载动态监控值守、企业违法违规处置等关键管控要点，持续加大行业常态化巡查与行政执法力度。对隐患突出、风险等级较高的物流企业采取约束性监管措施，倒逼运输企业落实安全生产主体责任，持续强化全体货运驾驶员安

全履职意识。持续深化道路运输领域风险辨识与隐患闭环治理，从源头管控道路运输安全风险，减少各类道路交通安全事故的发生。

（三）沿滩区交通运输局

要压实货运行业属地监管责任，依托各类交通专项行动督促辖区货运企业安全履职。实行企业分级管控，加密高风险企业检查频次，重点整治超载、超限、超速、疲劳驾驶等隐患。组织开展货运车辆执法，常态化抽查企业动态监控并督促闭环整改。开展货车事故专题警示教育，杜绝安全培训流于形式。定期研判货运事故、违法高发风险，精准开展专项治理，从严处置隐患反复反弹企业，严防同类亡人事故发生。

（四）邓关街道办事处

持续开展常态化以案释法宣传，聚焦货车驾驶员、农村两轮车驾乘两类重点群体，重点围绕货车视觉盲区、无证驾驶、酒驾醉驾、车辆逾期未检等突出违法风险开展警示教育。全面排查客货混行重点路段，优化路口交通配套设施，增设转弯警示标识与隔离防护装置。早晚高峰安排劝导员定点值守，现场劝阻、纠正各类危险骑行行为。