索 引 号： 764758786/202606-00001
信息分类： 事故通报
内容分类： 其他,其他
发布机构： 萧县应急管理局
成文日期： 2026-06-01
发布时间： 2026-06-01 17:16
文　　号：
有 效 性： 有效
废止时间： 暂无
关 键 词：
名　　称： 萧县张庄寨“6·13”一般道路交通事故调查报告
审 核 人： 初审：汪晓婵　复审：姚浩　终审： 胡波

萧县张庄寨“6•13”一般道路交通事故调查报告

发表时间：2026-06-01 17:16　信息来源：萧县应急管理局　阅读人次：340

2025年06月13日05时许，G237国道萧县张庄寨镇张洪路交叉路口发生一起一般道路交通事故，一辆重型半挂牵引车与一辆电驱动两轮车发生碰撞，造成2人死亡，直接经济损失人民币200.2万元。

事故发生后，市县党委政府负责同志高度重视，先后作出批示，要求妥善做好善后处置，查明事故原因，深刻汲取教训，以更加有力、更有针对性的措施，层层压实责任，健全防范机制，坚决防范遏制重特大事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，经县政府同意，县应急管理局牵头成立了由县应急、公安、交警、公路、工会等部门组成的萧县张庄寨“6·13”一般道路交通事故调查组，并邀请县纪委监委及县人民检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：该起一般道路交通事故是一起因重型半挂牵引车驾驶人员疏于观察，加之相关车辆存在违法违规行为造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

阳信运通运输有限公司。重型半挂牵引车登记车主，法人代表：王*东；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：危险货物运输（2类、3类、4类1项、4类3项、5类1项、8类、

医疗废物）（剧毒化学品及爆炸品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2025年6月13日05时许,薛*响驾驶重型半挂牵引车沿G237国道由南向北行驶至萧县张庄寨镇张洪路交叉路口南侧，与路东侧由南向北向左转弯电驱动两轮车（驾驶人苗*亭，乘员苗*馨）发生碰撞，造成电驱动两轮车驾乘人员苗*亭、苗*馨2人当场死亡。

（三）事故道路基本情况

1.道路基本情况。事故地点位于G237国道萧县张庄寨镇张洪路交叉路口南侧路段,G237国道呈南北走向，沥青路面，张洪路呈东西走向，沥青路面，G237国道路面全宽14米，双向两条机动车道，两条非机动车道，机动车道之间以单白虚线分隔，机动车道宽4米，机动车道与非机动车道之间以单白实线分隔，单向一条非机动车道宽3米，该路段限速60公里每小时，张洪路路宽5.5米，机非混合车道。

2.道路管养情况。G237国道管养单位为宿州市公路管理服务中心萧县分中心，经查，2025年6月12日宿州市公路管理服务中心萧县分中心对该路段建立了巡查记录及隐患整治台账。公路日常养护巡查记录上午7点30分至11点30分、下午2点30分至6点00分，对G237、S403、S405进行巡查，G237K206+300道口柱歪斜，K218+700路面抛洒泥土，S405K204+200占用路肩放置板材，全线桥涵完好。

3.道路日常监管情况。事发路段交管工作由宿州市萧县交通管理大队酒店中队负责，中队日常设有四个班组，班组一接处警、班组二路面违法查处，班组三值班备勤巡逻防控，班组四轮休。主要开展路面巡逻执法、安全隐患排查等工作。事发当日为中队长彭*班组驻勤，事故发生时彭*正带队在国省道开展巡逻工作。

2025年6月12日8时许，值班领导中队长彭*带领辅警在大屯镇旗杆楼处理交通事故，值班民警刘*等在酒店镇艾尚驾校进行交通安全宣传，10时许，交警大队教导员付*虹到中队传达中央八项规定精神专题警示教育各项会议精神，并对中队全体民辅警进行警示教育。下午走进张庄寨中学进行张贴交通安全海报，深入大屯镇南海村、高楼村田间地头发放交通安全宣传单。晚间在大屯镇大屯街路口进行货车违法查处。当天处罚各类交通违法行为58起，其中无证驾驶1起，未悬挂机动车号牌1起，副驾驶安全带22起，超员3起，货车违法31起，处理与调解事故2起，求助2起，巡逻防控总时长8小时之多。其它勤务时间的巡逻防控任务均能按照标准完成任务。

（四）事故车辆情况

1.重型半挂牵引车，中文品牌：豪沃牌,登记车主为：阳信运通运输有限公司，机动车状态：正常。近3年共有违法记录6条。

2.半挂车，中文品牌：正康宏泰牌，登记车主为：阳信运通运输有限公司，机动车状态：正常。近3年共有违法记录0条。

3.无号牌电驱动两轮车辆所有人：苗*亭，车辆品牌：欧派牌，车体颜色：紫黑色。

（五）事故现场勘察情况

重型半挂牵引车呈头朝北尾朝南状态，电动车位于重型半挂牵引车车辆后方14.2米处。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故共造成2人死亡。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失为：200.2万元。

（七）其他情况

事故当天晴，多云，气温17℃-28℃，事发时无降水现象，能见度良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025年6月13日05时59分许，萧县公安局交警大队事故处理中队接110指令，匿名电话报警称：在萧县张庄寨镇街上，一辆货车撞到电动车，伤一人。接警后事故中队值班民警迅速赶赴现场勘察处置，立即将现场情况报告萧县公安局交警大队大队。8时20分许，事故现场勘查及救援清理完毕，事发路段恢复车辆正常通行。

（二）事故接报及响应情况

接报后，宿州市交警支队、萧县公安局、萧县公安局交通管理大队、张庄寨人民政府等单位负责同志第一时间赶到事故现场指导事故处置、调查和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

医疗机构人员到达现场后确认电驱动两轮车驾乘人2人已当场死亡。萧县和张庄寨镇成立善后工作专班，对死者家属采取“一组一人一策”开展接待和抚慰工作，畅通沟通渠道，主动了解并帮助解决相关诉求。截至目前，2名死者尸体已火化并完成丧葬后事。相关人员及家属对善后工作表示满意。由于善后工作组织严密，措施得当，未产生矛盾外溢，以及信访投诉、网络舆情等衍生事件。

（四）事故应急处置评估

“6·13”道路交通事故发生后，事故信息报送、流转及时流畅，相关部门反应迅速、协调配合到位，舆情发布及善后处理工作稳妥有序。本次应急处置工作总体规范有序、科学高效，未发生次生、衍生事件，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.电驱动两轮车驾驶人苗*亭安全意识淡薄，未佩戴头盔驾驶电驱动两轮车进行左转弯未确保安全。

2.重型半挂牵引车驾驶人薛*响驾驶机动车疏于路面的观察。

（二）相关检验检测和鉴定情况

1.死亡原因鉴定情况

被鉴定人苗*亭符合交通事故所致开放性颅脑损伤死亡征象;被鉴定人苗*馨符合交通事故所致开放性颅脑损伤死亡征象。

2.事故相关人员鉴定情况

经对重型半挂牵引车驾驶员薛*响进行相关鉴定，毒品检测结果呈阴性，全血液中未检出乙醇含量。

3.事故相关车辆鉴定情况。

（1）重型半挂牵引车由南向北行驶至事故地点时，其车身前侧右部先与头朝西北尾朝东南状态行驶的无号牌电动自行车车上人员发生碰撞，致无号牌电动自行车向右侧翻倒地，车上人员跌落，后重型半挂牵引车车身底盘前部构件及其车轮又与无号牌电动自行车车身左侧及车上人员发生刮碰及碾压成立。

（2）重型半挂牵引车视频画面中通过基准线时的行驶速度约为13km/h。

（3）因鉴定条件不足，无法确认无号牌电驱动两轮车事发时车辆行驶速度。

（三）公安交管部门对事故认定情况

根据市交警支队出具的《宿州市萧县“2025.06.13”一次死亡2人道路交通事故深度调查报告》，重型半挂牵引车驾驶人薛*响和电驱动两轮车驾驶人苗*亭承担本次事故的同等责任。

（四）其他可能因素分析

通过事故现场勘查、问询和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、其他突发自然灾害因素等影响。

（五）间接原因分析

1.237国道事故地点附近存在标线模糊不清、标志缺失等隐患问题。

2.萧县公安局交警大队酒店中队路面执法管控力度较弱。

3.张庄寨镇政府对群众交通安全宣传教育不到位。

四、有关责任单位、人员存在的主要问题

（一）事故相关人员

1.电驱动两轮车驾驶人苗*亭驾驶无证电动自行车上道路行驶，未佩戴头盔，转向时未停车或者减速观望确认安全后通行。

2.鲁MDQ761号重型半挂牵引车驾驶人薛*响道路行驶时疏于对路面的观察，未做到按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

（二）有关单位

1.宿州市公路管理服务中心萧县分中心作为G237国道管养单位，G237实际道路宽度、车道数量、防护等级等工程技术条件并没有得到有效改善，237国道事故地点附近存在标线模糊不清、标志缺失等隐患问题。

2.萧县公安局交警大队酒店中队，虽能落实《安徽省公路巡警中队巡逻勤务工作机制（试行）》的基本要求，但巡逻时间安排较为机械，0-6时巡逻时间多安排在0-1时（6月份以来，截至6月13日，共计10天巡逻时间在0-1时），未在事故多发时段开展巡逻管控。6月份查处电动车驾驶人、乘坐人不按规定佩戴头盔违法行为较去年同期比下降78.75%。

3.张庄寨镇人民政府，交通安全宣传教育作用发挥不足，“面对面”宣教不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

苗*亭，驾驶无牌电动自行车上道路行驶，未佩戴安全头盔，转向时未停车或者减速观望确认安全后通行，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

薛*响，重型半挂牵引车驾驶员，驾驶重型半挂牵引车道路行驶时疏于对路面的观察，未做到按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，对事故发生负有责任，由萧县交警部门依法依规处理。

（三）对有关责任单位的处理建议

1.张庄寨镇人民政府，对辖区群众常态化道路交通安全宣传教育开展不深入不细致。依据《宿州市安全生产工作行政责任追究暂行办法》（宿政发〔2011〕10号）第五条有关规定，对张庄寨镇人民政府进行通报批评，责成作出深刻书面检查，并由县政府常务负责同志约谈其主要负责人。

2.宿州市公路管理服务中心萧县分中心，作为G237国道管养单位，管养工作不深入不扎实。依据《宿州市安全生产工作行政责任追究暂行办法》（宿政发〔2011〕10号）第五条有关规定，对宿州市公路管理服务中心萧县分中心进行通报批评，责成作出深刻书面检查，并由县政府常务负责同志约谈其主要负责人。

3.萧县公安局，指导开展交通秩序管控与安全宣传工作不到位。依据《宿州市安全生产工作行政责任追究暂行办法》（宿政发〔2011〕10号）第五条有关规定，责成作出深刻书面检查，并由县政府常务负责同志约谈其负责人。

4.萧县公安局交警大队，指导县公安局交警大队酒店中队开展违法行为查处力度不到位。依据《宿州市安全生产工作行政责任追究暂行办法》（宿政发〔2011〕10号）第五条有关规定，对萧县公

安局交警大队进行通报批评，责成作出深刻书面检查，并由县政府常务负责同志约谈其主要负责人。

5.萧县公安局交警大队酒店中队，辖区交通违法行为查处不力，由县公安局交警大队进行处理，结果报县安委办。

6.阳信运通运输有限公司，萧县安委办已向阳信县安委办发函，要求对该公司进行全面检查，对存在的问题依法依规进行处理。阳信县安委办回函，阳信县交通、公安等部门已对阳信运通运输有限公司及相关驾驶人、车辆作出依法处理。

六、事故主要教训

（一）驾驶人员安全意识淡薄

涉事电驱动两轮车驾驶人缺乏交通安全常识，法律意识淡薄，风险感知能力缺失。涉事重型半挂牵引车驾驶员安全驾驶、文明驾驶能力不高，反映出部分职业驾驶员安全意识和职业素养有待加强。

（二）工作合力有待进一步提高

各相关职能部门依职责开展了日常监管工作，但在信息共享、隐患整治、协同联动等方面仍需深化，以形成对车辆、驾驶员、道路等方面更为精准、高效的全链条监管。

（三）安全宣传有待进一步加强

群众对于道路交通安全的关注度还不够，安全生产宣传工作还远未达到全覆盖、无死角的程度，宣传覆盖面仍需提高。

七、事故整改和防范措施

（一）深化协同治理力度

各乡镇（街道）、各有关部门要深刻汲取事故教训，将道路交通安全工作纳入安全生产重点工作，严格落实道路交通安全责任。要进一步强化公安交警、交通、公路、应急、属地乡镇（街道）等多方协同联动工作机制，定期开展道路交通安全风险研判，采取有效的措施防范和化解重大道路交通安全风险，坚决防范遏制道路交通事故的发生。

（二）强化道路隐患整治

各乡镇（街道）、各有关部门要加强对重点风险隐患路段排查工作，把路检路查作为隐患整治的重要抓手，提高治理成效。公路、交通、城管等部门要多渠道筹措隐患治理资金，优先保障高风险路段、事故多发路段的隐患治理投入，推动提升道路本质安全水平，切实提高道路安全通行能力。

（三）精准部署路面勤务

县公安交警大队要结合群众出行习惯、车流变化特点和事故发生规律，精准研判“一早一晚”重点时段、事故多发路段、农村道路等重点区域的交通状况，指导各交警中队精准科学部署巡逻勤务，加强对疲劳驾驶、超速行驶以及电动车不按规定佩戴安全头盔等突出违法行为的查处力度。

（四）加强安全宣传教育

各乡镇（街道）、各有关部门要深入开展交通安全主题宣传活动，针对不同群体、季节、路况特点，利用各类媒体平台，精准推送交通安全提示、警示信息，广泛开展驾驶安全知识宣传。定期曝

光典型事故案例和严重交通违法行为，以案说法，加强社会监督和舆论引导，营造安全出行的良好氛围。

扫一扫在手机打开当前页