黔西市筑大高速“6·14”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 11:22 来源：黔西市应急管理局 浏览量：100 【字体：大 中 小】 打印

黔西市筑大高速“6·14”一般道路交通事故调查报告

2023年6月14日，驾驶人龚某华驾驶川E****0号重型半挂牵引车牵引川E***5挂号重型罐式半挂车从贵阳往泸州方向行驶，23时8分许，途经筑大高速74公里加300米处时，碰撞在其前方同车道上行驶的由李某峰驾驶的宁A****5号重型半挂牵引车牵引宁D***3挂号重型仓栅式半挂车尾部，导致川E****0号重型半挂牵引车及其牵引的川E***5挂号重型罐式半挂车燃烧，造成川E****0号车驾驶人龚某华和乘车人郑某平当场死亡，宁D***3挂号车上货物、两车及公路设施受损的交通事故，此次事故直接经济损失213万余元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援处置，同时积极开展事故善后处置工作。

经报请市人民政府批复，成立由市应急管理局牵头，毕节市公安局交警支队高速一大队、市交通运输局、市总工会等单位组成黔西市筑大高速“6·14”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪检监察机关、市人民检察院派员参加事故调查工作。

作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，制定了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

1.龚某华，男，汉族，1966年10月20日出生，身份证号：5**********，住址：四川省泸州市龙马潭区，准驾车型：A2，有效期限：2024年2月3日；驾驶证档案编号：510500012226；初次领证日期：1987年2月3日，驾驶川E****0号重型半挂牵引车（牵引川E***5挂号重型罐式半挂车），在此事故中死亡。

2.李某峰，男，回族，1976年10月24日出生，身份证号：6**********，住址：宁夏回族自治区银川市金凤区长城中路丽园，准驾车型：A2型，有效期限：长期；驾驶证档案编号：640101514662；初次领证日期：2003年9月28日，驾驶宁A****5号重型半挂牵引车（牵引宁D3736挂号重型仓栅式半挂车）。

3.郑某平，女，汉族，1974年2月21日出生，身份证号：510502197402214＊＊＊，住址：四川省泸州市龙马潭区枫林街，乘坐川E****0号重型半挂牵引车，系川E****0号车押运员，押运证号：510502197402214127，有效期限至2028年5月15日，在此事故中死亡。

（二）事故车辆情况

1.川E****0号重型半挂式牵引车，发动机号码：J2009189；车辆识别代号LGTAG4DY3XJ8011192；车辆所有人：泸州某瑞物流有限公司，检验有效期至：2024年4月30日，交强险投保紫金财产保险股份有限公司，交强险保险单号205909510500230001KY，保险终止日期：2024年4月25日0时0分止；商业险投保紫金财产保险股份有限公司，商业险保单号：2050A951050023000210，保险终止日期：2024年4月25日0时0分；川E***5挂号车：车辆类型重型罐式半挂车；车辆识别代号：LDV9HRA30J1000415；检验有效期至2024年4月30日；车辆所有人：泸州某瑞物流有限公司。

2.宁A****5号重型半挂式牵引车，发动机号码：K3MD7K31577；车辆识别代号LXUG4NY36K4057619；车辆所有人：冯某菲，检验有效期至2024年6月30日；交强险投保中国平安财产保险股份有限公司，保险单号：12814103901720649749，保险终止日期：2023年7月23日24时00分止；商业险投保中国平安财产保险股份有限公司，保险

别代号LA95CNAF0G1YDA494，检验有效期至2023年9月31日，车辆所有人：高某孝。

（三）事故道路情况

事故现场位于筑大高速公路（上行线）74公里加300米处，干燥沥青路面，路面标线，公路中心虚线，路面完好，双向共四条机动车行车道，单条行车道宽为3.9米，公路两侧为波形护栏。

二、事故发生经过

2023年6月14日，驾驶人龚某华驾驶川E****0号重型半挂牵引车牵引川E***5挂号重型罐式半挂车从贵阳往泸州方向行驶，23时8分许，途经筑大高速74公里加300米处时，碰撞在其前方同车道上行驶的由李某峰驾驶的宁A****5号重型半挂牵引车牵引宁D***3挂号重型仓栅式半挂车尾部，导致川E****0号重型半挂牵引车及其牵引的川E***5挂号重型罐式半挂车燃烧，造成川E****0号车驾驶人龚某华和乘车人郑某平当场死亡，宁D***3挂号车上货物、两车及公路设施受损的交通事故。

三、应急处置情况

2023年6月14日23时8分许，毕节市公安局交警支队高速一大队指挥中心接群众报警：“在筑大高速黔西坪子收费站（贵阳往毕节方向）附近一罐车与半挂货车发生碰撞，罐车起火，人员伤亡不明”，接警后高速一大队二中队值班民警立即驱车赶到事发现场进行处置。黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应。按照现场总指挥的要求，立即开展救援处置工作，抢救被困人员。事故现场消防救援人员对燃烧罐车进行灭火应急处置，交警对事故现场进行警戒、疏导通行车辆、维持现场交通秩序，对地面痕迹、车体痕迹、人体痕迹、物证等开展现场勘查。高速公路监控中心及时进行道路安全警示提示，提醒该路段车辆减速慢行确保安全有序通过。交警对事故现场勘查完毕后，高速应急救援部门将肇事车辆拖离事发现场、清除现场残留物消除现场安全隐患，相关应急救援处置工作有序展开，15日4时20分现场应急救援处置工作基本结束，交通有序恢复。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查组认定，事故直接原因：一是驾驶人龚某华驾驶车辆在道路上行驶过程中未与前车保持必要的安全距离；二是驾驶人李某

1.驾驶人龚某华驾驶车辆在道路上行驶过程中未与前车保持必要的安全距离。驾驶人龚某华的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定。

2.驾驶人李某峰驾驶车辆牵引后部反光标志和后下部安全防护装置不符合国家标准的挂车在高速公路低速行驶。根据陕西长安大学机动车物证鉴定中心鉴定意见书SFJD20230616-82XM出具鉴定意见：“（宁A****5/宁D3736挂）碰撞瞬间行驶速度约为11km/h。”；黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书-黔中正司鉴定〔2023〕痕鉴字第521号出具鉴定意见：“宁A****5号重型半挂牵引车牵引宁D3736挂号重型仓栅式半挂车事故前后部车身反光标识、后下部防护装置安全技术状况不合格。”；驾驶人李某峰的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十六条第一款第一项：“载货汽车、半挂牵引车、拖拉机只允许牵引1辆挂车。挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置应当符合国家标准；”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第三款“同方向有2条车道的，左侧车道的最低车速为每小时100公里；同方向有3条以上车道的，最左侧车道的最低车速为每小时110公里，中间车道的最低车速为每小时90公里。道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。”之规定。

（二）事故性质

经调查组认定，筑大高速“6·14”道路交通事故是一起因驾驶人龚某华、驾驶人李某峰在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

五、处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项：“因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”之规定，对事故责任人员提出如下处理意见。

（二）驾驶人李某峰是造成此次事故的次要责任人，建议公安交通管理部门依法对其违法行为进行处理。

（三）乘车人郑某平，川E****0号车押运员，此次事故中无责任。

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议：

（一）强宣传、重实效、补短板、突出抓好道路交通安全预防工作

莲城街道办事处应高度重视高速公路道路交通安全工作，把高速公路道路交通安全工作纳入安全工作重点和主要内容，补齐道路交通安全工作的短板和弱项。突出抓好高速公路交通安全前期性工作，在道路交通安全宣传工作上、在隐患排查治理工作上用足力、铆足劲。以“小手牵大手、安全进我家”为主题强化高速公路周边村寨、学校、高速公路服务区交通安全宣传，着力于工作的实效、成效。阶段性交通安全工作要取得实实在在的效果，在事前预防上多下功夫、在前期性工作上多下功夫，防止出现“基础不牢，地动山摇”。针对高速公路交通安全工作薄弱环节，制定切实可行的工作机制、措施。进一步强化和完善高速公路多方定期联动工作机制、定期会商工作机制、定期巡查工作机制。突出抓好道路交通安全预防性工作，全面夯实道路交通安全工作的基层基础。

（二）完善高速公路执法工作机制，加强隐患排查治理工作，提高应急处置能力

毕节市公安局交警支队高速一大队，应进一步建立健全高速公路联合执法工作机制，明确“一路三方”工作责任，加强错时巡逻，提高出勤率，加大风险研判，制定有针对性联合执法检查计划和措施。强化重点路段重点治理、重点时段重点整治、重点违法行为重点整治，提升对高速公路违法违规行为的整治成效。持续强化隐患排查治理，对高速公路沿线护栏有破损、缺失、毁损的及时修复，对行人违法进入高速公路的情况，会同地方政府会商研判，持续开展严治，重在治本。提高高速公路突发事件的应急处置能力，提高各方联勤联动应急处置能力，加强经常性演练，完善应急处置工作预案，确保突发事件第一时间接警、第一时间处置、伤员第一时间得到救治，全面提高高速公路突发事件应急救援处置能力。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

2023年8月9日

上一篇：黔西市仁望高速“1·15”一般道路交通事故整改评估报告
下一篇：黔西仁望高速“1·15”一般道路交通事故调查报告

扫一扫在手机打开当前页面

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上
有害信息举报中心