黔西市黔金线“3·29”一般道路交通事故调查报告

2025-11-04 14:46 来源：黔西市应急管理局 浏览量：107 【字体：大 中 小】 打印

黔西市黔金线“3·29”一般道路交通事故调查报告

2025年3月29日，驾驶人刘某驾驶贵F****7号重型半挂牵引车牵引贵F***2挂号重型平板自卸半挂车，从定新乡方向沿黔金线往重新镇方向行驶，于19时30分许，途经黔金线23公里加500米（小地名：秦家弯）处时，因采取措施不当，导致该车失控甩尾到对向车道与对向车道行驶的驾驶人宋某权驾驶的搭乘乘车人何某贵、何某皓的未登记注册的电动正三轮载客摩托车发生碰撞后，又与对向行驶的驾驶人胡某兴驾驶的贵F****E号小型轿车发生碰撞肇事，造成未登记注册的电动正三轮载客摩托车驾驶人宋某权、乘车人何某贵和何某皓以及贵F****E号小型轿车驾驶人胡某兴受伤，三车不同程度受损的交通事故。伤者何某贵经医院抢救无效于2025年3月30日死亡，伤者宋某权经医院抢救无效于2025年4月1日死亡。此次事故直接经济损失200万余元。

事故发生后，黔西市相关单位人员及时赶赴现场，进行应急救援处置，同时积极开展事故善后处置工作。

路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查，邀请市纪委监委、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，制定了事故防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事驾驶人、乘车人基本情况

1.刘某，男，汉族，1989年2月1日出生，持"A2"型机动车驾驶证，驾驶证号码：52**********，初次领证日期：2012年3月19日，有效期限：2018年3月19日至2028年3月19日止，住：贵州省金沙县禹谟镇沙星村，驾驶贵F****7号重型半挂牵引车牵引贵F***2挂号重型平板自卸半挂车。

2.宋某权，男，汉族，1975年5月17日出生，持"D "型机动车驾驶证，驾驶证号码：5**********，初次领证日期：2015年9月1日，有效期限2021年9月1日至2031年9月1日止，住：贵州省黔西市定新乡英雄村，驾驶未登记注册电动正三轮摩托车（该车核载3人，实载3人），在此次事故中死亡。

3.胡某兴，男，汉族，2005年8月9日出生，持"C1"型机动车驾驶证，驾驶证号码：5**********，初次领证日期，2023年11月28日，有效期限：2023年11月28日至2029年11月28日止，住：贵州省黔西市定新乡英雄村，驾驶贵F****E号小型轿车。

4.何某贵，男，汉族，2011年6月6日出生，居民身份证号码：5**********，住：贵州省黔西市定新乡英雄村，系未登记注册电动正三轮摩托车乘车人，在此次事故中死亡。

5.何某皓，男，汉族，2017年9月30日出生，居民身份证号码：520522201709307711，住：贵州省黔西市定新乡英雄村，系未登记注册电动正三轮摩托车乘车人。

（二）事故车辆情况

1.贵F****7号重型半挂牵引车，车辆品牌型号：解放牌／CA4250P66K24T1A1E5，车辆识别代号：LFWSRXSJ4KFA24127，发动机号：53283889，车辆所有人：刘某，住址：贵州省金沙县禹谟镇沙星村，初次登记日期：2019年12月5日，检验有限期止：2025年12月31日，投保单位：太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，

AGTA9511202 4B010040K，保险期限：2024年11月24日00时00分起至2025年11月23日24时00分止，公司地址：贵州省毕节市七星关区城东新区东升路边联邦金座。

2.贵F***2挂号重型平板自卸半挂车，车辆品牌型号：鲁玺牌／LXP9401ZZXPHX，车辆识别代号：LA996RZC6K1LXP249，发动机号：无，车辆所有人：金沙县某顺运输服务有限公司，住址：贵州省毕节市金沙县五龙街道，注册日期：2019年12月5日，发证日期：2019年12月5日，检验有限期止：2025年12月31日，未购买保险。

3.未登记注册电动正三轮摩托车（经车辆属性鉴定，属于正三轮载客摩托车，系机动车），所有人：燕某先，住址：贵州省黔西市定新乡英雄村，品牌型号：功华牌GH1500DZK，车辆识别代号：HF2KWHTO9M1A00043，发动机号：202112090007，未按规定购买机动车强制保险。

4.贵F****E号小型轿车，车辆品牌型号：吉利牌／JL7152L13，车辆识别代号：LB37724S1FX105136，发动机号：FAXW10675，车辆所有人：胡某兴，住址：贵州省黔西市定新乡英雄村，初次登记日期：2015年11月17日，检验有限期止：2025年11月30日，投保单位：北部湾财产保险股份有限公司贵州分公司，强制保险单号：803015288012025018649，保险期限：2025年2月15日17时00分起至2026年2月15日17时00分止，公司地址，中国贵州省贵阳市观山湖区湖滨路10号翔明大厦 A 座8楼，平安财产保险股份有限公司，商业险保单号：121080239028829400 24，保险期限：2025年2月28日00时00分起至2026年2月27日24时00分止，公司地址：贵州省毕节市黔西市莲城街道。

（三）事故道路情况

该事故位于黔金线23公里加500米（小地名：秦家弯）处，道路呈东西走向，东为定新乡方向，西为重新镇方向，道路为急弯一般坡，纵坡度为百分之三，弯道半径为12.81米，道路全宽为10.80米，道路中心施划有黄色单实线，双向通行，定新乡方向往重新镇方向道路右侧路肩为0.50米，定新乡方向往重新镇方向道路左侧有水泥防撞墙，沥青潮湿路面，该现场为原始现场。

二、事故发生经过

2025年3月29日，驾驶人刘某驾驶贵F****7号重型半挂牵引车牵引贵F***2挂号重型平板自卸半挂车，从定新乡方向沿黔金线往重新镇方向行驶，于19时30分许，途经黔金线23公里加500米（小地

皓的未登记注册的电动正三轮载客摩托车发生碰撞后，又与对向行驶的驾驶人胡某兴驾驶的贵F****E号小型轿车发生碰撞肇事，造成未登记注册的电动正三轮载客摩托车驾驶人宋某权、乘车人何某贵和何某皓以及贵F****E号小型轿车驾驶人胡某兴受伤，三车不同程度受损的交通事故。

三、应急处置情况

2025年3月29日20时许，黔西市公安局交通警察大队值班民警接110指挥中心指令称：定新乡往重新镇方向路段发生一起道路交通事故，有人受伤，请立即出警。

接到指令后值班民警立即赶赴现场，黔西市道路交通事故应急救援处置工作同时响应，事发地政府及市直有关部门工作人员、120医护人员等陆续赶到事故现场开展处置救援工作。

按照现场总指挥的要求，对事故现场进行警戒，疏导通行车辆、对事故现场进行勘查，抢救伤者，联系清障车拖走肇事车辆，清除残留物消除现场安全隐患等相关救援处置工作有条不紊展开。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

经调查组认定，事故直接原因：“驾驶人刘某驾驶擅自改变已登记结构的机动车上道路行驶行经弯道时超速行驶且未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶的违法行为是造成本次事故的发生原因。”

“驾驶人刘某驾驶擅自改变已登记结构的机动车上道路行驶行经弯道时超速行驶”，根据《黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书》（黔中正司鉴字第239号）出具鉴定意见：“贵F****7号重型半挂牵引车牵引贵F***2挂号重型平板半挂车事故前车身基本要求（加装货厢）安全技术状况不合格”。根据《黔南中正司法鉴定所痕迹检验司法鉴定意见书》（黔中正司鉴〔2025〕痕鉴字第252号鉴定意见：“贵23557号重型半挂牵引车牵引贵F***2挂号重型平板自卸半挂车事故前的瞬间速度约为47km/h（取整）”。

驾驶人刘某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项：“任何单位或者个人不得有下列行为：拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。”、第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款：“机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖

是。

（二）有关人员存在的问题

曾某海，定新乡*****，分管道路交通安全工作。主要负责传达上级有关道路交通安全工作会议文件精神并进行贯彻落实，对定新乡道路交通安全工作进行安排部署，督促派出所及道路交通协管中队落实上级或本级道路交通安全工作任务。根据对相关人员询查了解和定新乡人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。定新乡党委副书记曾某海，未督促落实好交通事故预防工作，对事故发生负有责任。

付某，定新乡*****、派出所***，主要负责协助定新乡人民政府有关领导落实道路交通安全工作，负责落实值班期间道路交通安全工作，值班期间带队开展道路交通路检路查及相关道路交通安全工作，为3月29日道路交通安全值班领导。根据对相关人员询查了解和定新乡人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。定新乡派出所负责人付某，未落实好交通事故预防工作，对事故发生负有责任。

文某贵、武某，定新乡道路交通协管中队队员，具体负责落实道路交通安全工作，协助派出所民警开展道路交通安全路检路查工作，协助排查道路交通安全隐患，协助维护乡镇道路交通秩序，劝阻、纠正、取证道路交通安全违法行为等。根据对相关人员询查了解和定新乡人民政府提供的有关工作资料文件进行分析。定新乡道路交通协管中队队员文某贵、武某未落实好交通事故预防工作，对事故的发生负有责任。

（三）事故性质

经调查组认定，黔金线“3·29”道路交通事故是一起因驾驶人刘某在驾驶车辆的过程中违法、违规操作造成的生产安全责任事故。

五、处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，

1、驾驶人刘某承担此次事故的全部责任，建议公安交通管理部门依法进行处理，并移交司法机关进行处理；

2、驾驶人宋某权无事故责任；

3、驾驶人胡某兴无事故责任；

4、乘车人何某贵和乘车人何某皓无事故责任。

略

六、事故防范和整改措施建议

为了深刻吸取教训，防范类似事故再次发生，提出以下建议

（一）强化道路交通隐患路段整治，加大路检路查工作

定新乡人民政府应把道路交通安全工作放在安全生产工作的一个重要突出的位置，进一步贯彻落实上级关于道路交通安全工作有关会议文件精神，强化安排部署、督促指导。要把路检查路查作为道路交通安全工作的一个重要抓手和手段，配备精干力量，精准使力，精准检查、提高工作成效和实效。对坡陡弯急的高风险隐患路段，重点整治、重点治理，完善相关安全警示标牌，制定检查工作计划，拟定安全管控措施和办法，建立安全管理台账，定期开展风险研判。对在此路段的超速、超载等违法违规行为要作为日常路检路查工作重点，突出整治治理成效。确保此路段的安全工作路检路查到位、管控措施到位、安全责任到位、风险研判到位、隐患排除整治到位。

（二）夯实基层道路交通安全，强指导、重培训，突出整治成效

市公安交通管理部门，应定期对乡镇街道道路交通安全协管队员业务能力开展培训，并加强培训效果的考核，提升乡镇街道道路交通协管队员道路交通安全工作履职能力和水平。要针对各乡镇街道道路交通安全特点“因病施策”，制定不同的指导工作计划，加强经常性工作督促，突出指导和督促工作成效。对部分道路交通安全工作不扎实、工作基础薄弱的乡镇，重点进行帮扶和指导，下沉执法力量，开展阶段性的道路交通安全违法违规行为重点整治。对全市范围内风险隐患比较突出的交通隐患问题，建立台账牵头联合有关部门进行整治。重点治理道路交通安全长期得不到有效治理的“难疾、顽疾”，进一步夯实农村道路安全。

附件：1.事故调查组人员名单

2.伤亡人员名单

上一篇：黔西市广成线“9·4”一般道路交通事故整改评估报告
下一篇：黔西市广成线“12·6”一般道路交通事故调查报告

扫一扫在手机打开当前页面

主办：黔西市人民政府办公室
承办：黔西市电子政务服务中心
值班电话：0857-4222194
办公地址：黔西市迎宾大道168号行政办公中心
网站标识码：5205220010 黔ICP备16003485号
技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司
贵公网安备 52052202522448号
黑客攻击破坏举报电话：毕节市公安局0857-8300348
建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站

未成年人网上有害信息举报中心