政府信息公开指南

法定主动公开内容

+ 财政信息

应急预案

安全生产

+ 其他法定信息

政府信息公开年报

政府信息公开基本目录

政务服务

首页 > 法定主动公开内容 > 安全生产

索引号	zk82/2024-00021	发布机构	镇康县应急管
文　号	无	日期	2024-12-20

镇康勐捧“9•29”一般道路交通事故调查

浏览：4447次　字体：【大 中 小】

2024年9月29日15时29分许，镇康县勐捧镇龙南二级路K36+600M处，临沧公司镇康分公司一辆农村客运车与临沧市交通运输集团公司永德分公司一辆大型普1人死亡、1人受伤，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）、报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年11月府成立由县委常委、县人民政府常务副县长施金龙任组长，县政府办公室、县公安局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、镇康公路分局、临沧市交通运输镇康大队、县总工会、勐捧镇人民政府等部门组成的镇康勐捧“9·29”一般道路交（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委、县人民检察院派员对事故调查进行

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过了事故现场，询问了相关人员，检查和调取了相关证据材料。经过详细分析论证

和性质，查明了事故责任，对责任单位和相关责任人提出处理建议和事故教训及防范措施。

经调查认定，镇康勐捧“9·29”道路交通事故是一起因机动车驾驶员操作不当、违反禁止标线指示造故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆基本情况

1.涉事车辆情况

云SXXXX0号小型普通客车：五菱牌/LZW6446JY小型普通客车，车身颜色为白/蓝色，车辆识别代码LZWADAGA6KE06XXXX，发动机号UK8152XXXX，使用性质公路客运，车辆所有人临沧市交通运输集记日期2019年11月19日，车辆投保于太平洋财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险单单AKUMO12CTP23B003XXXX，保险期间2023年11月16日00时起至2024年11月15日24时止，机动车商AKUMJ10Y2023B000XXXX，保险期间2023年12月4日00时00分起至2024年12月3日24时00分止，道单单号AKUMJ10CYR23QAAAXXXX，保险期间2023年12月4日00时00分起至2024年12月3日24时00

云SXXXX9号普通客车：金旅牌/XML6857XXXX大型普通客车，车身颜色为黄色，车辆识别代码为动机号J5LLAH3XXXX，使用性质公路客运，车辆所有人临沧市交通运输集团公司永德分公司，初次登记投保于太平洋财产保险股份有限公司，机动车交通事故责任强制保险单单号，AKUMJ10CTP24B000XX日00时起至2025年7月11日24时止，机动车商业保险保险单单号AKUMVPPY2023B002XXXX，保险期分起至2024年10月18日24时00分止，道路客运承运人责任保险保险单单号AKUMVPPCYR23QAAAXX19日00时00分起至2024年10月18日24时00分止。

2.驾驶员基本情况

云SXXXX0号小型普通客车驾驶员：张某某，男，汉族，44岁，身份证号码533XXXXXXXXXXXXX镇康县勐捧镇丫口村委会青树组，持有驾驶证号533XXXXXXXXXXXXXXX，档案编号530XXXXXXXXX初次领证日期2011年7月22日，2022年11月29日与临沧市交通运输集团公司镇康分公司签订农客车承包运期限2022年11月29日至2025年11月29日。

云SXXXX9号普通客车驾驶员：杨某，男，汉族，46岁，身份证号码533XXXXXXXXXXXXXX，家德党镇种子管理站住宿区，持有驾驶证号533XXXXXXXXXXXXXX，档案编号533XXXXXXXXX的“A1领证日期1998年12月22日，系临沧市交通运输集团公司永德分公司员工。

（二）事故相关单位基本情况

1.临沧市交通运输集团公司镇康分公司。负责人杨某某；统一社会信用代码9153092419580XXXX司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立时间2001年11月14日；经营范围县内、县际、市际、省际际、省际包车客运；县内、县际、市际旅游客运，汽车货运、城市及近郊公共汽车营运、长途汽车客运。经营活动；经营场所云南省临沧市镇康县南伞镇公主路1号。

《中华人民共和国道路运输经营许可证》（滇交运管许可镇康字53000000XXXX号），证件有效期围县内包车客运，县际包车客运，城市巡游出租车客运，四类班线客运，三类班线客运，二类班线客运。

2.临沧市交通运输集团公司永德分公司。负责人陈守刚；统一社会信用代码91530923219560XXXX司分公司；成立时间2001年11月13日；经营范围一般项目长途客运；城市公共交通运输；交通运输、仓运；境内旅游。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营场所云南省临沧地。

《中华人民共和国道路运输经营许可证》（滇交运管许可永德字53000000XXXX号），证件有效期四类班线客运，三类班线客运，二类班线客运，县内包车客运，县际包车客运，市际包车客运。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.临沧市交通运输集团公司镇康分公司。未严格督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和事故隐患，导致云SXXXX0号小型客车驾驶员张某某未遵守道路交通安全法律法规，未按操作规程安全、道路中心单实线侧滑甩尾撞向对面正常行驶的车辆。

2.临沧市交通运输集团公司永德分公司。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，制定并实施本作规程，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，制定并落实隐患排查治理制度，制定并实施本单位案，及时、如实报告生产安全事故。经调查，未发现该公司存在违反安全生产相关法律法规的行为，对此

（四）事故发生经过

2024年9月29日，张某某驾驶云SXXXX0号小型普通客车（载澹某某、李XX、刘XX）沿龙南二级路伞镇，15时29分许，行驶至龙南二级路K36+600米处时，由于道路湿滑，所驾车辆发生侧滑甩尾至对向的云SXXXX9号大型普通客车左前车头相撞，造成澹某香受伤经抢救无效死亡，云SXXXX0号小型普通客不同程度损坏。

（五）事故现场情况

事故现场位于镇康县勐捧镇辖区，龙南二级路K36+600M处，现场呈东西走向，东至勐捧镇流水村湿、沥青路面，道路北侧有混凝土护栏、波形防护栏，道路南侧为突起山体，道路全宽7.6米，道路由黄心单实线为0.16米，将道路分为南北半幅，道路南、北半幅均为3.72米，该路段限速60km/h。事故发生事故地点由黄色单实线控制，分割对向车流，由东至西为一般弯，弯道半径R=117.67米，由东向西为下

张某某驾驶云SXXXX0号小型普通客车呈东头西尾在道路南半幅，杨某驾驶的云SXXXX9号大型普通幅自己车辆的行驶车道内。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

死亡人员：澹某某，身份证号533XXXXXXXXXXXXXXX，女，汉族，家庭住址云南省临沧市镇康县组，系事故中云SXXXX0号小型普通客车乘车人，在事故中受伤抢救无效死亡。

受伤人员：张某某，身份证号533XXXXXXXXXXXXXXX，男，汉族，家庭住址云南省临沧市镇康县系事故中云SXXXX0号小型普通客车驾驶员，在事故中受轻伤一级。

此次事故造成直接经济损失约130万元。

（七）其他情况

事故当天，未遇突发强降雨、地质灾害等情况。

二、事故报告、救援及善后情况

（一）事故报告情况

2024年9月29日15时31分，临沧市交通运输集团公司永德分公司普通大型客车乘车人员杨哲拨打11
输集团公司镇康县分公司负责人杨某某15时58分电话报告临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队，
通运输局；16时01分勐捧镇边境派出所电话通报县公安局交警大队事故中队，17时41分县公安局交警大
17时47分县应急管理局电话报告县人民政府，18时28分县应急管理局通过应急指挥综合业务系统书面报

（二）事故救援情况

事故发生后，一是县公安局、县应急管理局、县交通运输局、勐捧镇人民政府、勐捧镇卫生院等部门
故伤亡人员救治、事故车辆处置等工作。二是临沧市交通运输集团公司镇康分公司、永德分公司第一时间
公司负责人杨某某、分管安全副经理邓某、安全科长张X伟、车队长王X军、综合办主任李X斌，永德分公
刚、安全科科长杨X维，赶到事故现场，核实事故情况，参加死亡人员的善后处理及受伤人员医疗救治工

（三）事故善后情况

事故死亡人员澹某某，于2024年10月1日下葬。截至目前事故受伤人员均已接受医疗救治，保险公司
故善后工作得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：云SXXXX0号小型普通客车驾驶员张某某，未遵守道路交通安全法律法规，未按操作
机动车跨越道路中心单实线侧滑甩尾撞到对向正常行驶的车辆。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.驾驶员血液中酒精含量测试情况

经云南永鼎司法鉴定中心鉴定：云南永鼎司法鉴定中心《法医毒物检验司法鉴定意见书》云永司鉴
号：送检的张某某血样（检材样品）中未检出乙醇成分。

云南永鼎司法鉴定中心《法医毒物检验司法鉴定意见书》云永司鉴〔2024〕法毒鉴字第02810号：
品）中未检出乙醇成分。

2.尸体检验鉴定情况

经云南省镇康县公安司法鉴定中心鉴定：死者澹某香系机械性外力所致的颅脑损伤合并失血死亡。

3.伤情检验情况

经云南永鼎司法鉴定中心鉴定：云南永鼎司法鉴定中心《法医毒物检验司法鉴定意见书》云永司鉴
号：张某某的损伤程度构成轻伤一级。

4.事故车辆安全技术检验鉴定情况

云南永鼎司法鉴定中心鉴定：云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》云永司鉴[20
1、云SXXXX0号五菱牌LZW64XXXX小型普通客车经检验，该车肇事前转向系、制动系、行驶系主要性
《机动车运行安全技术条件》规定的技术要求；2、云SXXXX0号五菱牌LZW64XXXX小型普通客车经检
动系、行驶系未发现导致此次事故的机械故障。

云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》云永司鉴[2024]交痕鉴字第00529号：云S
LZW64XXXX小型普通客车碰撞前行驶速度不能计算。

云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》云永司鉴[2024]交痕鉴字第00530号：1、
XML6857XXXX）大型普通客车经检验，该车肇事前转向系、制动系、行驶系主要性能符合标准GB725
术条件》规定的技术要求：2、云SXXXX9号金旅牌XML6857XXXX大型普通客车经检验，该车肇事前转
现导致此次事故的机械故障。

云南永鼎司法鉴定中心《交通事故痕迹物证鉴定意见书》云永司鉴[2024]交痕鉴字第00531号：云S
XML6857XXXX大型普通客车肇事前的行驶速度约为59km/h。

（三）间接原因分析

生产经营单位未落实安全生产主体责任。未严格督促员工遵守道路交通、安全生产相关法律法规，未
规程，安全生产教育培训落实不到位，未严格落实隐患排查治理制度，未能及时消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.临沧市交通运输集团公司镇康分公司：存在上述“事故相关单位安全管理情况”所述的相关问题。

2.事故责任认定

云SXXXX0号小型普通客车驾驶员：张某某驾驶机动车操作不当侧滑甩尾至对向车道与正常行驶的车
华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定；驾驶机动车跨越道路中心单实线侧滑甩尾至对
撞，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定是造成事故发生的根本原因。

云SXXXX9号普通客车驾驶员：杨某驾驶机动车属于正常行驶，无与此事故发生有因果关系的违法行

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六
定。公安机关交通管理部门认定张某某承担此事故全部责任，杨某不承担此事故责任。

（二）有关监管部门

1.县交通运输局。临沧市交通运输集团公司镇康分公司的行业主管部门，对安全生产工作不够重视，
三必须”工作要求，对企业落实安全生产主体责任，建立健全并落实隐患排查治理制度，消除安全生产事
培训等工作监督、督促、指导不到位。

2.县公安局交警大队。针对驾驶员未遵守道路交通法律法规等行为查处力度不够；重点车辆源头管理
输企业管控针对性不强，道路交通安全法律法规宣传教育缺乏精准性。

（三）地方党委政府

勐捧镇人民政府。未严格落实属地管理职责，对辖区内安全生产工作不够重视，未严格督促辖区生产责任，监督检查辖区内生产经营单位遵守道路交通、安全生产相关法律法规等方面不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议追究刑事责任人员

张某某，男，身份证号码533XXXXXXXXXXXXXX2，是此次事故中云SXXXX0号小型普通客车驾驶员机关依法立案查处。

（二）建议给予行政处罚人员

1.杨某某，男，身份证号533XXXXXXXXXXXXXX，临沧市交通运输集团公司镇康分公司负责人，人，未严格履行第一责任人职责，未及时消除生产安全事故隐患[]，违反《中华人民共和国安全生产法》项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定。建议由镇康县应急

2.邓某，男，身份证号533XXXXXXXXXXXXXX，临沧市交通运输集团公司镇康分公司副经理（分管单位主要负责人履行安全生产管理职责，未及时制止或纠正本单位员工违反操作规程的行为，违反《中华二十五条第一款第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定。建议由镇康处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

临沧市交通运输集团公司镇康分公司。未落实安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定。建给予行政处罚。

（四）其他处理意见

针对镇康勐捧“9·29”一般交通事故暴露出相关部门、属地政府的监督管理、履职情况等问题，建议公室对镇康县交通运输局、镇康县公安局交警大队、勐捧镇人民政府的主要负责人进行约谈。

六、事故主要教训

云SXXXX0号小型普通客车驾驶员，未遵守道路交通安全法律法规，未按操作规范安全、文明驾驶，实线，侧滑甩尾撞到对向正常行驶的车辆，导致事故发生。此次事故暴露出以下教训。

（一）从业人员安全生产意识不强

从业人员安全意识不强是导致生产安全事故的重要原因。部分从业人员在开展生产经营活动过程中道路交通、安全生产相关法律法规，未严格落实安全生产管理制度要求，未全面按岗位操作规程开展工作容牢记在心、落到实处。

（二）企业安全生产管理失责

强化企业安全生产主体责任落实是预防事故发生的根本，安全生产的主体责任在企业，只有企业树立全措施管理制度，坚守红线，扛实责任，加强安全教育培训，强化车辆、驾驶员安全管理，实施动态监控

注意事项，充分利用各种措施增强驾驶员的安全意识，确保规范、安全行车，才能有效防范事故发生。

（三）监管部门、属地党委政府监管职责落实不到位

监管部门、属地党委政府严格落实监管职责是预防生产安全事故发生的重要途径。只有监管部门、地产工作，树牢安全发展理念，加强对辖区内生产经营单位的监管力度，督促企业遵守相关法律法规，建立制，完善安全管理制度，才能切实提高安全发展水平，推动安全生产形势稳步向好。

七、事故防范及整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，切实加强地方党委政府属地管理责任、行业监管责任及企业主体责化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施。

（一）落实安全生产主体责任

临沧市交通运输集团公司镇康分公司。要强化安全生产的法治观念，按照交通运输、安全生产等有关求，认真落实安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，切实加强安全生产工作。一是组织全体从业人员开训，通报“9·29”事故情况，全面分析事故原因，汲取事故教训，举一反三，开展全面自检自查。二是建制度，强化责任意识，加强对生产经营活动过程中存在各类隐患的排查治理和监督指导工作，研究解决和中的重大问题，及时消除事故隐患。三是严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培面的安全生产教育培训计划，并按教育培训计划开展教育培训，确保全体员工接受必要的安全教育。四是考核工作，通过经常性走访、重点座谈、跟踪考核、综合分析等方法，多渠道、多层次、多角度、多途径全生产教育培训无死角。

（二）切实履行行业监管职责

县交通运输局要切实履行行业监管职责，加强对辖区道路运输企业安全生产监管检查，督促企业落实管理制度，把好车辆出行安全关。对安全生产责任不落实、落实不到位以及内部安全生产管理混乱的企业全隐患不消除的坚决不允许恢复运营。要对交通违法多发的客运车辆，落实车辆查控、约谈企业负责人等警部门接受处理，消除重点车辆源头隐患。

（三）加强道路交通安全监管

县公安局交警大队要高度重视道路交通安全工作，深刻汲取近年来各类道路交通事故教训，进一步强责任意识，进一步加强重点道路的巡逻管控，针对货车、客运车等重点车辆开展道路交通安全大排查大整法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路交通秩次发生。

（四）强化道路交通安全的宣传教育

一是交警部门要加大《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的宣传教育，用事故案例警示人门要加大本部门领域内的法律法规宣传力度，督促客运源头单位落实安全生产主体责任；三是乡（镇）人任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和减生。

分享：

上一篇：镇康县安全生产委员会关于部分区域禁止 燃放和加强烟花爆竹销售管理的通告

下一篇：镇康县召开安全生产委员会暨消防安全委员会（扩大）会议

主办：临沧市镇康县人民政府 承办及维护：临沧市镇康县人民政府办公室

滇ICP备07002269号 政府网站标识码：5309240060 滇公网安备53092402000102号

联系地址：云南省镇康县南伞镇泰和路165号 业务电话：0883-6630985 邮箱：zkzfb@163.com

云南省政府网站曝光台