清城源潭“12·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 2 -

（一）事故现场道路情况.....- 2 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....- 5 -

清城源潭“12·6”一般道路交通事故调查报告

2024年12月6日17时11分许，潘*欢驾驶粤RV1882号重型自卸货车沿清远市清城区355国道西往东方向行驶，行驶至355国道与240国道交叉路口清城区中医院红绿灯路段时，与叶*霞驾驶的清远949153号电动自行车发生碰撞碾压，事故造成叶*霞死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年2月25日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会源潭镇人民政府等有关单位组成清城源潭“12·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事企业情况

粤RV1882号重型自卸货车所有人：罗*浩；地址：广东省清远市清城区源潭镇松塘村委会下石咀村12号。

（二）事故车辆情况

1.粤RV1882号重型自卸货车品牌：乘龙；车架号：LGGR5CF49FL235625；发动机号：L64L2F00514；强制保险单号：602230103012024000089 7；有效期：2025年2月14日止；保险公司：华安财产保险股份有限公司广东分公司。

2.电动自行车所有人：叶*霞，厂牌型号：雅迪牌；型号：TDT1412Z；电动车编码：779422434855108；车牌号：清远949153。

（三）涉事人员情况

1.粤RV1882号重型自卸货车驾驶人潘*欢，男，39岁，住址：广东省清远市清城区源潭镇青龙村委会帽山村24号；驾驶证号：44180219850******0；准驾：B2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.电动自行车驾驶人叶*霞，女，72岁，身份证号：44012719520******0；住址：广东省清远市清城区青龙管理区马山村21号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于355国道下行1089公里463米（清远市清城区源潭镇中医院红绿灯路段），道路呈东西走向，有标志标线控制，路面线性平直，晴天，路面完好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为:

1.粤RV1882号重型自卸货车制动系:车辆左二轮、左四轮的制动鼓工作面见环形凹槽及龟裂纹、摩擦片工作面见环形凸起，不符合技术要求;灯光设备:右前雾灯、倒车灯无法亮启，后转向/危险警告信号灯开启时亮起两个灯具，不符合技术要求，其余灯组灯光作用正常;转向系:符合技术要求;行驶系:车辆第二轴左、右侧轮均缺失一枚固定螺母，第三轴轮左、右轮胎花纹均不一致，不符合技术要求，其余未见异常

2.电动自行车制动系:符合技术要求;灯光设备:前、后灯组灯光作用正常;转向系:符合技术要求;行驶系:符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年12月6日17时9分，叶*霞驾驶清远949453号电动自行车沿355国道最右侧车道由西往东方向行驶，行驶至355国道下行1089公里463米（清远市清城区源潭镇中医院红绿灯路段）时，从右侧超越前方由潘*欢驾驶粤RV1882号重型自卸货车车头位置后两车发生碰撞，导致叶*霞被粤RV1882号重型自卸货车碾压，造成叶*霞死亡及车辆损坏

（二）事故应急处置

2024年12月6日17时12分，清城区交警大队源潭中队接警，17时24分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，18时49分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，潘*欢赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400008 00号：

1.叶*霞驾驶非机动上道路未遵守有关交通安全的规定行使，借道通行时未让道路内正常行驶的车辆先行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”，《广东省道路交通安全条例》第

二十八条第一款关于“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

2.潘*欢驾驶驾驶机件不符合技术标准的机动车未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术要求等具有安全隐患的机动车。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.叶*霞承担此事故的主要责任，潘灿欢承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤RV1882号重型自卸货车驾驶人对事故负有次要责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）通知规定的要求，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

RV1882号重型自卸货车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤RV1882号重型自卸货车驾驶人潘*欢承担该起事故次要责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。

---

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。