清城源潭“6·18”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、基本情况.....－ 1 －

（一）涉事企业情况.....－ 2 －

（二）事故车辆情况.....－ 2 －

（三）涉事人员情况.....－ 2 －

二、事发道路环境及车辆鉴定情况.....－ 3 －

三、事故发生经过及应急处置情况.....－ 3 －

（一）事故发生经过.....－ 3 －

（二）事故应急处置.....－ 4 －

（三）善后处理情况.....－ 4 －

四、事故原因和性质.....－ 4 －

（一）事故原因.....－ 4 －

（二）事故性质.....－ 5 －

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....－ 5 －

六、事故防范措施意见建议.....－ 6 －

清城源潭“6·18”一般道路交通事故调查报告

2025年6月18日03时许，孟*锋驾驶苏GA1316号重型半挂牵引车牵引苏GMT18挂号重型仓栅式半挂车搭载孟*泰行驶至清远市清城区源潭镇东坑红绿灯路段时，与由吴*强驾驶的粤ABB6193号轻型厢式货车发生碰撞，造成吴*强死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于6月20日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、源潭镇人民政府等有关单位组成清城源潭“6·18”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

广东互换新能源科技有限公司：社会信用代码：91440101MA59KPKW0X;地址:广州市越秀区华乐路青菜东街35号507房127室。

（二）事故车辆情况

1.粤ABB6193号轻型箱式货车所有人：广东互换新能源科技有限公司，登记地址:广州市越秀区华乐路青菜东街35号507房127室。投保中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司，交强险保单号：PDZA202444010000895278、商业险保单号：PDAA202444010000855516。

2.苏GA1316号重型半挂牵引车，车辆所有人：孟*泰，登记地址:江苏省连云港市新浦区人民东路58-3号楼3单元101室;苏GMT18挂号重型仓栅式半挂车，车辆所有人:孟*秦，登记地址:江苏省连云港市新浦区人民东路58-3号楼3单元101室。投保中国人民财产保险股份有限公司连云港市分公司，交强险保单号:PDZA202532070000070054、商业险保单号：PDAA202532070000058661。

（三）涉事人员情况

1.吴*强，男，48岁，住址:广东省佛山市三水区西南街道新华路35号108;驾驶证号:44068319760******8;准驾:A2。驾驶粤ABB6193号轻型厢式货车。

2.孟*锋，男，37岁，身份证号：320721198 70******5；住址：江苏省连云港市海州区朝阳西路109号楼五单元302室，准驾：B2，驾驶苏GA1316号重型半挂牵引车牵引苏GMT18挂号重型仓栅式半挂车。

二、事发道路环境及车辆鉴定情况

（一）事故现场位于240国道上行2471公里571（清远市清城区源潭镇东坑莲湖村路段），道路呈南北走向，路面完好，水泥，潮湿，夜间有路灯照明。

（二）事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东达康司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见为：

1.苏GA1316号重型半挂牵引车（牵引苏GMT18挂号重型仓栅式半挂车）的制动系符合技术要求；灯光设备：符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

2.粤ABB6193号轻型厢式货车的制动系符合技术要求；灯光设备：符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月18日03时00分，吴*强驾驶粤ABB6193号轻型厢式货车沿240国道由北向南方向行驶，行驶至240国道上行2471公里571米（清远市清城区源潭镇东坑莲湖村路段）时，碰撞前方同向行驶由孟*锋驾驶的苏GA1316号重型

半挂牵引车牵引苏GMT18挂号重型仓栅式半挂车尾部，造成吴*强死亡及两车损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年06月18日03时04分，清城区交警大队源潭中队接警，03时29分时到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要负责同志到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息接报及时，响应迅速，未造成次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第4418021202500003 48号）道路交通事故认定书:

（1）吴*强驾驶机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条关于“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

（2）孟*锋驾驶与准驾车型不相符的机动车，违反《《中华人民共和国道路交通安全法》》第十九条第四款关于“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

吴*强担此事故的主要责任，孟*锋承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查组调查认定：清城源潭“6·18”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）粤ABB6193号轻型厢式货车驾驶人吴*强，驾驶机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，对事故发生负有主要责任。其涉嫌交通肇事，因本人已在事故在死亡，免于追究其责任。

（二）广东互换新能源科技有限公司是否履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议广东省广州市越秀区安委办组织相关职能部门对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

（三）广东互换新能源科技有限公司法定代表人是否履行安全生产主要负责人职责，对事故发生负有责任，建议广东省广州市越秀区安委办组织相关职能部门，对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

六、事故防范措施意见建议

（一）道路交通运输业户要加强异地从事道路运输车辆安全检查、车辆的动态监控管理工作，对驾驶人定期开展安全教育培训，规范驾驶人安全操作驾驶、文明驾驶，提高驾驶人员的安全意识，杜绝减少因驾驶人的不安全行为导致的交通事故发生。

（二）工业园区、企业针对此次事故的教训，认真组织开展园区内的道路安全教育宣传工作，利用血淋淋的事故起到教育警醒作用，提高行人和非机动车驾驶人员的安全防范意识。