清城龙塘“8·15”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、基本情况.....－ 1 －

（一）涉事企业情况.....－ 2 －

（二）事故车辆情况.....－ 2 －

（三）涉事人员情况.....－ 3 －

二、事发道路环境及车辆鉴定情况.....－ 4 －

三、事故发生经过及应急处置情况.....－ 4 －

（一）事故发生经过.....－ 4 －

（二）事故应急处置.....－ 5 －

（三）善后处理情况.....－ 5 －

四、事故原因和性质.....－ 5 －

（一）事故原因.....－ 5 －

（二）事故性质.....－ 6 －

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....－ 6 －

六、事故防范措施意见建议.....－ 7 －

清城龙塘“8·15”一般道路交通事故调查报告

2025年8月15日01时23分许，杨*驾驶陕EH0629号重型厢式货车沿银英公路由南往北方向行驶，行驶至清远市清城区龙塘镇银英公路中石化新庄加油站路段时，与由曹*玺驾驶的豫NX6622号重型半挂牵引车牵引皖KRT21挂号重型仓栅式半挂车发生碰撞，造成杨*死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于8月18日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城龙塘“8·15”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

渭南顺博大通汽车贸易有限公司：社会信用代码：91610594MA6Y8NFE5L；地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区香山大道东段车管所临街楼103商铺。

江西省高安汽运集团鑫光汽运有限公司：社会信用代码：913609837788322387；地址：江西省高安市祥符镇。

商丘吉运物流集团柘城有限公司：社会信用代码：91411424MA40N8J96E；地址：柘城县北环路物流园区院内。

（二）事故车辆情况

陕EH0629号重型厢式货车，车辆所有人：渭南顺博大通汽车贸易有限公司，登记地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区香山大道东段车管所临街楼103商铺。投保中国人寿财产保险股份有限公司陕西分公司，商业险保单号：660521202561052500088 3；交强险保单号：660507202561052500101 5。

豫NX6622号重型半挂牵引车，车辆所有人：商丘吉运物流集团柘城有限公司，登记地址：柘城县北环路物流园区院内。投保中华联合财产保险股份有限公司商丘中心支公司，交强险保单号：P240300141142427000000163 8、众信（深圳）安全统筹服务有限公司河南分公司安全互助统筹：Z20241105354。

赣C7508Z重型仓栅式货车，车辆所有人：江西省高安汽运集团鑫光汽运有限公司，登记地址：江西省高安市祥符镇。投保中

国平安财产保险股份有限公司江西分公司，交强险保单号：1221002390262196709 9 、 商 业 险 保 单 号 ：1221002390262196709 2。事发时，停放于龙塘镇中石化新庄加油站区域内。

（三）涉事人员情况

1.杨*，男，出生日期：1989年06月16日，汉族，住址：陕西省永寿县监军村蒿店村六组，身份证明号码：61042619890******1，档案编号：610115446322，初次领证日期：2015年04月15日，准驾车型：B2，发证机关：陕西省西安市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶重型货车，号牌号码：陕EH0629，伤害情况：2025年08月15日死亡。

2.曹*玺，男，出生日期：1983年05月29日，汉族，住址：河南省商丘市睢阳区中山东三街，身份证明号码：41232219830******9，档案编号：411401185872，初次领证日期：2004年06月07日，准驾车型：A2D，发证机关：河南省商丘市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶汽车列车，号牌号码：豫NX6622，伤害情况：无。

3.王*飞，男，出生日期：1973年06月24日，汉族，住址：江西省高安市荷岭镇垱下村王家自然村32号，户籍地址：江西省高安市荷岭镇垱下村王家自然村32号，身份证明号码：36222219730******5，档案编号：362200913910，初次领证日期：2009年07月01日，准驾车型：B2E，发证机关：江西省

宜春市公安局交通警察支队，交通方式：驾驶重型货车，号牌号码：赣C7508Z，伤害情况：无。

二、事发道路环境及车辆鉴定情况

（一）现场位于240国道下行2476公里554米（清远市清城区龙塘镇中石化新庄加油站路段），道路呈南北走向，有标志标线控制，设置中央水泥分隔带，沥青平坦路面，路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托广东达康司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行检验鉴定意见：

1.陕EH0629号重型厢式货车的制动系不符合技术要求；灯光设备：符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

2.豫NX6622号重型半挂牵引车的制动系、行驶系、车身反光标识不合格，不符合技术要求；转向系、照明（信号）装置、车辆尾部标志板、后下部防护装置合格，符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年8月15日01时23分许，杨*驾驶陕EH0629号重型厢式货车沿240国道由南往北行驶，行驶至240国道下行2476公里554米（清远市清城区龙塘镇中石化新庄加油站路段）时，与前方同向右侧慢车道行驶由曹*玺驾驶的豫NX6622号重型半挂牵引车牵引皖KRT21挂号重型仓栅式半挂车尾部发生碰撞，碰撞后，

陕EH0629号重型厢式货车失控再与在加油站区域内由王*飞停放的赣C7508Z号重型仓栅式货车发生碰撞，造成杨*死亡及三车不同程度损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年8月15日01时26分，清城区交警大队龙塘中队接警，01时32分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息接报及时，响应迅速，未造成次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第44180212025000473号）道路交通事故认定书：

（1）杨*驾驶机件不符合技术标准的机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不

得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第四十三条第一款关于“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

（2）曹*玺驾驶机件不符合技术标准的机动车且上道路行驶前，未对机动车的安全技术性能进行认真检查，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

（3）王*飞没有导致此事故发生的过错。

杨*承担此次事故的主要责任，曹*玺承担此次事故的次要责任，王*飞不承担此次事故的责任。

（二）事故性质

经调查组调查认定：清城龙塘“8·15”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）陕EH0629号重型厢式货车驾驶人杨*驾驶机件不符合技术标准的机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，对事故发生负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，

免予追究其责任。

（二）渭南顺博大通汽车贸易有限公司是否履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议陕西省渭南市高新区安委办组织相关职能部门对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

（三）渭南顺博大通汽车贸易有限公司法人是否履行安全生产主要负责人职责，对事故发生负有责任，建议陕西省渭南市高新区安委办组织相关职能部门对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

六、事故防范措施意见建议

道路运输业的相关企业要加强对驾驶员的安全意识培训，同时不断完善企业内部安全生产相关的制度及条例，不断压实安全生产主体责任，提升企业安全生产水平。