# 清城石角“1·21”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年7月

# 目 录

一、基本情况.....1
（一）涉事企业情况.....1
（二）事故车辆情况.....2
（三）涉事人员情况.....2
二、事发道路环境及车辆鉴定情况.....2
三、事故发生经过及应急处置情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）事故应急处置.....4
（三）善后处理情况.....4
四、事故原因和性质.....4
（一）事故原因.....4
（二）事故性质.....5
五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....5
六、事故防范措施意见建议.....6

# 清城石角“1·21”一般道路交通事故调查报告

2025年1月21日0时22分许，欧*新驾驶粤L78315号重型自卸货车行驶至清远市清城区石角镇107国道下行2441公里388米（艳雄刀具）路段时，与由林*辉驾驶的粤R59Q68号普通二轮摩托车发生碰撞，造成林*辉死亡、车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于1月23日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、石角镇人民政府等有关单位组成清城区石角“1·21”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

## 一、基本情况

（一）涉事企业情况

惠州市骏润通运输有限公司（以下简称“骏润通运输公

司”）：社会信用代码：91421324MA536LUP4R；地址：广东省龙门县龙华镇沙迳水口村曾龙路旁（许崇光）屋。

（二）事故车辆情况

1.粤L78315号重型自卸货车所有人：骏润通运输公司，品牌：三龙龙江牌；车辆识别代号：L3LH8L6V2MZ213381；发动机号：1021A00214；商业险保单号：PDAA202444130000249479；交强险保单号：PDZA202444130000298820；有效期至2025年11月13日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司惠州分公司。道路运输证：粤 交运管 惠 字441300063168；有效期至：2027年6月26日；发证机关：龙门县交通运输局。

2.粤R59Q68号普通二轮摩托车使用人：林*辉；车架号：HA6TWJT5XN0012598。

（三）涉事人员情况

1.粤L78315号重型自卸货车驾驶人欧*新，男，50岁，住址：广东省清远市清城区洲心凤凰居委会四伙43号；驾驶证号：44180219740******4；准驾：A2E；持有道路从业资格证。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.二轮摩托车使用人林*辉，男，19岁，驾驶证号：44180220050******7；准驾：C1；住址：广东省清远市清城区石角镇界牌村委会中三村57号。

**二、事发道路环境及车辆鉴定情况**

（一）事故现场位于107国道下行2441公里338米（清远市清城区石角镇友诚沥青公司路段），道路呈南北走向，线

性平直，沥青，路面完好，夜间有路灯照明。

（二）事故发生后，市公安局清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术状况和事发时行驶速度进行检验鉴定意见为：

1.粤L78315号重型自卸货车的制动系未见异常；灯光设备：事故致左前灯组破损，仅左前远光灯可亮启；右前雾灯无法亮启，不符合技术要求；开启转向/危险警告信号灯时一侧同时亮启两个灯色，倒车灯无法亮启，无安装后雾灯，不符合技术要求；转向系：符合技术要求；行驶系：车辆第一、二、三、四同轴轮胎花纹不一致，右四轮两轮胎花纹超过磨耗标志，不符合技术要求。

2.粤R59Q68号普通二轮摩托车制动系：事故致前、后轮自动手柄缺失，制动性能无法测试；灯光设备：事故致前、后部受损，未见有前、后灯，无法进行灯光作用测试；转向系：事故致转向柱变形，转向性能受限；行驶系：事故致车架及前、后减振器变形，行驶系性能受限。事发时摩托车的行驶速度大于84km/h且小于94km/h。

**三、事故发生经过及应急处置情况**

（一）事故发生经过

2025年1月21日0时22分，欧*新驾驶粤L78315号重型自卸货车沿107国道由南往北方向行驶，行驶至107国道下行2441公里338米（清远市清城区石角镇友诚沥青公司路段）处左转弯驶出道路时，与对向行驶由林*辉

驾驶粤R59Q68号牌的二轮摩托车发生碰撞，造成林*辉死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2025年1月21日0时26分，清城区交警大队石角中队接警，0时38分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，2时17分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息接报及时，响应迅速，未造成次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，欧*新赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

**四、事故原因和性质**

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第44180212025000038号）道路交通事故认定书:

（1）粤L78315号重型自卸货车驾驶人欧*新驾驶机件不符合技术标准的机动车左转弯驶出道路未按规定让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾

驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款关于“驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

（2）粤R59Q68号牌二轮摩托车驾驶人林*辉驾驶与准驾车型不符且是使用其他车辆号牌的机动车，超过限速标志标明的最高时速行驶，违反《《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款关于“驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。”、第十六条第四项关于“任何单位或者个人不得有下列行为:(四)使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶至、检验合格标志、保险标志。”及第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，是导致次事故发生的另一方面过错。

欧*新承担此事故的主要责任，林*辉承担此事故的次要责任。

（二）事故性质

经调查组调查认定：清城石角“1·21”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

**五、对事故有关责任人员和单位的处理建议**

（一）粤L78315号重型自卸货车驾驶人欧*新，驾驶车

辆左转弯过程中未仔细观察对向行驶车辆，对事故发生负有主要责任。因其涉嫌交通肇事，公安机关已按照有关的法律法规追究其法律责任。

（二）骏润通运输公司是否履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议惠州市龙门县安委办组织相关职能部门对该公司按照相关法律法规进行调查处理。

（三）骏润通运输公司法定代表人是否履行安全生产主要负责人职责，对事故发生负有责任，建议惠州市龙门县安委办组织相关职能部门对该法定代表人按照相关法律法规进行调查处理。

**六、事故防范措施意见建议**

道路交通运输业户要认真落实安全生产管理职责，对车辆异地从事道路运输车辆安全检查、隐患排查工作，加强异地从事运输车辆加强的动态管控工作，定期对驾驶人组织安全教育培训，做到规范驾驶安全操作，提升驾驶人员的安全素质，防范杜绝因驾驶人的不安全行为导致的交通事故发生。