清城龙塘“4·30”一般道路交通事故
调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年10月

目录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....1

（二）涉事人员情况.....2

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....2

（一）事故现场道路情况.....2

（二）事故车辆检验鉴定情况.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故应急处置.....3

（三）善后处理情况.....4

四、事故原因分析及性质.....4

（一）事故原因.....4

（二）事故性质.....5

五、事故处理建议.....5

清城龙塘“4·30”一般道路交通事故调查报告

2025年4月30日7时28分，罗*亮驾驶粤R14043号重型半挂牵引车牵引黑AAK39挂号重型自卸半挂车行驶至清远市清城区龙塘镇X844线新庄治超站路段时，与由郭*隆驾驶的清远A58666号二轮电动车发生碰撞，造成郭*隆死亡、车损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，清城区人民政府于4月30日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城龙塘“4·30”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故车辆情况

1.粤R14043号重型半挂牵引车，车辆所有人:清远市清城区源潭镇叶健铭普通货物运输经营部，登记地址:广

东省清远市清城区源潭镇大坛管理区木棉塘村15号之三第二卡；黑AAK39挂号重型自卸半挂车，车辆所有人：哈尔滨快跑道路运输有限公司，登记地址：哈尔滨市香坊区旭东街59号旭辉苑。投保中国平安财产保险股份有限公司广东分公司，交强险保单号：104127339028893459 62、商业险保单号：104127339028893459 58。

2.清远A58666号电动自行车，车辆所有人：郭*宜；登记地址：广东省清远市清城区龙塘镇石岭村委会老屋村55号。

（二）涉事人员情况

1.罗*亮，男，43岁，住址广东省清远市源潭镇松塘村委会王三村15号，驾驶证号：441802198 20******9，准驾：A2，驾驶粤R14043号重型半挂牵引车牵引黑AAK39挂号重型自卸半挂车。

2.郭*隆，男，18岁，住址：广东省清远市清城区龙塘镇石岭村委会老屋村55号之一，身份证号：441802200 60******2。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

现场位于X844进石介巷西677米（清远市清城区龙塘镇新庄治超检测站路段），道路呈东西走向，有标志标线控制，双向四车道，沥青平坦路面，路面完好，照明条件为白天。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见

为：1.粤R14043号重型半挂牵引车牵引黑AAK39挂号重型自卸半挂车，制动系：车辆第一轴左、右轮无安装制动器，不符合技术要求；灯光设备：车辆装有前、后灯具，无法启动车辆测试灯光作用；转向系：构件未见异常，无法启动车辆测试转向性能；行驶系：车辆左二轮有一根螺柱断损、螺母缺失第四、五轴轮左右轮胎花纹不一致，不符合技术要求。

2. 清远A58666号电动自行车，制动系：符合技术要求；灯光设备：前、后灯组灯光作用正常；转向系：符合技术要求；行驶系：符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年4月30日7时28分，罗*亮驾驶粤R14043号重型半挂牵引车牵引黑AAK39挂号重型自卸半挂车沿X844由西向东方向行驶，行驶至X844进石介巷西677米（清远市清城区龙塘镇新庄治超检测站路段）时，与同向在左侧行驶由郭*隆驾驶的清远A58666号电动自行车发生碰撞，造成郭*隆死亡及车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置

2025年4月30日7时29分，清城区交警大队龙塘中队接警，7时36分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等部门主要负责同志到事故现场了解情

况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，接报及时，响应迅速，未发生次生事故，应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，罗*亮赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第44180212025000025 1号）道路交通事故认定书:

1.罗*亮驾驶机件不符合技术标准的机动车未确保安全行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的等具有安全隐患的机动车。”及二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的一方面过错。

2.郭*隆驾驶非机动车未遵守有关交通安全的规定、未靠车行道右侧通行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道

内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车道的右侧行驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

3.罗*亮承担此事故的同等责任，郭*隆承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组认定：清城龙塘“4·30”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故处理建议

1.根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）该起事故未达到第五条[1]规定的调查情形，依据第六条[2]规定，该起事故由公安机关交通管理部门按照法律法规的规定调查处理。

---

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第五条(一)经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》(粤安监〔2017〕155号)第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。