东城街道“5·16”一般道路交通事故调查报告

东城街道“5·16”一般道路交通事故调查组

2020 年 9 月

目　录

一、基本情况 3
（一）肇事车辆情况 3
（二）事故车辆人员相关情况 4
（三）事故单位基本情况 5
（四）涉事单位关系情况 6
（五）肇事人员及车辆检验检测情况 7
（六）事故现场情况 8
二、事故发生经过及应急救援情况 9
（一）事故发生经过 9
（二）应急处置情况 9
（三）善后处理情况 10
三、人员伤亡及直接经济损失情况 11
（一）人员伤亡情况 11
（二）直接经济损失 11
四、事故原因和性质 11
（一）直接原因 11
（二）事故性质 12
五、相关单位及个人履职情况 12
（一）广州市三姓运输有限公司履职情况 12
（二）东莞市宝能钢铁贸易有限公司履职情况 13
（三）东城交警大队履职情况 13
（四）东城交通运输分局履职情况 14
六、 责任认定及处理建议 15
七、防范和整改措施 16

东城街道“5·16”一般道路交通事故调查报告

2020年5月16日7时03分许，在东莞市东城街道运河路进发钢材路段发生一起重型普通货车所载货物与电动自行车驾驶人发生碰撞，造成电动自行车驾驶人当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2020年5月29日市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，东城交警大队、东城交通分局、东城应急管理分局、东城监察室、东城公安分局、东城总工会有关负责同志参加，同时发函邀请广东省广州市增城区人民政府派员参加东莞市东城街道“5·16”一般道路交通事故调查组。并聘请广东至信司法鉴定所、广东康怡司法鉴定中心协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有

关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤 AW8060 号重型普通货车，车辆登记所有人：广州市三姓运输有限公司，登记住址：**********。品牌型号：凌扬牌 MD5310JSQHL3，发动机号：P12664，车辆识别代码：LZ5N2CE9AB021992，注册日期：2010 年 11 月 29 日，检验有效期至 2020 年 7 月。核定载人数：3 人；实载 2 人。经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），粤 AW8060 重型货车为四轴车，行驶证登记总质量为 31000kg，整备质量是 18805kg，核载质量为 12000kg，外廓尺寸是 11990×2500×3980mm。已取得道路运输证：粤交运管穗字 002415797，道路运输证发证日期：2014 年 08 月 20 日，审检有效期至 2020 年 11 月 30 日。经查，车辆无道路交通事故记录，近三年，共有 6 宗交通违法记录，其中 2 条未处理。

粤 AW8060 号重型普通货车购有交通事故强制责任险和商业险，投保公司：中华联合财产保险股份有限公司广州市增城支公司，其中商业险第三者责任险赔偿限额为 100 万元，车上人员责任险（司机、乘客）为每座位 1 万元×3 座。经公安交警电脑综合信息平台查询，经公安交警电脑综合信息平台查询，该车辆

两年来没有过交通违法行为记录。两年来没有发生过重大交通事故。

2、无号牌电动自行车：车身颜色：黑色，电动机号：14A0A4AL60717975，发生事故时由驾驶人谢四发驾驶。

3、涉事车辆货物装载情况：5月15日晚上由东莞市宝能钢铁贸易有限公司车间组长严煌荣负责装载钢板，在装载前严煌荣知道粤AW8060号重型普通货车为8米长货箱，而需要装载的钢板为12米，装载后超出车厢长度4米许，重约12吨。严煌荣口头与黄宇锋沟通货物装载后涉及超长情况。黄宇锋在没有向广州市三姓运输有限公司汇报的情况下，私下同意将12米长的钢板装载在8米长的货箱上，出车前已知道钢材装载超出车尾箱4米长的距离。

（二）事故车辆人员相关情况

1、粤AW8060号重型普通货车驾驶人：黄宇锋，男，1984年3月17日生，汉族，住址：**********，驾驶证号：**********，档案编号：441400750253，初次领驾驶证日期：2006年4月18日，有效期止：2022年4月18日，准驾车型：B2，符合驾驶重型普通货车条件。已取得道路货物运输驾驶员从业资格证，从业资格证号：**********，发证机关：梅州市交通运输局，有效期至2023年01月17日。经查，黄宇锋无道路交通事故记录，近3年，有4条交通违法记录，均

已处理。黄宇锋为广州市三姓运输有限公司正式员工，双方签订劳动合同，每月工资为 7000 元整，通过现金或银行转账方式支付工资。

2020 年 5 月 16 日 6 时 30 分许，黄宇锋驾驶粤 AW8060 号重型普通货车在东莞市宝能钢铁贸易有限公司出发到东莞市东城街道进发钢材公司运送钢材。当日 7 时 03 分许发生道路交通事故，不存在疲劳驾驶行为。

2、电动自行车驾驶人：谢四发，男，汉族，户籍地址：**********，身份证号：**********，持准驾车型为 C1 的机动车驾驶证，档案编号：362101703026，发证机关：江西省赣州市公安局交通警察支队，驾驶证状态：正常，初次领证日期：2014 年 1 月 06 日，有效期始：2014 年 1 月 06 日，有效期止：2030 年 1 月 06。经查，谢四发无道路交通事故记录，近 3 年，无交通违法记录。事发时驾驶无号牌二轮电动车，经鉴定，无号牌踏板式电驱动两轮车属于机动车，驾驶准驾车型与事故车辆不相符，事发时行驶速度为 36km/h。

（三）事故单位基本情况

1、广州市三姓运输有限公司，统一社区信用代码：91440183593748128L，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：**********，法定代表人：廖锦根，成立时间：2012 年 4 月 27 日，经营范围：道路运输业(依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)。已取得经营许可证号：粤交运管许可穗字440100103988号。名下共有93台货运车辆，其中43辆牵引车、2辆重型货车，48辆挂车。经交警部门核查该公司有11辆货运为逾期未检验注销状态，达到了其名下车辆总数的11.8%。广州市三姓运输有限公司已委托广州吉码电子科技股份有限公司对公司车辆进行动态监控。

2、东莞市宝能钢铁贸易有限公司（统一社会信用代码：91441900053728433 5），该公司成立于2012年9月01日，地址位于：**********，法定代表人为：廖新明，企业类型为：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为：石油制品批发加工、销售、仓储：钢材、建筑材料（不含危险化学品）；道路普通货运，实业投资，物业租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经查，粤AW8060号重型普通货车，由广州三姓运输有限公司指派常驻东莞市宝能钢铁贸易有限公司用于运送钢材。事故发生时车上货物重量约12吨，由东莞市宝能钢铁贸易有限公司安排黄宇锋从公司装载钢材运往位于东莞市东城街道的进发钢材有限公司。

（四）涉事单位关系情况

广州市三姓运输有限公司与东莞市宝能钢铁贸易有限公司为合作关系，双方未签订运输协议，运费以实际运输的次数及里程凭运输凭证单结算费用，广州市三姓运输有限公司安排6辆货

运车常驻东莞市宝能钢铁贸易有限公司，其中5辆货运车车箱长12米，1辆货运车车箱长8米。作为运输东莞市宝能钢铁贸易有限公司钢材常驻运输车使用。广州市三姓运输有限公司负责调度、车辆正常运行产生的维修、保养及保险等费用，东莞市宝能钢铁贸易有限公司负责车辆的油耗、过路费、停车等费用。

2020年5月15日广州市三姓运输有限公司接到东莞市宝能钢铁贸易有限公司运输单，将钢板运输到东城进发钢材厂，广州市三姓运输有限公司在安排粤AW8060号重型普通货车及司机黄宇锋负责这次货物运输前并不知道此次运输的钢板长度有12米。东莞市宝能钢铁贸易有限公司车间组长严煌荣在装载钢板前口头向黄宇锋说了此次运输钢板长度12米，但粤AW8060号重型普通货车车箱只有8米长，钢板装载后超出车箱4米，涉及货物超长情况，但黄宇锋表示没问题，同意装载货物，黄宇锋也没有向广州市三姓运输有限公司汇报货物超长情况。此次运输费用1000元。

（五）肇事人员及车辆检验检测情况

1、经交警部门采集肇事车辆驾驶人黄宇锋、谢四发的血液分别送广东至信司法鉴定所、广东康怡司法鉴定中心检测，得到如下意见：两人送检的血液中未检出乙醇成份。经交警部门“吸毒现场检测人员”在东莞市交警支队东城大队办案区，采用“胶体金法”对肇事车辆驾驶人黄宇锋的唾液进行现场检测，结果呈“阴

性”。

2、东莞市公安局交警支队东城大队委托广东至信司法鉴定所对粤 AW8060 号重型普通货车及肇事电动自行车进行车辆安全技术检验检测，检测结果为：粤 AW8060 号重型普通货车制动系统、转向系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统（左前雾灯、右后倒车灯、后雾灯）不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；粤 AW8060 号重型普通货车实车与注册登记及合格证的技术参数数据对比结论：（1）轮胎规格相符；（2）第二轴钢板相符。（3）外廓尺寸相符；（4）货厢内部尺寸相符。肇事电动自行车制动功能、转向功能有效，符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；后灯具损坏，前、后灯具不亮，均是事故前形成，不符 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

3、东莞市公安局交警支队东城大队委托广东至信司法鉴定中心对肇事电动自行车进行车辆属性鉴定，鉴定意见为：受检的无号牌踏板式电驱动两轮车属于机动车。

4、东莞市公安局交警支队东城大队委托广东至信司法鉴定中心对粤 AW8060 号重型普通货车是否存在改装进行鉴定，鉴定意见为：不存在改装迹象。

（六）事故现场情况

1、天气情况：事发时间2020年5月16日7时03分为白天，事发时事故路段天气晴朗。

2、道路情况。事故路段现场道路为东莞市东城街道运河路进发钢材路段，东西走向，东往榴花路方向，西往东城中路方向，双向四道，干沥青路面，限速40km/h。近3年内，事故发生路段未发生造成人员伤亡的道路交通事故，未被列入事故多发路段或安全隐患路段。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年5月16日7时03分许，黄宇锋驾驶粤AW8060号“凌扬牌”重型普通货车，从东莞市宝能钢铁贸易有限公司运送钢材到东城进发钢材厂，到达东莞市东城街道运河路与榴花西路路口，右转弯时由于路口旁边停了几辆车，货车不够位置转进榴花西街横一街，准备把车停在路口，黄宇锋认为车辆停在路口处影响其他车辆的进出，可以倒车将货车位置调整到东城进发钢材厂门口，黄宇锋观察左右后视镜，看到没什么情况，就开车向后倒，在倒车过程中超出车箱4米的钢板与驾驶无号牌电动二轮车驾驶员谢四发的胸部发生碰撞，造成谢四发当场死亡及无号牌电动二轮车损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2020年5月16日7时15分，东城交警大

队指挥中心接当事人黄宇锋报警，称在东莞市东城街道运河路进发钢材路段，其驾驶的粤AW8060号重型普通货车所载钢材与一个驾驶电动自行车的男子碰撞，该男子受伤严重躺在地上。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力赶赴事故现场、控制现场和勘查取证等工作。2020年5月16日7时15分，东城交警大队值班室接市公安局 110 指挥中心转来事故警情：在东莞市东城街道运河路进发钢材路段有一辆大货车（粤AW8060）撞到一名驾驶电动自行车的男子，该男子躺在地上、受伤严重的道路交通事故。接报后，东城大队值班室立即将有关情况报告值班的大、中队领导及事故处理民警。当日7时许，医院医护人员到达事故现场，检查发现该男子已经当场死亡。7时39分，东城交警大队事故处理民警廖志明带辅警卫东祺到达事故现场，展开现场勘查和疏导交通。当日9时10分许，处置事故现场完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆2台。

2、应急救援情况。此次事故的信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况；事故应急救援得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作及时、有效、到位，符合道路交通事故处理有关法律法规的要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，交警部门成立专门的事故善后应急处置工作小

组，研究制定事故善后处置工作方案，做好死者家属的善后维稳、家属安抚等各项工作。

2020 年 6 月 4 日，交警部门出具《东莞市公安局交通警察支队东城大队道路交通事故认定书》（第 4419361202000000073 号）认定当事人事故责任如下：黄宇锋负此次事故的主要责任，谢四发负此次事故的次要责任。并告知各方当事人可向人民法院提起民事诉讼。双方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

1、事故造成 1 人死亡，死者：谢四发，男，50 岁，江西省赣州市于都县人。经东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对谢四发尸表进行检验并查明死亡原因，出具《广东省康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心[2020]病鉴意字第 SB159 号）及居民死亡医学证明（推断）书证实谢四发符合交通事故致胸腔多发脏器损伤致大出血死亡。

（二）直接经济损失

经评估，该事故直接经济损失约人民币 80 万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、黄宇锋驾驶超限的货运车辆上路行驶（货车所载钢材

长度超过机动车行驶证上核定的装载长度 4 米），在交叉路口倒车时没有察明车后情况，车上所载钢材与驾驶无号牌电动二轮车驾驶员胸部发生碰撞，导致事故发生。

2、谢四发，驾驶与准驾车型不符的无号牌二轮电动车上路，未注意前方路况的情况下，与正在倒车的车辆发生碰撞，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，东城街道“5·16”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位及个人履职情况

（一）广州市三姓运输有限公司履职情况

广州市三姓运输有限公司作为涉事车辆的所属单位，在安全生产工作方面未认真落实安全生产主体责任；未建立安全生产管理人员职责分工及架构图；未建立安全生产监督考核制度（包括监督办法、考核办法、奖惩办法）；未签订安全生产责任书；未对从业人员进行安全教育培训、职业道德教育确保道路运输安全，并如实记录培训和建立培训档案；未建立驾驶人员聘用管理制度；未按照“一车一档”规定建立车辆档案；未组织制定并实施安全生产教育和培训计划；未开展生产安全隐患排查治理；未制定超载超限车辆进出场的管理制度或操作规程。广州市三姓运输有限公司名下共有 93 台货运车辆，其中 43 辆牵引车、2 辆重型

货车，48 辆挂车，有 11 辆货运车为逾期未检验注销状态，达到了其名下车辆总数的 11.8%。综上，广州市三姓运输有限公司作为涉事车辆的所属单位，未切实履行安全生产主体管理职责。

（二）东莞市宝能钢铁贸易有限公司履职情况

东莞市宝能钢铁贸易有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未制定有关超载超限车辆进出场的管理制度或操作规程，未按照有关规定建立安全生产管理相关制度，把 12 米长钢板装载到车箱为 8 米长的粤 AW8060 号重型普通货车上，致使钢板超出车厢 4 米，安全隐患排查不到位，企业未切实履行安全生产主体责任。

（三）东城交警大队履职情况

东城交警大对围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日大队共查处各类交通违法行为 16275 宗，暂扣各类违法车辆 6108 辆，查处车辆违停 110659 宗，治安拘留 28 人，刑事拘留 324 人。2019 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日，辖区共发生道路交通事故 298 宗，交通事故死亡人数 30 人，受伤人数 196 人，财产损失 202.8 万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降 17.68%、下

降 9.09%、下降 10.5%、上升 30.34%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。

（四）东城交通运输分局履职情况

东城街道交通分局结合自身职能与辖区危运、重点货运企业、治超源头单位等签订安全生产责任书共 102 份，制定相关安全生产检查方案 7 份，下发有关安全生产工作通知文件共 240 份，召开安全生产工作会议 48 次，组织货运企业参加市局、街道及分局安全生产工作会议共 16 次，组织企业负责人参与安全教育培训共 6 次，检查货运企业 100 家次，出动检查 100 车次，出动检查 300 人次，整改安全隐患 75 处，对逾期未年审车辆下发整改通知书 482 份，注销逾期年审车辆 466 台，组织货运企业开展应急演练 67 家次。打非治违方面：2019 年 5 月以来，共开展各类联合整治行动共 341 次，出动执法人员共 1023 人次，检查货运源头单位 57 家次，立案查处各类交通运输违法案件 51 宗，其中查处货运源头单位超限超载违法案件 6 宗，共罚款约 6.6 万元；联合交警查处路面超限超载违法案件 164 宗，监督卸货 4924.65 吨，整理市治超办、街道交警大队移交超限超载违法车辆抄告信息线索共 131 条，移交辖区查收市内货运源头线索共 82 条，寄出约谈通知书和发出通知短信共 132 份，约谈辖区超限超载违法车辆所属个人及企业共 35 家，发至交警大队协助函 11 份，查处“一超四罚”案件 5 宗，已结案完毕。宣传发动方面：共派发非法

营运、路政宣传、治超非现场执法等资料1520余份，发送微博15条，印制并悬挂宣传横幅13条，派发新《安全生产法》、《旅客乘车安全指引》、《拒绝非法营运》等宣传小册子共1000多份。

六、责任认定及处理建议

1、黄宇锋驾驶机动车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，未遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶，驾驶的机动车载物超过机动车行驶证上核定的装载长度，致使机动车存在安全隐患的，导致事故发生，对事故负有责任。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关依法处理。

东城交警大队于2020年5月17日以涉嫌交通肇事罪对黄宇锋采取刑事拘留强制措施并将其羁押在东莞市看守所，并于2020年6月17日被批准逮捕。

2、谢四发，驾驶与准驾车型不符的无号牌二轮电动车上路，未注意前方路况的情况下，与前方正在倒车的车辆发生碰撞，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其死亡，不再追究其责任。

3、广州市三姓运输有限公司，未切实履行安全生产主体责任。一是未建立安全生产监督考核制度（包括监督办法、考核办法、奖惩办法）、未签订安全生产责任书、未对从业人员进行安全教育培训、职业道德教育确保道路运输安全，并如实记录培训；二是粤AW8060号重型普通货车后灯具损坏，前、后灯具不亮均

是事故前形成，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；三是公司名下有11辆货运车为逾期未检验注销状态，达到了其名下车辆总数的11.8%，建议由属地交通运输部门及公安交警部门对其依法进行处理。

4、东莞市宝能钢铁贸易有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未制定有关超载超限车辆进出场的管理制度或操作规程，为车辆粤AW8060货车超标准装载超出车辆核定长度的钢板，建议按照《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》的规定，建议由属地交通运输部门对其依法进行处理。

5、东莞市宝能钢铁贸易有限公司车间组长严煌荣，装载超出车辆核定长度的钢板，致使机动车行驶存在安全隐患，建议由东莞市宝能钢铁贸易有限公司内部对其进行处理。

6、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施

街道相关部门和单位，要深刻吸取此次死亡道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，切实治理货运车辆超限超载，坚决避免类似事故重复发生。

（一）落实企业安全生产主体责任。各运输企业和货运源头装载企业要强化安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，吸取事故教训，切实加强安全生产工作。一是要明确安全生产管理职责，层层落实责任。货物运输和源头装载企业要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照国家标准对车辆进行装载，确保违法超限超载车辆不出厂、不出站；同时，自觉接受执法人员依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料。二是要加强从业人员的安全教育和培训。各运输企业和货运源头装载企业要结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。三是要强化管理制度和操作规程的执行力。各有关企业在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。各货运源头单位建立货物装载工作制度，在货物装载场地安装、使用地磅等检测称重设备，维护视频远程监控系统设备正常运行，建立货物装载台账，严防超限超载车辆上路行驶。

（二）完善交通设施排除安全隐患。交警部门进一步完善辖区道路交通设施和交通信号及交通监控设备，排查交通安全隐患，积极向上级镇政府汇报争取支持。及时消除影响道路通行安

全的各种因素。事发路口中心花带的花草、树木生长过高遮挡影响驾驶人视线，同时行人和非机动车横穿道路的现象常有发生，存在交通安全隐患。建议交警部门报请当地镇政府主管部门，封闭该路口调整有关不适用的交通指示标志，或对该路口中间花带三十米范围内的花草树木进行修剪和改植草皮。增加划设地面路口车道停止线、人行横道斑马线、警示标志牌、爆闪灯，增设路口减速带和测速设备等交通设施，以降低该路段车辆的行驶速度，从而减少交通事故的发生。

（三）严厉打击各类交通违法行为。进一步完善与镇各业务部门、各村、社区对交通事故预防的联动机制，形成全镇齐抓共管的良好态势。公安交警部门要进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

（四）强化交通安全的宣传教育。各镇街政府及其有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第 201 号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大

交通安全的宣传，深入各学校、村、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。完善发挥好农村交通劝导站的交通安全宣传、农村交通管理的功能，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。