番禺区都那工业路出屏都路东46米处“9·20”一般道路交通事故调查报告

2021年9月20日9时50分，代红运驾驶粤ADF856号牌重型特殊结构货车（登记在广州百骏达物流有限公司名下，以下简称“百骏达公司”）在番禺区石壁街都那工业路由北往西方向右转弯过程中，与同向行驶的由陈雪英驾驶的无号牌两轮电动自行车发生碰撞，造成陈雪英死亡、车辆损坏的交通事故。

事故发生后，时任番禺区区长陈德俊，番禺区区委常委麦洁萍、副区长陈建任分别作出指示，要求开展核查，做好善后工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，番禺区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，经番禺区人民政府授权，番禺区应急管理局牵头成立了由番禺区交通运输局、番禺区住建局、番禺区总工会、番禺区交警大队、石壁街道办事处有关人员组成的“9·20”一般道路交通事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），并邀请了增城区应急管理局派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故经过

2021年9月20日9时50分左右，代红运驾驶粤ADF856号牌重型特殊结构货车从广东盈坚实业集团有限公司（以下简称“盈坚公司”）装载水泥混凝土前往佛山市顺德区美的公司总部进行卸载，当车辆行驶至都那工业路出屏都路东46米处，由北往西方向右转弯过程中，与同向行驶的由陈雪英驾驶的无号牌两轮电动自行车发生碰撞，造成陈雪英死亡、车辆损坏的交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.2021年9月20日9时52分，110指挥中心接警，称位于番禺石壁都那村村口红绿灯处，发生大车与电动车相撞，压到1人大腿的交通事故。

2.9时55分，番禺区交警大队二中队民警出警处置，按照一般交通事故程序跟进处理。

（证据材料：交通警情单（44010020210920090715011 86）、接报经过、受案登记、受案回执等复制件）

（三）事故伤亡人员情况

姓名：陈雪英，女，57岁，汉族。经广东省广州市番禺区

公安司法鉴定中心鉴定，结论为符合巨大钝性暴力作用致创伤性失血性休克死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番公（司）鉴（法病）字[2021]034号））

（四）事故初期处理和善后工作情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是事发当天番禺区交警大队闵蕊副大队长和石壁街道办事处陈舜展主任到场处置、复勘，9月23日番禺区交警大队黄元胜大队长带领事故中队、辖区中队等负责人到场现场复勘；二是番禺区应急管理局、番禺区住建局、番禺区总工会、番禺区交警大队、石壁街道办事处等部门成立事故深度调查组，深入肇事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证据材料；三是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对肇事车辆进行技术鉴定；四是番禺区交警大队做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2021年11月18日和12月9日，百骏达公司赔付死者家属死亡赔偿金、丧葬费、赡养费等共116.5万元。善后工作结束。

（五）事故直接经济损失情况

直接经济损失116.5万元。

（证据材料：《交通事故保险赔偿协议书》、相关转账记录）

二、事故调查情况

（一）事故车辆情况

粤ADF856重型特殊结构货车，车主：百骏达公司，使用性质：货运，品牌型号：瑞江牌WL5312GJEZZ31，核载2人。行驶

证注册登记日期：2019年07月09日，检验有效期至：2022年07月31日，交强险有效期至2022年06月06日。机动车状态：正常。2019年08月21日取得广州市增城市交通管理总站核发的《道路运输证》，2021年07月15日查验合格，审验有效期至2022年07月31日。

（二）车辆运载质量检查

粤ADF856重型特殊结构货车车辆核定载质量为17.27吨，最大允许总质量为31吨，卸载前车货总质量为38.64吨，超限超载比例[①]为24%，超载率[②]为45%，不符合装载规定。

（证据材料：肇事车辆行驶证、道路运输证、机动车信息查询结果单、保险单、称重和卸载单（65357069）、道路交通事故车辆技术检验报告(第(番)YS20210900011-C号等复印件））

（三）事故车辆痕迹检验情况

车辆	情况
粤ADF856重型特殊结构货车	1、该车外廓尺寸：10250mm(长)*2500mm(宽)*3990mm（高）。 2、车前轮右外侧轮胎面有明显的碰刮痕，长70cm，宽6cm。 3、右侧后面五个轮胎着地面均附有人体血迹。
无号牌两轮电动自行车	1、该车外廓尺寸：1300mm（长）*430mm（宽）*900mm（高）。

①超限超载比例=（卸载前车货总质量-车辆最大允许总质量）/车辆最大允许总质量×100%。
②超载率=（卸载前车货总质量-车辆最大允许总质量）/核定载质量×100%。

	2、车前左侧扶把处，从地面往上量 90cm，从左往右量 16cm，该电路板外壳碰撞后断开脱落。 3、坐垫支架中间处系绑的环保袋右外侧碰撞撕裂长 20cm，袋内砂石物质脱漏。

（证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录（编号：穗公交（番）车检字第 44011312021000301-1 号、穗公交（番）车检字第 44011312021000301-2 号复印件））

（四）事故车辆技术鉴定情况

车辆	制动系统	转向系统	灯光系统	装载情况	其他
粤 ADF856 重型特殊结构货车	合格	合格	不合格	超限超载比例为 24%，超载率 45%	——
无号牌两轮电动自行车	合格	合格	合格	——	属于非机动车

（证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告（第（番）YS202110900010 号、第（番）YS202110900010-A 号、第（番）YS202110900011 号、第（番）YS202110900011-A 号、第（番）YS202110900011-C 号），道路交通事故车辆属性检验报告（第（番）YS202110900010-B 号）复印件）

（五）事故车辆驾驶人情况

1.代红运，男，30 岁，汉族，驾驶证初次领证日期：2016

年02月04日，有效期至：2022年02月04日止，准驾车型：B2。从业资格：J-货运，有效期至2025年01月16日。

2.陈雪英，女，57岁，汉族，未取得机动车驾驶证。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单、驾驶证、道路运输从业人员从业资格证等复印件）

（六）驾驶人员测试情况

1.酒精检测情况

事发后，经办民警抽取代红运血液，进行酒精含量检测仪检测，检测结果均为未检出乙醇成分。

（证据材料：司法鉴定意见书（暨大司鉴中心[2021]毒鉴字第B4070号）复印件)

2.吸毒检测情况

番禺区交警大队对代红运进行毒品快速检测试剂盒（尿液）检测，结果显示：吗啡阴性、甲基安非他命阴性、氯胺酮阴性、二亚甲基双氧安非他明阴性、四氢大麻酚酸均呈阴性。

（证据材料：现场检测报告书（编号：0003902号）等复制件)

（七）事故道路情况

1.道路基本情况

番禺区都那工业路出屏都路东46米处 ，不规则十字路口屏都路呈东西走向，东往钟村方向，西往佛山顺德方向，路口北侧前往都那村方向，南侧前往顺德碧桂园方向。水泥路面，路面完好、干燥，白天，视线良好。该路口有交通信号灯控制且事发时运作正常，现场北侧有视频监控。

2.交通设施情况

事故点G105国道与都那工业路路口标线基本清晰，由于路面脏污导致局部标线看不清。事故点工业路上游390米有限速标志和禁止鸣喇叭标志，上游360、340、300米均设有非机动车靠右行驶标志；现场为交通信号灯路口，设有非机动车与行人通行标志、禁止驶入标志、右转大型号牌货车停车让行标志。G105国道上游420米有注意村庄及减速慢行警告标志，370米有注意信号灯标志，330米有限高标志，300米有限速标志、限制货车通行标志及超限超载检测站提示标志，240米有注意村庄标志及事故多发路段提示标志，210米有非机动车请走辅道提示标志、限高标志及允许掉头标志，200米有校车站点提示标志及禁止大货车掉头标志，150米有停车让行标志、凸面镜及非机动车请走辅道提示标志，140米有禁停标志，40米有限速标志及禁停标志；下游20米有中重型货车靠右行驶警告标志，80米有旅游标志、禁止黑烟车、排放检验不合格机动车行驶标志，100米有示范路公示牌标志，150米有指路标志。

3.设施合理性分析

该路段有照明设施，设施符合相关要求。

（八）事故过错方及责任情况

经番禺区交警大队调查确认事故过错方及承担责任情况：

1.代红运驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，安全驾驶、文明驾驶，驾驶机动车载物超过核定的载质量，其行为是导致此事故发生的全部原因；陈雪英在事故中没有过错行为。

2.代红运的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安

全法》第二十二条第一款[①]、第四十八条第一款[②]的规定。

3.根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[③]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[④]的规定，代红运承担此事故的全部责任，陈雪英无责任。

（证据材料：《道路交通事故认定书》（第44011312021000301号））

（九）事故单位情况

1.事故单位：百骏达公司，于2020年03月24日取得广州市增城区市场监督管理局核发的营业执照，编号：S2512019051030G(1-1)，统一社会信用代码：91440101MA5AKBFA1K,类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：孙延玉，经营范围：道路运输业，注册资本：壹拾万元（人民币），成立日期：2017年10月16日，营业期限：2017年10月16日至长期，地址：广州市增城区新塘镇南安村梅基三横路14号。于2019年01月31日取得了广州市增城区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100130779号，证件有效期至2023年03月31日，经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）。该公司名

---

①《道路交通安全法》第二十二条第一款规定："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶……"

②《道路交通安全法》第四十八条第一款规定："机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。……"。

③《道路交通安全法实施条例》第九十一条；"公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"

④《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项："（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；……"

下共有营运车辆19辆，其中有4台在盈坚公司进行运营。

2020年9月20日至2021年9月20日期间，百骏达公司名下车辆违法情况表：

车牌号码	违法次数
粤ADX509、粤ACD790、粤ACC760、粤ACD356、粤ACV928、粤ABZ543、	1
粤ADD619、粤ACL857、粤ACT769	2
粤ACS077	3
粤ADM131、粤ADP720	4
粤ACF802、粤ADW518、粤ADD915	5
粤ABN892	6
粤ACT201	11

17台车违法信息，其中有1辆近年交通违法10次以上，占全部车辆的5.8%。

2.源头单位：盈坚公司， 编号：S2612019053529G(1-1)，统一社会信用代码：91440113074602258D，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘科拓，经营范围：非金属矿物制品业，注册资本：陆仟陆佰万元（人民币），成立日期：2013年07月19日，营业期限：2013年07月19日至长期，地址：广州市番禺区石壁街都那村都那西路106号和108号。

（证据材料：《营业执照》、《道路运输经营许可证》、运输车辆违章情况核查表）

（十）勤务安排及落实情况

经核查，事故发生路段的当班勤务管理（20日1班勤务：下午09时00分至18时00分）分别由二中队民警徐腾飞负责。其中，李尚胜驾驶粤A4508警车负责辖区景点交通保障和接处警工作，巡逻28.84公里。

（十一）交通安全宣传教育工作开展情况

番禺区交警大队五进宣传员每月不定期至辖区村居、相关企业进行交通安全宣传，授课，派发传单。

（证据材料：有关部门工作情况材料）

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

经调查认定，事故的直接原因是代红运驾驶机动车未遵守道路交通安全法律、法规的规定安全驾驶、文明驾驶，且驾驶机动车载物超过核定的载质量，与陈雪英驾驶电动自行车发生碰撞，造成陈雪英死亡。

（二）间接原因

1.百骏达公司全员安全生产责任制不健全，未针对性地建立、健全相关安全生产管理制度，缺少防止车辆超载制度，管理存在严重漏洞。

2.公司主要负责人和安全管理人员离职缺位，实际控制人不具备相应知识和管理能力，未按规定履行安全生产管理职责。

3.对登记在公司名下的车辆挂而不管，管理形同虚设。

4.驾驶员安全教育和培训不到位，从业人员安全意识淡薄，违章记录多。

（三）事故性质

经事故调查组通过调查和综合分析认定，番禺区都那工业路出屏都路东46米处“9·20”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、相关单位存在的主要问题

（一）事故单位

百骏达公司，违反了《安全生产法》第四条第一款[①]规定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；违反了《安全生产法》第二十二条[②]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；违反了《安全生产法》第二十七条第一、第二款[③]规定，主要负责人未按照规定经考核合格；违反了《安全生产法》第二十八条第一、第四款[④]规定，未按规定对从业人员进行安全生产教育和

---

①《安全生产法》第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

②《安全生产法》第二十二条规定：“生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。”

③《安全生产法》第二十七条第一、第二款规定：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。……”

④《安全生产法》第二十八条第一、第四款规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……”

培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《安全生产法》第四十四条第一款[①]规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施；违反了《安全生产法》第四十六条第一款[②]规定，未对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况未如实记录在案。

（二）货运源头单位

盈坚公司，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省政府令第201号）第七条第（一）项[③]规定，为车辆超标准装载、配载。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）刑事责任方面

1.代红运，肇事车辆驾驶员，因涉嫌交通肇事罪于2021年11月7日被公安机关立案侦查。

2.百骏达公司，是否涉嫌重大责任事故罪，建议由公安机关作进一步侦查。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

①《安全生产法》第四十四条第一款规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……”

②《安全生产法》第四十六条第一款规定：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。……”

③《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（粤府令第201号）第七条第一项规定：“货运源头单位不得有下列行为：(一)为车辆超标准装载、配载。……”

（二）建议给予行政处罚的单位（2个）

1.百骏达公司，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[①]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

2.盈坚公司，为车辆超标准装载、配载，依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（广东省政府令第201号）第十二条[②]规定，建议由番禺区交通运输局依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3人）

1.谢远江，群众，百骏达公司实际管理负责人，未按规定履行安全生产管理职责[③]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事

---

①《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……"

②《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（粤府令第201号）第十二条规定："违法本办法第七条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对货运源头单位处2万元罚款。"

③《安全生产法》第二十一条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。"

故。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[①]规定，建议由番禺区应急管理局依法给予其行政处罚。

2.刘科拓，盈坚公司法定代表人，作为公司负责人，公司人员超重装载并放行粤 ADF856 重型特殊结构货车，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第八条[②]规定，依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第十三条[③]规定，建议由番禺区交通运输局依法给予其行政处罚。

3.李玉生，盈坚公司车队长，未履行核重职责，超重装载并放行粤 ADF856 重型特殊结构货车，违反了《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第八条规定，依据《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》第十三条规定，建议由番禺区交通运输局依法给予其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）增城区交通运输管理部门对百骏达公司开展一次全

---

①《安全生产法》第九十五条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

②《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（粤府令第 201 号）第八条规定：“货运源头单位的装载工作人员应当按照规定装载、计重、开票，不得放行未经称重或者超限超载的车辆。”

③《广东省道路货物运输源头超限超载治理办法》（粤府令第 201 号）第十三条规定：“违反本办法第八条规定的，由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对放行未经称重或者超限超载车辆的工作人员处 1000 元罚款，并对货运源头单位负责人处 2000 元罚款。”

面彻底的安全生产专项执法行动，重点核查该公司资质保持、人员配备、考核、安全生产管理架构和日常运作情况，并将此类运输单位作为典型案例通报行业同类单位予以警示，以点带面，切实加强行业监管，督促管辖的货物运输企业落实安全生产主体责任，按规定做好动态监控、安全生产技能岗前培训、年度培训和考核等履职工作。

（二）番禺区交通运输局要以区治超办为平台，组织并督导全区13家重点货运源头搅拌站企业完成接入省交通运输厅货运源头治超信息监管系统工作，会同相关部门加强重点货运源头监管，督促源头单位落实各项工作制度，加强对司机、计重员、装载员培训和管理。严格依法查处不按规定进行装载培训和登记记录、不按装载限重配载等违法行为。要持续推进“打非治违”工作，采取源头治理与路查路检相结合的方式，完善非法营运整治联动执法长效机制。

（三）番禺区交警大队要加强路口规范行驶管理，改变路口不规则行驶状态，规范大货车右转盲区，规范大货车行驶区域，增加交通指示标志，告知注意预防大货车转弯盲区的提醒标语，并建议大货车在该路段右转弯时留意电动自行车行驶。加强重点车辆管控，提高上路率、见警率、管控率、查处率，严厉打击交通违法行为，加强以区超限超载检测站点为依托，确认超限超载车辆，依法进行处罚、记分;加强事故分析研判，根据事故多发时段、路段及原因等特点开展针对性管控整治，对多次违法未处理、逾期未年检、未报废的重点车辆企业，要约谈企业负责人和安全员，督促企业落实主体责任，对车辆所

属单位为属地以外的企业，要及时将隐患排查情况函告企业所在地交警及交通管理部门，同时要督促企业对车辆安全状况情况、驾驶人资质等情况开展自查自纠，加强安全驾驶教育培训，提高司机的安全驾驶意识，严格落实企业主体责任。

（四）各镇（街）要强化交通安全综合治理及宣传教育，及时消除安全隐患。一是组织各职能部门开展联合执法，对“两客两危”、载货汽车、“五类车”等重点车辆加大管理力度；二是加强对广大群众、特别是机动车驾驶员的交通安全教育，组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。

（五）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。建立健全安全生产责任制和相关管理制度，加强车辆管理，严格督促从业人员遵守防止车辆超载的相关规定，组织开展针对性专题培训学习，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

附件：番禺区都那工业路出屏都路东46米处“9·20”
一般道路交通事故调查处理组成员同意结案签名表

番禺区都那工业路出屏都路东46米处
“9·20”一般道路交通事故调查处理组
2021年12月21日