目 录

一、事故基本情况 ····· 4
（一）事故车辆情况 ····· 4
（二）事故相关人员情况 ····· 9
（三）事故相关单位情况 ····· 12
（四）事故车辆检验检测 ····· 15
（五）事故现场基本情况 ····· 16
（六）货物源头相关信息 ····· 17
二、事故发生经过和应急救援情况 ····· 17
（一）事故发生经过 ····· 17
（二）应急处置情况 ····· 19
（三）应急处置评估意见 ····· 19
（四）善后处理情况 ····· 20
三、事故伤亡情况及经济损失 ····· 20
（一）事故伤亡情况 ····· 20
（二）直接经济损失 ····· 21
四、事故原因及性质 ····· 21
（一）事故原因 ····· 21
（二）事故性质 ····· 21

企石镇2021年“5·19”一般道路交通事故调查报告

2021年5月19日0时30分许，在东莞市东部快线企石镇路段发生一起7车连环相撞的交通事故，造成1人死亡，2人受伤。

为了进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，做好事故善后工作，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，2021年5月20日，东莞市人民政府成立由企石镇党委副书记谢德良同志任组长，企石公安分局、企石交警大队、企石应急管理分局、企石城管分局、企石交通分局、企石总工会、企石纪检监察办、企石综合治理办、企石司法分局、企石人社分局相关人员任组员，并邀请了涉案粤A牌车辆归属地——广州市天河区——人民政府工作人员组成的事故调查组，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、

位理赔限额每座 1 万元*1 座）。


经查，该车近三年有 8 条已处理的违法记录，1 条未处理的违法记录，没有交通事故记录。

2、粤 SU083S 号牌小型轿车，驾驶员：吴雪松，车辆品牌型号：丰田牌 GTM7201REP，使用性质：非营运，车辆识别代号：LVGBH51K3EG522034，发动机号码：G493961，登记注册日期：2014 年 11 月 6 日，车辆所有人：吴雪松，登记住所：广东省东莞市横沥镇银岗路 34 号，检验有效期至 2021 年 11 月，核定载人数 5 人，事发时实载 2 人，总质量 2000kg，整备质量 1470kg，案发时该车载人未超过核定人数。

车辆在中国大地财产保险股份有限公司广东分公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：PDEJ204401172900000000010，有效期自 2020 年 10 月 22 日 0 时起至 2021 年 10 月 21 日 24 时止；商业险保单号：PDFA204401172900000001360，有效期自 2020 年 10 月 22 日 0 时起至 2021 年 10 月 21 日 24 时止；第三者责任保险限额为 150 万元，车上人员险（司机座位理赔限额 1 万元，乘客座位理赔限额每座 1 万元*4 座）。

经查，该车近三年没有违法记录，没有交通事故记录。

3、桂 K44159 轻型厢式货车，驾驶员：曾德育，车辆品牌型号：福田牌 BJ5032V3DB3-S，使用性质：非营运，车辆识别代号：



重显示该车总重7440kg，证实该车超载9.7%。

车辆未投保。


经查，该车近三年有1条已处理的违法记录，1条未处理的违法记录，没有交通事故记录。

5、粤SZ7285重型厢式货车，驾驶员：孙远合，车辆品牌型号：东风牌DFH5180XXYBX4JV，使用性质：货运，车辆识别代号：LGAX3AG42K1009751，发动机号码：K3002495，登记注册日期：2019年5月16日，车辆所有人：东莞市车帮帮运输有限公司，登记住所：东莞市大岭山镇大塘朗村石大路牛杨路段49号，检验有效期至2021年5月，核定载人数3人，事发时实载1人，总质量18000kg，核定载质量9750kg，事发后对该车进行过磅称重显示该车总重13980kg，证实该车未超载。

车辆在中国大地财产保险有限公司东莞分支公司购买了交强险和公路货物运输定期定额保险，交强险保单号：PDFA214401173900000000091，有效期自2021年5月9日0时起至2022年5月8日24时止；公路货物运输定期定额保单号：PYEF214401173900000000221，有效期自2021年5月30日0时起至2022年5月29日24时止；第三者责任保险限额为500万元。

经查，该车近三年没有违法记录，没有交通事故记录。

6、粤SX0132号重型厢式货车，驾驶员：单揽月，车辆品牌




车辆在中华联合财产保险有限公司阜南支公司购买了交强险，交强险保单号：0220341225210332000390，有效期自 2020 年 12 月 3 日 16 时起至 2021 年 12 月 3 日 16 时止。经查，该车近三年有 10 条已处理的违法记录，1 条未处理的违法记录，没有交通事故记录。

（二）事故相关人员情况

1、粤 ACZ011 号牌重型仓栅式货车驾驶员：杨义，男，汉族，1999 年 8 月 14 日出生，户籍住址：河南省郸城县白马镇韩庄行政村杨李庄 52 号，身份证号：**********，系柴久明雇用的货车司机，持 B2 型机动车驾驶证，于 2017 年 11 月 29 日在安徽省阜阳市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期至 2023 年 11 月 29 日，符合驾驶重型货车条件。杨义在惠州市交通运输局取得道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：货运驾驶员，有效期至 2026 年 12 月 14 日，事故发生时在有效期内。经查，杨义近三年有 3 条交通违法记录，无交通事故记录。经交警部门抽取杨义的血液送广东至信司法鉴定中心进行检验，未检出乙醇成份，未酒后驾驶。


2、粤 SU083S 号牌小型轿车驾驶员：吴雪松（已死亡），男，1979 年 4 月 27 日出生，汉族，户籍所在地：广东省东莞市横沥镇银岗路 34 号，身份证号：**********，持 A2E 型机



符合驾驶中型厢式货车条件。经查，韦友谊近三年有6条交通违法记录，无交通事故记录。经交警部门抽取韦友谊的血液送广东至信司法鉴定中心进行检验，未检出乙醇成份，未酒后驾驶。

6、粤SZ7285重型厢式货车驾驶员：孙远合，男，1966年2月1日出生，汉族，户籍所在地湖北省广水市郝店外镇中峰寺村罗关，居民身份证号码：**********，持B2型机动性驾驶证，于2012年2月16日在湖北省随州市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期至2022年2月16日，符合驾驶重型厢式货车条件。孙远合在惠州市交通运输局取得道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：货运驾驶员，有效期至2021年5月28日，事故发生时在有效期内。经查，孙远合近三年没有交通违法记录，无交通事故记录。经交警部门抽取孙远合的血液送广东至信司法鉴定中心进行检验，未检出乙醇成份，未酒后驾驶。

7、粤SX0132号重型厢式货车驾驶员：单揽月，男，1967年5月26日出生，汉族，户籍所在地：湖南省平江县瀹江镇淤泥村249号，身份证号：**********，持A2型机动性驾驶证，于1997年6月19日在湖南省岳阳市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期至长期，符合驾驶重型厢式货车条件。单揽月在揭阳市交通运输局取得道路运输从业人员从业



91440101MA5APPL2X4，经营范围：道路货物运输；货物专用运输（集装厢）；道路普通货运（无车承运）；货物专用运输（冷藏保鲜）；装卸搬运；道路货物运输代理；联合运输代理服务；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；运输货物打包服务；装卸搬运设备租赁；贸易咨询服务；贸易代理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

道路运输经营许可证：粤交运管许可穗字 440100126313 号，证件有效期至 2023 年 9 月 30 日。

2、东莞市车帮帮运输有限公司，粤 SZ7285 重型厢式货车所有人，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业执照住址：东莞市大岭山镇大塘朗村石大路牛杨路段 49 号，法定代表人：史宝红，成立日期：2017 年 9 月 20 日，统一社会信用代码：91441900MA4X54643K，经营范围：道路普通货运；道路货物专用运输；道路大型物件运输；国内货物运输代理；土石方工程；地基与基础工程；零售：汽车、二手车、汽车零配件；代办机动车证件手续；汽车信息咨询；汽车租赁。

道路运输经营许可证：粤交运管许可莞字 441900126550 号，证件有效期至 2021 年 12 月 31 日。

法定代表人：蔡强生，成立日期：2002年5月30日，统一社会信用代码：91440106739700 70XU，经营范围：汽车零配件批发；汽车零配件零售；装卸搬运；道路货物运输代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；国际货运代理；预包装食品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路货物运输；预包装食品零售。

道路运输经营许可证，经营许可证件号：粤交运管许可穗字440100040086，证件有效期至2024年4月30日。


（四）事故车辆检验检测

经交警部门委托广东至信司法鉴定中心对肇事车辆的安全技术状况，得到如下鉴定意见：

1、杨义驾驶的粤ACZ011号牌重型仓栅式货车检验结果：该车制动系统、转向系统符合相关要求，灯光系统（后左右位灯）不符合相关要求。

2、吴雪松驾驶的粤SU083S号牌小型轿车检验结果：该车制动系统、转向系统及灯光系统均符合相关要求。

3、曾德育驾驶的桂K44159轻型厢式货车检验结果：该车制动系统、转向系统符合相关要求，灯光系统（右后倒车灯）不符合相关要求。



（六）货物源头相关信息

广东金新农饲料有限公司：经调查，事故发生时粤 ACZ011 号重型仓栅式货车装载的货物为猪饲料 20 吨。货源为广东金新农饲料有限公司，类型：有限责任公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业执照住址：惠州大亚湾澳头荃湾综合港区，法定代表人：周洪泽，成立日期：2009 年 11 月 2 日，统一社会信用代码：91441300696454456 3，经营范围：生产、销售：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、水产）、复合预混合饲料（畜禽、水产）；销售：饲料原料贸易、畜牧设备；货物进出口；销售：兽药。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过


事故发生前，柴久明安排杨义驾驶粤 ACZ011 号重型仓栅式货车前往惠州市惠阳区大亚湾广东金新农饲料有限公司载货，运送猪饲料到广州市白云区帽峰山新好景农场。

2021 年 5 月 18 日 17 时 0 分，杨义在惠阳区广东金新农饲料有限公司装货完毕，随后驾驶货车前往同区内朋友处休息，直至 22 时 45 分，出发前往广州市白云区。

2021 年 5 月 19 日 0 时 30 分许，车辆行驶至东莞市东部快线企石镇企石跨线桥东往西方向路段最右车道时，车头与前方正

从最右车道变道至中间车道的桂 K44159 轻型厢式货车车尾发生碰撞，冲击力使桂 K44159 轻型厢式货车往中间车道方向撞击，使其先后与最右车道粤 S90948 中型箱式货车及中间车道粤 SX0132 号重型厢式货车发生碰撞；杨义车辆将桂 K44159 轻型厢式货车撞至中间车道后，再往前方碰撞到粤 S90948 中型箱式货车车尾，导致粤 S90948 中型箱式货车与前方同车道粤 SU083S 号牌小型轿车、粤 SZ7285 号牌重型厢式货车、皖 KS3760 号牌重型牵引挂车发生连环碰撞，造成粤 SU083S 号牌小型轿车驾驶员吴雪松、乘客吴亮华被困，桂 K44159 轻型厢式货车驾驶员曾德育、吴亮华受伤及七车不同程度损坏的交通事故。事故现场车辆位置如下图。

企石镇“5·19”一般道路交通事故车辆碰撞示意图



事故发生后，杨义打开了所驾驶车辆的危险警报闪光灯，在


车辆后方150米处设置了三脚架，现场人员立即报警。公安交警部门、企石人民医院救护车、消防人员相继到达现场进行处理，经现场抢救，宣布吴雪松抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

2021年5月19日0时35分，企石公安分局指挥中心接到匿名报警，报警人称在东莞市东部快线横沥镇水边路段发生一宗多车连环碰撞的交通事故，二人受伤被困车内。企石交警大队于0时56分接到公安分局指挥中心出警指令，指派事故中队值班民警何浩然、协警李梓维出警，并于5分内到达事故现场。到达现场后，发现现场多车连环碰撞，三人受伤其中二人受伤被困车内，何浩然立即向公安分局指挥中心汇报同时开展现场处置工作，随后公安分局陈达文政委、黄惠洪副局长、交警大队教导员李旭光到达现场，指挥民警开展安全防护、现场勘查，调查取证等各项工作，经消防大队救出两名伤者后，企石医院医生对吴雪松现场抢救，抢救无效后企石交警通知东莞市殡仪馆前往将尸体运回防腐。伤者曾德育、吴亮华送完企石人民医院进行治疗。当日4时0分，事故现场清理完毕，恢复交通，交警部门现场暂扣肇事7辆汽车。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置



5月4日出生，汉族，户籍所在地广西玉林市玉州区新桥镇永宁村沙石塘56号，身份证号：**********。企石医院诊断结果为急性创伤，右肘关节异物存留，建议外科专科治疗，必要时住院治疗。

伤者吴亮华为粤SU083S号牌小型轿车乘客，男，1980年11月29日出生，身份证号：**********。企石医院诊断结果为急性创伤，胸骨骨折，建议住院治疗。

二人经企石医院治疗后已痊愈。

（二）直接经济损失

因涉事司机与死者家属双方未达成协议，暂时无法统计经济赔偿费用，案发现场直接经济损失约15万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因

当事人杨义驾驶机动车超过核定载质量导致发现前方道路拥堵时制动距离不足，是造成此事故的原因。

（二）事故性质

经调查认定，东莞市企石镇“5·19”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、相关单位和个人履职情况

2、严格落实重点运输车辆动态监管。依托车辆运营监控平台系统，一旦发现车辆存在超速等违法行为，即能及时与企业联系，责令其采取相应措施督促驾驶员消除违法状态，及时消除安全隐患。

3、把好车辆道路运输经营准入关。镇交通分局严格规范行业准入和退出机制，依托镇市场监管信息共享服务平台，强化商事登记改革主体的后续监管，不断完善道路运输市场准入制度及退出制度。

4、大力整治营运车辆违法超限超载行为。2021年以来，企石镇交通分局共组织交警、城管部门开展联合执法79次，参与跨镇街联合执法12次，查处超限超载案件350宗（同比上升57.66%）。

5、抓好行业安全宣传教育培训。一是组织相关货运企业广泛参与“安全生产月”、“安全生产万里行”等活动，派发宣传单张、指南、手册和事故案例3228份；二是督促货运企业通过组织员工观看安全警示教育片，开展大反思、大讨论、“以案说法”等活动，把安全意识、理念传达至企业每一名员工；三是督促企业开展各类应急演练活动共7场次，参演人员共180人次，进一步提高了行业各类人员应对突发事件处置能力。

（四）企石镇交警大队

5、救援救治“更给力”。以镇道安办名义下发《企石镇关于建立道路交通事故伤员快速抢救绿色通道的实施意见》等5个交通事故救援救治文件，明确企石医院为广东省交通事故救援定点医院，并建成医疗救治“绿色通道”。实行事故危重伤员一把手负责制、健全道路交通事故救援工作机制、建立交通事故重伤员三方协调联络小组。会同医院、消防、应急等部门每季度开展一次“四位一体”联动演练。未出现120出动不及时或医疗救治不力而出现事故受伤者意外死亡的情况。

六、责任认定和处理建议


（一）建议追究刑事责任人员

1、杨义，粤ACZ011号牌重型仓栅式货车驾驶人。杨义驾驶机动车发生交通事故致一人死亡负事故全部责任，涉嫌交通肇事罪，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

（二）建议行政处罚单位及人员

1、韦友谊，粤S90948中型箱式货车驾驶人，违法行为：驾驶与准驾车型不符的机动车、驾驶机动车超过检验有效期、驾驶机动车载物超过核定载质量、驾驶机动车未依法购买保险。建议由公安交警部门对其进行处理。

2、曾德育，桂K44159轻型厢式货车驾驶人，违法行为：驾驶机动车机件不符合技术标准。建议由公安交警部门对其进行处



输组织者李安利未取得道路运输经营许可擅自从事道路货物运输活动行为进行处罚。

4、皖KS3760轻型半挂牵引车及粤AU018挂重型集装箱半挂车，事发后对该车过磅称重显示该车总重51750kg，证实该车超载2750kg。建议由交警部门对超载车辆进行处罚，由交通、交警部门把超限超载案件线索和材料移送货运源头单位属地交通运输主管部门进行调查和实施处罚。


5、企石镇交警大队对事故发生路段有巡查责任，建议企石镇人民政府对企石镇交警大队进行约谈；企石镇交警大队就此事故向企石镇人民政府作出书面检查；企石镇交警大队业务股室负责人在其部门党支部会议上作出报告。

6、建议广州市天河区住建局交管科对事故企业广州市利诚物流有限公司的主要负责人汤伟良进行约谈，形成约谈会议纪要。

（四）事故涉及其他法律责任

如果在后续的调查中，相关部门发现党员干部、公职人员存在违法违纪的情况及部门单位存在工作失职的问题，将移交纪检监察机关处理。如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施建议



要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站、农村交通劝导站，对重型货车、牵引车实行抽查，重点检查重型货车、挂车非法改装，尾灯不亮、违规安装后射灯等问题。超限超载的，一律引导至治超站点，积极配合交通运输部门依法处理。交警部门对违法上路的摩托车、超标电动车一律予以查扣、对违法驾驶人予以顶格处理，切实防止摩托车交通违法以及涉摩交通事故反弹的不良态形。

（四）集中整治运输企业及车辆交通违法。

公安交警部门要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为。要对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的运行规律和实时动态。要牵头组织规模用警，对货运车辆超载、违法停车、冲红灯、污损号牌等交通违法行为突出的路口、路段集中整治进行集中整治，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（五）强化交通安全的宣传教育。

相关政府及其职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》（广东省人民政府令第 201 号）的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管