


目　录

一、基本情况 4
（一）事故车辆情况 4
（二）事故车辆人员相关情况 7
（三）事故单位基本情况 8
（四）事故人员及车辆检验检测情况 9
（五）事故现场情况 12
二、事故发生经过及应急救援情况 13
（一）事故发生经过 13
（二）事故应急处置情况 14
（三）善后处理情况 15
三、人员伤亡及直接经济损失情况 15
（一）人员伤亡情况 15
（二）直接经济损失 15
四、事故原因和性质 15
（一）直接原因 15
（二）事故性质 16
五、相关单位及个人履职情况 16
（一）陈汉祥履职情况 16
（二）米建勇履职情况 17
（三）深圳市宏瑞行物流有限公司履职情况 17
（四）深圳市华亚达物流有限公司履职情况 18

引粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车），其外形结构、车辆轮廓与相关技术参数符合，未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（四）车辆检验检测情况

一、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 BFW076 号日野牌重型半挂牵引车（后牵引粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车）的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤 BFW076 号日野牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车制动系统、灯光系统符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

二、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 SN25W3 号五菱牌小型面包车安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤 SN25W3 号五菱牌小型面包车制动系统符合 GB 7258 2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统、转向系统（因本次事故碰撞燃烧损坏）无法检测。


三、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 AS5A21 号庆铃牌轻型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定。进行检验鉴定，检测结果为：

东城街道“10·27”一般道路交通事故调查报告

2020年10月27日5时12分许，米建勇驾驶粤BGS368号牌重型半挂牵引车牵引粤BJG01挂号牌重型集装箱半挂车在G107线由大岭山往莞城方向行驶至东莞市东城街道牛山上山门路段，车头与陈汉祥因故障停放的粤BMZ338号牌重型半挂牵引车牵引粤BKJ75挂号牌重型集装箱半挂车车尾碰撞，造成米建勇经抢救无效当日死亡及两车受损的道路交通事故。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2020年10月30日市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，东城交警大队、东城交通分局、东城应急管理分局、东城纪检监察办、东城公安分局、东城总工会有关负责同志参加，同时发函邀请广东省深圳市南山区人民政府派员参加东莞市东城街道“10·27”一般道路交通事故调查组，并聘请广东康怡司法鉴定中心协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员



上人员责任险（司机）为 50 万元。

2、粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车。车辆登记所有人及实际支配人：深圳市华亚达物流有限公司，品牌型号：粤港牌 SHD9400TJZG，登记住所：**********，车辆识别代码：LA9423CZ8BAHSD308，使用性质：货运，注册日期：2011 年 10 月 26 日，检验有效期至 2020 年 10 月 31 日，档案编号：440300873261，总质量：39600kg，核定载质量：33100kg，外廓尺寸：12400×2480×1510mm,强制报废期止：2035 年 08 月 19 日。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车三年来共有过 1 次交通违法行为记录，已接受罚款 1 次。三年来没有发生过重大交通事故。

《中华人民共和国道路运输证》：粤交运管深字 440300627462 号，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）。发证日期：2019 年 08 月 02 日，有效期：2021 年 10 月 31 日，发证机关：深圳市交通运输局。

事发时，粤 BGS368 号牌重型半挂牵引牵引粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车载一空柜，不存在超载情况。

3、粤 BMZ338 号牌重型半挂牵引车，车辆登记所有人及实际支配人：深圳市宏瑞行物流有限公司，品牌型号：解放牌 CA4250P66K24T1A11，登记住所：**********，发动机号：53459607，车辆识别代码：LFWSRXRJ1LFA19765，注册日期：2020 年 08 月 19 日，检验有效期至 2021 年 08 月 31 日，档

石碣镇“7.16”一般道路交通事故调查报告

2020年7月16日11时13分许，驾驶员魏奕平驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂重型平板半挂车，由深圳往广州方向在慢车道行驶至G94珠三角环线高速公路北行K69+400石碣镇路段时，发生一起道路交通事故，事故造成两人死亡一人受伤、五车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规范性文件规定，2020年7月20日，经市人民政府批准，成立了由石碣镇党委委员、公安分局局长罗志强任组长，石碣交警大队大队长黄志斌任副组长，镇应急分局、镇公安分局、纪检监察室、镇人力资源和社会保障局、镇交警大队、镇总工会、镇交通运输局、镇信访办等多个部门派员组成的石碣镇“7•16”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作，并邀请深圳市盐田区应急管理局派员参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损

事发时，粤BMZ338号牌重型半挂牵引车牵引粤BKJ75挂号牌重型集装箱半挂车载一空柜，不存在超载情况。

（二）事故车辆人员相关情况

1、粤BMZ338号牌重型半挂牵引车驾驶人：陈汉祥，男，1984年07月16日生，身份证号：**********，汉族，户籍住址：**********。驾驶证号：**********，档案编号：450900010325，发证机关：广西玉林市公安局交通警察支队，初次领驾驶证日期：2004年06月22日，有效期止：2026年06月22日，准驾车型：A2E,符合驾驶重型半挂牵引车条件，状态：正常。持道路运输从业人员资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶，证号：**********，发证机关：玉林市道路运输管理局，有效期至2026年08月03日。经公安交警电脑综合信息平台查询，陈汉祥近三年来共有36次一般交通违法行为记录，其中严重行为2起，一般违法行为34起，均已接受处罚。陈汉祥是深圳宏瑞行物流有限公司正式员工，双方签订劳动合同，无固定工资，按每趟运费计算，通过微信或银行转账支付工资。

2、粤BGS368号牌重型半挂牵引车驾驶人：米建勇（本次事故死者），男，1984年08月25日出生，身份证份号：**********，汉族，户籍地址：**********。驾驶证号码：**********，档案编号：430500356461，发证机关：湖南省邵阳市公安局交通警察支队，初次领驾驶证日期：

围：普通货运、货物专用运输（集装箱），许可证办理日期2018年06月15日，有效期至2022年06月14日，发证机关：深圳市交通运输委员会。

2、深圳市宏瑞行物流有限公司，统一社会信用代码：91440300555415787C，类型：有限责任公司，住所：**********，法定代表人：邓丽华，成立时间：2010年05月14日，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）。名下共有43辆生产经营性车辆，除去已注销车辆共32台生产经营性车辆，其中逾期未检验的车辆共7台，占比21.88%，达到下属5%以上的经营性道路运输车辆逾期未检验，其中违法超过10次的车辆4台，占比12.5%，达到下属5%以上的经营性道路运输车辆违法超过10次以上。

持有道路运输经营许可证，证号：粤交运管许可深字440300155491号，业户名称：深圳市宏瑞行物流有限公司，地址：**********，经济性质：有限责任公司，经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱），许可证办理日期2018年04月17日，有效期至2022年04月16日，发证机关：深圳市交通运输委员会。

（四）事故人员及车辆检验检测情况

1、东莞市公安局交警支队东城大队现场对陈汉祥呼气进行血中乙醇含量检验，检验结果为0mg／100ml。

2、东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定

故中碰撞造成的后果。

（5）粤 BGS368 号牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车检验鉴定意见：受检的粤 BGS368 号牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车（事发前）制动功能有效；转向功能失效符合在事次事故中碰撞造成的后果；牵引车左前灯具均缺失及右前灯具碰撞受损符合在本次事故中碰撞造成的后果，其余灯具齐全，未见异常；半挂车后部灯具齐全完好，未见异常。

（6）粤 BGS368 号牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车的行驶记录仪记录事发时的行驶速度为 55km/h～61km/h。

3、东莞市公安局交通警察支队东城大队调取粤 BGS368 号牌重型半挂牵引车、粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车、粤 BMZ338 号牌重型半挂牵引车、粤 BKJ75 挂号牌重型集装箱半挂车的入户时档案资料，结合案发时该车的检验情况，核对其是否存在改装。根据 GA/T1087-2013《道路交通事故痕迹鉴定》，参照 GA/T41-2019《道路交通事故现场痕迹物证勘查》、GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》及 GA802-2014《机动车类型术语和定义》的有关条款进行判断，粤 BGS368 号牌重型半挂牵引车、粤 BJG01 挂号牌重型集装箱半挂车、粤 BMZ338 号牌重型半挂牵引车、粤 BKJ75 挂号牌重型集装箱半挂车与入户时车辆相片一致，不存在改装迹象。

石碣镇“7.16”一般道路交通事故调查报告

2020年7月16日11时13分许，驾驶员魏奕平驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂重型平板半挂车，由深圳往广州方向在慢车道行驶至G94珠三角环线高速公路北行K69+400石碣镇路段时，发生一起道路交通事故，事故造成两人死亡一人受伤、五车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规范性文件规定，2020年7月20日，经市人民政府批准，成立了由石碣镇党委委员、公安分局局长罗志强任组长，石碣交警大队大队长黄志斌任副组长，镇应急分局、镇公安分局、纪检监察室、镇人力资源和社会保障局、镇交警大队、镇总工会、镇交通运输局、镇信访办等多个部门派员组成的石碣镇“7•16”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作，并邀请深圳市盐田区应急管理局派员参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损

中间分隔栏边缘线470cm，距粤BGS368号牌重型半挂牵引车左后轮距离为810cm。粤BGS368号牌重型半挂牵引车左前轮距粤BKJ75挂号牌重型集装箱半挂车左轮第二轮胎为320cm。伤者米建勇受伤昏迷，卡在粤BGS368号牌重型半挂牵引车驾驶座内。

4、车辆痕迹

粤BGS368号牌重型半挂牵引车牵引车头损毁严重，见有与粤BKJ75挂号牌重型集装箱半挂车车尾及其所载货柜尾部碰撞痕。粤BMZ338号牌重型半挂牵引车第三轴传动轴缠绕纺织袋，制动气管断裂。

5、其他痕迹

路面见有粤BMZ338号牌重型半挂牵引车挂车轮胎刹车痕迹；粤BJG01挂号牌重型集装箱半挂车车底下方见有粤BGS368号牌重型半挂牵引车碎片、零件刮地痕、三角反光警示标志、油渍。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年10月27日5时10分许陈汉祥驾驶的粤BMZ338号牌重型半挂牵引车牵引粤BKJ75挂号牌重型集装箱半挂车在G107线由大岭山往莞城方向行驶至东莞市东城街道牛山上山门路段，因车辆故障停在(大岭山往莞城方向从路中护栏往右数)第二条机动车道。5时12分许，米建勇驾驶粤BGS368号牌重型半挂牵引车牵引粤BJG01挂号牌重型集装箱半挂车由后方驶过

石碣镇“7.16”一般道路交通事故调查报告

2020年7月16日11时13分许，驾驶员魏奕平驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂重型平板半挂车，由深圳往广州方向在慢车道行驶至G94珠三角环线高速公路北行K69+400石碣镇路段时，发生一起道路交通事故，事故造成两人死亡一人受伤、五车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规范性文件规定，2020年7月20日，经市人民政府批准，成立了由石碣镇党委委员、公安分局局长罗志强任组长，石碣交警大队大队长黄志斌任副组长，镇应急分局、镇公安分局、纪检监察室、镇人力资源和社会保障局、镇交警大队、镇总工会、镇交通运输局、镇信访办等多个部门派员组成的石碣镇“7•16”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作，并邀请深圳市盐田区应急管理局派员参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损

（三）善后处理情况

事故发生后，东城街道于10月30日成立专门的事故调查组，研究制定事故善后处置工作方案，积极做好事故各方的解释工作，开展善后维稳、死者家属安抚等各项工作。事故发生至今，未出现上访等群体性事件，善后处置得当。2020年11月24日，东莞市公安局交通警察支队东城大队出具《道路交通事故认定书》（第4419361202000002l3号），认定当事人责任如下：米建勇负事故主要责任；陈汉祥负事故次要责任。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

1、事故造成1人死亡，死者：米建勇，男，36岁，湖南省洞口县洞口镇民群村合里组人。经东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对米建勇尸表进行检验并查明死亡原因，出具《广东省康怡司法鉴定中心法医病理司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心[2020]病鉴意字第SB365号）及东莞市人民医院出具的居民死亡医学证明（推断书）证实米建勇符合交通事故致颅脑及胸部损伤死亡。

（二）直接经济损失

经评估，该事故直接经济损失约人民币150万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、米建勇驾车疏忽大意，对应当发现的危险情况没有及时

和类型，事故调查组进行
行了详细的勘查，收集和
和性质。

年 12 月通过口头协定对
层 2、3、4、5 楼安装防盗
建构及门窗完成才可开始，
月中旬施工人员才进场进

，胡广荣在楼层 2、3、4、
平方米约 200 元价格由熊
金的订金。双方只是口头
未约定各自的安全生产管

各路段租了--小店面作为
工场进行作业，其未持有
作人员。
关事关系，经过对双方进
装防盗网项目，都以--天
行作业。
父亲罗祖茂为无业人员，

（二）米建勇履职情况

因米建勇已死亡，根据粤BGS368号牌重型半挂牵引车事发前GPS的行驶轨迹，驾驶员米建勇于2020年10月27日4时01分驾车由深圳市南山区南山街道月亮湾大道出发前往广州市三水区载货，该车GPS的行驶轨迹于10月27日5时07分终止运行。无法查证米建勇在事故发生时是否存在疲劳驾驶行为。米建勇疏忽大意，存在对应当发现的危险情况没有及时发现的情况。

（三）深圳市宏瑞行物流有限公司履职情况

根据11月9日与深圳市宏瑞行物流有限公司经理兼车辆安全管理员余校化的谈话笔录，深圳市宏瑞行物流有限公司作为涉事车辆的所属单位，在安全生产工作方面认真落实安全生产管理制度；经营者、安全管理人员有建立安全生产管理人员职责分工及架构图；建立安全生产监督考核制度（包括监督办法、考核办法、奖惩办法）；建立安全生产管理人员任命书；与各级安全生产管理人员签订的安全生产责任书；定期对从业人员进行安全教育培训、职业道德教育确保道路运输安全，并如实记录培训建立培训档案；建立驾驶人员聘用管理制度；车辆档案按照“一车一档”原则建立；组织制定并实施安全生产教育和培训计划；安全例会落实到位，有相关会议记录；定期开展隐患排查工作；各项档案资料基本完善。

同时，深圳市宏瑞行物流有限公司存在以下问题：一是公司名下的粤BMZ338号牌重型半挂牵引车制动系统不符合

位，安全生产例会以及安全生产培训工作记录不完善，GPS 监管工作不到位，所属车辆存在掉线情况，安全生产工作履职不到位。


（五）东城交警大队履职情况

东城交警大队围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，辖区共发生道路交通事故 298 宗，交通事故死亡人数 32 人，受伤人数 225 人，财产损失 186.1 万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降 8.59%、下降 3.03%、上升 18.42%、上升 3.5%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。

2019 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，共刑拘 417 人，事故行政拘留 28 人。

（六）东城交通运输分局履职情况

打非治违方面：2019 年 10 月以来，共开展各类联合整治行动共 321 次，出动执法人员共 962 人次，检查货运源头单位 76 家次，立案查处各类交通运输违法案件 60 宗，其中查处货运源头单位超限超载违法案件 6 宗，共罚款约 6.6 万元；联合交警查处路面超限超载违法案件 195 宗，监督卸货 6503.76 吨，整理市治超办、街道交警大队移交超限超载违法车辆抄告信息线索共 234 条，移交辖区查收市内货运源头线索共 92 条，寄出约谈通



第六十条："机动车在道路上发生故障或者发生交通事故，妨碍交通又难以移动的，应当按照规定开启危险报警闪光灯并在车后50米至100米处设置警告标志，夜间还应当同时开启示廓灯和后位灯。"、《广东省道路交通安全条例》第七条第一款第一项："载货汽车及其挂车后部、侧面粘贴符合国家标准的车身反光标识，重型、中型载货汽车还应当在驾驶室两侧喷涂车属单位名称、驾驶室核载人数及核定载质量。"之规定，建议公安交警部门对其依法严格处理。

3、深圳市华亚达物流有限公司，一是未切实履行安全生产职责，安全生产例会记录不完善，对所属驾驶人员进行的安全生产培训台账记录不完善，对所属车辆GPS监管工作不到位，存在GPS掉线情况；二是公司名下有8辆生产经营性车辆逾期未检验，达到了其名下经营性道路运输车辆总数的19.05%；三是公司名下有6台车辆违法超过10次，达到了其名下经营性道路运输车辆的14.29%。建议由属地交通运输、公安交警部门对其依法处理。

4、深圳市宏瑞行物流有限公司，一是所属粤BMZ338号牌重型半挂牵引车制动系统不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的有关规定，后部雾灯及左右制动灯功能失效为事故前形成；二是公司名下有7辆生产经营性车辆逾期未检验，达到了其名下经营性道路运输车辆总数的21.88%；三是公司名下有4台车辆违法超过10次，达到了其名下经营性道路运输车辆

当前安全生产形势的复杂性、多变性，保持如履薄冰、如临深渊的工作状态，时刻绷紧安全生产这根弦。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

各行业主管部门及相关职能部门要建立健全安全生产责任制，把安全生产“一岗双责”制度落实到生产、经营、建设管理的全过程，现场管理人员既要管生产也要管安全，对于现场的车辆挂车摘除、装载和卸货，要派专门的现场管理人员进行指挥监管，发现有人违章操作和冒险作业，要及时制止。

（三）加强安全生产教育培训，提高安全生产意识

各行业主管部门及相关职能部门加强对货车司机的安全生产教育培训。提高员工安全意识，定时对车辆进行隐患排查和车辆保养，及时发现并消除车辆隐患，车辆在道路上发生故障要按规定设置警示标志，消除事故隐患，切实提升安全意识和能力。

（四）强化交通安全的宣传教育，防范事故发生

街道各有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第201号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各营运单位、村、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。完善

