阳江江城学苑西路“4·8”一般生产经营性道路交通事故调查报告

江城区政府事故调查组

2024年8月26日

目 录

一、事故基本情况 **2**

（一）事故单位情况 2

（二）事故单位安全管理情况 2

（三）涉事车辆情况 3

（四）涉事驾驶员情况 4

（五）事故发生经过 4

（六）事故现场情况 5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 6

（八）交通事故责任认定 7

二、事故应急处置、善后及评估情况 **7**

（一）事故应急处置情况 7

（二）事故善后情况 8

（三）事故应急处置评估 8

三、事故原因 **8**

（一）事故直接原因 8

（二）事故间接原因 8

四、相关属地部门履职情况 **10**

（一）阳江市交通事务中心 10

（二）阳江市公安局交警支队高新大队 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **12**

（一）建议移送司法机关处理人员 12

（二）建议给予相应处理的单位 13

（三）建议给予相应处理的人员 14

（四）其他处理建议 15

六、事故防范和措施建议 **15**

（一）强化企业安全生产主体责任落实 16

（二）全面加强运输企业排查督导 16

（三）持续开展道路交通安全宣传教育 17

阳江江城学苑西路“4·8”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2024年4月8日，阳江市江城区雅白线学苑西路施工路段发生一起道路外交通事故，造成1人死亡（以下简称江城区“4·8”道路外交通事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号） 等有关法律法规，4月9日，江城区政府成立了由区府办副主任何文海同志为组长，区应急管理局、区总工会、区人社局、区住建和交通局、市公安局交警支队市区大队、区司法局、市公安局江城分局、岗列街道有关负责同志参加阳江市江城区“4·8”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城区“4·8”道路外交通事故是一起因驾驶员驾驶机件不符合技术标准的机动车，未按照操作规范安全驾驶，运输公司未严格落实安全生产主体责任，对肇事车辆及驾驶员管理不到位、隐患排查不到位、安全教育培训不到位导致的一般生产经营性道路外交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

阳江市国顺运输有限公司（以下简称国顺运输公司）成立于2023年3月6日，社会统一信用代码91441702******，注册资本壹仟万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），主要负责人王某册，住所位于阳江市江城区******（住所申报），经营范围的许可项目是道路货物运输（不含危险货物）。经查询，自2023年以来国顺运输公司共有4起交通违法记录，已处理。

2023年3月15日，国顺运输公司取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可阳字4417******号），经营范围是道路普通货物运输，证件有效期至2027年3月14日，发证机关是阳江市交通运输局。

国顺运输公司现有运输车32辆，其中重型自卸货车20辆，重型半挂牵引车5辆，重型自卸半挂车7辆。现有驾驶员32人，管理人员4人，员工共36人，公司设置有人事管理部、车辆调度室、监控管理室、财务室、车队管理室、停车场管理室等。

（二）事故单位安全管理情况

国顺运输公司已设立安全生产管理机构，签订安全责任书，但未督促驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和安全驾驶操作规范，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。今年以来，冯某伟未参加安全生产教育和培训。未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能提供2024年隐患排查治理情况台账，“一车一档”车辆技术档案台账未记录相关维护、检测变更等内容，“两客一危一重”监管平台车辆风险及处置情况台账未记录整改措施及司机签名，未提供风险辨识台账。

国顺运输公司总经理王某册为该公司主要负责人，全面负责该公司的日常经营管理及安全生产工作，未持有道路运输企业主要负责人安全考核合格证明，未制定安全生产教育和培训计划，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

林某源为该公司车队负责人，负责车队安全管理工作，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未能履行车队对车辆及驾驶员的安全管理职责，现场安全管理不到位。

（三）涉事车辆情况

粤Q13787号重型自卸货车，机动车所有人是阳江市国顺运输有限公司，住址位于阳江市江城区******，机动车状态正常，使用性质为货运，核定载质量为16870KG。该货车于2021年3月1日初次登记，车辆检验有效期至2025年3月。该货车在2023年4月6日取得《中华人民共和国道路

运输证》(粤交运管阳字44170******号)，经营许可证号为44170******，经营范围是道路普通货物运输，有效期至2026年4月5日，事发当天该车辆装载建筑材料，符合经营范围。

粤Q13787号重型自卸货车在京东安联财产保险股份有限公司广东分公司购买车辆机动车交通事故责任强制保险及商业保险，强制保险单号101171024309 08******，商业保险单号101170124309 08******，保险均在有效期内。

事故发生后，市公安局交警支队市区大队委托阳江市弘晖机动车检测有限公司对粤Q13787号重型自卸货车进行安全技术检测。经检测，粤Q13787号重型自卸货车车辆特征参数、车辆外观、安全装置不合格。

（四）涉事驾驶员情况

冯某伟，男，**岁，户籍住址为广东省阳江市阳东区******。事发时粤Q13787号重型自卸货车驾驶员，2007年10月18日初次领取驾驶证，驾驶证号441723******，准驾车型B2。2023年3月1日入职阳江市国顺运输有限公司，担任驾驶员，持有《中华人民共和国道路运输从业资格证》，资格证有效期从2022年11月28日至2026年11月14日。经调查取证及检验鉴定，事故当天排除酒驾、无证驾驶等因素，驾驶证和从业资格证符合相关规定，状态正常。经查询，自2023年以来冯某伟共有1起交通违法记录，已处理。

（五）事故发生经过

2024年4月8日9时24分，冯某伟驾驶粤Q13787号重型自卸货车在阳江市江城区雅白线学苑西路施工路段卸

载建筑材料，卸载完建筑材料向前行驶时，车辆右侧轮胎碰撞消防井旁边（图1）的吴某江，造成吴某江当场死亡的道路外交通事故。



图1：事故现场图片

（六）事故现场情况

1.天气情况。4月8日，事故路段所在区域阴天，最高温度28℃，最低温度20℃，北风2级。

2.道路外情况。事故现场位于雅白线学苑西路施工路段，道路呈南北走向，双向两车道，未设置中央隔离，干燥砂石路面，白天视线良好，根据《阳江市公安局关于江城区“4·8”死亡交通事故的调查报告》，认定该事故车辆在道路外通行时发生（图2）。



图 2：现场事故道路

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

吴某江，男，**岁，身份证号码为 53222******，原户籍所在地为云南省曲靖市******。根据《居民死亡医学证明（推断书）》（编号：D442022******），死亡原因是胸腹部、双下肢毁损伤，广东省阳江市公安司法鉴定中心出具《法医学尸表检验鉴定书》（阳公（司）鉴（法尸）字〔2024〕36 号），吴某江符合交通事故致创伤性休克死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等标准，核定事故造成的直接经济损失为136万元。

（八）交通事故责任认定

阳江市公安局交通警察支队市区大队根据相关规定出具的《道路交通事故认定书》（第44170212024000000401号），冯某伟驾驶机件不符合技术标准的机动车，未按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二第一款[2]的有关规定，是导致事故发生的全部过错；无证据证明吴某江有导致此事故发生的过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[3]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条[4]的有关规定，冯某伟承担此事故的全部责任，吴某江不承担此事故的责任。

二、事故应急处置、善后及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，驾驶员冯某伟马上拨打120急救电话及110报警电话。接报后，应急、公安交警、岗列街道等有关部门

1 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1.2直接经济损失指：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

2 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

3 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

4 《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。

人员赶赴事故现场开展应急处置、现场勘察、调查取证，要求加强现场保护，做好善后安抚工作。9时40分，阳江市人民医院救护车到达现场，经医生检查，吴某江已经没有生命体征。

（二）事故善后情况

4月10日，阳江市国顺运输有限公司与死者家属签订了《调解协议》，赔偿死者家属136万元（包括丧葬费、死亡赔偿金、被抚养人生活费、精神损害抚慰金、误工费等）。死者家属情绪稳定，对该起事故出具《谅解书》，没有因事故导致社会不稳定因素。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，各部门事故救援先期响应迅速，紧密配合协调开展应急处置工作，现场处置得当，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、事故原因

（一）事故直接原因

经调查认定，驾驶员冯某伟驾驶机件不符合技术标准的机动车，未按照操作规范安全驾驶是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.未严格落实安全生产主体责任。国顺运输公司对肇事车辆及驾驶员管理不到位，主要负责人不具备所从事的生产

经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未能督促驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和安全驾驶操作规范。

2.安全生产隐患排查落实不到位。国顺运输公司未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未能提供2024年隐患排查治理情况台账。经查阅粤Q13878车辆技术档案，未记录相关维护、检测变更等内容，未能发现肇事车辆特征参数、外观、安全装置不合格。经查阅“两客一危一重”监管平台车辆风险及处置情况台账，该公司2024年1月份通报3条风险，2月份3条风险，3月份7条风险，4月份53条风险，只作出扣除驾驶员50元绩效奖金处理，未对运输作业的风险进行辨识，未能采取相应的技术、管理措施及时有效消除驾驶员在道路运输作业中存在的事故风险。

3.安全教育培训不到位。国顺运输公司安全管理人员、安全员、驾驶员不熟悉岗位工作职责及安全驾驶操作规范。经查阅公司培训台账，安全培训台账流于形式，培训内容统一观看视频案例，内容不详实，未针对安全生产风险辨识、安全驾驶操作规范、安全行车注意事项、车辆速度等内容进行培训。今年以来肇事驾驶员冯某伟未参加安全培训教育，安全意识不足，未按照操作规范安全驾驶，车辆启动前未能认真观察车辆周围情况导致事故发生。

4.主要负责人王某册未履行生产经营单位的主要负责人职责。王某册未制定安全生产教育和培训计划，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

5.车队负责人林某源未能履行车队对车辆及驾驶员的安全管理职责。林某源对车队车辆及驾驶员疏于管理，现场安全管理不到位。

四、相关属地部门履职情况

（一）阳江市交通事务中心

阳江市交通事务中心（以下简称事务中心）是阳江市交通运输局所属事业单位，负责地方公路及道路运输、城市公共交通行业的安全生产等工作职责，印发了《阳江市交通事务中心安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》《阳江市交通事故中心交通运输安全隐患大排大整治行动方案的通知》等工作方案，持续开展交通运输行业安全生产大检查，加强岁末年初、春运、五一等重要节假日、重点时段、重大活动期间道路安全督导检查，并每个季度召开安全生产研判例会。今年以来，事务中心出动96人次，对辖区43家道路旅客运输、道路普通货物运输、危险货物运输、城市公共汽电车客运、出租汽车客运等企业全面排查督导，发现安全隐患113条，对存在隐患的企业派专人跟进落实整改，对于不落实整改相关企业进行上报交通执法部门跟进处理，有效预防和减少道路交通违法行为的发生。

阳江市交通运输事务中心依法履行交通运输行业管理职责，未发现监管不当的行为，同时在事故发生后能积极配合事故调查组进行调查。

（二）阳江市公安局交警支队高新大队

阳江市公安局交警支队高新大队（以下简称高新大队），管辖范围228国道K6281km(漠阳江东桥）始至K6309km+50m（阳西程村交界处）；234国道K3267km+200m（双捷桥）始至K3303km+600m（海陵大堤）；542省道K12km（九姜路口）始至K20km（程村交界）；YA31线K4km +700m(六村路口）始至K9km+700m。今年以来，高新大队共查处27起酒后驾驶、12起醉酒驾驶违法行为，查处摩电交通违法行为1980起，查扣无牌无证摩电560辆，货车超载280起，货车非法改装170起。持续开展“美丽乡村行”“一盔一带”交通安全宣传活动，丰富农村交通安全宣传形式进村、进学校、进集市等，共开展交通安全宣传活动18场，发放宣传资料600份，现场赠送摩托安全头盔220顶，教育群众520人次。

高新大队深入开展交通安全宣传、交通秩序管理、安全隐患排查整治、合理安排勤务。事发当天值班民警出警迅速，积极采取应急处置措施，正确履行了本职工作职责。

（三）岗列街道街道办事处

岗列街道街道办事处（以下简称岗列街道），结合实际扎实有效地开展道路交通安全工作，在岗列街道辖区9个自然村共设立9个交通劝导站，制定《岗列街道道路交通安全工作联席会议制度》《乡道、街道办事处和公安交警指定道路交通安全管理规划》等相关文件，下设办公室在街道党政综合办。今年以来，岗列街道道路交通安全工作召开了2会议，岗列街道主要领导、应急办执法人员及村委会干部开展

道路交通安全劝导工作累计85次，其中在元旦、春节、清明、五一等重大节假日开展劝导工作36次，日常出行、上下班高峰等开展劝导工作49次，劝导机动车违法违规行为93次（摩托车不佩戴安全帽29例，摩托车超载行为8例，机动车违规停放56例），劝导村民群众220余人次。在重大节假日、安全生产宣传月、普法宣传月等重要时段，辖区大力开展道路交通安全宣传活动，在村口、学校、企业等人流车流密集地方拉挂道路交通安全宣传横幅，进村、进社区、进学校发放道路交通安全宣传资料400余份。

岗列街道劝导车辆交通违法行为，对提高辖区村民道路交通安全意识有一定成效，正确履行道路交通安全劝导工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

驾驶员冯某伟驾驶机件不符合技术标准的机动车，未按照操作规范安全驾驶是导致事故发生的全部过错，肇事驾驶员对事故发生负有全部责任，鉴于事发时在道路以外通行发生事故，根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条[5]的规定，涉嫌构成《中

5 最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条：在实行公共交通管理的范围内发生重大交通事故的，依照刑法第一百三十三条和本解释的有关规定办理。在公共交通管理的范围外，驾驶机动车辆或者使用其他交通工具致人伤亡或者致使公共财产或者他人财产遭受重大损失，构成犯罪的，分别依照刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第二百三十三条等规定定罪处罚。

华人民共和国刑法》一百三十四条第一款[6]规定的重大责任事故罪[7]，建议移交阳江市公安局江城分局依法处理。

（二）建议给予相应处理的单位

1.国顺运输公司未严格落实安全生产主体责任，对肇事车辆及驾驶员管理不到位，主要负责人不具备所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未能督促驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和安全驾驶操作规范，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十七条第一款[9]、第四十四条第一款[10]的规定。

2.国顺运输公司安全生产隐患排查落实不到位，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未能提供2024年隐患排查治理情况台账。经查阅粤Q13878车辆技术档案，未记录相关维护、检测变更等内容，未能发现肇事车辆特征参数、外观、安全装置不合格。经查阅“两客一危一重”监管平台车辆风险及处置情况台账，该公司2024年1月份通报3条风险，2月份通报3条风险，

---

6 《中华人民共和国刑法》一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

7 《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号），在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

8 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3月份通报7条风险，4月份通报53条风险，全部只作出扣除驾驶员50元绩效奖金，未对运输作业的风险进行辨识，未能采取相应的技术、管理措施及时消除驾驶员在道路运输作业中存在的事故风险，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[11]、第四十一条第二款[12]的规定。

3.国顺运输公司安全教育培训不到位，安全管理人员、安全员、驾驶员不熟悉岗位工作职责及安全驾驶操作规范。经查阅公司培训台账，安全培训台账流于形式，培训内容统一观看视频案例，内容不详实，未针对安全生产风险辨识、安全驾驶操作规范、安全行车注意事项、车辆速度等内容进行培训。今年以来肇事驾驶员冯某伟未参加安全培训教育，安全意识不足，未按照操作规范安全驾驶，启动前未能认真观察车辆周围情况导致事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[13]的规定。

综上所述，国顺运输公司对事故发生负有责任，建议由阳江市江城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规的规定，对国顺运输公司实施行政处罚。

（三）建议给予相应处理的人员

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

12 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

13 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

王某册（国顺运输公司主要负责人），未履行生产经营单位的主要负责人职责，未制定安全生产教育和培训计划，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[14]的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由阳江市江城区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关法律法规的规定，对王某册实施行政处罚。

（四）其他处理建议

林某源（国顺运输公司车队负责人），未能履行车队对车辆及驾驶员的安全管理职责，对公司车辆及驾驶员疏于管理，违反公司车队管理人员安全职责，对事故发生负有责任，建议国顺运输公司按内部管理制度规定对林某源予以处理，并将处理结果报江城区应急管理局。

在本起事故中未发现其他单位需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

---

14 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（一）强化企业安全生产主体责任落实

国顺运输公司要深刻吸取教训，举一反三，全方位对照查摆自身安全隐患，采取有效措施落实整改。一是按照安全生产相关法律法规进一步落实安全生产主体责任。加强道路运输车辆和驾驶员的管理，结合实际，强化驾驶员的安全教育和培训，重点保证驾驶员严格遵守道路交通安全有关法律法规和安全驾驶操作规范；二是加强运输车辆的安全隐患排查。制定详细的车辆日常检查清单，保障运输车辆的安全性和合规性，对发现的安全隐患及时进行整改，确保安全；三是建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。加强应用“两客一危一重”智能视频监控预警平台，对于不同风险采取相应措施纠正驾驶员的不安全驾驶风险行为，严防类似事故再次发生。

（二）全面加强运输企业排查督导

事务中心根据《阳江市交通事务中心安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》，进一步加强运输行业安全生产督导，借助“两客一危一重”智能视频监控预警平台，督促企业对平台通报的隐患风险，及时做好分析、甄别、处理、反馈上报。加强高风险、重点运输行业走访，进一步摸清行业安全生产风险隐患，确保运输行业安全生产形势稳定。

（三）持续开展道路交通安全宣传教育

高新大队分析该起事故的特点，采取通报约谈等措施，督促辖区内的道路货运企业严格落实安全生产主体责任，持

续开展道路交通安全宣传教育，提升道路运输企业安全管理、交通安全文明守法意识，有效预防道路交通事故的发生，营造安全、有序、畅通的道路交通环境。

江城区“4·8”事故调查组（代章）

2024年8月26日

