# 新丰回龙“4·1”一般道路交通事故调查报告

编制单位：新丰县政府事故调查组

编制日期：2024年5月17日

# 目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）涉事企业安全管理情况.....3
（三）涉事车辆和驾驶员基本情况.....4
（四）事故发生经过.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）接处警情况及事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....10
三、事故原因分析.....10
（一）事故直接原因分析.....10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）事故单位.....11
（二）有关监管部门.....12
（三）地方党委政府.....14
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16
（一）对事故有关责任人员的处理建议.....16
（二）建议给予追究责任的单位.....17

六、事故主要教训.....18
七、事故整改和防范措施.....19

# 新丰回龙“4·1”一般道路交通事故调查报告

2024年04月01日上午07时38分，新丰县回龙镇海螺鸿丰水泥有限公司自建厂区道路与Y952线交叉路口处发生一起重型半挂牵引车与小型轿车碰撞的道路交通事故，造成两人死亡，两人受伤。

事故发生后，县政府领导作出重要指示，要求认真查明事故原因，依法依规严肃处理，并举一反三，深刻汲取教训，认真开展隐患排查、消除安全隐患，加强企业安全生产监管，进一步落实企业主体责任，保障人民群众生命财产安全，保持全县安全生产工作的平稳态势。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《广东省安全生产条例》等有关法律法规规定，新丰县人民政府成立了以副县长陈**为组长，县公安局、县交通运输局、县应急管理局、回龙镇人民政府、县总工会等单位人员组成的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经

济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和有关责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出来的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，新丰回龙“4·1”一般道路交通事故是一起因货车驾驶员冯**驾驶机动车行经交叉路口超速行驶及轿车驾驶员曾**从路口进入道路时，未按规定道路内直行车辆通行而共同引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

现将有关情况报告如下:

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位基本情况

经营者：熊*

名称：新丰县顺豪贸易有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440233MA53J1****

注册日期：2019年7月24日

经营范围：服务：销售建筑材料、汽车及零配件；二手车经销；普通道路货物运输；提供物流信息咨询服务

营业期限：长期

道路经营许可证号：粤 交运管许可 韶 字 44020009****号

证件有限期：2023年10月10日至2027年10月09日

新丰县顺豪贸易有限公司位于新丰县回龙镇黄门塘**停车场*楼第*卡门面，截至2024年5月8日，新丰县顺豪贸易有限公

司有管理人员5名、驾驶员20名，营运性车辆47辆，其中牵引车24辆、重型罐式半挂车23辆。

（二）涉事企业安全管理情况

1.已建立安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；已建立奖罚制度，激励驾驶员遵守安全生产规章制度，并惩戒违规违法行为。

2.安全生产管理人员：配备1名安全员（宋**）。

3.安全生产教育和应急演练：自2023年至今，开展安全教育培训4次；2023年10月15日开展消防应急演练1次。

4.加强驾驶人聘用管理：与20名驾驶员签订《安全生产承诺书》和《驾驶员安全生产责任书》。

5.加强车辆维护和检测：所有运输车辆定期年审，定期到有资质的维修企业检测和维护，每隔7-10天对车辆开展一轮安全隐患排查（其中3辆牵引车、3辆挂车今年营运已报停）。

6.制定道路运输应急预案：已制定企业道路运输应急预案和消防安全事故应急预案。

7.建立“一车一档”档案：已建立20名驾驶员、24辆牵引车和23辆挂车的车辆“一车一档”档案。

8.经营范围情况：企业按照《道路运输许可证》核定的经营范围从事货物运输经营，未发现其违规经营行为。

9.动态监控平台：企业按照标准安装道路运输车辆GPS动态监控平台，并委托第三方公司实时监控和管理，且企业配备兼职监控人员1名（宋**）。

10.配合事故调查情况：企业积极配合事故调查，如实提供动态监控数据和相关佐证资料。

11.违章受处罚情况：2023年12月6日，该企业因遮挡道路运输动态摄像头整改不到位，受到处罚款1次。

（三）涉事车辆和驾驶员基本情况

**1、粤F70907重型半挂牵引车**

所有人：新丰县顺豪贸易有限公司，登记住所：新丰县回龙镇黄门塘**停车场*楼第*卡门面。使用性质：货运。车辆品牌型号：东风牌DFH42****，初次登记日期：2020年10月22日，检验有效期至2024年10月31日，机动车状态：正常。经查，粤F709**重型半挂牵引车在新丰县辖区事故发生前近三年内未发生过一般程序处理道路交通事故。在事故发生前近三年内共有11起违法行为，均已处理。粤F70907重型半挂牵引车由中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司承保，交强险保单号：1057800390222043****，保险终止日期至2024年10月23日止；商业险保单号：1057800390222043****,第三者责任保额,1000000元，车上人员责任保险额度（司机）：100000元，保险终止日期至2024年10月23日止。该车还购买了中国平安财产保险股份有限公司陕西分公司承保的安全生产责任

险，保单号：1177800390222180****。保险额度：5000000元，保险终止日期至2024年10月22日止。

**2、粤F2287挂重型罐式半挂车**

所有人：新丰县顺豪贸易有限公司，登记住所：新丰县回龙镇黄门塘**停车场*楼第*卡门面。使用性质：货运。车辆品牌型号：东润牌/WSH940****，初次登记日期：2020年10月22日，检验有效期至2024年10月31日，机动车状态：正常。经查，粤F2287挂重型罐式半挂车在新丰县辖区事故发生前近三年内未发生过一般程序处理道路交通事故，在事故发生前近三年内无交通违法行为。

**3、湘A192RG小型轿车**

所有人：曾**，登记住所：湖南省湘乡市育段乡军山村长家桥村民组**号，使用性质：非营运，车辆品牌型号：北京现代牌/BH7157****，初次登记日期：2023年8月23日，检验有效期至2024年10月31日，机动车状态：正常。经查，湘A192RG小型轿车在新丰县辖区事故发生前近三年内未发生过一般程序处理道路交通事故。在事故发生前近三年内共有1起违法行为，已处理。湘A192RG小型轿车由中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司承保，交强险保单号：1205900390215657****，保险终止日期至2024年8月23日止；商业险保单号：1205900390215657****,第三者责任保额,3000000元，车上人员责任保险额度（司机）：40000元，

车上人员责任保险额度（乘客）：40000元，保险终止日期至2024年8月23日止。平安产险交通出行意外险，保单号：120590066Z215659****,驾驶或乘坐意外身故残疾，300000元，驾驶或乘坐意外医疗300000元，保险终止日期至2024年8月23日止。

**4、粤F70907重型半挂牵引车驾驶员**

冯**，男，汉族，户籍所在地：广东省新丰县回龙镇古塘村坳下组22号，身份证号码：440233198403l6****，持准驾车型A2的《机动车驾驶证》，发证机关：广东省韶关市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常，初次领证日期：2002年07月30日，有效日期为：长期，事故发生时在有效期内。经查，冯**近三年来在本辖区未发生过道路交通事故。在事故发生前近三年内共有交通违法行为记录7起，均已处理。

**5、湘A192RG小型轿车驾驶员**

曾**，男，汉族，户籍所在地：湖南省湘乡市育段乡军山村长家桥村民组**号，身份证号码：430322197605l0****，持准驾车型C1D的《机动车驾驶证》，发证机关：广东省韶关市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常，初次领证日期：2012年05月14日，有效日期为：2028年05月14日，事故发生时在有效期内。经查，曾**近三年来在本辖区未发生过道路交通事故，近三年来未查询到交通违法行为记录。

（四）事故发生经过

2024年4月1日7时38分许，曾**驾驶湘A192RG小型轿车搭载廖**，贺**，章**，沿Y952线行驶至Y952线与新丰县海螺鸿丰水泥有限公司自建厂区道路交叉路口时，与由冯**驾驶的粤F70907重型半挂牵引车牵引粤F2287挂重型半挂车发生碰撞，造成小型轿车驾驶员曾**，乘客章**两人死亡，廖**、贺**受伤的道路交通事故。



**图1 事故现场图片**

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

**1、事故人员伤亡情况**

本起交通事故造成2人死亡2人受伤，死者：曾**，男，湘A192RG小型轿车驾驶员，户籍所在地：湖南省湘乡市育段乡军山村长家桥村民组**号。交警部门委托广东法正司法鉴定所对曾**进行了尸表检验及死因分析，鉴定意见：死者曾**符合机械性外力作用造成颅脑损伤以及肺破裂出血导致创伤性失血性休克死亡。

死者：章**，男，湘A192RG小型轿车乘客（第二排靠左位置，有佩戴安全带），户籍所在地：湖南省湘乡市月山镇箭楼坪坝上村民组127号。交警部门委托广东法正司法鉴定所对曾**进行了尸表检验及死因分析，鉴定意见：死者章**符合机械性外力作用造成心脏及肝脏破裂出血导致创伤性失血性休克死亡。

伤者：贺**，女，湘A192RG小型轿车乘客（副驾驶位，有佩戴安全带），户籍所在地：户籍地址：湖南省湘乡市育段乡军山村长家桥村民组**号，在事故中受伤。

伤者：廖**，女，湘A192RG小型轿车乘客（第二排靠右位置，有佩戴安全带），户籍所在地：湖南省湘乡市潭市镇新石村第三村民组***号，在事故中受伤。

**2.直接经济损失情况**

经统计，此次事故造成的直接经济损失约为人民币360万元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月1日14时50分许，县应急管理局接县委应急指挥中心核报信息称4月1日7时许，新丰县回龙镇广东海螺鸿丰水泥有限公司自建道路与952乡道交叉路口发生一起交通事故，致2人当场死亡，伤者送往新丰县人民医院救治。4月1日15时15分，县应急管理局接事故报告后，经初步了解事故发生经过后，向市应急管理局报告事故情况，按规定上报事故信息。

（二）接处警情况及事故现场应急处置情况

2024年4月1日7时39分许，新丰县公安局交警大队回龙中队值班民警接110指令。接警员接冯先生报称:在新丰县347省道回龙镇海螺鸿丰水泥厂路段，其驾驶大货车与小型轿车碰撞，有人受伤,需通知120。接报后，值班民警立即赶赴现场进行前期处置，值班领导接报后立即赶赴现场指挥开展应急救援和交通管控工作。

2024年4月1日7时41分，新丰县公安局指挥中心通知新丰县医疗部门、消防救援部门前往现场。

2024年4月1日8时01分消防救援及医疗部门救护人员到达现场并开展现场救援工作，将伤者送往新丰县人民医院抢救。

2024年4月1日9时50分，事故现场勘察完毕，现场暂扣粤F70907重型半挂牵引车、粤F2287挂重型罐式半挂车、湘A192RG小型轿车，现场交通恢复正常。

（三）医疗救治和善后情况

**1、医疗救治情况**

新丰县公安局接到警情后，马上通知交警、派出所、医护、消防救援、道路拯救等人员立即到达现场。医护人员现场确认2人已当场死亡。两名死者分别为曾**（驾驶员）、章**（后排乘客），伤者廖**（后排乘客）、贺**（副驾驶乘客）送往新丰县人民医院救治。廖**受伤严重随即转院至韶关市粤北医院接受治疗。

**2.善后处置情况。**

新丰县公安局、新丰县回龙镇政府、新丰县卫健局成立事故善后处理工作小组，全力以赴、认真做好事故调查工作，及时掌握舆情，积极做好死者家属接待安抚工作，听取家属的想法和诉求，并通过宣讲法规政策，主动协调解决家属实际困难，及时解答死者家属相关问题。目前，死者家属情绪暂趋稳定，事故伤者廖**、贺**正在治疗。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况；事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，未因处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故，事故应急处置得当。

**三、事故原因分析**

（一）事故直接原因分析

事故直接原因分析是：冯**驾驶不符合技术标准的车辆行经

有限提示的交叉路口超速行驶，对发现的危险情况未能采取有效的避让措施是引发事故的原因之一。曾**驾车未确保安全行驶，驶出路口横过道路时，未按规定让直行车道内车辆优先通行，对危险情况未采取相应措施，是引发事故的另一原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

血液中乙醇（酒精）含量检验

（1）冯**现场呼气式乙醇检测结果为 0mg/100ml，经尿液检测麻醉药品、精神药品的鉴定结论为阴性。

（2）曾**的血样乙醇含量检测结果为 0mg/100ml。

肇事车辆检验检测情况

（1）粤 F70907 重型半挂牵引车/粤 F2287 挂重型罐式半挂车的转向系统符合相关规定要求，检验合格。行驶系统、灯光系统、反光标识和制动系统不符合相关规定要求，检验不合格。事发时的行驶速度约为 68 km/h-70km/h。

（2）湘 A192RG 小型轿车转向系统、行驶系统、灯光系统、反光标识和制动系统符合相关规定要求，检验合格。湘 A192RG 小型轿车通过路口时的行驶速度约为 17 km/h-19km/h。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

**新丰县顺豪贸易有限公司：**涉事企业负责人及安全生产管理人员对安全生产工作不够重视，对从业人员教育培训不够细致、到位，在新丰县交通运输局、新丰县公安局交通警察大队

多次集中约谈企业负责人、安全生产管理人员通报企业存在安全隐患问题后，未及时向企业驾驶员通报及组织开展有效的安全教育培训，导致驾驶员安全意识不高，遵守交规意识淡薄。

（二）有关监管部门

**1.新丰县交通运输局：**2024年以来，县交通运输局严格落实运输企业安全生产监管工作，**一是**加强监督检查，共开展监督检查行动22次，检查运输企业67家次，抽查重点车辆75辆，发现并整改一般问题隐患60条，未发现重大事故隐患，依法责令运输企业停业整顿1家、约谈12家。**二是**充分运用重点车辆智能动态监控系统，督促运输企业加强车辆运行监管，对存在高风险违法违章行为的道路运输企业共发出责令改正通知书19份，依法对4家屏蔽监控系统信号、故意遮挡摄像头的运输企业做出行政处罚。对存在高风险违法违章行为的道路运输企业共发出责令整改通知书19份（包括新丰县顺豪贸易有限公司）、行政处罚4家企业。道路运输企业存在高风险违法违章行为报送县公安局交警部门查处共71宗（3月份37宗，其中：新丰县顺豪贸易有限公司1宗；4月份34宗，其中：新丰县顺豪贸易有限公司1宗）。**三是**强化安全培训教育，2024年以来，召开重点企业安全警示会议1次，参与人员30人次；组织企业安全专项培训2次，参与人员24人次；开展安全宣传31次，结合重要时段和特殊时期发布安全预警信息10余条。

2024年1月25日，县交通运输局联合县公安局交警大队，组织县内重点客运、货运（包括新丰县顺豪贸易有限公司）、危运企业，召开事故警示会，督促企业加强驾驶员安全生产意识和应急处置能力培训，抓好车辆安全管理，严格落实车辆动态监管工作，全面落实安全生产管理责任，做好安全生产资料台账的归档管理；2024年3月27日，县道安办牵头，县交通运输局、县应急管理局、县公安局参与，约谈13家重点运输企业（包括新丰县顺豪贸易有限公司），督促企业落实各项安全生产管理措施，全面排查整改安全隐患。

近三年来，县交通运输局对新丰县顺豪贸易有限公司开展督导检查共9次，发现问题隐患13条并督促整改完毕。事故发生后，县交通运输局于2024年4月2日对顺豪贸易有限公司发出《安全隐患排查整改通知书》，要求该公司自接到通知之日起至4月6日将车辆停放到公司停车场，全面开展安全隐患排查及组织驾驶员集中开展安全生产教育学习，经复核完成后于4月8日起恢复运营。新丰县交通运输局虽然能按照《安全生产法》“三管三必须”的要求对运输企业进行监管，同时利用智能监控系统加强对货运车辆的管理，消除隐患，并将司机违章驾驶行为抄告相关部门，同时利用智能监控系统加强对货运车辆的管理，消除隐患，并将司机违章驾驶行为抄告相关部门，但在对新丰县顺豪贸易有限公司执法检查过程中未能全面压实该企业安全生产主体职责。

**2.新丰县公安局：**2024年1至3月份，新丰县公安局交警大队**一是**持续加强“两客一危一货”重点车辆管理，第一季度累计检查客货运企业17家次，发现安全隐患5处，已全部督促落实整改。召开运输企业召开约谈会3次，其中涉事故运输企业新丰县顺豪贸易有限公司被约谈2次；第一季度累计通过短信通知重点车辆企业及所有人及时办理车驾管业务819人次，清理重点车辆隐患108辆；通过短信通知重点驾驶人946人，清理重点人员隐患190人；联合交通、公路等部门持续开展日常道路隐患排查治理，共推动治理1处省级督办事故多发路段，6处县级督办农村突出隐患路口，18处“双无”路段及3处伤亡3人以上事故路段的隐患治理。**二是**深入开展摩电车辆专项整治行动，第一季度查处5类涉摩电严重违法行为3226宗，查扣摩托车466辆；开展酒驾醉驾整治行动，查处涉酒醉驾违法行为156宗；严厉打击货运车辆超限超载及非法营运违法行为，第一季度以来共查处货车超载72宗，大货车超速**宗，查扣违法货车78辆。

**三是**开展交通安全宣传“七进”工作，第一季度共组织交通安全宣传“七进”活动18次；制作本地事故案例的交通安全警示教育片《血与泪的教训》，并组织村居、企业、学校等企事业单位集中观看；公安交警联合交通部门深入运输企业开展安全生产检查，并同步开展交通安全宣传活动。第一季度共开展货

运企业宣传活动3次，宣教驾驶人300多人次，派发宣传单张400余份，进一步营造浓厚的交通安全宣传氛围。

（三）地方党委政府

**新丰县回龙镇人民政府：**2024年以来，回龙镇人民政府**一是**建设18个村居的宣传教育阵地，在各村学校张贴宣传海报，定制了7500张宣传单在各村和学校派发，多次组织观看交通安全警示片，利用村居大喇叭每天定时广播等方式宣传交通安全知识，提升群众安全出行意识。**二是**加强安全隐患点排查，安排村干部驻村工作对各村存在安全隐患的道路、桥梁进行巡查并上报，目前已收到87个存在安全隐患的危险点，下一步上报给县职能部门，申请资金进行整治。**三是**开展联合执法行动，新丰县回龙镇规划办定期联合交警中队、派出所、执法大队、应急办、农办开展开展摩电整治执法行动，截至目前共开展行动9次，共查处无证驾驶摩托车17宗，拆除违规搭建摩托车雨棚42顶，暂扣摩托车17辆，且多次到加油站、摩托车修理店开展检查，告知企业禁止为无牌无证、未佩戴安全帽的摩托车加油、维修。**四是**组织在各村建立安全劝导站，各村每周安排劝导人员，对过往车辆驾驶人未佩戴安全头盔、安全带、超载超限、违法改装、客货混装和行人横穿马路等行为进行安全劝导。**五是**加强运输企业监督。排查外籍货车，建立货运企业管理台账，收集驾驶员、车辆信息，加强对外籍货车的管理。对重点货运企业开展上门抽查查，检查安全配套设施是否齐全，

不齐全的责令整改。召开新丰县道路交通安全专项整治行动约谈会，组织运输企业负责人到会议室谈话，宣讲交通安全知识，同时与各企业签订《交通安全承诺书》，要求他们加强对运输司机的管理。新丰县回龙镇人民政府虽然能按照《安全生产法》“三管三必须”的要求对运输企业进行监管，但在对新丰县顺豪贸易有限公司执法检查过程中存在不细致的问题，未能压实企业安全生产主体职责。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1、冯**，男，粤F70907重型半挂牵引车/粤F2287挂重型罐式半挂车驾驶员。冯**驾驶不符合技术标准的车辆行经有限提示的交叉路口超速行驶，对发现的危险情况未能采取有效的避让措施，冯**驾车违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第二十二条第一款[2]及第四十二条第一款[3]、第二款[4]的规定，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第二款[5]的规定，其行为对事故的发生负有同等责任。建议由

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第二款：夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

[5] 《道路交通事故处理程序规定》第六十条第二款：因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

新丰县公安局交通警察大队依法对其进行处罚。

2、曾**，男，湘A192RG小型轿车驾驶员。曾**驾车未确保安全行驶，驶出路口横过道路时，未按规定让直行车道内车辆优先通行，对危险情况未采取相应措施，曾**驾车违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款[6]的规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第二款的规定，其行为对事故的发生负有同等责任。鉴于其在事故中死亡，免除对其责任追究。

3.熊*，女，新丰县顺豪贸易有限公司主要负责人。对本单位驾驶员安全生产教育和培训不到位，对本单位挂靠车辆安全检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议新丰县交通运输局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[7]对熊*予以行政处罚。

（二）建议给予追究责任的单位

**新丰县顺豪贸易有限公司：**涉事企业在新丰县交通运输局、新丰县公安局交通警察大队多次集中约谈企业负责人、安全生产管理人员通报企业存在安全隐患问题后，未及时向企业驾驶员通报及组织开展有效的安全教育培训，导致驾驶员安全意识

[6] 《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款：驾驶车辆驶入、驶出道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

不高，遵守交规意识淡薄；没有掌握车辆实际运营情况和车辆实际驾驶员情况，造成车辆脱管，对驾驶员安全教育和培训不到位，对车辆上路行驶前检查不到位，未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。建议新丰县交通运输局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项[8]，对新丰县顺豪贸易有限公司予以行政处罚。

**新丰县交通运输局，**作为交通运输行业主管部门，能按照《安全生产法》“三管三必须”的要求对运输企业进行监管，同时利用智能监控系统加强对货运车辆的管理，消除隐患，并将司机违章驾驶行为抄告相关部门，但在对新丰县顺豪贸易有限公司执法检查过程中未能全面压实该企业安全生产主体职责。责成新丰县交通运输局加强对普通货运企业的监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，并向新丰县人民政府作书面检讨。

**新丰县回龙镇人民政府，**作为事故单位所在属地政府，能按照《安全生产法》“三管三必须”的要求对运输企业进行监管，但在对新丰县顺豪贸易有限公司执法检查过程中存在不细致的问题，未能压实企业安全生产主体职责。建议责成新丰县回龙镇人民政府向新丰县人民政府作书面检讨。

---

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款 （三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

## 六、事故主要教训

（一）生产经营主体安全生产责任落实不到位。新丰县顺豪贸易有限公司未落实安全生产相关管理规定，主要负责人未做到每月带队进行一次安全隐患排查、安全教育培训频次不够高等问题，暴露出对企业源头隐患治理不够，未能形成高压严管态势。

（二）属地和行业安全生产监管责任落实不到位。新丰县回龙镇人民政府、县交通运输局在实际的安全生产执法检查工作中检查不深入、不彻底，未压紧企业安全生产主体职责，存在走过场，不深入、不细致的问题。

（三）交通安全宣传力度存在短板。经查实，事故中涉及重点运输企业车辆，造成 2 死 2 伤的严重后果，充分暴露了企业主体的交通安全意识淡薄。一方面，反映出运输企业主体思想认识不足，未落实安全生产主体责任；另一方面，反映出对相关地区重点违法的警示教育力度不足，未对驾驶人形成有效震慑。

## 七、事故整改和防范措施

为深刻吸取新丰回龙“4·1”一般道路交通事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议:

（一）进一步加强道路隐患排查治理。统筹公安、交通、公路、农业农村等部门开展辖区国省道、农村县乡道路隐患排查治理工作，督促道路管养部门开展日常巡查、定期检查工作，

进一步完善道路安全防护设施和道路标志标线。

（二）加强道路通行秩序管控，最大限度把警力摆上路面，紧盯国省道穿村过镇路段、县乡村道、劳务市场、工业园区周边道路等关键节点，加强夜间重点时段、农村地区重点路段的巡查管控，延长巡逻时间及巡逻线路，持续大力开展整治行动，及时查处无牌无证、“三超一疲劳”、农村“两违”、酒驾醉驾等易肇事肇祸违法行为。

（三）加强货运企业源头管理及重点车辆、驾驶员管控。公安、交通运输等部门开展重点运输企业安全大检查，督促企业严格落实安全主体责任，加强车辆管理及驾驶员安全教育培训，落实车辆行驶状态视频监控制度，最大限度消除交通安全隐患，切实从源头防范道路交通事故。

（四）加强交通安全宣传提示警示，组织警力深入企业、农村地区开展“七进”交通安全宣传活动，各镇或村委充分发挥农村“两站两员”作用，加强村口劝导及交通安全宣传，利用农村大喇叭不间断播放交通安全宣传广播，同时组织村民集中观看交通安全警示教育片，警示教育交通参与者，提升交通安全意识。

新丰回龙“4·1”一般

道路交通事故调查组

2024年5月17日