# 白云大源“9·4”一般道路交通事故调查报告

2025年9月4日16时36分许，广州市白云区广州大道北出大源大南坑龙茶路南约354米处发生一起重型自卸货车与行人碰撞的交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区政府成立由区应急管理局、市公安局白云分局（区道安办）、区住房建设交通局、区总工会、大源街道办事处等相关单位组成的白云大源“9·4”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、市公安局交通管理支队白云大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

**经调查认定，白云大源“9·4”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。**

## 一、基本情况

### （一）事故发生单位及相关人员概况

1.广州云建基础工程有限公司（以下简称“云建公司”），

涉事粤 A03337F 号重型自卸货车所属单位，法定代表人：陈旭；注册地址:广州市白云区钟落潭镇金盆村政农路 1 号 1 栋 305 室；经营范围：土石方工程施工、对外承包工程、运输设备租赁服务、道路货物运输（不含危险货物）等。该单位持有道路运输经营许可证及建筑废弃物处置证，现有营运车辆 35 辆，安全生产管理人员为张俊斌（男，39 岁，福建省绍安县人）。

2.李明君，男，38 岁，湖北省枣阳市人，云建公司驾驶员，事故发生时驾驶粤 A03337F 号重型自卸货车，驾驶证准驾车型 B2，在有效期内。事故发生后，经市公安局交通管理支队白云大队检测，排除事故发生时涉酒因素。

3.范某华，男，65 岁，广州市白云区人，事故发生时步行，在事故中受伤，后经送医抢救无效于当日死亡。

（二）涉事车辆基本情况

粤 A03337F 号重型自卸货车，登记所有人：云建公司；检验有效期至 2026 年 7 月 31 日。事故发生后，经市公安局交通管理支队白云大队委托广东安盈痕迹司法鉴定所检验，该车制动性能、转向性能合格，车后下部防护装置不符合 GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的相关规定。该车载物不符合装载规定，超载率为 60.9%。

（三）事故发生单位安全管理情况


云建公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等安

全生产管理制度，但未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事粤 A03337F 号重型自卸货车超载 60.9%和车后下部防护装置不符合技术标准的事故隐患；事故发生后，市交通运输局对云建公司进行检查，发现该单位存在主要负责人、安全生产管理人员未经行业主管部门考核合格或不具备相应行业的安全生产知识和管理履职能力，未如实记录从业人员安全生产教育培训情况等问题。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 4 日，李明君按照本单位的工作安排，驾驶粤 A03337F 号重型自卸货车从大源街黄庄颐雅苑北侧山体垮塌受损房屋建筑废弃物清运现场运输建筑废弃物至永平街东平村回收站点卸载，执行往返运输任务。16 时 36 分许，李明君驾驶粤 A03337F 号重型自卸货车由西往东行驶至广州大道北出大源大南坑龙茶路南约 354 米处时，在人行横道停车等待通行。此时，行人范某华沿广州大道北西侧人行横道由南往北步行至该地点，并由重型自卸货车前部通过。在范某华行走过程中，李明君驾驶重型自卸货车起步并向前行驶，致重型自卸货车车头与范某华发生碰撞并碾压，造成范某华经抢救无效于当日死亡的交通事故。（事故现场如下图）

# 道路交通事故现场图




事故现场图

（五）事故现场基本情况

事故现场位于广州市白云区广州大道北出大源大南坑龙茶路南约354米，广州大道北为南北走向，中间以绿化带分隔东西两侧路面，广州大道北西侧连接沙太货运场，该连接路段设有人行横道线，未设置人行横道信号灯。事发路口有交通信号灯及交通标志标线控制。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。事故发生后，经广州市公安司法鉴定中心鉴定，范某华符合因颅脑损伤死亡特征。

经市公安局交通管理支队白云大队核算，本起事故造成直接经济损失为961997元。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，李明君立即拨打了110电话报告事故情况。16时46分，市公安局交通管理支队白云大队达现场处置，同时，120救护车到达现场将伤者送往南方医科大学南方医院救治。

事故发生后，市公安局交通管理支队白云大队、市公安局白云分局大源派出所、大源街道办事处、120医护人员均迅速到达事故现场处置。经评估，本起事故应急处置得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，范某华被送至南方医科大学南方医院救治，经抢救无效于当日死亡。

涉事单位与范某华家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

## 三、事故原因分析

根据市公安局交通管理支队白云大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202500005 36号），经调查询问、检验鉴定、查看视频监控资料、综合分析，造成本起事故的直接原因是：李明君驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶时，在人行横道停车，并在车辆起步时使用手机且未注意观察路面情况，未按操作规范安全驾驶，其过错是导致事故发生的全部原因，其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]、第四十八条第一款[2]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第(一)项[3]规定。李明君驾驶机件不符合技术标准(车后下部防护装置不合格)的机动车不是导致事故发生的原因。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第(一)项 机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定：（一）在设有禁停标志、标线的路段，在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车；

项[4]之规定，李明君承担事故全部责任，范某华无责任。

## 四、有关单位存在的主要问题

云建公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题:

（一）虽建立了事故隐患排查治理制度，日常有开展隐患排查，但未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事粤 A03337F 号重型自卸货车超载 60.9%和车后下部防护装置不符合技术标准的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定。

（二）事故发生后，市交通运输局对云建公司进行检查，发现该单位主要负责人、安全生产管理人员未经行业主管部门考核合格或不具备相应行业的安全生产知识和管理履职能力，未如实记录从业人员安全生产教育培训情况，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[6]和第二十八条第四款[7]的规定。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（一）司法机关拟追究刑事责任人员

李明君，涉事粤 A03337F 号重型自卸货车驾驶员，驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶时，在人行横道停车，并在车辆起步时使用手机且未注意观察路面情况，未按操作规范安全驾驶，其过错行为是导致此事故发生的全部原因，对事故的发生负全部责任。李明君涉嫌交通肇事罪，广州市公安局已于 2025 年 11 月 26 日对其立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

云建公司，涉事粤 A03337F 号重型自卸货车及驾驶员所属单位，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事粤 A03337F 号重型自卸货车超载 60.9%和车后下部防护装置不符合技术标准的事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[8]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚。

此外，经市交通运输局检查，该单位存在主要负责人、安全生产管理人员未经行业主管部门考核合格或不具备相应行业的安全生产知识和管理履职能力以及未如实记录从业人员安全生产教育培训情况的违法行为，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（二）项[9]和第九十七条第（四）项[10]的规定，建

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（二）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的

议由区住房建设交通局协调市交通运输局对其予以行政处罚。

（三）建议由企业处理的人员

张俊斌，云建公司安全生产管理人员，岗位安全责任不落实，事故隐患排查不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[11]的规定，建议由云建公司依照有关规章制度处理。（由区住房建设交通局督促落实）

（四）其他建议

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

## 六、事故整改和防范措施

（一）建议区道安办牵头组织开展交通秩序整治行动、交通安全宣传工作，增强群众交通安全意识，切实消除交通安全隐患，避免同类事故的发生。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，加强道路运输行业监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议大源街道办事处配合职能部门开展各项交通安全

---

主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

整治工作，加强辖区交通安全整治和宣传，避免同类事故的发生。

（四）云建公司要认真吸取事故教训，深刻整改，开展警示教育，督促驾驶员严格遵守交通安全法律法规，严格落实事故隐患排查治理工作，认真贯彻实施安全生产政策法规，履行道路运输企业安全生产主体责任，杜绝类似事故发生。（由区住房建设交通局负责督促落实）

（公开挂网时间：长期）