增城中新“4·6”一般道路交通事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 11 月 15 日

目录

一、事故基本情况.....4
（一）事故相关人员情况.....4
（二）事故车辆相关情况.....5
（三）事故车辆登记车主相关情况.....5
（四）事故车辆所有权及运营相关情况.....6
（五）涉事企业安全管理情况.....6
二、事故发生经过及现场情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故现场道路相关情况.....6
（三）公安部门事故责任认定情况.....7
三、人员伤亡和直接经济损失.....8
（一）伤亡人员情况：死亡1人.....8
（二）直接经济损失.....8
四、事故应急处置.....8
五、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
六、相关单位履职情况.....8
（一）属地政府履职情况.....9
（二）行业主管部门履职情况.....9
（三）公安部门履职情况.....10
七、事故责任认定及处理建议.....11
（一）免予追究责任人员（1人）.....11
（二）已移送司法机关处理的人（1人）.....11
（三）事故责任单位的行政处罚建议.....12
八、事故防范措施建议.....12
（一）加大道路运输企业监管力度.....12

（二）加强道路交通安全宣传教育工作 12

2025年4月6日22时13分，韩某雷驾驶粤AGK552号牌重型自卸货车沿风光路路中数起第四条车道由东往西方向行驶，行驶至风光路新墩路北约18米处时，与汤某雄骑行的广州BH6468号牌电动自行车发生碰撞，造成汤某雄当场死亡、两车损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、中新镇政府等单位，并邀请区检察院参加，成立增城中新“4·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城中新“4·6”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.韩某雷，男，46岁，汉族，辽宁昌图人，驾驶证种类：机

动车，驾驶证档案编号：21120066xxxx，准驾车型：B2，事故发生时驾驶粤 AGK552 号重型自卸车，在事故中无伤。

2.汤某雄，女，殁年 26 岁，汉族，广东广州人，事故发生时驾驶广州 BH6468 号二轮电动自行车，在事故中死亡。

（二）事故车辆相关情况

1.粤 AGK552 号重型自卸货车，车辆所有人：广州市骏晟基础工程有限公司，登记住址：广州市增城区中新镇乌石大道 18 号之 9、之 10，车辆检验有效期至：2026 年 1 月 31 日。**经专业机构鉴定，**粤 AGK552 号重型自卸货车的行车制动性能符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》有关规定；转向功能有效；右前行车灯功能失效；右侧制动灯功能失效，其余灯具齐全、功能有效；事发时的行驶速度介于 28km/h~29km/h 之间。

2.广州 BH6468 号二轮电动自行车，车辆所有人：汤某雄，车架号码：779422320231099，电动机号码：48V400W333YZBDBP226146G。**经专业机构鉴定，**广州 BH6468 电动自行车的制动及转向功能有效；全车灯具齐全，未见异常；事发时的行驶速度大于 23km/h、小于 27km/h。

（三）事故车辆登记车主相关情况

广东骏晟基础工程有限公司（以下简称：骏晟公司），粤 AGK552 号重型自卸货车登记车主，法定代表人：毛某峰，住所：广州市增城区中新镇乌石村松岭路 3 号之 3，具备《中华人民共和国道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证》（陆

路运输）。

（四）事故车辆所有权及运营相关情况

骏晟公司是粤AGK552号重型自卸货车登记车主，车辆的实际控制人是韩某雷。根据韩某雷与骏晟公司签订的《合同书》约定，韩某雷将粤AGK552号重型自卸货车挂靠在骏晟公司名下。由韩某雷负责车辆维护保养及年审的相关事宜。韩某雷与骏晟公司签订了《劳动合同》，但实际上公司并不安排韩某雷的日常工作，除支付挂靠费外，车辆由韩某雷自主运营，自负盈亏。

（五）涉事企业安全管理情况

骏晟公司未能采取措施消除事故隐患，未及时发现旗下车辆机件不符合标准并让其上路经营。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2025年4月6日22时许，完成工作任务后，韩某雷驾驶空车计划返回位于中新镇乌石一路的停车场。22时13分，在增城区风光路由东往西方向车行道主道路中数起第四条车道上，韩某雷驾驶粤AGK552号牌重型自卸货车在后行驶，汤某雄驾驶广州BH6468号牌电动自行车在前行驶，双方驾车行驶至风光路新墩路北约18米处时，粤AGK552号牌重型自卸货车车头右侧与广州BH6468号牌电动自行车左后侧车身发生碰撞，造成汤某雄当场死亡。

（二）事故现场道路相关情况

事故现场位于广州市增城区风光路新墩路北约18米（风光路与新墩路交叉T形路口）。风光路呈东西走向，西往黄埔区方向，东往朱村街方向，车行道主道单向四车道，路中设有绿化带隔离，道路两侧为辅道，主道与辅道之间设有绿化带隔离，辅道内设有二轮车专用道；一般沥青路面、完好干燥；夜间有路灯照明；风光路由东向西方向设有限速60km/h、二轮车专用道交通标志。事故路口设置交通道路信号灯控制，交通信号灯运行正常。

（三）公安部门事故责任认定情况

韩某雷驾驶机件不符合标准的机动车上道路行驶，未按操作规范安全驾驶，其过错行为是导致事故发生的主要原因；汤某雄驾驶非机动车未在专用车道内行驶，其过错行为是导致事故发生的次要原因。韩某雷的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第二十二条第一款[2]之规定。汤某雄的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十七条[3]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[4]之规定，韩某雷承担此事故的主要责任；汤某雄承担此事故的次要责任。

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十七条 道路划设专用车道的，在专用车道内，只准许规定的车辆通行，其他车辆不得进入专用车道内行驶。

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯；

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
汤某雄	26	女	广东广州	汉族	钝性力作用致颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，韩某雷第一时间分别拨打了 120、110 电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.韩某雷驾驶机件不符合标准的机动车上道路行驶，未按操作规范安全驾驶。

2.汤某雄驾驶非机动车未在专用车道内行驶。

（二）间接原因分析

骏晟公司未能采取措施消除事故隐患，未及时发现旗下车辆机件不符合标准并让其上路经营。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

今年以来，中新镇共启用农村劝导站35个、警保合作一级劝导站1个，劝导重点路口路段交通违法行为2万余宗，现场纠正摩托车不佩戴安全头盔1万余宗，纠正行人冲红灯、不按斑马线过马路行为9千余宗，纠正摩托车、电动车、自行车逆行6千余宗，纠正三轮车、摩电违规载人行为3千余宗，劝导其他违法行为5百余宗。联合交警和城管分队对“泥头车”开展联合执法行动 23 次，出动警力和执法人员 300 余人次，检查运输车辆 600 余台。中新镇交通服务站对辖区道路进行实地排查，共排查国道、省道、县道安全隐患105 处，排查乡道、市政道路安全隐患 115 处，目前已全部完成整改，有效保障道路交通安全。共设置82个平安路口减速带，增设路口安全爆闪灯104个，路口反光镜61个，安全提示大喇叭43个，完善右转必停路口12个，内轮差路口6个，校园周边设施、标线25间，加划、翻新乡道地面标示线约5公里。设置 6*3 米大型交通安全宣传栏1块，更新交通安全宣传栏11块，增设交通安全提示牌28块，悬挂交通安全横幅200余条，各村居利用电子屏、大喇叭等循环播放交通安全宣传标语，营造良好交通安全氛围。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生

产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2024 年 4 月至 2025 年 4 月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员 1345 人次，检查运输企业 514 家次，发现并完成整改安全生产隐患 167 项，签发整改通知书 33 份，移交执法部门 25 宗。执法部门共执法检查运输企业 71 家次，立案 22 宗；执法检查货运超限超载源头单位 107 家次，对超限违法车辆溯源调查 81 辆次。联合区交警大队、区城管执法局、属地镇街等部门开展泥头车、重型货车超限超载专项整治行动、散体物料运输车辆专项治理行动、建筑废弃物运输车辆专项整治行动共 99 次，查处违法车辆 71 辆；非现场超限违章处罚 473 宗，累计罚款 66.6 万元。针对违章多发及高风险运输企业，共组织开展 25 次约谈会，约谈 209 家次道路运输企业负责人

（三）公安部门履职情况

2024 年 4 月以来，按照上级部署和辖区实际，区公安分局紧盯摩电车辆、“百吨王”等重点车辆，开展各类专项统一整治行动共 105 次，压实重点车辆打击防线。全区共查处各类交通违法 1030226 宗，其中涉酒 3263 宗，涉货车交通违法行为 64320 宗，涉摩电交通违法 525070 宗。借助广州公安大数据智能运营平台、交通综合管控平台等科技手段，精准打击泥头车超限超载、闯红灯等突出交通违法，查处泥头车重点违法 10053 宗，其中查

扣超限超载 755 辆、百吨王 5 辆，查处超速 1466 起。成立打击飙车炸街专班，制定专项工作方案，结合线索研判、执法打击、源头治理全链条整治的常态化实战工作机制闭环推进。共行动 190 余次，查获飙车炸街人员 1097 人，其中查获飙车炸街的小轿车 96 辆，摩托车 795 宗，电动车 206 宗。

为进一步加强交通领域安全教育工作，区公安分局积极联动区、镇街、公安自媒体平台，结合电动自行车驾乘安全、典型案例、法律法规等宣传内容，刊登/推送报道、宣传视频等 600 篇次，下发了“广州市电动自行车管理规定”宣传单张 6 万份、布置了宣传展板一批，深入村居、社区、运输企业、快递外卖行业、学校等区域开展交通安全宣传“七进”活动、公益课堂进校园活动 512 场次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

汤某雄，广州 BH6468 号牌电动自行车驾驶员，驾驶非机动车未在专用车道内行驶，承担此事故的次要责任。由于汤某雄在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）已移送司法机关处理的人（1 人）

韩某雷，粤 AGK552 号牌重型自卸货车驾驶员，驾驶机件不符合标准的机动车上道路行驶，未按操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[5]、第二十二

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

条第一款[6]之规定，承担此事故的主要责任，涉嫌交通肇事罪，已由公安机关立案调查。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

骏晟公司，粤AGK552号牌重型自卸货车登记车主，未能采取措施消除事故隐患，未及时发现旗下车辆机件不符合标准并让其上路经营，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的有关规定，建议由区交通运输局依照有关规定处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）加大道路运输企业监管力度

区公安分局、区交通运输局要深入道路运输企业，全面开展安全检查，督促企业切实履行主体责任；**要**将车辆源头管理作为预防事故的关键环节，要求企业加强对驾驶员的安全教育培训和车辆的安全检查维护，督促企业做好运营车辆设备等更新、维护、保养，全面做好做细驾驶员交通安全教育培训；**要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路运输企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）加强道路交通安全宣传教育工作

---

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。联动媒体广泛宣传交通安全法律法规和营运车辆安全出行知识。通过开展交通安全宣传活动、发放宣传资料、播放宣传视频等形式，增强人民群众的交通安全意识和文明出行意识。