“12·18”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年9月1日

一、事故基本情况 3
（一）事故相关人员情况 4
（二）事故车辆相关情况 4
（三）事故车辆登记车主相关情况 4
（四）事故车辆所有权及运营相关情况 5
（五） 涉事企业安全管理情况 5
二、事故发生经过及现场情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故现场道路相关情况 6
（三）公安部门事故责任认定情况 6
三、人员伤亡和直接经济损失 7
（一）伤亡人员情况：死亡１人 7
（二）直接经济损失 7
四、事故应急处置 7
五、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）间接原因分析 7
六、相关单位履职情况 8
（一）属地政府履职情况 8
（二）行业主管部门履职情况 9
（三）公安部门履职情况 10
七、事故责任认定及处理建议 11
（一）免予追究责任人员（１人） 11

（二）已移送司法机关处理的人员（1人）..... 11
（三）事故责任单位的行政处罚建议..... 11
八、事故防范措施建议..... 11
（一）加大道路运输企业监管力度..... 12
（二）加强道路交通安全宣传教育工作..... 12

2024年12月18日17时41分，刘某基驾驶粤AGK461号重型自卸货车沿沙宁路方向路中数起第二车道由北往南方向行驶，戴某贵驾驶未悬挂号牌二轮电动自行车沿沙宁路方向路中数起第三车道由北往南方向行驶，行驶至沙宁路进荔新公路北约116米处，刘某基驾车向由右侧车道变道过程中与戴某贵驾驶的车辆发生碰撞，造成戴某贵当场死亡、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、宁西街道办事处等单位，并邀请区检察院、白云区人民政府参加，成立增城宁西“12·18”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城宁西“12·18”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.刘某基，男，39岁，汉族，广东广州人，驾驶证档案编号：440190280000，准驾车型：B2D，初次领证日期：2009年12月10日，有效期至2025年12月10日，事故发生时驾驶粤AGK461号重型自卸货车，在事故中无伤。

2.戴某贵，男，55岁，汉族，湖南江华人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车，在事故中死亡。

（二）事故车辆相关情况

1.粤AGK461号重型自卸货车，机动车登记所有人为广东腾晟土石方工程有限公司（以下简称：腾晟工程公司），检验有效期至2025年4月30日。**经专业机构鉴定，**粤AGK461号重型自卸货车的行车制动性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》有关规定；转向及照明、信号装置功能有效，车身右侧防护装置符合GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》的有关规定；事发时的行驶速度介于28km/h-29km/h之间。

2.无号牌二轮电动车，车架号为278222220001433。**经专业机构鉴定，**该车辆制动、转向及照明装置均功能有效，且符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》中规定电动自行车的定义，为电动自行车。

（三）事故车辆登记车主相关情况

腾晟工程公司，粤AGK461号重型自卸货车登记车主，法定代表人：孙正斌，住所：广州市白云区太和镇大来南路

80号806室，经营范围包括：道路货物运输等，具备《中华人民共和国道路运输经营许可证》、《广州市建筑废弃物处置证》（陆路运输）。

（四）事故车辆所有权及运营相关情况

腾晟工程公司是粤AGK461号重型自卸货车登记车主。根据腾晟工程公司与刘某基签订的《从业人员劳务上岗合同》，自2024年5月4日始，腾晟工程公司聘用刘某基作为粤AGK461号重型自卸货车司机参加公司的运输生产。

（五）涉事企业安全管理情况

腾晟工程公司配备有专职安全生产管理人员，建立了《车辆“三检”制度》、《车辆设备、设施管理制度》等安全生产管理制度，定期对车辆进行安全隐患排查，定期组织对所属驾驶员进行安全培训。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年12月18日17时许，刘某基完成了当日的工作任务，计划从宁西街下云村返回位于新塘镇官湖村的腾晟工程公司停车场。17时41分，刘某基驾驶粤AGK461号重型自卸货车沿沙宁路方向路中数起第二车道由北往南方向行驶，戴某贵驾驶未悬挂号牌二轮电动自行车沿沙宁路方向路中数起第三车道由北往南方向行驶，双方行驶至沙宁路进荔新公路北约116米处时，刘某基驾车向由右侧车道变道过程中与戴某贵驾驶的车辆发生碰撞，造成戴某贵当场死亡、车辆损坏。

（二）事故现场道路相关情况

事故现场位于沙宁路进荔新公路北约116米。沙宁路呈南北走向，北接仙宁路，南接荔新公路，单向三车道，路中设置绿化隔离带，由北向南方向车行道单向路宽11.4米，由路中数起第一、第二车道为左转车道，第三车道为右转车道；一般沥青路面、完好干燥。事故现场西侧设置非机动车道，事故路段设置限速60km/h标志，白天视线良好。

（三）公安部门事故责任认定情况

刘某基驾车向右变更车道时未提前开启右转向灯，且未按操作规范安全驾驶，其过错行为是导致事故发生的主要原因，戴某贵驾驶未依法登记的非机动车上道路行驶，且未在非机动车道内行驶，其过错行为是导致事故发生的次要原因。刘某基的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（二）项[2]之规定；戴某贵的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第一款[3]第五十七条之规定[4]。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[5]之规定，刘某基承担此事故的

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（二）项 机动车应当按照下列规定使用转向灯：（二）向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第十八条第一款 依法应当登记的非机动车，经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条 驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要

主要责任；戴某贵承担此事故的次要责任。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
戴某贵	55	男	湖南江华	汉族	严重颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，刘某基第一时间分别拨打了 120、110 电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.刘某基，驾驶粤 AGK461 号重型自卸货车向右变更车道时未提前开启右转向灯，且未按操作规范安全驾驶。

2.戴某贵，驾驶未依法登记的非机动车上道路行驶，且未在非机动车道内行驶。

（二）间接原因分析

腾晟工程公司，粤 AGK461 号重型自卸货车登记车主，企业安全生产主体责任落实不到位，未严格督促员工刘某基

责任、同等责任和次要责任；向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯；

按操作规范安全驾驶，安全管理存在漏洞，致使刘某基疏忽大意，在此次事故中存在向右变更车道时未提前开启右转向灯，且未按操作规范安全驾驶等违法行为。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

宁西街应急管理办公室会同综合行政执法队、中新交管所、宁西派出所、交警七中队等部门，不定期开展联合交通执法工作，紧盯“两客一危一货”及摩电等重要车辆，在创强路、香山大道、沙宁路等重点路口路段，严厉查处货车严重超限超载、超速、疲劳驾驶、非法改装、违法载人，以及电动自行车闯红灯、逆行、不戴头盔、不按车道行驶、非法改装、涉牌证等交通违法行为，不断强化路面管控效能。2023年12月以来，共查处违停8857宗，摩电违法13669宗，形成有效威慑，确保道路交通安全。2023年至2025年，结合辖内阶段性的车流情况，分别在不同的路口路段设置交通安全劝导点，对摩电未佩戴头盔、闯红灯、逆行等行为予以耐心劝导和纠正。2023年12月以来，累计出动劝导员10420人次，纠正摩电不戴头盔10143宗，纠正摩电冲红灯4714宗，行人冲红灯1907宗，不按斑马线过马路1970宗，纠正摩托车电动车、自行车逆行2370宗，三轮车及农用车违规载人1438宗，切实提升群众守法意识。

为提升道路通行效率，组织街交通综合治理服务站、交警、市政、建设办等职能部门对重点路口路段进行现场分析研判，制定 “一点一策” 整治措施。调研永宁大道维信诺

至百花古寺路段，增设红绿灯及新建非机动车道；改造沙宁路金邦路段非机动车道入口；优化沙宁路金邦路口交通组织，解决大货车二次掉头问题，及优化沙宁路信号灯绿波，科学规范人车分流路径、提升道路通行效率，保障通行安全。累计完成破损路面修复385处、设置非机动车过街设施通道10个路口、配套非机动车信号灯2组、新建或优化非机动车道10条、路口“右转必停”警示区10处、内轮差警示标识5处、红绿灯配时优化2处，减少人车混行冲突，有效缓解了道路拥堵问题，降低了道路交通安全隐患。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2023年12月至2024年12月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员1545人次，检查运输企业561家次，发现并完成整改安全生产隐患192项。执法部门共执法检查运输企业78家次，立案18宗；执法检查货运源头单位132家次，到货运源头单位调查取证79家，立案查处货运源头单位违规经营4宗。每月定期公告注销经营资质异常企业和车辆，2023年12月至2024年12月，共注销逾期超过6个月未年审的车辆《道路运输证》241个，注销超过180天未投入营运车辆的企业《道路运输经营许可证》68个；注销企业逾期未续期的《道路运输经营许可证》

11 个。

在非法营运乱象易发区域，通过驻点值守及流动巡查的执法方式，重点打击区域内非法营运行为：2023 年 12 月至 2024 年 12 月，共检查客运车辆 730 辆，检查网约车 1854 辆，检查摩托车 106 辆，查处违规客车 82 辆，查处违规网约车 36 辆，查处涉嫌非法营运摩托车 11 辆，教育劝离违规候客摩托车 1510 辆。

（三）公安部门履职情况

2023 年 12 月至今，区公安部门在全区建立 16 个交通安全治理服务工作站和 44 个交通综合治理服务团队，发动社会力量注册“荔智通”小程序共同参与交通安全综合治理工作 1727 人次，累计上报交通管理事件 10745 件，其中开展重点企业、部位走访 1267 次、涉交通重点人员走访 1202 次、排查整改交通安全隐患 1241 处、开展交通安全宣传活动 3159 次、发动宣传阵地 357 处。统筹发动“荔安联盟”多元力量，围绕村口、路口、企业口、小区口、学校口“五口”，综合推进“摩电”交通秩序整治。共查处“摩电”交通违法行为 39.1 万宗，查扣违法摩电 3270 辆，劝导“摩电”轻微交通违法行为 8835 人次。

2023 年 12 月以来，部省县四级督办事故多发安全隐患路段、路口已完成治理 9 处，分别省级督办 1 处、县区级督办 8 处，隐患数量 42 处，函告相关道路业主单位 246 份，发现隐患数量达 601 处已全部完成整改；“校园周边道路”隐患处共计 110 处，已全部完成整治；共查处泥头车重点违

法 7986 宗，其中查扣超限超载 225 辆、百吨王 5 辆。根据大数据平台，精准查缉隐患车辆，共查处隐患车辆 550 辆、查处重型车各类交通违法行为共 57171 宗。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

戴某贵，无号牌电动自行车驾驶人，驾驶未依法登记的非机动车上道路行驶，且未在非机动车道内行驶，承担事故次要责任。由于戴某贵在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）已移送司法机关处理的人员（1 人）

刘某基，粤 AGK461 号重型自卸货车驾驶员，向右变更车道时未提前开启右转向灯，且未按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]、第五十七条第（二）项[7]等有关规定，涉嫌交通肇事罪，已由公安机关立案调查。

（三）事故责任单位的行政处罚建议

腾晟工程公司，粤 AGK461 号重型自卸货车登记车主，企业安全生产主体责任落实不到位，未严格督促员工刘某基按操作规范安全驾驶，安全管理存在漏洞，致使刘某基疏忽大意，在此次事故中存在向右变更车道时未提前开启右转向灯，且未按操作规范安全驾驶等违法行为，建议由广州市白云区住房建设和交通局提请有执法权限的部门调处。

八、事故防范措施建议

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（二）项 机动车应当按照下列规定使用转向灯：（二）向右转弯、向右变更车道、超车完毕驶回原车道、靠路边停车时，应当提前开启右转向灯。

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）加大道路运输企业监管力度

交通部门要深入道路运输企业，全面开展安全检查，督促企业切实履行主体责任；**要**将车辆源头管理作为预防事故的关键环节，要求企业加强对驾驶员的安全教育培训和车辆的安全检查维护，督促企业做好运营车辆设备等更新、维护、保养，全面做好做细驾驶员交通安全教育培训；**要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路运输企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）加强道路交通安全宣传教育工作

区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。联动媒体广泛宣传交通安全法律法规和营运车辆安全出行知识。通过开展交通安全宣传活动、发放宣传资料、播放宣传视频等形式，增强人民群众的交通安全意识和文明出行意识。