“10·17”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年7月23日

一、事故基本情况.....1
（一）事故有关人员情况.....2
（二）事故车辆相关情况.....2
（三）事故车辆登记车主相关情况.....2
（四）事故车辆所有权及运营相关情况.....3
（五）涉事企业安全管理情况.....3
二、事故发生经过及现场情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）事故现场道路相关情况.....4
（三）公安部门事故责任认定情况.....4
三、人员伤亡和直接经济损失.....5
（一）伤亡人员情况：死亡１人.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故应急处置.....5
五、事故原因分析.....5
六、相关单位履职情况.....6
（一）属地政府履职情况.....6
（二）行业主管部门.....6
（三）公安部门履职情况.....7

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议.....8
（一）免予追究责任人员（1人）.....8
（二）已追究刑事责任人员（1人）.....8
（三）其他处理建议.....8
八、事故防范措施建议.....9

2024年10月17日22时20分许，任某华驾驶粤AA07615号小型轿车，沿增城区环城路官湖地铁站路段西往东方向行驶，行驶至新塘镇环城路出291县道东164米,遇李某驾驶无号牌三轮电动车在前方行驶,任某华驾车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离致两车发生碰撞，造成李某经抢救无效死亡、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权,由区应急管理局牵头,会同区纪委监委、区公安分局、区交通运输局、区总工会、新塘镇政府等单位，并邀请区检察院和花都区人民政府参加，成立增城新塘“10·17”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等方式，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定事故性质，提出责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“10·17”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关人员情况

1.李某，女，殁年49岁，四川岳池人，事故发生时驾驶未依法登记的三轮电动车，在事故中死亡。

2.任某华，男，47岁，河南驻马店人，驾驶证准驾车型：C1,有效期至2025年9月24日,粤AA07615号小型轿车驾驶员，具备《网络预约出租汽车驾驶员证》，有限期限至2037年9月27日，在事故中无伤。

（二）事故车辆相关情况

1.粤AA07615号小型轿车,机动车登记所有人为广州启程新能源汽车服务有限公司，检验有限期至2024年12月。车辆具备《广州市网络预约出租汽车运输证》。**经专业机构鉴定，**事发时车辆行驶速度介于38km/h-42km/h之间,行车制动性能符合有关规定，转向功能有效，全车灯具齐全、功能有效，未超速、未超载。

2.未依法登记的三轮电动车，电动机号为BJY230606039，驾驶员：李某。**经专业机构鉴定**，该车辆属机动车，制动、转向及照明、信号装置均功能有效，无法检验鉴定事发时车速。

（三）事故车辆登记车主相关情况

广州启程新能源汽车服务有限公司,粤AA07615号小型轿车登记车主，法定代表人：曹庆山，住所：广州市花都区新华街九塘路八号,经营范围：道路运输业,具备《道路运输经营许可证》。

（四）事故车辆所有权及运营相关情况

广州启程新能源汽车服务有限公司是粤AA07615号小型轿车的登记车主。根据任某华与广州启程新能源汽车服务有限公司签订的《车辆租赁合同》，自2024年8月21日起，任某华以每月2900元的租金向广州启程新能源汽车服务有限公司租赁粤AA07615号小型轿车用于网约车运营，双方约定由广州启程新能源汽车服务有限公司负责协议期间车辆的保养、年审及保险购买。

（五）涉事企业安全管理情况

广州启程新能源汽车服务有限公司，为保证车辆安全上路会定期对车辆进行维护保养、落实车辆年审并购买保险。通过线下入职培训和线上网络学习相结合形式，对旗下登记车辆的驾驶员进行安全教育培训。在登记车辆上安装了GPS定位系统以监控车辆使用情况，出现实际运营人逾期未检、违规上路等情况，会采取强制收车措施，规范车辆安全使用。除本次事故外，该公司所属车辆分别在2022年9月3日发生一起交通事故，造成1人死亡、1人受伤。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年10月17日22时许，粤AA07615号小型轿车驾驶员任某华通过网络接单，在增城区新塘镇官湖地铁站搭载了一名乘客，22时20分许，任某华搭载乘客驾车行至增城区新塘镇环城

路由西向东方向的车行道路上，遇李某无证驾驶无号牌三轮电动车在前行驶。双方行至新塘镇环城路出291县道东164米处时，任某华驾车向左变更车道，与前方向左变更车道、未打左转向灯的李某驾驶的三轮摩托车发生碰撞，造成李某受伤，后经抢救无效死亡。

（二）事故现场道路相关情况

事故现场位于新塘镇环城路出291县道东164米。环城路呈东西走向，东往新沙大道方向，西往石新路方向，路中设置绿化带隔离，由西往东方向设置三条车行道，路中数起第一至三车行道依次为直行掉头、直行、直行指示标线，单向路宽11.3米；事故路段由西往东方向设置有限速60km/h交通标志；一般沥青路面、完好干燥；夜间设有路灯照明。

（三）公安部门事故责任认定情况

任某华的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]之规定;李某的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条[2]、第十九条第一款[3]以及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第（一）项[4]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十七条第(一)项 机动车应当按照下列规定使用转向灯:(一)向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯;

第（二）项[5]之规定，任某华承担此事故的主要责任；李某承担此事故的次要责任。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
李某	49	女	四川岳池	汉族	创伤性休克	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，任某华第一时间分别拨打了 120、110 电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）任某华，驾驶粤 AA07615 号小型轿车上道路行驶时未按操作规范安全驾驶。

（二）李某，未依法取得机动车驾驶证，驾驶无号牌三轮电动车上道路行驶，向左变更车道时未提前开启左转向灯。

---

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；向左转弯、向左变更车道、准备超车、驶离停车地点或者掉头时，应当提前开启左转向灯；

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

新塘镇会同交警、城管、水务等部门，对覆盖全镇的重点路段、路口、严管路段进行定期检查，把镇区主干道、农村道路等易引发交通事故的路段列为检查的重点，对违章车辆进行查处。2023年9月以来新塘镇共查处交通违法行为18万宗，同比上升21.6%，其中乱停乱放9.9万宗，同比上升14.3%。通过整治，全镇的道路交通安全形势有了好转，群众的安全意识得到进一步加强，特别是农村道路得到畅通，各类违法违章驾驶行为得以制止。

为有效整治辖区共享电动自行车违规占道现象，新塘镇预联办联同交警三中队、执法办、区交通运输局对辖区内共享电动自行车乱停乱放的违法行为，特别是新塘大道、府前路、107国道等重点路口、路段周边道路、高铁站，地铁站周边等开展联合执法，2023年9月以来共开展行动54次，累计出动1188人次，查扣共享电动自行车约10475辆，通过整治有效减少道路共享电动自行车乱停乱放现象，有效改善交通秩序和市容环境。

（二）行业主管部门

增城区交通运输局指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和

培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2023年9月至2024年10月，客货（危）运监管部门累计共派出检查人员1503人次，检查运输企业527家次，发现并完成整改安全生产隐患175项。执法部门共执法检查运输企业85家次，立案13宗；执法检查货运源头单位143家次，到货运源头单位调查取证62家次，立案查处货运源头单位违规经营18宗。每月定期公告注销经营资质异常企业和车辆，依法实施行政处罚。2023年9月至2024年10月，共注销逾期超过6个月未年审的车辆《道路运输证》216个，注销超过180天未投入营运车辆的企业《道路运输经营许可证》47个；注销企业逾期未续期的《道路运输经营许可证》6个。行政处罚办结案742宗，依法罚款142.51万元。其中客运违章115宗、罚款13.75万元；货运违章12宗，罚款3.86万元；摩托车非法营运16宗，罚款3.2万元；非现场治超处罚460宗，罚款56.9万元；一超四罚8宗、罚款16万元；违反安全生产法29宗，罚款38.4万元；其他102宗，罚款10.4万元。

（三）公安部门履职情况

增城区公安分局围绕“保平安、保畅通、强服务”的工作目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。2024年以来，交警大队共查处各类交通违法行为1002337宗，其中涉轻型货车

违法 44141 宗。共开展“进企业、学校、农村、社区、家庭、机关单位、公共场所、网络”八进宣传 341 次，通过电视新闻、增城日报、新媒体等平台宣传报道 215 次，在重点驾驶人微信群发送安全提示 1375 次。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1 人）

李某，无号牌摩托车驾驶人，未依法取得机动车驾驶证，驾驶无号牌三轮摩托车上道路行驶，向左变更车道时未提前开启左转向灯，承担事故次要责任。由于李某在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）已追究刑事责任人员（1 人）

任某华，驾驶粤 AA07615 号小型轿车上道路行驶时未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]之规定，承担事故主要责任，触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[7]等法律法规，涉嫌交通肇事罪，已由广州市增城区公安分局依法追究刑事责任。

（三）其他处理建议

广州启程新能源汽车服务有限公司，除本次事故外，该公司所属车辆在 2022 年 9 月 3 日发生一起交通事故，造成 1 人死亡、

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[7]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

1人受伤，所属车辆在近年来接连发生事故，建议由花都区交通运输局依法依规调处。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）加大道路运输企业监管力度

交通部门要深入道路运输企业，全面开展安全检查，督促企业切实履行主体责任；**要**将车辆源头管理作为预防事故的关键环节，要求企业加强对驾驶员的安全教育培训和车辆的安全检查维护，督促企业做好运营车辆设备等更新、维护、保养，常态化做好驾驶员交通安全教育培训；**要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路运输企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）加强道路交通安全宣传教育工作

区公安分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。联动媒体广泛宣传交通安全法律法规和营运车辆安全出行知识。通过开展交通安全宣传活动、发放宣传资料、播放宣传视频等形式，增强人民群众的交通安全意识和文明出行意识。