“ 4.17 ”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年七月十六日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故人员基本情况 2
（二）涉事车辆基本情况 3
（三）事故相关单位情况 4
三、事故发生经过及原因 6
（一）事故发生经过 6
（二）事故相关检验、鉴定结果 6
（三）事故原因及责任认定 7
四、事故处置情况及善后处理 8
（一）交通事故信息接报和应急处置情况 9
（二）地方政府和相关部门应急响应情况 9
（三）事故善后处置情况 9
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 10
六、其他处理建议 11
七、事故教训和防范措施 12

2025年4月17日6时45分许，我区大沥镇辖区发生一起死亡1人的道路交通事故。韦忠明驾驶粤E47500号中型厢式货车沿文华北路由桂城方向往大沥方向行驶，行驶至奇槎路口时，与肖明柳驾驶的广州MW8260号电动自行车发生碰撞，造成车辆损坏、肖明柳当场死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定、《佛山市安全生产委员会办公室关于明确生产安全事故调查工作有关事项的通知》（佛安办〔2021〕60号）及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了大沥“4.17”一般道路交通事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区交通运输局、大沥镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：大沥“4.17”一般道路交通事故。

（二）事故发生时间：2025年4月17日6时45分许。

（三）事故发生地点：南海区大沥镇文华北路与奇槎路路口。

（四）事故相关单位：佛山市华信能运输有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约135.47万元。

经调查认定，大沥“4.17”一般道路交通事故是一起因电动自行车违反禁止标志通行与超载超速行驶的货车发生碰撞造成的一般生产经营性道路交通事故。

二、事故基本情况

（一）事故人员基本情况

1.韦忠明，男，壮族，1974年9月5日出生，驾驶证号：452**********6835，准驾车型：B2E，住址：广西桂平市******，驾驶证状态：正常，近三年内有1条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。交通方式：驾驶粤E47500号中型厢式货车。事发时系佛山市华信能运输有限公司司机。韦忠明领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，发证机关：贵港市交通运输局，有效期至2025年5月28日。

2.袁展华，男，汉族，1977年2月11日出生，驾驶证号：452**********3917，准驾车型：C1，住址：广西兴业县******，驾驶证状态：正常，近三年内有6条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。交通方式：粤E47500号中型厢式货车押运员。事发时系佛山市华信能运输有限公司的押运员。袁展华领取了中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格

类别：道路危险货物运输押运人员，发证机关：佛山市交通运输局，有效期至2029年4月27日。

3.肖明柳，女，汉族，1986年4月4日出生，身份证号：513**********7385，住址：四川省宣汉县******，近三年内无已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。交通方式：驾驶广州MW8260号电动自行车。肖明柳系本起事故的死者。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤E47500号中型厢式货车

车辆登记所有人：佛山市华信能运输有限公司，登记地址：广东省佛山市禅城区祖庙街道河滨路尾扶西气站办公路，登记使用性质：危化品运输，核定载质量：3025kg，事发前的车辆状态：正常，该车近三年内有2条已处理交通违法记录，无未处理交通违法记录。该车投保于中国人民财产保险股份有限公司佛山市分公司，强制保险单号：PDZA202544060000001890，责任赔偿限额：20万元，商业保险单号：PDAA202544060000001473，第三者责任限额：100万元。该车办理了中华人民共和国道路运输证，道路运输证号：粤交运管佛字4406000074371号，经营范围：危险货物运输[2类1项（仅限石油气，液化的）]除剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物外，核发机关：佛山市交通运输局，发证日期：2025年1月7日，有效期至2026年9月20日，审验有效期至2026年1月31日。该车有安装GPS及智能视频监控，事发时，GPS及智能视频监控运作正常。

经调查,2025年4月17日6时43分许,韦忠明驾驶粤E47500号中型厢式货车在佛山市华信能液化石油气有限公司装载了一车液化石油气罐（核定载质量3025kg，实载6580kg）后搭乘袁展华从该公司出发,准备运送到南海区里水镇的佛山市玮豪金属制品有限公司、佛山市南海区艺派金属制品厂，途经南海区大沥镇文华北路与奇槎路路口时发生道路交通事故。事发时韦忠明驾驶该车辆上道路行驶超过限速标志标明的最高时速（限速40KM/H，行驶时的速度为63KM/H）。

2.广州MW8260号电动自行车

品牌型号：雅迪TDR3065Z，车辆编码：779422323841732，车身颜色：奶油白分高光，登记日期：2024年9月27日，该车出事前的车辆状态：正常。车辆登记所有人：肖明柳，登记联系地址：四川省宣汉县华景镇月溪村2组81号。

经调查，2025年4月17日6时49分许，肖明柳驾驶广州MW8260号电动自行车沿文华北路从大沥镇方向往桂城街道方向行驶,驶至文华北路与奇槎路路口左转弯通过路口时发生交通事故。

（三）事故相关单位情况

1.基本情况

佛山市华信能运输有限公司（以下简称“华信能公司”），登记住所：佛山市禅城区祖庙街道河滨路尾扶西气站办公楼，统一社会信用代码：91440604MA51683Q3P，法定代表人：王建林，

注册资本：300万人民币，成立日期：2017年12月25日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），营业期限：长期，经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销售，石油制品销售（不含危险化学品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，选矿，建筑材料销售，炼油、化工生产专用设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，涂料销售（不含危险化学品），合成材料销售，高品质特种钢铁材料销售，金属结构销售，金属材料销售，有色金属合金销售，五金产品零售，五金产品批发，电子专用材料销售，建筑用钢筋产品销售，砼结构构件销售，金属工具销售，建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该佛山市华信能运输有限公司办理了中华人民共和国道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可佛字440600255066号，经营范围：危险货物运输[2类1项（仅准许运输：液化石油气）]禁运爆炸品、剧毒化学品、强腐蚀性危险货物。核发机关：佛山市交通运输局，证件有效期自2024年12月3日至2028年12月31日。

2.安全生产管理情况

华信能公司建立了安全生产责任制，组织制定了安全生产检

查与隐患管理制度、安全教育培训和持证上岗、车辆管理、驾驶员安全管理规定以及押运员安全管理等各项安全管理制度，组织制定并实施了安全生产培训计划。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2025 年 4 月 17 日 6 时 49 分许，韦忠明驾驶载物超过核定载质量的粤 E47500 号中型厢式货车沿南海区大沥镇文华北路从桂城街道方向往大沥镇城区方向行驶，行至文华北路与奇槎路路口绿灯通过路口时，遇肖明柳驾驶广州 MW8260 号电动自行车沿文华北路从大沥镇方向往桂城街道方向驶至路口违反交通标志实施左转弯，双方发生碰撞，造成两车不同程度损坏和肖明柳死亡的道路交通事故。

经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对肖明柳的死因进行鉴定，肖明柳符合道路交通事故致头颈部联合损伤死亡。

（二）事故相关检验、鉴定结果

1.车辆性能鉴定

经委托广东政凯司法鉴定所对事故车辆的安全技术性能进行检验鉴定，结果如下:

粤 E47500 号中型厢式货车: 制动系、转向系、照明信号装置均符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定;车辆侧反光标识及后反光标识缺失，痕迹陈旧，反光标识不符合 GB23254-2009《货车及挂车车身反光标识》的相关规定。

广州MW8260号电动自行车：前制动系在事故中损坏，无法检验工况；后制动系、转向系、照明装置均符合GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的相关规定。

2.驾驶人酒精含量检测定量分析及常见毒品定性分析

办案民警于当天10时34分许在南海交警大队事故处理中队用酒精测试仪对涉事司机韦忠明的呼出气体进行酒精含量检测，结果为0mg/100ml，排除酒驾嫌疑；办案民警于当天在南海交警大队事故处理中队对涉事司机韦忠明的尿液检测样本进行毒品检测，结果呈阴性，排除毒驾嫌疑；经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对事故死者肖明柳的血液样本进行血中乙醇定性定量分析，检验结果：肖明柳的血液中未检出乙醇成分，排除酒驾嫌疑。

3.事故现场道路、天气情况

现场位置位于南海区大沥镇文华北路与奇槎路路口，路面为沥青平坦路面，该路口为T形平面交叉路口，东往桂和路方向，南往桂城方向，北往大沥城区方向，路口人行横道设有非机动车道及单独交通信号灯，文华北路南往北方向设有限速40KM/H交通标志，北往南方向在路口设有禁止左转和禁止掉头交通标志。交通控制方式为道路交通标志、标线和交通信号灯控制。

事发时为白天，天气为多云，气温23℃～30℃，北风1级。

（三）事故原因及责任认定

1.事故直接原因

韦忠明驾驶车辆超过限速标志标明的最高时速行驶，驾驶货

车载物超过核定的载质量，其过错行为是导致此事故发生的一方面原因。肖明柳驾驶非机动车违反禁止标志通行，其过错行为是导致此事故发生的另一方面原因。

2. 责任认定情况

韦忠明驾驶车辆超过限速标志标明的最高时速行驶，驾驶货车载物超过核定的载质量，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[1]和第四十八条第一款[2]的规定，其过错行为是导致此事故发生的同等过错。

肖明柳驾驶非机动车违反禁止标志通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[3]的规定，其过错行为是导致此事故发生的同等过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[4]和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项[5]规定，韦忠明承担此事故的同等责任，肖明柳承担此事故的同等责任。

四、事故处置情况及善后处理

---

1 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

2 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”

3 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

4 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。”

5 《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；”

（一）交通事故信息接报和应急处置情况

2025年4月17日6时50分54秒，佛山市公安局110指挥中心接到涉事危运车押运员袁展华电话报警称在南海区大沥镇文华北路与奇槎路路口发生一起中型厢式货车与电动自行车相撞，需救护车、交警、消防处置。110指挥中心随即根据警情发出各项救援处警指令，交警部门立即启动了绿色救援机制。7时4分，大沥医院救护车到达现场。医务人员马上对现场倒地女子进行现场抢救，经现场抢救后证实该女子已经死亡，随后救护车将该女子运回大沥医院暂时停放待殡仪馆的车辆前来处理。7时14分，大沥交警中队到达现场，立即设置警戒区域并进行现场勘查。7时53分吊车到达现场。8时13分消防到达现场。8时20分，吊车吊起侧翻车辆。8时41分，区应急管理局相关工作人员到场处置。现场勘查工作于8时50分许全部结束，事发路段全面恢复通车。

（二）地方政府和相关部门应急响应情况

事故发生后，大沥镇人民政府工作人员先后到达现场参与指挥调度现场处置工作。

7时4分，医务人员马上对现场倒地女子进行现场抢救，经现场抢救后证实该女子已经死亡，随后救护车将该女子运回大沥医院暂时停放待殡仪馆的车辆前来处置，未发生延误救治及救治不当问题。

（三）事故善后处置情况

事发后，南海交警大队及时通知了死者家属。由分管事故的大队领导、事故中队领导和办案民警接待了死者的家属，耐心安抚家属，并向其讲述了事故的基本情况和事故处理流程，死者的家属表示理解，情绪稳定，没有过激行为。5 月 2 日，肖明柳的尸体已火化。6 月 3 日，死者家属与华信能公司签订《人民调解协议书》，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约 135.47 万元。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员提出处理意见如下:

（一）肖明柳驾驶非机动车违反禁止标志通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条的规定，鉴于肖明柳在事故中死亡，免予追究其相应法律责任。

（二）韦忠明驾驶货车载物超过核定的载质量（违法代码: 1645），其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款[6]及《广东省道路交通安全条例》第六十三条第一款第二项[7]，拟对韦忠明作出罚款 2000 元；韦忠明驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条，根据《中华人民共和国道

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款：“货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。“”

[7] 《广东省道路交通安全条例》第六十三条第一款第二项：行为人有下列情形之一的，处二千元罚款: (二)货运机动车超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的

路交通安全法》第九十九条第一款第四项[8]及《广东省道路交通安全条例》第六十一条第一款第四项[9]，拟对韦忠明作出罚款1000元，并处吊销机动车驾驶证；韦忠明驾驶反光标识不符合相关技术要求的机动车上道路行驶（1073），其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[10]，拟对韦忠明作出罚款100元，根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五十条第一款[11]的规定，分别裁决，合并执行，对韦忠明罚款合计3100元，并处吊销机动车驾驶证。

六、其他处理建议

在事故调查过程中，发现华信能公司在日常经营中存在以下问题：一是安全生产教育和培训记录不完善；二是动态监控表未见有车辆载货量记录情况；三是万向节气相、液相及流向标识不足；四是2025年5月安全生产会议资料不完善；五是制作的《危险货物道路运输运单》与实际装载情况不符，存在超载违法行为。根据此次调查中暴露出的问题，反映该企业未能切实履行企业安全生产主体责任。建议将以上情况通报给禅城区人民政府，交由行业主管部门对该企业存在的问题进行处理，对企业涉嫌违法违

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第四项：有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的；
行为人有前款第二项、第四项情形之一的，可以并处吊销机动车驾驶证；有第一项、第三项、第五项至第八项情形之一的，可以并处十五日以下拘留。

[9]《广东省道路交通安全条例》第六十一条第一款第四项：行为人有下列情形之一的，处一千元罚款：(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十不足百分之一百的。

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[11]《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五十条第一款：一人有两种以上违法行为，分别裁决，合并执行，可以制作一份行政处罚决定书。

规行为进行查处。

七、事故教训和防范措施

（一）华信能公司要迅速吸取经验教训参照“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，强化车辆驾驶员、押运员安全生产教育培训工作，提高从业人员交通安全意识；要迅速开展隐患排查，落实“一线三排”工作机制，切实做好车辆日常维护和隐患排查治理工作，采取有效的技术上和管理上的措施及时发现并消除货物装载事故隐患；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到禅城区交通运输局进行汇报，切实提高企业的安全管理力度，预防和减少道路运输安全事故。

（二）交通运输部门要加强辖区内危险货物道路运输安全监管力度，组织开展危运企业全覆盖排查整治行动，全面检查车辆超载隐患、驾驶人交通安全教育等安全生产制度落实情况，对存在问题的企业实施联合惩戒，对发现的各类安全隐患要强化跟踪和督促落实整改，依法严格处理安全生产违法行为，督促企业落实主体安全责任，要求企业定期组织开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，加大对道路运输企业的事故警示教育宣传力度，提高交通守法和安全出行意识，避免同类事故发生。

（三）佛山市公安局南海分局要进一步规范引导道路车辆有序通行，加强区内货车、危化品运输、电动自行车等车辆的交通安全管理，通过开展专项行动、不定期设点检查等行动，进一步

加大对超载超速、违反禁止标志通行等违法违规行为的查处力度，切实提高道路交通安全形势稳定转好。同时加大对电动自行车安全出行的宣传力度，利用电视、报纸、广播媒体等方式，大力开展以电动自行车为典型交通事故案例的宣传，增强电动自行车驾驶员的交通安全守法意识和自我保护意识。