增城仙村“5·1”一般道路交通事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 8 月 18 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故相关人员情况.....1
（二）事故车辆相关情况.....2
（三）事故车辆所有权及运营相关情况.....3
（四）涉事企业安全管理情况.....3
二、事故发生经过及现场情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故现场基本情况.....4
（三）公安部门事故责任认定情况.....4
三、人员伤亡和直接经济损失.....5
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故应急处置.....5
五、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....6
六、 相关单位履职情况.....6
（一）属地政府履职情况.....6
（二）行业主管部门履职情况.....7
（三）公安部门履职情况.....9
七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议.....9

（一）已移送司法机关处理人员（1人）.....9
（二）事故责任单位的行政处罚建议.....10
八、事故防范措施建议.....10

2026年5月1日16时许，覃某祺驾驶粤A23746D号重型特殊结构货车，在仙村镇379省道上行12公里约970米处，碰撞在道路上推行三轮车的邹某志，造成车辆损坏、邹某志当场死亡的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由广州市增城区应急管理局牵头，会同增城区纪委监委、市公安局增城分局、增城区交通运输局、增城区总工会、增城区仙村镇政府、白云区住房建设和交通局等单位，并邀请增城区检察院参加，成立增城仙村“5·1”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城仙村“5·1”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.覃某祺，男，45岁，汉族，广西浦北人，持有《道路运输从业人员资格证》，有效期限：2021年8月16日至2027年8月15日，驾驶证档案编号：440190630***，准驾车型：B2，初次领证日期：2007年12月4日，驾驶证有效期限：2023年12月4日至长期，粤A23746D号重型特殊结构货车驾驶员。

2.邹某志，男，殁年67岁，汉族，湖北公安人，事故发生时手推三轮车步行在道路上，在事故中死亡。

（二）事故车辆相关情况

粤A23746D号重型特殊结构货车，机动车登记所有人：广州市增濠物流有限公司，使用性质:货运，车架号：LC1HNYBH0S0037608，品牌型号：徐工XZS5317GJBNDEV2，车辆注册日期：2026年3月27日，检验有效期至2027年3月。具备《道路运输证》，发证日期：2026年4月20日，有效期至2029年4月19日。车辆购买了《特种车商业保险》（保单号：10416533903324850613，有效期至2027年3月22日）和《机动车交通事故责任强制保险》（保单号：10416533903324850621，有效期至2027年3月20日）。

经专业机构鉴定，粤A23746D号重型特殊结构货车的行车制动性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》有关规定；转向及照明、信号装置功能有效。事发时行驶速度介于60.2km/h~62.0km/h之间，事发路段限速30km/h，存在超限速行

驶的情况。

（三）事故车辆所有权及运营相关情况

粤 A23746D 号重型特殊结构货车的登记所有人为广州市增濠物流有限公司，经营范围：道路运输业，法定代表人：段某将，注册资本：伍拾万元（人民币），住所：广州市白云区龙归街金龙社区九龙迎宾路 80 号 118 铺。公司具备《道路运输经营许可证》，证件有效期：2025 年 3 月 5 日至 2029 年 3 月 4 日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（罐式容器）。广州市增濠物流有限公司与事故车辆驾驶人覃某祺签订了《劳动合同》，并对覃某祺进行了岗前安全教育培训，签订了《驾驶员安全生产责任书》。

事故车辆实际所有人为钟某进[1]，钟某进与广州市增濠物流有限公司签订了《挂靠合同》，将粤 A23746D 号重型特殊结构货车挂靠在广州市增濠物流有限公司名下从事道路运输经营活动。车辆所有权登记对外具有公示作用，利用事故车辆从事货物运输行为外在表现为广州市增濠物流有限公司的生产经营活动，挂靠车辆的运输活动应当纳入被挂靠单位的生产经营活动统一管理，由被挂靠单位承担安全生产主体责任。

（四）涉事企业安全管理情况

广州市增濠物流有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未能采取有效的技术和管理措施对本单位安全生产状况进行全

[1]钟某进，男，41 岁，汉族，广州黄埔人，粤 A23746D 号重型特殊结构货车实际所有人。

面、系统的检查，对粤 A23746D 号重型特殊结构货车司机覃某祺在从事货物道路运输活动中存在的超限速、未按照操作规范行驶的行为失察失管，未能及时发现并消除事故隐患。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2026 年 5 月 1 日，覃某祺承接了相关运输业务后，驾驶粤 A23746D 号重型特殊结构货车从位于广州市增城区仙村镇的粤晟搅拌站向广州市黄埔区永安大道的华星光电项目工地运送货物。

当天下午，覃某祺驾驶粤 A23746D 号重型特殊结构货车在华星光电项目工地卸完货后，计划返回粤晟搅拌站装运货物。16 时许，覃某祺驾驶车辆以大于 60.2km/h、小于 62.0km/h 的速度沿 379 省道由北向南行驶，行驶至 379 省道 12 公里约 970 米处时，覃某祺因分神操作手机未能及时发现在此处步行的邹某志及邹某志手推的三轮车，致使车辆与邹某志及邹某志手推的三轮车发生碰撞，造成邹某志死亡、车辆损坏。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于 379 省道上行 12 公里约 970 米。379 省道呈南北走向，北往石滩镇方向，南往仙村镇方向，双向两车道。一般沥青路面、完好干燥；白天视线良好，事发路段限速 30km/h。

（三）公安部门事故责任认定情况

覃某祺驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速、未按照操作规范确保行驶安全，其过错行为是导致事故发生的全部原因。

覃某祺的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[2]、第四十二条第一款[3]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[4]之规定，覃某祺承担此事故的全部责任。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
邹某志	67	男	湖北公安	汉族	颅脑损伤	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，覃某祺第一时间分别拨打了 120、110 电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[4]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任;

置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

覃某祺，粤 A23746D 号重型特殊结构货车驾驶员，安全意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速、未按照操作规范确保行驶安全。

（二）间接原因分析

广州市增濠物流有限公司，粤 A23746D 号重型特殊结构货车登记车主，安全生产主体责任落实不到位，未能采取有效的技术和管理措施对本单位安全生产状况进行全面、系统的检查，对粤 A23746D 号重型特殊结构货车司机覃某祺在从事货物道路运输活动中存在的超限速、未按照操作规范行驶的行为失察失管，未能及时发现并消除事故隐患。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

仙村镇聚焦道路交通安全薄弱环节，深入推进“平安村口”建设，针对连接国省道的 23 个村路口，统一施划减速带；在人流、车流较大的重点路口路段，安装交通安全提醒器 3 套，向群众发放反光贴 1200 余份，累计排查并整改道路安全隐患点 110 处，完善交通安全设施 70 处。加强对运输企业、工地、快递站

点等重点场所的监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强驾驶员和车辆管理。今年以来，共对20家重点运输企业、12处工地、16家快递站点开展督导检查，发现并整改问题10项。充分利用各村（社区）、中小学及幼儿园等35处重点场所的宣传载体效能，依托场所 LED 字幕屏、电子显示屏循环滚动播放交通安全公益视频，配套在醒目位置张贴宣传海报240余份，全域推进交通安全宣传“亮屏行动”，同步联动村级广播系统高频次播报出行安全提示，在校园场景常态化开设交通安全“开学第一课”、主题班会等特色宣教活动，让交通安全提示融入群众日常视听，营造全域共治的浓厚宣传氛围。联动镇属各行业主管部门，紧盯“一老一小”重点群体，聚焦在建工地、运输企业、沿街商铺、餐饮店等重点场所，结合老年人体检、“一户一告知”等落地场景常态化开展交通安全宣传“五进”专项行动，累计开展普适性宣传活动60场次，发放宣传资料10000余份，覆盖群众9000余人次；针对性开展专项警示宣传50场次，走访重点场所130家，对 18名存在高风险交通违法记录的人员开展“一对一”警示教育，精准发放定制化宣传资料3600余份、张贴警示类宣传海报500余张，覆盖群众6000余人次。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局在非法营运乱象易发区域，通过驻点值守及流动巡查的执法方式，重点打击区域内非法营运行为：2025年5

月以来，共检查客运车辆1317辆，检查网约车586辆，检查出租车18辆，危运车3辆，检查摩托车1194辆，检查其它货车（含面包车）1534辆。检查维修企业345家次，检查运输企业52家次，检查驾培企业32家次，检查其他企业（含停车场）33家次，检查电动车企业29家次。深化货车超限超载治理，强化路面常态化管控，重点打击“百吨王”等严重超限超载行为：2025年5月以来，共依法查处超载货车1368辆（其中“百吨王”8辆），监督卸载货物10569.82吨。联合区交警大队、区城管执法局、镇街综合执法办开展泥头车、重型货车超限超载专项整治行动、散体物料运输车辆专项治理行动、建筑废弃物运输车辆专项整治行动共46次，行动中，检查车辆300余辆次，依法查处违法行为46宗，有力震慑泥头车违法行为。持续开展管辖道路交通标志及安全设施等的巡查，加大重点路段的排查力度，及时发现问题隐患并处理，确保道路安全畅通。在交通设施维护方面完成标线翻新34059.6㎡，新划标线3591.15㎡。增设和维修波形护栏888米、增设和安装护栏468米、修复机非护栏630米、增设和整治各类标志牌470座、增设和维修黄闪灯25个、增设和维修爆闪灯7个、增设京式护栏72米、增设防撞沙桶10个，安装示警桩368支，安装广角镜9套，安装轮廓标1743个，建设货车右转弯内轮差警示区4处，增设大货车“右转必停”警示标志2处。

（三）公安部门履职情况

市公安局增城分局交通管理大队积极吸取近年来较大以上事故教训，按照上级部署和辖区实际，紧盯“两客一校一危一面”、摩电、大型车辆，深化部门联动，压实打击防线，推动职能部门开展综合治理，并持续开展整治行动。2025 年 5 月以来，现场查处各类交通违法 85 万余宗，其中非机动车交通违法 38 万余宗，摩托车交通违法 9840 宗，查处货运交通违法 46570 宗。2025 年以来，推动全区国省道、学校周边等重点隐患排查整改共 1500 处，积极联动区、镇街、公安自媒体平台刊登/推送报道、宣传视频等 587 篇次，下发交通安全宣传单张 10 万份、宣传展板一批，开展交通安全宣传“七进”活动、公益课堂进校园活动 756 场次。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）已移送司法机关处理人员（1 人）

覃某祺，粤 A23746D 号重型特殊结构货车驾驶员，安全意识淡薄，驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速、未按照操作规范确保行驶安全。违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[5]、第四十二条第一款[6]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[7]

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[7]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任;

之规定，覃某祺承担本次事故的全部责任，涉嫌交通肇事罪，已由公安机关立案调查。

（二）事故责任单位的行政处罚建议

广州市增濠物流有限公司，粤 A23746D 号重型特殊结构货车登记车主，安全生产主体责任落实不到位，未能采取有效的技术和管理措施对本单位安全生产状况进行全面、系统的检查，对粤 A23746D 号重型特殊结构货车司机覃某祺在从事货物道路运输活动中存在的超限速、未按照操作规范行驶的行为失察失管，未能及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]的有关规定，建议由白云区住房建设和交通局提请有行政执法权的部门依法调处。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）**广州市增濠物流有限公司**要深刻吸取事故教训，切实履行道路运输企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，举一反三开展事故隐患排查治理，坚决消除各类风险隐患，杜绝类似事故再次发生。要加强旗下驾驶员的培训教育，将日常安全教育作为企业落实安全管理责任的重要内容，教育引导驾驶员严格遵

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

守道路交通安全法律法规，自觉抵制超速、超载、疲劳驾驶、分神驾驶等违法行为。

（二）**各有关交通部门一是**要强化源头管控与隐患排查，深入开展道路运输企业专项整治，持续加大对道路运输企业的监督检查力度和频次，督促企业切实履行安全生产主体责任，全面排查整治营运车辆风险隐患，着力补短板、堵漏洞、强弱项，从根本上提升道路运输本质安全水平；**二是要**优化道路环境与通行保障，建立健全道路安全隐患排查治理机制，持续加强道路基础设施建设和维护管理，进一步完善交通安全设施，提升道路安全通行条件，确保道路交通安全。**三是要**加大执法惩处力度，对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（三）**市公安局增城分局**要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。要充分利用典型事故案例的警示教育作用，积极协调组织有关媒体曝光相关案例，以案说法、以案示警，切实增强广大群众交通法治观念和安全出行意识。要大力开展相关主题宣传，积极运用传统媒体和自媒体平台，依托广播、电视、报刊、网络及微信公众号、短视频平台等多元化渠道，引导广大群众自觉遵守交通法规，自觉抵制交通违法行为。