中山市广澳高速“2022·10·20”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

信息来源：本网　发布日期：2026-06-30　分享：

2022年10月20日1时45分许，在中山市广澳高速南行87KM+700M路段发生一起造成两人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，翠亨新区管委会、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市广澳高速“2022·10·20”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，中山市广澳高速“2022·10·20”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下：

一、交通事故经过

2022年10月20日1时45分许，李某某驶冀FR2085号重型半挂牵引车，由中山往珠海方向行驶，当车辆行驶至广澳高速南行87KM+700M处时，车辆碰撞前方因拥堵停车在行车道内的苏CS36B7号小型普通客车，并致使七辆车辆相继发生碰撞而肇事，事故造成彭某某、李某某两人当场死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，李某存在过度疲劳仍继续驾驶机动车(违法行为)，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，负事故全部责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业保定市洪杨大型货物运输有限公司（法定代表人：李某某,）存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第四款、第四十一条第一款、第二款规定的违法行为；保定市洪杨大型货物运输有限公司主要负责人孙某某存在违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项和第（五）项规定的违法行为。

四、对事故单位和责任人的处理意见

中山市广澳高速“2022·10·20”一般生产经营性道路交通责任事故造成两人死亡的严重后果，根据《道路交通事故认定书》（第442091120220000009号）中道路交通事故证据及事故形成原因分析，不宜对保定市洪杨大型货物运输有限公司及其主要负责人孙某某进行事故处罚，建议将发现的上述违法行为移交保定市洪杨大型货物运输有限公司的注册登记所在地保定市徐水区具有执法权限的部门依法处理。

五、事故防范和整改措施

保定市洪杨大型货物运输有限公司应认真从事故中吸取教训，建立健全安全生产责任制和各项安全生产管理制度，建立和加强对从业人员进行生产安全教育和培训，保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、并掌握本岗位的安全操作技能及了解事故应急处理措施，继续加强安全管理，完善设备设施，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。公安交警部门严厉打击各类道路交通安全违法行为，强化道路交通安全宣传和教育，防范道路交通安全事故发生，创造一个安全和谐的交通环境。交通运输管理部门加强对辖区道路运输车辆的监管，督促辖区企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

中山市广澳高速“2022·10·20”一般生产经营性道路交通责任事故调查组