中山市广澳高速“2024·4·1”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

信息来源：本网　发布日期：2026-06-30　分享：

2024年4月1日16时25分许，在中山市广澳高速南行87KM+600M路段发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，翠亨新区管委会、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市广澳高速“2024·4·1”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，中山市广澳高速“2024·4·1”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下：

一、交通事故经过

2024年4月1日16时25分许，王某某驾驶辽NN7783号重型厢式货车沿广澳高速由中山往珠海方向行驶，行驶至广澳高速南行87KM+600M，与同方向行驶、前方正在作业由梁某某驾驶的粤AKJ071号重型专门用途货车发生碰撞，并致使粤AKJ071号重型专门用途货车再碰撞前方由李某驾驶的粤WET151号轻型仓栅式货车及在路面作业的唐某某而肇事，事故造成唐某某当场死亡。

二、交通事故原因

经公安交警部门认定，王某某存在未按操作规范安全驾驶，驾驶机动车上道路行驶超过限速标志标明的最高时速（违法行为），违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及第四十二条第一款之规定，负事故主要责任；道路养护施工单位江门市雅智建筑劳务有限公司存在道路上进行养护、维修时，未按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施（违法行为），违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条第一款之规定，负事故次要责任；梁某某、李某、赵某、唐某某无导致此事故发生的过错，不承担此事故的责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属个体户张某存在未对王某某开展岗前培训教育，安全生产教育和培训不到位，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录教育和培训情况（违法行为），违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条相关规定。

四、对事故单位和责任人的处理意见

中山市广澳高速“2024·4·1”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规规定，建议对涉事的车辆所有人张某作出如下处理：

道路运输经营单位车辆所有人张某在中山市广澳高速“2024·4·1”一般生产经营性道路交通事故中，未对王某某开展岗前培训教育，安全生产教育和培训不到位，未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录教育和培训情况（违法行为）。建议由朝阳市交通运输管理部门对以上违反行为进行调查处理。

五、事故防范和整改措施

（一）公安交警、交通运输管理等部门应继续加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，规范路面行车秩序，防范道路交通运输安全事故的发生，创造一个安全和谐的交通运输环境。

（二）公安交警、交通运输管理等部门要重视和加强道路交通安全法律法规的宣传教育，通过多种方式加强对驾驶人及群众交通安全宣传和教育，警示超员超载等违法行为的危害；要深入开展道路交通安全隐患排查整治工作，继续用好高风险企业约谈、问题通报等有效方法，及时将事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任。

中山市广澳高速“2024·4·1”一般生产经营性道路交通责任事故调查组