中山市大涌镇“2023.11.5”一般生产经营性道路交通责任事故调查报告

信息来源：本网　发布日期：2026-06-25　分享：

2023年11月5日15时24分许，中山市大涌镇中新公路仁桂路口处发生一起造成1人死亡的一般生产经营性道路交通责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）、《中山市人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的通知》（中府办〔2018〕2号）的规定，大涌镇镇人民政府、市公安局、市应急管理局、市交通运输局等有关部门组成中山市大涌镇“2023.11.5”一般生产经营性道路交通责任事故调查组，开展事故深度调查。

经调查，大涌镇“2023.11.5”交通事故属于一般生产经营性道路交通责任事故，相关调查情况如下：

一、交通事故经过

2023年11月5日15时24分许，陆*健驾驶粤T68***号重型自卸货车由华星路往辰亦制衣厂方向行驶，行驶至中山市大涌镇中新公路仁桂路口处，在信号灯为红灯时，向右转弯，与正在通过人行横道的行人廖*秀相撞并碾压，事故造成廖*秀当场死亡。

二、交通事故原因

经公安交管部门认定，陆*健驾驶机动车遇红灯亮时未确保安全右转弯，《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定，负此次事故全部责任；廖*秀不承担事故责任。

三、涉事单位调查情况

经事故调查组调查，涉事车辆所属企业中山市中鑫建设工程有限公司（法定代表人：季*兵）存在未如实记录安全生产教育和培训的时间、考核结果，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定。

四、对事故单位和责任人的处理意见

大涌镇“2023.11.5”一般生产经营性道路交通责任事故造成1人死亡的严重后果，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规定，建议对涉事的中山市中鑫建设工程有限公司及其主要负责人季*兵作出如下处理：

道路运输经营单位中山市中鑫建设工程有限公司在大涌镇“2023.11.5”一般生产经营性道路交通事故中，存在未如实记录安全生产教育和培训的时间、考核结果，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款的规定,建议由中山市港口镇人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》对中山市中鑫建设工程有限公司违法行为依法进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

1.中山市中鑫建设工程有限公司要进一步落实安全生产主体责任，认真吸取本次事故的深刻教训，扎实开展重大隐患排查整治，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故发生。重点加强营运车辆及驾驶员管理，提高安全意识，消除安全隐患，防范类似事故的发生。

2.交通运输管理部门要加强行政执法检查，加强对辖区道路运输车辆的监管，督促辖区企业落实安全生产主体责任，按规定开展安全生产教育培训，重点加强营运车辆及驾驶员培训管理，预防和减少事故的发生。

3.公安交管部门要加强对从事道路运输的货运车辆、从事货物运输单位及货运源头单位的安全监管，严厉打击各类道路交通运输安全违法行为，强化道路交通安全的宣传和教育，防范道路交通运输安全事故的发生，创造安全稳定的交通运输环境。

中山市大涌镇“2023·11·5”一般生产经营性

道路交通责任事故调查组