丰顺县丰良镇“9•16”一般道路交通事故调查报告

2024年9月16日，丰良镇206国道湖秋龙路段发生一起一般道路交通事故，造成1人死亡，3人受伤。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，立即指示有关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作，同时，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅 广东省公安厅 广东省交通运输厅关于进一步加强生产经营性道路交通事故责任事故深度调查和责任倒查工作的通知》等有关法律法规，县人民政府于2024年9月19日批准成立了由县应急管理局局长任组长，县公安局、县应急管理局分管领导任副组长，丰良镇人民政府、县公安局、县人力资源社会保障局、县交通运输局、县应急管理局、县总工会等单位人员组成的丰顺县丰良镇“9·16”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆情况

1、粤ME9732号牌重型半挂牵引车牵引粤MV087号牌重型自卸半挂车，车辆所有人：兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户），使用性质：货运，厂牌型号：乘龙牌，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆识别代号：LGGG4DY37JL548346，检验有效期止：2025年1月31日。

2、粤M0D869，机动车所有人：蓝***，使用性质：非营运，车辆品牌：丰田牌，车辆类型：小型轿车，车辆识别代号：LFMA086CXH0176292，检验有效期止：2026年1月31日。

（二）涉事驾驶人情况

1、黄***，男，43岁，粤ME9732号牌重型半挂牵引车牵引粤MV087号牌重型自卸半挂车驾驶人，身份证号：44142519******1377，住址：兴宁市兴城镇富华金苑C6栋501房，持有准驾车型“A2E”的机动车驾驶证，档案编号：441481044974，初次领证日期：2006年1月13日；驾驶证有效期限：2018年1月13日至2028年1月13日。驾驶状态正常，无未处理的交通违法行为。

2、蓝***，男，26岁，住址：丰顺县大龙华镇松坑村，持有准驾车型“C1E”的机动车驾驶证，档案编号：441401542375，初次领证日期：2017年10月19日；驾驶证有效期限：2023年10月19日至2029年10月19日。驾驶状态正常，无未处理的交通违法行为。

（三）涉事企业相关情况

兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户），类型：个体工商户，经营者：黄***，经营范围：道路货物运输（不含危

险货物）。组成形式：个人经营，注册日期：2024年3月4日，经营场所：兴宁市坭陂镇东方村沾水村黄屋40号。统一社会信用代码91441481MADB084P3D。

（四）天气及路面情况

事故发生时，根据丰顺县交警大队事故中队警员现场勘查，当天事故现场（丰良镇206国道湖秋龙路段）晴天，无降雨。路面无影响视线的障碍物，有道路交通标志，无中央隔离设施、无路侧防护设施，道路交通标线清晰，沥青路面，路面完好、干燥。

（五）事故人员伤亡情况

事故中造成1人死亡。

谭***，女，28岁，1997年7月19日出生，广东丰顺人。

（六）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失为约130万元。

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故发生的经过

2024年9月16日，黄***驾驶粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车从汤坑镇石桥头出发往兴宁市兴城镇方向行驶。15时许，当行驶到206国道丰良镇湖秋龙路段时，黄***越线超车，逆行从道路左侧行驶，与对面方向驶来由蓝***驾驶搭载谭***、蓝***、蓝***等三人的粤M0D869号牌小型轿车发生碰撞，造成谭***死亡、蓝***、蓝***受伤，车辆损坏的交通事故。

（二）事故的应急处置情况

事故发生后，蓝***先后打了120、110报警电话。蓝***把谭

抱出轿车，黄上前帮忙把蓝***、蓝***抱出轿车放在路边。蓝***先把谭***抬上路过的热心帮忙车主用小四轮送到丰良镇卫生院救治。黄***、蓝***、蓝***被热心的群众用轿车被送到丰良镇卫生院救治。没一会谭***没有了生命体征。随后蓝***把蓝***、蓝***转院到梅州市人民医院救治。

随后丰顺县交警事故中队警员到达现场勘查、调查取证。

（三）应急处置评估结论

此次事故中丰顺县党政领导及有关部门、单位积极响应，按有关要求报送事故信息，公安、医疗等部门迅速赶赴现场开展应急处置，现场救援处置措施得当，应急处置工作响应及时、程序合法、组织有力、善后到位，未发生次生事故，符合应急处置措施程序及要求。

三、技术鉴定情况

（一）驾驶员血液和尿液检验结果

1、经丰顺县公安局对黄***甲基安非他明、吗啡、氯胺酮毒品三合一快速试剂尿液检查，现场检测结果黄***的尿液检测结果呈阴性，未检测到毒品成分，编号为丰公（交）检字〔2024〕916号。

2、广东康怡司法鉴定中心对粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车驾驶人黄***作血中乙醇含量检验（试管编号：L10748273，检验编号：2024-YC-3139-J）经仪器检测，依据GB/T42430—2023定性定量评价方法，送检材料中未检出乙醇成分。

3、广东康怡司法鉴定中心对粤M0D869号牌小型轿车驾驶人蓝***作合成毒物鉴定（试管编号：363095，检验编号：2024-D-104-J）送检的蓝***的血液中未检出尼可刹米、阿托品、利多卡因、卡马西平、阿普唑仑、地芬尼多、地西泮、多塞平、氯丙嗪、羟考酮、罗哌卡因、唑吡坦、氯氮平、艾司唑仑、咪达唑仑、三唑仑、氟硝西泮、芬太尼和地芬诺酯成分。

（二）事故车辆鉴定情况

1、经广东惠安司法鉴定所对粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车进行事发时的“行驶速度”作出“惠安司鉴[2024]痕鉴字第644-1号”鉴定意见：受检的粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车事发时的行驶速度约为56km/h。

2、经广东惠安司法鉴定所对粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车、粤M0D869号牌小型轿车各进行“安全技术状况检验鉴定”，作出“惠安司鉴[2024]痕鉴字第644-2号”鉴定意见：受检的粤ME9732重型半挂牵引车牵引粤MC087挂重型自卸半挂车转向系统、制动系统符合安全技术要求；行驶系统、照明信号装置不符合安全技术要求；无号牌二轮电动车（车架号：216021806000037）转向系统、制动系统、行驶系统、照明信号装置符合安全技术要求；粤M0D869号牌小型轿车转向系统、制动系统、行驶系统符合安全技术要求，灯具照明不确定是否有效。

（三）尸体检验鉴定结果

经广东省丰顺县公安司法鉴定中心对谭***作死原鉴定，作出丰公（司）鉴（法尸）〔2024〕32号鉴定意见：谭***符合颅脑损伤死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）道路交通事故认定情况

丰顺县公安局交警大队《道路交通事故认定书》（第44142312024000015 61号）认定意见：

1、黄***的交通违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》“第三十五条：机动车、非机动车实行右侧通行。第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速”之规定，是造成此事故的全部原因。

2、无证据证明蓝***驾驶机动车有造成事故发生的原因。

3、无证据谭***、蓝***、蓝***乘坐机动车有造成事故发生的原因。

（二）直接原因

黄***未规定实行右侧通行、未安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条、第四十二条第一款之规定，是造成此事故的全部原因。

（三）间接原因

1、兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户）在安全生产管理方面未落实到位，教育培训不到位，没有开展驾驶员安全生产教育培训考核。

2、兴宁市交通运输局对运输企业安全监管指导督促不力。

（四）事故性质

经调查认定，丰顺县丰良镇“9·16”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、企业履职情况

兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户）在安全生产管理方面未落实到位，教育培训不到位，没有开展驾驶员安全生产教育培训考核，依据《最高人民法院关于安监部门是否有权适用〈安全生产法〉及〈生产安全事故报告和调查处理条例〉对道路交通安全问题予以行政处罚及适用法律和答复》，未履行安全生产教育和培训义务，未对问题隐患闭环管理，在本起事故中不是发生交通事故直接原因。

六、属地、部门有关履职情况

（一）丰顺县交警大队。结合全县生产经营性道路交通安全实际，强化源头治理，加强隐患清理、行业源头管理、路面执法整治、倒查处罚惩戒、宣传教育和警示曝光等措施，严查严处各类重点交通违法行为，基本履职到位。

（二）丰良镇人民政府。领导班子对辖区的国省道、县乡道路为重点的安全工作，有召开会议进行研究，有工作布置，有带队检查记录，对辖区内重点道路运输的源头企业开展检查整治，基本履职到位。

（三）丰顺县交通运输局。建立、健全部门负责制，领导班子成员有召开专题的安全工作研究会议，加强源头治超，督促相关生产经营单位、道路货运企业严格落实合法装载责任，严查“三超一疲劳”等违法行为，基本履职到位。

（四）兴宁市交通运输局。未能按照“三管三必须”原则指导兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户）落实企业主体责任，致使安全生产管理方面未落实到位，没有制定应急预案，没有开展安全生产教育培训等问题，安全监管不够落实，对运输企业管理不够到位。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，现就事故有关责任人员作出如下责任认定和处理建议：

1、黄***未按规定实行右侧通行、未安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十五条、第四十二条第一款之规定，公安交警部门认定其承担事故发生全部责任，建议由司法机关依法追究刑事责任。

2、兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户）在安全生产管理方面未落实到位，教育培训不到位，没有开展驾驶员安全生产教育培训考核，建议由兴宁市交通运输局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条规定进行行政处罚。

4、兴宁市交通运输局，安全监管不够落实，对运输企业管理不够到位，建议兴宁市交通运输局强化安全监管机制，完善对运输企业的管理体系，加强对工作人员的业务培训，共同营造安全有序的交通运输环境。

八、事故防范和整改措施

为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏

洞，防止类似事故发生，各有关部门严格按照“管行业必须管安全管应急、管业务必须管安全管应急、管生产经营必须管安全管应急”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理。

（一）建议兴宁市交通运输局加强普运行业监管工作，督促管辖货运企业落实安全生产主体责任。

（二）建议兴宁市坭陂镇东方村盛世道路运输部（个体工商户）进一步健全安全生产管理制度，加强安全生产隐患排查治理，加强驾驶员安全培训教育，全面落实安全生产管理主体责任。

（三）各级各单位严管“两客一危一货一校”车辆，交通、应急、教育、公安交警等部门要加强协作，坚持抓源头，抓企业管理，层层压实责任。严查严处重点车辆超员、超速、超载、改装、疲劳驾驶、违法停车、不按规定车道行驶、违反禁限行规定等高危交通违法行为，督促货运企业落实主体责任。

（四）各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。严格落实安全生产责任制和加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。严格落实新入职驾驶员三级安全教育培训，提高驾驶员安全意识，防范事故发生。主要负责人和安全生产管理人员要严格按照要求履行职责，及时发现并消除事故隐患。

（五）强化宣传教育。创新宣传形式，拓展宣传渠道，提高交通安全宣传的针对性和实效性，营造良好的交通安全氛围。一是抓好学生和未成年人的宣传教育，充分利用学校主阵地，引导学生和学生家长自觉抵制违法交通出行方式；二是抓好重点车辆驾驶人的宣传教育，通过案例警示、法规学习、签订承诺书、约

谈提醒等方式，深化安全教育，杜绝不良驾驶习惯；三是抓好普通出行群体的宣传教育，利用传统和新媒体平台，广泛开展交通安全法规宣传，提高群众交通安全意识和文明素养，创造和谐有序的交通环境。