“9·5”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 3 月 10 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关人员情况.....2
（二）事故车辆相关情况.....2
（三）事故车辆登记所有人及运营相关情况.....3
（四）涉事个体工商户安全管理情况.....4
二、事故发生经过及现场情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故现场基本情况.....5
（三）公安部门事故责任认定情况.....5
三、人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）伤亡人员情况：死亡1人.....6
（二）直接经济损失.....6
四、事故应急处置.....6
五、事故原因分析.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
（三）其他问题.....7
六、相关单位履职情况.....7
（一）属地政府履职情况.....7

（二）行业主管部门履职情况 8
（三）公安部门履职情况 10
七、事故责任认定及处理建议 11
（一）免予追究责任人员（1人） 11
（二）事故相关单位的行政处罚建议 12
（三）其他处理建议 12
八、事故防范措施建议 12

2025年9月5日12时29分许，朱某威驾驶桂KP3595号牌重型特殊结构自卸货车沿荔新公路辅路由东往西方向行驶，行驶至荔新公路进仙村大道南约100米处，碰撞前方等待红绿灯的吴某光驾驶的赣C0933Z号重型自卸货车尾部，致使吴某光驾驶的赣C0933Z号重型自卸货车与前方刘某驾驶的粤ACN799重型半挂牵引车及粤AGL93挂重型自卸半挂货车发生碰撞，造成朱某威当场死亡、车辆损坏的交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）等的有关规定，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、市公安局增城分局、区交通运输局、区总工会，仙村镇政府等单位，并邀请区检察院参加，成立增城仙村“9·5”一般道路交通事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料和询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城仙村“9·5”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员情况

1.朱某威，男，1982 年 4 月 19 日出生，汉族，驾驶证档案编号：440190013140，准驾车型：B2E，初次领证日期：2003 年 6 月 11 日。桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车驾驶员，在事故中死亡。

2.吴某光，男，1990 年 8 月 9 日出生，汉族，驾驶证档案编号：440190367626，准驾车型 B2，初次领证日期：2012 年 2 月 17 日。赣 C0933Z 号重型自卸货车驾驶员。

3.刘某，男，1975 年 8 月 4 日出生，汉族，驾驶证档案编号：440160020520，准驾车型 A2，初次领证日期：2003 年 5 月 26 日。粤 ACN799 重型半挂牵引车及粤 AGL93 挂重型自卸半挂货车驾驶员。

（二）事故车辆相关情况

1.桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车，机动车登记所有人：兴业县石南镇志成运输服务部。

经专业机构鉴定，桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车的行车制动功能失效，转向功能失效及左前部灯具局部损毁，**上述情况符合在本次事故中碰撞造成的后果，其余功能未见异常。**事发地点限速 50km/h，事发时桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车行驶速度介于 51km/h～55km 之间，该车核定总质量 31000 千

克，实际载货总质量58940千克，**存在超速、严重超载的情况。**

2.赣C0933Z号重型自卸货车，机动车登记所有人：高安市恒源达汽运有限公司。经查，事发时赣C0933Z号重型自卸货车在荔新公路由东往西方向辅道等待红绿灯放行，存在**超载**情况。

3.粤ACN799重型半挂牵引车及粤AGL93挂重型自卸半挂货车，机动车登记所有人：广州市树盛物流服务有限公司。经查，事发时粤ACN799重型半挂牵引车及粤AGL93挂重型自卸半挂货车在荔新公路由东往西方向辅道等待红绿灯放行，存在**超载**情况。

（三）事故车辆登记所有人及运营相关情况

1.兴业县石南镇志成运输服务部，登记住址：广西壮族自治区兴业县石南镇七团小学对面，类型：个体工商户，经营者：彭某成。兴业县石南镇志成运输服务部主要从事道路货物运输行业，具备由兴业县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，经营范围：普通货运。兴业县石南镇志成运输服务部是桂KP3595号牌重型特殊结构自卸货车的机动车登记所有人，车辆的实际控制人是兴业县石南镇志成运输服务部的经营者彭某成。

朱某威作为桂KP3595号牌重型特殊结构自卸货车的驾驶员，**在日常工作中接受彭某成的工作指令，驾驶兴业县石南镇志成运输服务部名下相关车辆开展道路运输活动，由彭某成通过微信转账等形式发放工资。**

（四）涉事个体工商户安全管理情况

兴业县石南镇志成运输服务部，安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车超速、严重超载上道路行驶的事故隐患。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 5 日，在彭某成承接相关运输业务后，安排朱某威从广州市黄埔区萝岗万达附近一建筑工地向广州市增城区中新镇莲塘村西福河边的停车场运输土石方。

事故发生前，刘某驾驶的粤 ACN799 重型半挂牵引车及粤 AGL93 挂重型自卸半挂货车在荔新公路由东往西方向辅道路中数起第二车道等待红绿灯放行；吴某光驾驶的赣 C0933Z 号重型自卸货车在荔新公路由东往西方向辅道路中数起第二车道等待红绿灯放行（位于粤 ACN799 重型半挂牵引车及粤 AGL93 挂重型自卸半挂货车后方）。

2025 年 9 月 5 日 12 时 29 分许，朱某威驾驶桂 KP3595 号牌重型特殊结构自卸货车（核载 31000 千克，实载 58940 千克）沿荔新公路由东往西方向辅道路中数起第二车道以大于 51km/h、小于 55km/h 的速度行驶，至荔新公路进仙村大道南约 100 米处，碰撞前方等待红绿灯的吴某光驾驶的赣 C0933Z 号重型自卸货车尾部，致使吴某光驾驶的赣 C0933Z 号重型自卸货车与前方刘某

驾驶的粤 ACN799 重型半挂牵引车及粤 AGL93 挂重型自卸半挂货车发生碰撞，造成朱某威当场死亡、车辆损坏的交通事故。

（二）事故现场基本情况

事故现场位于荔新公路进仙村大道南约 100 米处。荔新公路辅道呈东西走向，东往增城区荔城街方向，西往增城区新塘镇方向，辅道单向两车道，路中设置白色分隔线，由西往东方向车行道单向路宽 7.3 米，一般沥青路面、完好干燥；事发于白天，能见度良好，事故路段设有限速 50km/h 的道路交通标志。

（三）公安部门事故责任认定情况

朱某威未按操作规范安全驾驶，驾驶机动车载物超过核定的载质量且超过限速标志标明的最高时速上道路行驶，其过错行为是导致事故发生的全部原因。刘某、吴某光存在驾驶机动车载物超过核定的载质量上道行驶的违法行为，但其过错行为与事故的发生无因果关系。

朱某威的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]、第四十二条第一款[2]以及第四十八条第一款[3]之规定；刘某、吴某光的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[4]之规定。

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款　机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款　机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[5]之规定，朱某威承担此事故的全部责任；刘某、吴某光无责。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	民族	死亡原因	损失工作日
朱某威	43	男	广东广州	汉族	心脏震荡	6000

（二）直接经济损失

本次事故已核准直接经济损失为人民币约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，现场群众第一时间拨打了 110 报警电话。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。经评估，本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因

朱某威，未按操作规范安全驾驶，驾驶机动车载物超过核定的载质量且超过限速标志标明的最高时速上道路行驶，未能及时采取有效的制动措施。

---

[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；

（二）间接原因

兴业县石南镇志成运输服务部，安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现桂KP3595号牌重型特殊结构自卸货车超速、严重超载上道路行驶的事故隐患。

（三）其他问题

1.刘某，驾驶机动车载物超过核定的载质量上道路行驶。

2.吴某光，驾驶机动车载物超过核定的载质量上道路行驶。

六、相关单位履职情况

（一）属地政府履职情况

仙村镇政府牢固树立“隐患即事故”的理念，坚持源头治理、系统治理，着力将风险消除在萌芽状态。**一是强化摩电车辆集中整治攻坚。**按照市、区原有的大整治管理机制，仙村镇制定交通秩序大整治工作实施方案，动员组织各部门党员干部、志愿者等各种力量参与到重点路口路段开展交通劝导宣传工作，2024年9月至2025年9月，累计现场纠正各类交通违法行为约6052宗，联合交警部门开展摩电车辆集中整治行动约120次，查处摩电车辆违法行为约3780起，机动车违停行为约1573宗，教育劝离违停车辆约3900余台，为摩电车辆张贴反光贴500余张。**二是严守紧盯重点车辆整治。**联合公安交警、交通运输等执法部门严厉整治轿运车违规违法行为，2024年9月至2025年9月，共检查轿运车266辆次，依法扣押违规轿运车7台，处罚违停105宗，

非法改装 10 宗，车头非法加装灯光 52 宗，有效打击并遏制了辖区轿运车各类违法违规行为。组织发动辖区内工业企业、搅拌站、加油站、学校等重点运输部位门岗点或路段开展“敲窗行动”，对进出的重中型货车司机派发宣传单或错峰小卡片，增强司机安全文明驾驶意识，提升交通事故防范能力，期间累计对 110 余辆货车开展“敲窗行动”。通过线上工作群发布信息、线下上门走访或在设卡查车时发放错峰时段小卡片等多种方式，大力宣传及倡议中大型货车（如泥头车、搅拌车等）在上下学高峰期采取错峰出行或绕道行驶的措施，有效预防校园周边交通事故发生及缓解交通拥堵压力。**三是强化道路隐患整治。**聚焦城镇主干道、急弯陡坡、临水临崖路段及学校周边等重点区域，通过日常巡查、群众反映与事故复盘等方式，全面排查路面坑洼、安防设施破损等隐患，做到早发现、早处置，切实保障道路安全畅通。2024 年 9 月至 2025 年 9 月，累计排查并整治隐患点 158 处，完善辖区内道路交通安全设施 66 处，其中标线标牌 46 处、平安路口减速带 14 条，其他交通安全设施 6 处。**四是加强源头监管与治理。**加强对运输企业、工地、快递站点等重点场所的监管，督促企业落实安全生产主体责任，加强驾驶员和车辆管理。2024 年 9 月至 2025 年 9 月，累计对 22 家次运输企业、8 处工地、8 家快递站点开展督导检查及交通安全宣传。

（二）行业主管部门履职情况

区交通运输局持续深入对辖区各类客货（危）运企业、重点货运源头单位等开展执法检查行动。指导督促企业严格落实安全生产主体责任，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，并结合本单位实际情况完善人员和车辆管理的各项安全生产规章制度和操作规程，严格落实从业人员安全生产教育和培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识和道路交通安全相关知识。2024 年 9 月至 2025 年 9 月，客货（危）运监管部门累计派出检查人员 1233 人次，检查运输企业 479 家次，发现并完成整改安全生产隐患 212 项，签发整改通知书 36 份，移交执法部门 21 宗。执法部门共执法检查运输企业 57 家次，立案 20 宗；执法检查货运超限超载源头单位 113 家次，立案查处货运源头单位违规经营 9 宗。加强经营资质异常企业和车辆的清理。每月定期公告注销经营资质异常企业和车辆，共注销逾期超过 6 个月未年审的车辆《道路运输证》146 个，注销超过 180 天未投入营运车辆的企业《道路运输经营许可证》87 个；注销企业逾期未续期的《道路运输经营许可证》11 个。

在非法营运乱象易发区域，通过驻点值守及流动巡查的执法方式，重点打击区域内非法营运行为：2024 年 9 月至 2025 年 9 月，共检查客运车辆 1660 辆，检查网约车、出租车 2081 辆，检查摩托车 447 辆，查处违规或非法营运客车 53 辆，查处违规网约车 12 辆，查处涉嫌非法营运摩托车 6 辆，教育劝离违规候客

摩托车1387辆。深化货车超限超载治理，强化路面常态化管控，重点打击“百吨王”等严重超限超载行为：2024年9月至2025年9月，共查处超限货运车辆1833辆，监督卸载货物14800.588吨；联合区交警大队、区城管执法局、属地镇街等部门开展泥头车、重型货车超限超载专项整治行动、散体物料运输车辆专项治理行动、建筑废弃物运输车辆专项整治行动共64次；开展非现场超限违章处罚409宗，累计罚款68.5万元。行政处罚办结案640宗，依法罚款156.20121万元：客运59宗，罚款12.52万元；货运15宗，罚款8.12万元；摩托车11宗，罚款2.2万元；共享电动自行车2宗，罚款2万元；机动车维修101宗，罚款19.0134万元（其中不予处罚54宗）；安全生产28宗，罚款32.94781万元；非现场治超409宗，罚款68.5万元；路面治超10宗，罚款10.9万元；停业整顿类5宗。

（三）公安部门履职情况

2025年9月以来，市公安局增城分局积极推动《广州市电动自行车管理规定》实施。年初拟定《增城区关于〈广州市电动自行车管理规定实施方案〉》并下发，推动职能部门开展综合治理，并持续开展交通宣传、无牌电动自行车整治等行动，全区共查处电动自行车违法63548宗。强化重点违法行为专项打击。仅2025年8月以来，全区共现场查处各类交通违法324536宗，其中涉酒交通违法1192宗，查处客货运各类交通违法318314宗。

三是全面强化路面管控效能。以护航十五运会和残奥会安保工作为核心，持续推动铁骑勤务改革，优化接处警、事故处理、夜巡工作机制，并先后开展社会面防控“百日攻坚”、交通秩序集中攻坚、“迎全运、保平安”道路交通秩序整治等专项行动，“百日行动”以来，全区交通总警情和四项主要警情（交通事故警情、乱停乱放警情、重复警情、交通拥堵警情）环比均下降，“飙车炸街”警情同比下降35.94%，路面秩序进一步净化。

2025年以来，市公安局增城分局推动全区国省道、学校周边等重点隐患排查整改共1500处，推动建设非机动车道10条，组织各职能部门约谈运输企业374家次，积极联动区、镇街、公安自媒体平台刊登/推送报道、宣传视频等587篇次，下发“广州市电动自行车管理规定”宣传单张10万份、宣传展板一批，开展交通安全宣传“七进”活动、公益课堂进校园活动756场次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

朱某威，安全意识淡薄，未按操作规范安全驾驶，驾驶机动车载物超过核定的载质量且超过限速标志标明的最高时速上道路行驶，未能及时采取有效的制动措施，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]、第四十二条第一款[7]以及第四十八条第一款[8]等有关规定，

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时

由于其已死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）事故相关单位的行政处罚建议

兴业县石南镇志成运输服务部，安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现桂KP3595号牌重型特殊结构自卸货车超速、严重超载上道路行驶的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]等法律法规的有关规定，建议由区交通运输局依法调处。

（三）其他处理建议

1.刘某，驾驶机动车载物超过核定的载质量上道行驶。其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[10]等规定。建议由市公安局增城分局依法调处。

2.吴某光，驾驶机动车载物超过核定的载质量上道行驶。其过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[11]等规定。建议由市公安局增城分局依法调处。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款　机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款　机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款　机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

（一）市公安局增城分局、区交通运输局等单位和部门，**一要**深入开展道路运输企业专项整治，加强对道路运输企业的监督检查，认真排查整治营运车辆驾驶员安全教育缺位的问题，提升运输车辆本质安全水平；**二要**建立健全道路安全隐患排查治理机制，提升道路安全通行条件，确保道路交通安全；**三要**对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的货运企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，依法吊销相应资质许可。

（二）市公安局增城分局要联合各镇街大力开展交通安全宣传教育，加强对广大群众的交通安全教育。组织媒体曝光相关案例，努力提高群众交通安全出行意识。大力开展主题宣传，充分利用传统媒体和自媒体平台，加强对农村及城镇居民、外来务工人员的交通安全宣传教育，引导广大群众自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为。