云浮市新兴县应急管理局政府信息公开

索引号：	11445321MB2D09051E/2021-00048	分类：	
发布机构：	云浮市新兴县应急管理局	成文日期：	2021-04-09
名称：	新兴县“9·20”一般道路交通事故深度调查报告		
文号：		发布日期：	2021-04-09
主题词：			

新兴县“9•20”一般道路交通事故深度调查报告

发布日期：2021-04-09 浏览次数：476

2020年9月20日7时29分，在国道G359线134KM+800M（簕竹镇丹坑村路段），发生了一起粤D583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车与一辆无号牌二轮机动车碰撞，致二几动车驾驶员死亡，双方车辆损坏的一般道路交通事故。

事故发生后，新兴县委、县政府高度重视，由于该宗事故经新兴县公安局调查核实，认定粤D583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车为经营性道路运输性质，且车辆行驶过规定时速50%以上，驾驶员肖*卫负事故的同等责任。为全面开展该宗事故深层次调查处理工不断加强和改进全县道路交通安全管理工作，县政府依据《广东省安全生产监督管理局 公安交通运输厅 教育厅印发<广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引>的通知》（粤安监2017〕155号）的有关要求，并依据有关法律法规及规定于2021年2月2日印发了《关于开展新兴县·20”一般道路交通事故深度调查的通知》，授权及委托新兴县应急管理局按照有关规定牵头组成调组开展事故深层次调查工作。

新兴县应急管理局于2021年2月19日牵头组织由县应急管理局、县公安局、县人力资源社会保障县公路事务中心、县交通运输局、县总工会、簕竹镇人民政府等单位派员组成的新兴县“9·20”一道路交通事故深度调查组（《关于成立新兴县“9·20”一般道路交通事故深度调查组的函》（新应急函2021〕9号)），并邀请了新兴县人民检察院派员参加，开展事故深度调查工作。事故调查组按照“四

改过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了改性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教提出了加强和改进工作的整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆情况

1.粤ACD583号重型半挂牵引车，品牌型号：华菱之星牌HN4180C******；使用性质：货运；发几号码：1018D******；车辆识别代号：LZ5N4BB13JB******；初次登记日期：2018年6月28日；制报废期止：2033年6月28日；检验有效期至：2021年6月30日；车辆核定载人数：2人；整备质6600kg；机动车状态：正常。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询示该车近三年共有过23次交通违法记录，均已作处理。机动车所有人：广州市******有限公司；登主所：广州市黄埔区港前路******；行驶证发证机关：广东省广州市公安局交通警察支队。

粤ACD583号重型半挂牵引车持有广州开发区交通管理总站核发的《中华人民共和国道路运输》，道路运输证号：粤交运管穗字0031*****号，发证日期：2018年7月4日。

粤ACD583号重型半挂牵引车的机动车交通事故责任强制保险与机动车综合商业保险均投保于中太平洋财产保险股份有限公司广东分公司，强制保险单号：AGUZ121CTP20B0******，保险有效自2020年6月22日00时起至2021年6月21日24时止；商业保险单号：AGUZ121Y1420B0******，效期自2020年7月7日00时00分起至2020年7月6日24时00分止。其中交通责任强制险赔偿限额11商业险第三者责任保险赔偿限额为100万元。

2.粤BAT70挂号重型集装箱半挂车，品牌型号：中集牌SZJ9******；车辆识别代号：RC12377A1******；初次登记日期：2010年10月12日；强制报废期止：2025年10月12日；检验有明至：2020年10月31日；机动车所有人：深圳市******有限公司；登记住所：广东省深圳市南山区海路******；行驶证发证机关：广东省深圳市公安局交通警察支队。车辆使用性质：货运；车辆核载质量为30480kg，总质量为36480kg，整备质量为6000kg；登记车辆外廓尺寸：240*2490*1530mm，机动车状态：正常。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应平台查询显示，该车截至事故发生时近三年共有过3条交通违法记录，并已全部处理。粤BAT70挂重型集装箱半挂车无购置保险。

粤BAT70挂号重型集装箱半挂车持有深圳市交通运输委员会核发的《中华人民共和国道路运输》，道路运输证号：粤交运管深字002******号，发证日期：2016年11月2日。

经调查，粤BAT70挂号重型集装箱半挂车的实际所有人、支配人是广州市******有限公司，由该司负责运营、维护保养以及生产安全管理。

3.无号牌二轮机动车，产品名称：五羊电动车，生产厂家：广州五羊摩托有限公司，车辆品牌型：五羊牌TDR****，车身颜色：黑色，车架号码：LWYNEA1A5C******，电机编A800W48VZZB1208******，出厂日期：2012年9月14日；经新兴县公安局交通警察大队通过公交通管理综合应用平台查询该车相关登记资料，该车无相关登记资料；经调查核实，该机动车购买伍*伙；住所：广东省云浮市新兴县簕竹镇******。机动车保险投保情况：车辆无购置保险。

（二）机动车技术参数、安全技术检验情况

1.2020年9月20日，新兴县公安局交通警察大队对事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车及所牵粤BAT70挂号重型集装箱半挂车进行勘验调查，重型罐式半挂车装载货物为纸浆，无超过额定载重

2.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队事故处理中队委托新兴县公安局交通警察大队车管理所对事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车及所牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车的车辆技参数进行检验鉴定，检验鉴定意见为：粤ACD583号重型半挂牵引车及所牵引粤BAT70挂号重型集箱半挂车，实车查验的技术数据和新车注册登记时技术参数公告产品的数据一致，综合测定上述两没有经过改装改型。

3.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队委托新兴县新城镇长腰汽车维修中心对粤D583号重型半挂牵引车及所牵引的粤BAT70挂号重型集装箱半挂车两车分别进行安全技术性能检2020年10月22日，该中心对粤ACD583号重型半挂牵引车作出《道路交通事故车辆技术检验报》，分析意见为该车不符合GB7258--2017机动车运行安全技术的相关规定，检验结论为安全技术能不合格；对粤BAT70挂号重型集装箱半挂车作出《道路交通事故车辆技术检验报告》，分析意见为车不符合GB7258--2017机动车运行安全技术的相关规定，检验结论为安全技术性能不合格。

4.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆粤ACD583重型半挂牵引车/粤BAT70挂号重型集装箱半挂车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，2020年9月日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2020〕痕鉴字第260号），检验鉴意见：粤ACD583号/粤BAT70挂号半挂汽车列车事故发生时的行驶速度（制动初速度）约为km/h。经勘验，事故发生地点为限速路段，限速为30km/h，综合测定，该车在事故发生时超速行且超过限速标志标明最高时速50%以上。

5.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆无号牌二轮动车（车架尾号64741）的车辆属性进行鉴定，2020年9月28日，广东恒安司法鉴定所作出《痕迹法鉴定意见书》（鉴定意见书文号：恒安司鉴所〔2020〕痕鉴字第261号），检验鉴定意见：无号牌牌电动二轮车（车架尾号64741）属于机动车。

6.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队委托新兴县新城镇炳记摩托车维修部和新兴县新真华锦摩托修理行对无号牌二轮机动车的安全技术性能进行检验，2020年10月22日，两检验机构作

《道路交通事故车辆技术检验报告》，检验结论为该车安全技术性能不合格。

7.2020年9月22日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆无号牌二轮动车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，2020年9月28日，广东恒安司法鉴定所作出《痕迹司法鉴意见书》（鉴定意见书文号：恒安司鉴所〔2020〕痕鉴字第260号），检验鉴定意见：无号牌电动二车（车架尾号64741）事故发生时的行驶速度约为9Km/h。综合测定，该车在事故发生时无超速行

（三）事故相关人员情况

1.肖*卫：粤ACD583号重型半挂牵引车驾驶员，男，汉族，1967年1月15日出生，住址：河南省蔡县余店乡余******，居民身份号码：412828196701******，政治面貌：群众，职业：司机，18年7月份起承租广州市******有限公司的粤ACD583号重型半挂牵引车，持有准驾车型为“A2”类动车驾驶证，驾驶证证号：412828196701******，有效期至2025年1月24日；初次领证日期：03年1月24日；发证机关：河南省驻马店市公安局交通警察支队。肖*卫持有新蔡县道路运输管理所发的《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格证号：412828196701******，从资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期至：2022年3月9日。经新兴县公安局交通警察大队过公安交通管理综合应用平台查询，截至事故发生时显示肖*卫近三年涉及交通违法共有过21条交通法记录，均已作处理。

2020年9月21日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对肖*卫的血液进行血液中醇含量检验。2020年9月25日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（鉴定意见书文号：安司鉴所〔2020〕毒鉴字第371号），检验鉴定意见：从送检的肖*卫血液样本中未检测出乙醇（酒成份。查实肖*卫没有涉嫌酒后驾驶。

2.赖*兰：无号牌二轮机动车驾驶员，女，汉族，1958年4月24日出生，住址：广东省云浮市新兴簕竹镇******，居民身份号码：442828195804******。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交管理综合应用平台查询，无赖*兰有机动车驾驶证的信息记录，查实驾驶员赖*兰无取得任何机动车驶证件。

2020年9月21日，新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对赖*兰血液进行血液中乙含量检验，2020年9月25日，广东恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（鉴定意见书文号：恒司鉴所〔2020〕毒鉴字第370号），检验鉴定意见为：从送检的赖*兰血液样本中未检测出乙醇（酒成份。查实赖*兰没有涉嫌酒后驾驶。

赖*兰在本事故发生时当场死亡，2020年9月21日，新兴县公安局交通警察大队委托广东省新兴县安司法鉴定中心对赖*兰进行死因鉴定，2020年9月29日,广东省新兴县公安司法鉴定中心出具《鉴文书》（鉴定文书文号：新公（司）鉴（法尸）字〔2020〕39号），鉴定意见为：死者赖*兰符合交事故所致的严重脑组织损毁死亡。

（四）相关涉事单位情况

1.广州市******有限公司，事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车在公安交通管理部门注册登记所人。统一社会信用代码：914401120589******；法定代表人：范*；类型：有限责任公司（自然人资或控股），经营场所：广州市黄埔区港前路港口四巷******，注册日期：2012年12月28日，经营围：道路运输业。公司现有员工29人，法定代表人范*是公司的安全生产负责人。

广州市******有限公司取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可穗字0100******号，证件有效期至：2023年9月30日，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装。

经公安交通管理综合应用平台查询，显示该公司名下登记经营性货运车辆共15辆，显示状态：部车辆正常状态；部分车辆逾期未检验，注销状态；部分车辆违法未处理状态。

经调查，广州市******有限公司，虽然制定了相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，但流于形式没有真正落实安全主体责任，在企业安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监控工作存在薄弱环节，对名下的货运车辆管理不到位，导致部分车辆逾期未检验，部分车辆违法未处没有落实对包车合作司机的监管处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、月驾驶。

2.深圳市******有限公司，是事故车辆粤BAT70挂号重型集装箱半挂车在公安交通管理部门注册记所有人。统一社会信用代码：914403007852******；法定代表人：李*；类型：有限责任公司，营场所：深圳市南山区临海路海运中心******，注册日期：2006年2月27日，经营范围：道路普通运、道路货物专用运输（集装箱货运）。

经公安交通管理综合应用平台查询，显示该公司名下登记经营性货运车辆共15辆，显示状态：部车辆正常状态；部分车辆逾期未检验，注销状态；部分车辆违法未处理状态；部分车辆查封状态。

深圳市******有限公司取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可深字0300******号，证件有效期至：2023年4月7日，经营范围：货物专用运输（集装箱）。

（五）事故现场相关痕迹情况

1.事故车辆位置情况

（1）事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车在发生交通事故呈头东尾西停在事故现场西走向的行车道上；以道路中央水泥隔离带为基准线，牵引车左侧第一排轮中心轴外沿至基准线7.9米，挂车左侧第四排车轮外沿中心轴至基准线6.9米。

（2）事故车辆无号牌二轮机动车呈头西南尾东北往右侧倒在现场事故车辆牵引车/挂车左侧位置以道路中央水泥隔离带为基准线，其前轮中心轴至基准线5米，后轮中心轴至道路基准线6.1米。

2.车辆痕迹和路面痕迹

（1）车辆痕迹：事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车车头左下角有明显刮擦痕迹及左侧第二排轮轮胎外沿有刮碰并粘连有血迹痕迹；事故车辆事故车辆无号牌二轮机动车车头档板及右侧及车身侧分别有擦碰痕迹。经勘验，两事故车辆碰撞痕迹的形成系两车在事故中碰撞所致，血迹的遗留系引车碾压到二轮机动车驾驶员头部所致。

（2）路面痕迹：事故现场行车道靠北的位置粤ACD583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车左侧位置处平躺着一具呈头东北脚西南的女性尸体，以道路中央水泥隔离带为基准线，尸体头部距离基准线7.3米。事故现场行车道上位于事故车辆牵引车/挂车的后方有两条轮胎挫擦印，经查，系由事故牵引车/挂车在采取刹车制动时右侧内外两排轮胎与地面摩擦而形成的，右侧外排轮胎挫擦印起点至基准线8.5米，长度8.3米，终点延伸至挂车第三排右侧外一车轮处；右侧内排轮胎挫擦印起点至基准线8米，长度14.7米，终点延伸至牵引车第二排右侧外一车轮处。除此外，路面无其他与本宗事故的相关痕迹。

（七）事故现场情况

1.事故路段情况：事故路段是平直公路，道路为东西走向，东至新兴县城，西至新兴县簕竹镇。路为双向通行车道359国道，路面性质为水泥混凝土，道路中央由水泥隔离带分隔双向行车道。事见场位于国道G359线134KM+800M(簕竹镇丹坑村路段)由新兴县城往簕竹镇方向的行车道上。在事故现场两端100多米处分别设置有限速“30”提示牌、“试通路段”提示牌、示警桩及相关的交通标设施；现场道路中央水泥隔离带有一开口，开口宽度为20米，开口两端分别放置有多个示警桩用作示提示。经查实，该路段为施工道路，暂未规画路面标志标线，道路设置有相关的交通安全提示、示设施。

2.事故发生天气情况：事发时为白天，天晴，路面干燥，视线较好。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年9月20日4时许，肖*卫按照所属公司广州市******有限公司的工作安排，驾驶粤ACD583重型半挂牵引车牵引着粤BAT70挂号重型集装箱半挂车由广州市黄埔港码头出发，沿国道G359线新兴县新城镇往天堂镇方向行驶，计划到天堂镇纸厂卸载纸浆。当天上午7时30分，当车辆行驶至道G359线134KM+800M（簕竹镇丹坑村路段），该路段为限速30km/h路段，由于国道G359线新县城至阳春交界段路面改造工程，新兴县新城镇往天堂镇方向的行车道因道路施工临时封闭，新兴新城镇往天堂镇方向的行车需要按照车辆导行标志牌，改道由新兴县天堂镇往新城镇方向的行车道匀通行，该路段为施工道路，暂未规画路面标志标线，在距离事故现场两端100多米处分别设置有限“30”提示牌、“试通路段”提示牌、示警桩及相关的交通标志设施。当车辆粤ACD583号重型半挂牵车牵引着粤BAT70挂号重型集装箱半挂车在行车道上超速（当时行驶速度经司法鉴定约为48km/h）

过该路段时，遇到对向车道行驶而来通过道路中央开口后左转过道路的赖*兰驾驶无号牌二轮机动
当肖*卫驾车通过该路口发现前方的二轮机动车后立即采取紧急制动并往右侧变道避让，但因车速
快而制动闪避不及，最终导致两车碰撞从而发生无号牌二轮机动车驾驶员赖*兰倒地后头部受到碾压
死亡、两车损坏的一般道路交通事故。

（二）事故救援及应急处置情况

1.接处警情况。2020年9月20日7时30分，云浮市公安局指挥中心110报警台接到电话报警，报警
容如下：在新兴县簕竹镇丹坑村路段处（即国道G359线134KM+800M），一辆车辆号牌为粤
D583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车与一辆无号牌二轮机动车发生碰撞的
通事故，事故中有1人躺在地上疑似死亡，车辆损坏。接到报案后，云浮市公安局指挥中心110报警
立即指令新兴县公安局交警大队、新兴县人民医院“120”救护中心及交通拯救等部门赶赴事故现
及时对事故人员进行救治、处置，交警部门立即控制事故现场，做好现场防护措施。

2.现场处理情况。事故发生后，新兴县公安局交通警察大队负责事故处理的主管领导及办案民警
一时间赶赴现场，疏导交通、保护现场，固定证据，并积极配合医院医务人员对事故人员作出进一
仓救、处理等措施。之后对事故现场展开勘查取证、控制肇事者、走访相关证人。

（三）善后处置情况

新兴县人民医院医务人员对无号牌二轮机动车驾驶员赖*兰作诊断救治，经抢救发现其已无生命体
确认其在事故中死亡。2020年9月21日，涉事重型半挂牵引车司机肖*卫支付给死者家属丧葬费用
300元。目前遗体已火化，死者家属情况稳定，事故各项善后工作平稳有序开展。

此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程没有发生次生衍生事故，
救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成无号牌二轮机动车驾驶员赖*兰当场死亡，因事故双方未达成赔偿协议，事故造成的
接经济损失尚未能完全统计。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、新兴县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第
5321120200000222号）以及事故深度调查组经深层次调查认定：

（一）事故发生的原因

1.直接原因

驾驶人肖*卫交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，驾驶机件不符合安全技术标准的机动车上道
行驶，在行驶过程中没有按照操作规范安全文明驾驶，且行驶速度超过限速标志标明的最高时速，

而发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度是导致事故发生的一方面因
在事故中存在一定的过错。

驾驶人赖*兰交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，无持有效机动车驾驶证驾驶未经公安机关交管理部门登记及机件不符合安全技术标准的机动车上道路行驶，且在行驶过程中借道通行时没有让路行驶的车辆优先通行，导致发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度也导致事故发生的另一方面因素，在事故中同样存在一定的过错。

2.间接原因

经调查，广州市******有限公司，虽然制定了相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，但流于形式没有真正落实安全主体责任，在企业安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监控工作存在薄弱环节，对名下的货运车辆管理不到位，导致部分车辆逾期未检验，部分车辆违法未处
没有落实对包车合作司机的监管处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、月驾驶。广州市******有限公司的上述行为是导致本次事故发生的间接原因。

（二）事故性质

新兴县“9·20”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）肖*卫，事故车辆粤ACD583号重型半挂牵引车牵引粤BAT70挂号重型集装箱半挂车驾驶
其交通违法行为存在：1.驾驶机件不符合安全技术标准的机动车上道路行驶；2.没有按照操作规范安全文明驾驶；3.行驶速度超过限速标志标明的最高时速。肖*卫的上述行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款的规定。肖*卫的交通违法行为在交通事故中所起的作用以及过错程度相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定作出事故责任认定，认定肖*卫负事故的同等责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定，建议由新兴县公安局交通警察大队执行《道路交通事故认定书》（第44532112020000022号）的事故责任认定。

（二）赖*兰，事故车辆无号牌二轮机动车驾驶员。其交通违法行为存在：1.无持有效机动车驾驶证驾驶机动车；2.驾驶未经公安机关交通管理部门登记的机动车上道路行驶；3.驾驶机件不符合安全技术标准的机动车；4.借道通行时没有让道路行驶的车辆优先通行。赖*兰的上述行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款、第二十一条、《广东省道路交通安全条例》第二十条第一款的规定。赖*兰的交通违法行为在交通事故中所起的作用以及过错程度相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规定作出事故责任认定，认定赖*兰负事故的同等责任。
但鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（三）广州市******有限公司。虽然制定了相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，但是流形式没有真正落实安全主体责任，在企业安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监控等工孛在薄弱环节，对名下的货运车辆管理不到位，导致部分车辆逾期未检验，部分车辆违法未处理，与落实对包车合作司机的监管处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、文明史。

建议由新兴县交通运输局通报广州市交通运输局，对广州市******有限公司进行调查处理，将该司列为年度重点监管对象，对其加大监督执法的频率和力度，督促其落实相关安全主体责任。

（四）深圳市******有限公司，是事故车辆粤BAT70挂号重型集装箱半挂车在公安交通管理部门册登记所有人。经核查该车的实际所有人、支配人是广州市******有限公司。深圳市******有限公步嫌非法转让道路运输车辆营运证件。

深圳市******有限公司涉嫌违反《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规规定，建议由兴县交通运输局通报粤BAT70挂号重型集装箱半挂车的道路运输证发证机关进行调查处理。

六、事故防范和整改措施

下阶段，要深刻汲取此次一般道路交通事故的教训，结合正在开展的全省系统防范化解道路安全佥工作，举一反三，始终把维护人民群众生命财产安全放在首位，强化安全生产红线意识，高度重道路交通安全，全面加强驾驶员、车辆、道路、环境的安全管理和监督执法，提升道路交通事故应处置能力，形成“政府统一领导，各部门协调联动，全社会共同参与”的道路交通安全管理工作格坚决避免类似事故重复发生。

（一）督促货运企业切实落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。公安交警、交通运输、应急里等部门要进一步落实客货运输企业、站场等企业安全生产主体责任，组织人员深入辖区与企业负人、驾驶员签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员悉自身在安全生产方面的责任和义务，足从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。各级交通运输部门要加大执法力度，严格监货运企业，督促其严格遵守安全生产相关法律法规，完善安全生产责任制，明确各岗位责任人员和壬范围，及时排查和消除运输车辆事故隐患，加强货运司机安全教育培训，树立安全驾驶、文明驾里念。

（二）加大对道路交通违法违规行为打击力度。各级人民政府及相关部门要集中力量严查整理超超载、超速行驶、疲劳驾驶、不按规定系安全带、违规占道变道行驶、酒后驾驶、无证驾驶等交违法行为，特别是加强对未按期年检审、未购买第三者责任强制保险等违法行为的执法力度，全力方各类道路交通事故的发生。进一步加强对生产经营单位的监管力度。全县各相关监管部门要加强

生产经营单位的监管，加强有关政策法规的贯彻落实，对检查发现生产经营单位存在的问题隐患要宗落实整改，实行“闭环”管理。

（三）规范设置施工路段标识标牌。交通、交警、公路等部门要相互配合，各司其职，全面排查全道路交通标志、标牌、标线是否符合设计规范，并督促道路施工企业严格落实安全生产主体责任，车流量大的重点路段、危险路口要规范设置交通警示标志、标牌、标线，并上报有关主管部门备

（四）强化交通安全宣传教育。各级人民政府及相关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和度，充分利用广播、电视、报纸、互联网各类宣传媒体，采取多种形式，广泛开展社会宣传，加大型案例宣传，提高驾驶员遵章行车意识；加强对驾驶员安全警示教育，加强对交通违法行为的舆论督和社会监督，鼓励群众积极举报各种交通违法行为，形成全社会关心、支持、参与道路交通安全作的良好氛围。各镇政府、各相关部门要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重企业、重点驾驶员安全警示教育，落实通报事故情况及案例等方式开展对驾驶员点对点安全警示提提示广大驾驶员安全文明驾驶，全力防范各类交通违法行为。

新兴县“9·20”一般道路交通事故深度调查组

（新兴县应急管理局代章）

2021年3月25日