云浮市新兴县应急管理局政府信息公开

索引号：	11445321MB2D09051E/2021-00029	分类：	
发布机构：	云浮市新兴县应急管理局	成文日期：	2021-02-05
名称：	新兴县“10·17”一般道路交通事故深度调查报告		
文号：		发布日期：	2021-02-05
主题词：			

新兴县“10•17”一般道路交通事故深度调查报告

发布日期：2021-02-05 浏览次数：808

2020年10月17日12时30分，在国道G359线139KM+770M（簕竹镇红光村）路段，发生了一起一辆粤698号重型半挂牵引车牵引着粤QC088挂号重型罐式半挂车与一辆粤WZ5564号二轮摩托车发生碰撞，成二轮摩托车驾驶员一人死亡，两车损坏的一般道路交通事故。

事故发生后，新兴县委、县政府高度重视，由于该宗事故经县公安局调查核实，认定粤Q16698号型半挂牵引车及所牵引的粤QC088挂号重型罐式半挂车为经营性道路运输性质，且车辆超过限速标志月最高时速50%以上行驶，驾驶人谢焕聪在事故中负同等责任。为全面开展该宗事故深层次调查处理作，不断加强和改进全县道路交通安全管理工作，县政府依据《广东省安全生产监督管理局 公安交通运输厅 教育厅印发<广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引>的通知》（粤安[2017]155号）的有关要求，并依据有关法律法规及规定于2021年1月5日印发了《关于开展新兴县0·17”一般道路交通事故深度调查的通知》，授权及委托新兴县应急管理局按照有关规定牵头组周查组开展事故深层次调查工作。

新兴县应急管理局于2021年1月8日牵头组织由新兴县应急管理局、新兴县公安局、新兴县人力资和社会保障局、新兴县公路事务中心、新兴县交通运输局、新兴县总工会、簕竹镇人民政府等单位员组成的新兴县“10·17”一般道路交通事故深度调查组（《关于成立新兴县“10·17”一般道路通事故深度调查组的函》（新应急函〔2021〕2号）），并邀请了新兴县人民检察院派员参加，开展

故深度调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的整改措施建议。现将有关情报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆情况

1.粤Q16698号重型半挂牵引车，品牌型号：日野牌YC425******；使用性质：货运；发动机号码：***；车辆识别代号：LYC2CH71XE0******；初次登记日期：2014年9月16日；强制报废期止：2029月16日；检验有效期止：2021年9月30日止；车辆核定载人数：2人；整备质量：8870kg；机动车状正常。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询显示该车近三年共有过2交通违法记录，均已作处理。机动车所有人：阳西县吴*亮货物运输中心；登记住所：广东省阳西县城八区******；行驶证发证机关：广东省阳江市公安局交通警察支队。

粤Q16698号重型半挂牵引车持有阳西县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路输证号：粤交运管阳字441700******号，发证日期：2020年7月6日。

粤Q16698号重型半挂牵引车的机动车交通事故责任强制保险与机动车综合商业保险均投保于中国民财产保险股份有限公司，强制保险单号：PDZA202044070000******，保险有效期自2020年9月25日时起至2021年9月25日17时止；商业保险单号：10457063900966******，有效期自2020年5月8日00时至2021年5月7日24时止。其中交通责任强制险赔偿限额11万，商业险第三者责任保险赔偿限额为200元。

2.粤QC088挂号重型罐式半挂车，品牌型号：中集牌ZJV940******；车辆识别代号：LT10385H1******；初次登记日期：2017年7月6日；强制报废期止：2032年7月6日；检验有效期至：21年7月31日；机动车所有人：阳西县吴*亮货物运输中心；登记住所：广东省阳西县新城八区***；行驶证发证机关：广东省阳江市公安局交通警察支队。车辆使用性质：货运；车辆核定载质31200kg，总质量：40000kg，整备质量：8800kg；登记车辆外廓尺寸：10135*2500*4000mm，机动状态：正常。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查询显示，该车截至事发生时近三年无交通违法及交通事故记录。粤QC088挂号重型罐式半挂车无购置保险。

粤QC088挂号重型罐式半挂车持有阳西县交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，道路输证号：粤交运管阳字441700******号，发证日期：2020年7月6日。

3.粤WZ5564号二轮摩托车，车辆品牌型号：富通FT**，车身颜色：红色，车辆识别代号：07****，发动机号码：9809****，出厂日期：1998年7月1日；经新兴县公安局交通警察大队通过公交通管理综合应用平台查询该车相关登记资料，机动车持有人：徐*泉；登记住所：新兴县簕竹镇

**，初次登记日期：1998年9月8日，强制报废期止：2011年9月8日；检验有效期止：2007年4月1
机动车状态：车辆已达报废标准，公告牌证作废。车辆使用性质:非营运;车辆核载人数：2人，实
人。车辆无超载；近三年来的交通违法记录：经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合
用平台查询显示，该车近三年无交通违法及交通事故记录。机动车保险投保情况：车辆无购置保

（二）机动车技术参数、安全技术检验情况

1.2020年10月17日，新兴县公安局交通警察大队对事故车辆粤Q16698号重型半挂牵引车及所牵引
QC088挂号重型罐式半挂车进行勘验调查，重型罐式半挂车装载货物为水泥，实际载重量:
20kg。

2.2020年10月17日，新兴县公安局交通警察大队事故处理中队委托新兴县公安局交通警察大队车
管理所对事故车辆粤Q16698号重型半挂牵引车及所牵引粤QC088挂号重型罐式半挂车的车辆技术参数
行检验鉴定，检验鉴定意见为：粤Q16698号重型半挂牵引车及所牵引粤QC088挂号重型罐式半挂车，
车查验的技术数据和新车注册登记时技术参数公告产品的数据一致，综合测定上述两车没有经过改
改型。

3.2020年10月17日，新兴县公安局交通警察大队委托新兴县新城镇长腰汽车维修中心对粤Q16698
重型半挂牵引车及所牵引的粤QC088挂号重型罐式半挂车两车分别进行安全技术性能检验。2020年11
日，该中心对粤QC088挂号重型罐式半挂车作出《道路交通事故车辆技术检验报告》（第424号），
析意见为该车不符合GB7258--2017机动车运行安全技术的相关规定，检验结论为安全技术性能不合
对粤Q16698号重型半挂牵引车作出《道路交通事故车辆技术检验报告》（第425号），分析意见为
车不符合GB7258--2017机动车运行安全技术的相关规定，检验结论为安全技术性能不合格。

4.2020年10月20日新兴县公安局交通警察大队委托广东恒安司法鉴定所对事故车辆粤Q16698号重
半挂牵引车/粤QC088挂号重型罐式半挂车在事故发生时的行驶速度进行鉴定，2020年10月30日，广
恒安司法鉴定所作出《司法鉴定意见书》（恒安司鉴所〔2020〕痕鉴字第296号），检验鉴定意见:
16698号/粤QC088挂号半挂列车事故发生时的行驶速度（制动初速度）约为50-53km/h。经勘验，事
发生地点为限速路段，限速为30km/h，综合测定，该车在事故发生时超速行驶，且超过限速标志标
最高时速50%以上。

5. 2020年10月17日，新兴县公安局交通警察大队委托新兴县新城镇炳记摩托车维修部、新兴县新
真华锦摩托修理行对粤WZ5564号二轮摩托车的安全技术性能进行检验，2020年11月12日，两检验机
作出《道路交通事故车辆技术检验报告》（第180号），检验结论为该车安全技术性能不合格。

（三）事故相关人员情况

1.谢*聪：粤Q16698号重型半挂牵引车驾驶人，男，汉族，1982年7月2日出生，住址：广东省恩平
少湖镇那梨村民委员会******，公民公民身份号码：440785198207******，政治面貌：群众，职

司机，2020年7月份起受聘在阳西县吴*亮货物运输中心工作，持有准驾车型为“A2”类机动车驾正，驾驶证证号：440785198207******，有效期至2024年8月23日；初次领证日期：2002年8月23发证机关：广东省江门市公安局交通警察支队。谢*聪持有江门市交通运输局核发的《中华人民共国道路运输从业人员从业资格证》，从业资格证号：440785198207******，从业资格类别：货运驾员，有效期至：2022年9月7日。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通管理综合应用平台查截至事故发生时显示谢*聪近三年涉及交通违法共有过5条交通违法记录，均已作处理。

2.徐*泉：粤WZ5564号二轮摩托车驾驶人，男，汉族，1957年3月4日出生，住址：广东省新兴县簕真******，公民公民身份号码：442828195703******。经新兴县公安局交通警察大队通过公安交通理综合应用平台查询，驾驶员徐*泉于2004年9月29日初次领取准驾车型为“E”的机动车驾驶证，驾正有效期始为2004年9月29日，有效期止为2020年9月29日，发证机关：广东省云浮市公安局交通警支队，目前该证处于逾期未换证状态,查实徐*泉无持有效机动车驾驶证。经公安交通管理综合应用台查询，徐*泉近三年来没有涉及相关交通违法信息记录。

徐*泉在本事故发生后受伤送新兴县人民医院治疗，2020年10月19日办理出院后回家，当天在家死2020年10月20日新兴县公安局交通警察大队委托广东省新兴县公安司法鉴定中心对徐*泉进行死因定，2020年10月24日广东省新兴县公安司法鉴定中心作出《鉴定文书》（新公（司）鉴（法尸）字020〕46号），检验鉴定意见：徐*泉符合头部外伤致颅脑损伤死亡。

（四）相关涉事单位情况

阳西县吴*亮货物运输中心，统一社会信用代码：92441721MA54******；类型：个体工商户，经营所：阳西县新城八区******，注册日期：2020年3月26日，经营范围：道路货物运输服务。(依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。经营者：吴*亮，男，汉族，1976年8月9日出住址：广东省恩平市将军咀村******，公民身份号码：440723197608******；吴*亮作为个体工商的经营者，同时也是安全生产负责人，该运输中心现有雇佣员工人数1人为谢*聪。

阳西县吴*亮货物运输中心取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：粤交运管许可阳441700******号，证件有效期至：2024年9月30日，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装），货物专用运输（罐式），大型物件运输。

阳西县吴*亮货物运输中心是车辆粤Q16698号重型半挂牵引车和粤QC088挂号重型罐式半挂车在交管理部门注册登记所有人，吴*亮是两车的实际所有人、支配人。经公安交通管理综合应用平台查该公司名下登记经营货运车辆只有粤Q16698号重型半挂牵引车和粤QC088挂号重型罐式半挂车。

经调查，阳西县吴*亮货物运输中心，没有制定相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，没真正落实安全主体责任，在企业安全生产投入、安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监等工作存在薄弱环节，对名下的货运车辆没有进行全面的日常安全检查和建立台账，没有落实对司违规的监管处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、文明驾驶。

（五）事故现场相关痕迹情况

1.事故车辆位置情况

（1）事故车辆粤Q16698号重型半挂牵引车牵引着粤QC088挂号重型罐式半挂车在发生交通事故后头东尾西停在事故现场由新兴县天堂镇往新城镇方向的行车道上；以现场道路的中央水泥隔离带为准线，牵引车右前第一排车轮中心轴至基准线4米；牵引车右前第三排外侧车轮中心轴至基准线3.5挂车右后第外侧车轮中心轴至基准线0.6米。

（2）事故车辆粤WZ5564号二轮摩托车呈头西尾东往左偏倒在事故现场由新兴县天堂镇往新城镇方的行车道靠中央隔离带位置上，以现场道路的中央水泥隔离带为基准线，其前轮中心轴至基准线0.3左后轮中心轴至基准线0.25米。

2.车辆痕迹和路面痕迹

（1）车辆痕迹：事故车辆粤Q16698号重型半挂牵引车及粤QC088挂号重型罐式半挂车车头右下方车身右侧油箱外沿有明显的碰撞痕迹；事故车辆粤WZ5564号二轮摩托车左侧在明显碰撞痕迹。经勘两事故车辆碰撞痕迹的形成系牵引车右侧面与摩托车左侧面发生碰撞后所致。

（2）路面痕迹：在事故现场由天堂镇往新城镇方向的行车道上遗留有两排轮胎挫擦印直延伸至牵车/挂车的左、右后轮位置，长度为26米。经查，该挫擦印系由事故牵引车/挂车采取刹车制动时右两排轮胎与地面摩擦而形成的，以现场道路的中央水泥隔离带为基准线，左排轮胎挫擦印至基线1.6米，右排轮胎挫擦印至道路基准线3.87米。除此外，路面无其他与该宗事故的相关痕迹。

（七）事故现场情况

1.事故路段情况：事故路段是平直公路，道路为东西走向，东至新兴县新城镇，西至新兴县天堂现场道路为双向四车道359国道，路面为施工路段，车辆及行人必须按交通标志标线的指示通行。面性质为水泥路面，道路中央由水泥隔离带分隔双向行车道，事故现场由新兴县天堂镇往新城镇方的路面用反光锥分隔为两条行车道供来往双向车辆通行，行车道宽为7.2米；由新兴县新城镇往天堂方向的行车道砟道路施工封闭，禁止车辆通行，道路封闭的始端及末端均摆设有车辆导行标志牌。该道路中央水泥隔离带有一宽为9米的缺口，缺口无封闭，两端各种有1支警示桩。有效路面外侧有为1.5米的水泥路肩。事故现场南侧有一路口通往簕竹镇簕竹圩，路口宽为4.5米；北侧有一路口通簕竹镇红光村，路口宽为4.2米。

2.事故发生天气情况：事发时为白天，天晴，路面干燥，视线较好。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年10月17日9时许，谢*聪按照所属公司阳西县吴*亮货物运输中心的工作安排，驾驶粤Q16698重型半挂牵引车牵引着粤QC088挂号重型罐式半挂车由阳春海螺水泥有限责任公司出发，沿国道G359由阳春市往新兴县新城镇方向行驶，计划到江门市新会司前水泥砖厂。当天上午12时30分，当车辆驶至国道G359线139KM+770M（簕竹镇红光村）路段时，该路段为限速30km/h路段，由于国道G359线兴县城至阳春交界段路面改造工程，新兴县天堂镇往新城镇方向的行车道因道路施工临时封闭，新县天堂镇往新城镇方向的行车需要按照车辆导行标志牌，改道由新兴县新城镇往天堂镇方向的行车由白色单虚线分隔双向通行。当车辆粤Q16698号重型半挂牵引车牵引着粤QC088挂号重型罐式半挂车于车道上超速（当时行驶速度经司法鉴定约为50-53km/h）通过该路段时，遇到同方向在道路右侧行道通过中央开口由右往左借道通行道路由徐*泉驾驶的粤WZ5564号二轮摩托车，当谢*聪驾车通过该口发现右前方的普通二轮摩托车后立即采取紧急制动并往左侧变道避让，但因车速过快而制动闪避及，最终导致两车碰撞从而发生普通二轮摩托车驾驶人徐*泉倒地受伤、两车损坏的一般道路交通事

（二）事故救援及应急处置情况

1.接处警情况。2020年10月17日12时35分，云浮市公安局指挥中心110报警台接到电话报警，报警容如下：在国道G359线139KM+770M（簕竹镇红光村）路段，一辆车辆号牌为粤Q16698号重型半挂牵车牵引粤QC088挂号重型罐式半挂车与粤WZ5564号二轮摩托车发生碰撞的交通事故，事故中有1人倒受伤，车辆损坏。接到报案后，云浮市公安局指挥中心110报警台立即指令新兴县公安局交警大队、兴县人民医院“120”救护中心及交通拯救等部门赶赴事故现场，及时对事故人员进行救治、处置，警部门立即控制事故现场，做好现场防护措施。

2.现场处理情况。事故发生后，新兴县公安局交通警察大队负责事故处理的主管领导及办案民警一时间赶赴现场，疏导交通、保护现场，固定证据，并积极配合医院医务人员对事故人员作出进一仓救、处理等措施。之后对事故现场展开勘查取证、控制肇事者、走访相关证人。

（三）善后处置情况

新兴县人民医院医务人员到达事故现场后，对粤WZ5564号二轮摩托车驾驶人徐*泉作诊断救治后，送至县人民医院并进入重症监护室（ICU）进行急救，临床诊断呈深度昏迷状，呼吸机辅助呼吸，无主呼吸，GCS评分为3分，病情严重。2020年10月19日，徐*泉家属为其办理出院手续后回家，当天在中死亡。2020年10月21日，涉事重型半挂牵引车司机谢*聪支付给死者家属丧葬费用63800元。目前本已火化，死者家属情况稳定，事故各项善后工作平稳有序开展。

此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动有序，救援过程没有发生次生衍生事故，救援人员伤亡，事故应急处置较好。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成普通二轮摩托车驾驶人徐*泉受伤后于10月19日死亡，因事故双方未达成赔偿协议，故造成的直接经济损失尚未能完全统计。

四、事故发生的原因和事故性质

根据《中华人民共和国安全生产法》、新兴县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第321120200000236号）以及事故深度调查组经深层次调查认定:

（一）事故发生的原因

1.直接原因

驾驶人谢*聪交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，驾驶机件不符合安全技术标准的机动车；驾驶机动车没有按照操作规范安全、文明驾驶；行车过程中车辆行驶速度超过限速标志标明的最高时速，从而发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度存在引发事故的一方面因素，在事故中存在一定的过错。

驾驶人徐*泉交通法律意识淡薄及行车安全意识欠缺，在机动车驾驶证超过有效期时仍驾驶机动车上道路行驶；驾驶二轮摩托车已达报废标准；驾驶机件不符合安全技术标准的机动车；在借道通行时未让道路内行驶的车辆优先通行，导致发生交通事故，其交通违法行为在事故中所起的作用以及过错程度是引发事故的另一方面因素，在事故中同样存在一定的过错。

2.间接原因

阳西县吴*亮货物运输中心，没有制定相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，没有真正落实安全主体责任，在企业安全生产投入、安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监控等工作上薄弱环节，对名下的货运车辆没有进行全面的日常安全检查和建立台账，没有落实对司机违规的查处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、文明驾驶。阳西县吴*亮货物运输中心的上述行为是导致本次事故发生的间接原因。

（二）事故性质

新兴县“10·17”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）谢*聪，事故车辆粤Q16698号重型半挂牵引车牵引粤QC088挂号重型罐式半挂车驾驶人。其交通违法行为存在：驾驶机件不符合安全技术标准的机动车；驾驶机动车没有按照操作规范安全、文明驾驶；行车过程中车辆行驶速度超过限速标志标明的最高时速。谢*聪的上述行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款的规定。谢*聪的交通违法行为在交通事故中所起的作用以及过错程度相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款（二）项的规定作出事故责任认定，认定谢*聪负事故的同等责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第二条的规定，建议由新兴县公安局交通警察大队执行《道交通事故认定书》（第4453211202000000236号）的事故责任认定。

（二）徐*泉，事故车辆粤WZ5564号二轮摩托车驾驶人。其交通违法行为存在：在机动车驾驶证超有效期时仍驾驶机动车上道路行驶；驾驶二轮摩托车已达报废标准；驾驶机件不符合安全技术标准机动车；在借道通行时没有让道路内行驶的车辆优先通行。徐*泉的上述行为违反《中华人民共和国路交通安全法》第十四条第三款、第二十一条、第二十二条第一款、《中华人民共和国道路交通安法实施条例》第二十八条、《广东省道路交通安全条例》第二十八第一款的规定。徐*泉的交通违法为在交通事故中所起的作用以及过错程度相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一第（二）项的规定作出事故责任认定，认定徐*泉负事故的同等责任。但鉴于其已在事故中死亡，建不予追究其责任。

（三）阳西县吴*亮货物运输中心。没有制定相关安全生产管理制度以及道路运输操作规程，没有正落实安全主体责任，在企业安全生产投入、安全管理人员监管、驾驶员安全培训、车辆动态监控工作存在薄弱环节，对名下的货运车辆没有进行全面的日常安全检查和建立台账，没有落实对司机规的监管处理制度，未能使司机真正掌握操作规范，未能做到安全驾驶、文明驾驶。

建议由新兴县交通运输局通报阳江市交通运输局，对阳西县吴*亮货物运输中心进行调查处理，将公司列为年度重点监管对象，对其加大监督执法的频率和力度，督促其落实相关安全主体责任。

六、事故防范和整改措施

下阶段，要深刻汲取此次一般道路交通事故的教训，举一反三，始终把维护人民群众生命财产安放在首位，强化安全生产红线意识，高度重视道路交通安全，全面加强驾驶人、车辆、道路、环境安全管理和监督执法，提升道路交通事故应急处置能力，形成“政府统一领导，各部门协调联动，社会共同参与”的道路交通安全管理工作格局，坚决避免类似事故重复发生。

（一）督促货运企业切实落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。公安交警、交通运输、应管理等部门要进一步落实客货运输企业、站场等企业安全生产主体责任，组织人员深入辖区与企业责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员悉自身在安全生产方面的责任和义督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。各级交通运输部门要加大执法力度，严监管货运企业，督促其严格遵守安全生产相关法律法规，完善安全生产责任制，明确各岗位责任人和责任范围，及时排查和消除运输车辆事故隐患，加强货运司机安全教育培训，树立安全驾驶、文驾驶理念。

（二）加大对道路交通违法违规行为打击力度。各级人民政府及相关部门要集中力量严查整理超超载、超速行驶、疲劳驾驶、不按规定系安全带、违规占道变道行驶、酒后驾驶、无证驾驶等交

违法行为，特别是加强对未按期年检审、未购买第三者责任强制保险等违法行为的执法力度，全力防各类道路交通事故的发生。进一步加强对生产经营单位的监管力度。全县各相关监管部门要加强生产经营单位的监管，加强有关政策法规的贯彻落实，对检查发现生产经营单位存在的问题隐患要督落实整改，实行“闭环”管理。

（三）规范设置施工路段标识标牌。交通、交警、公路等部门要相互配合，各司其职，全面排查县道路交通标志、标牌、标线是否符合设计规范，并督促道路施工企业严格落实安全生产主体责任。在车流量大的重点路段、危险路口要规范设置交通警示标志、标牌、标线，并上报有关主管部门备案。

（四）强化交通安全宣传教育。各级人民政府及相关部门要坚持宣传先行，不断拓展宣传的广度和深度，充分利用广播、电视、报纸、互联网各类宣传媒体，采取多种形式，广泛开展社会宣传，加强典型案例宣传，提高驾驶人员遵章行车意识；加强对驾驶人员安全警示教育，加强对交通违法行为舆论监督和社会监督，鼓励群众积极举报各种交通违法行为，形成全社会关心、支持、参与道路交通安全工作的良好氛围。各镇政府、各相关部门要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中对重点企业、重点驾驶人安全警示教育，落实通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶，全力防范各类交通违法行为。

新兴县“10·17”一般道路交通事故深度调查

（新兴县应急管理局代章）

2021年1月28日