安全生产
- open -

沈阳市“7.31”较大道路交通事故行政责任调查报告

来源： 时间：2014年03月20日

2014年7月31日凌晨1时20分，在京哈高速南行704里800米处，发生一起两货车追尾相撞事故，受伤的严重后果。

按照《辽宁省道路交通事故行政责任调查追究规定》（辽宁省人民政府令191号），市安监局会同交警、交通局等部门组成联合调查组，展开行政责任调查追究工作，并形成调查报告如下：

一、事故发生的时间、地点、经过及救援情况

（一）事故发生的时间、地点、经过

经调查，2014年7月31日凌晨1时20分，在京哈高速南行704里加800米处，吉林省长春市的李某AJ1093的重型厢式货车与黑龙江省安达市的王某某驾驶号牌为黑M83929重型普通货车追尾相撞，两沟内，李某某及黑AJ1093的重型厢式货车乘车人王某某、黑M83929重型普通货车驾驶人王某某3M83929重型普通货车乘车人代某某受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，市交警支队高速三大队接到事故报警，立即出警赶赴事故现场。同时，启动较大道路理预案，在事故现场主车道1公里以外限行所有车辆，断流交通，保证现场秩序。并及时通知“120”北新区公安分局，到现场进行救援及维护现场秩序。市公安局主管领导、市交警支队主要领导，及时援，措施有效。

二、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者情况：

李某某，男，1977年09月出生，系黑AJ1093中集牌重型厢式货车驾驶员，住址:吉林省长春市。

王某某，男，1972年5月出生，系黑AJ1093中集牌重型厢式货车乘员，住址:吉林省长春市。

王某某，男，1973年1月出生，系黑M83929号华凯牌重型普通货车驾驶员，住址：黑龙江省安达

（二）伤者情况：

代某某，女，1980年7月出生，黑M83929号华凯牌重型普通货车乘员，住址：黑龙江省双城市。骨折。

（三）直接经济损失：

经沈阳市物价局车损鉴定中心认定，该起事故中两肇事车辆直接经济损失共50万元。

三、事故发生的原因及性质

经现场勘查和调取相关事故情况，调查组认为沈阳市交警支队高速三大队认定准确，黑AJ1093货驾车忽视安全，未与前车王某某驾驶的黑M83929保持必要的安全距离，追尾相撞是导致事故的主要原

四、事故行政责任调查情况

（一）事故路段安全隐患排查情况

经调查，事故现场位于京哈高速南行704公里加800米处，为国家级高速公路，沥青路面，平坦完动车道，设有应急车道。道路中间有中央隔离设施，道路两侧有封闭围栏。限速120公里/小时，安全事故发生地点前后2公里范围内近3年内未发生过死亡事故，不属于事故隐患点段。

（二）事故路段交警巡逻管控情况

经调查核实，事故发生时，市交警支队高速三大队巡逻民警张某某按照大队要求，在王家沟收费站上高速违法行为进行管控处理，没有漏岗、空岗迹象。接到大队出警指令后，及时赶赴事故现场展开救当，责任认定准确，采取措施有效，未发现失职行为。

（三）交通事故信息报送情况

经调查组核实，事故发生后，市交警支队及高速三大队在规定时限内，及时将事故的相关信息逐级门。调查中，未发现隐瞒不报、谎报和拖延报告事故的现象。

五、行政责任调查及建议

经调查组调查并认真讨论认为，市交警部门对该起道路交通事故处理及时，措施得当；相关监管部行政过失过错行为。因此，建议结案。

全国应急管理系统 市政府部门 区县政府

主办单位：沈阳市应急管理局 【网站地图】
联系电话：024-86589666 版权所有：沈阳市应急管理局
网站识别码：2101000037 ICP备案号：辽ICP2021004675号 公安机关备案号：21011999001-016
技术支持单位：沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）