平顺县“2025·05·14”一般道路交通事故调查报告

2025年11月

目　录

一、事故单位、车辆、驾驶人基本情况.....1
（一）事故单位基本情况.....1
（二）事故车辆情况.....2
（三）事故相关人员情况.....2
（四）现场道路及环境情况.....2
二、事故经过及发生的时间、地点认定.....2
（一）事故经过.....2
（二）事故发生时间、地点认定.....3
三、事故现场应急处置情况.....3
四、事故伤亡情况及直接经济损失.....3
（一）事故死亡人员情况.....3
（二）事故直接经济损失核算.....3
五、本起道路交通事故的责任认定情况.....3
六、事故性质.....4
七、事故发生的原因.....4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
八、事故责任认定和处理建议.....4
（一）事故责任人拟处理建议.....4
（二）事故责任单位拟处理建议.....4
九、事故防范及整改措施建议.....5
（一）压实企业安全生产主体责任.....5
（二）强化重点路段联合执法管控.....5
（三）深化交通安全宣传教育.....5

平顺县“2025·5·14”一般道路交通事故调查报告

2025年5月14日11时54分，林*顺驾驶豫EQ7882“豪瀚”牌重型半挂牵引车牵引豫EY605挂“驹王”牌重型仓栅式半挂车(车上乘坐杨*风)，沿省道324线(河潞线)由西向东行驶至29公里+562米(平顺县赤壁电站弯道路段)处时，与同向道路右侧波形护栏发生碰撞，后穿越波形护栏掉入路外赤壁电站水中，造成林*顺当场死亡，波形护栏以及车辆损坏的交通事故，直接经济损失155万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《长治市安委办关于调查处理生产经营性道路交通事故的通知》有关规定，平顺县人民政府于2025年8月1日成立了由县应急、公安、交通、公路、工会等部门组成的调查组，并邀请县纪委监委参加。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规，实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术分析和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了对相关责任人员的处理建议，提出了防范类似事故重复发生的措施建议。现将事故调查处理情况报告如下:

一、事故单位、车辆、驾驶人基本情况

（一）事故单位基本情况

安阳旭发运输有限公司，统一社会信用代码:

91410500MA45ECMT5R;法定代表人：邢*强;成立日期于2018年06月27日，经营范围含道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）。

（二）事故车辆情况

1.机动车情况

豫EQ7882“豪瀚”牌重型半挂牵引车、豫EY605挂“驹王”牌重型仓栅式半挂车，使用性质均为货运，在检验有效期内，投保交强险及商业险。

2.安全技术性能鉴定

经山西君和司法鉴定所鉴定：该车转向、制动、行驶系统（含轮胎）均合格，照明信号装置不具备鉴定条件。

（三）事故相关人员情况

1.林*顺，男，豫EQ7882号车驾驶人，准驾车型A2，驾驶证状态正常，血液中未检出乙醇，在事故中死亡。

2.杨*风，女，乘车人，事故中无伤亡。

（四）现场道路及环境情况

事故现场位于省道324线K29km+562m(平顺县赤壁电站路段)处，道路呈东西走向，一般弯道，道路中心施划有黄色单实线，双向两条机动车道，各宽4.19米，两条硬路肩各宽0.5米，道路北侧是山体，南侧有波形护栏，视线良好。

二、事故经过及发生的时间、地点认定

（一）事故经过

2025年5月14日11时54分许，林*顺驾驶豫EQ7882“豪瀚”牌重型半挂牵引车牵引豫EY605挂“驹王”牌重型仓栅式半挂车(车上乘坐杨*风)，沿省道324线(河潞线)由

西向东行驶至29公里+562米(平顺县赤壁电站弯道路段)处时，与同向道路右侧波形护栏发生碰撞，后穿越波形护栏掉入路外赤壁电站水中，造成林*顺当场死亡，波形护栏以及车辆损坏的交通事故。

（二）事故发生时间、地点认定

事故时间：2025年5月14日11时54分

事故地点：省道324线(河潞线) 29公里+562米(平顺县赤壁电站弯道路段)处

三、事故现场应急处置情况

11时56分，县公安局110指挥中心接到群众报警，公安、交警、应急、急救等部门赶赴现场，开展现场勘查、救援处置及秩序维护工作，未发生次生事故。

四、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故死亡人员情况

死者林*顺，经平顺县公安司法鉴定中心鉴定，符合交通事故致全身多发损伤合并溺水窒息死亡。

（二）事故直接经济损失核算

1、丧葬费、死亡赔偿金、医疗费约95万元。

2、车损40万元。

3、货物20万元。

以上合计约155万元。

五、本起道路交通事故的责任认定情况

平顺县公安局交通警察大队作出第140425120250000012号《道路交通事故认定书》认定:

驾驶人林*顺驾驶机动车行经弯道路段，未确保安全通

行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定，承担事故全部责任；乘车人杨*风无责任。

各方当事人及家属均无异议，未在法定期限内申请复核。

六、事故性质

经调查组认定，本起事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

七、事故发生的原因

（一）直接原因

驾驶人林*顺驾驶机动车行经弯道路段时，未减速慢行、未确保安全，违反警告标志提示通行，操作处置不当，导致车辆碰撞护栏坠水，是造成本起事故的直接原因。

（二）间接原因

安阳旭发运输有限公司安全生产主体责任落实不到位，对驾驶人的交通安全教育、日常驾驶行为动态监管缺失，未有效督促驾驶员严格遵守弯道减速、安全驾驶相关规定，是事故发生的重要间接原因。

八、事故责任认定和处理建议

（一）事故责任人拟处理建议

林*顺驾驶机动车违法通行引发事故并负全部责任，涉嫌交通肇事罪。鉴于其已在事故中死亡，依法不予立案追究刑事责任。

（二）事故责任单位拟处理建议

安阳旭发运输有限公司未落实安全生产主体责任，驾驶人安全教育和动态监控不到位，对事故发生负有管理责任。

建议由属地交通运输主管部门依据《中华人民共和国安

全生产法》《道路货物运输及站场管理规定》等法律法规，责令限期整改，依法予以处理。

九、事故防范及整改措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任

运输企业要深刻吸取事故教训，强化驾驶员安全教育培训和弯道、临水、临崖路段风险提示，严格车辆动态监控，杜绝违规驾驶行为。

（二）强化重点路段联合执法管控

公安、交通部门加大山区弯道、临水路段巡查管控力度，严查超速、不按规定车道行驶、弯道违规通行等交通违法行为。

（三）深化交通安全宣传教育

常态化开展事故案例警示和法规宣传，强化货车驾驶员安全驾驶意识，提升风险辨识和应急处置能力，坚决防范同类事故再次发生。