新罗雁石“7.16”一般道路交通事故调查报告

2025年7月16日04:49时左右，龙岩市裕达物流有限公司闽F06997D号重型半挂牵引车牵引闽FH570挂号重型自卸半挂车在新罗区雁石镇雁江村中洋路6号路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），受新罗区人民政府委托，新罗区应急管理局依法牵头组织龙岩市公安局交警支队新罗大队、区交通运输局、区总工会、雁石镇、市公安局雁石派出所等单位的有关人员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委参与，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验，调查取证，对相关信息、数据资料、事实材料、相关证据综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，提出了事故防范及整改措施建议，经认定这是一起因货车驾驶员未注意观察路面交通动态情况造成的一般道路运输责任事故，现将有关报告如下:

一、基本情况

（一）事故车辆情况

闽F06997D号车系徐工牌重型半挂牵引车，车辆型号：XGA4251BEVWCSA，发动机号码：202412249165，车辆识别代号：LC1HMYBF0R0021632，车身颜色：白色，行驶证登记所有人：龙岩市裕达物流有限公司，行驶证登记住址：福建省龙岩市新罗区曹溪街道石粉村中粉路106-2号，行驶证登记注册日期：2025年07月01日，检验有效期至2026年07月，车辆性质：货运。该车在中国人寿财产保险股份有限公司福建分公司投保机动车交强险和商业险。

闽FH570挂号车系鑫泰源牌重型自卸半挂车，事发时被闽F06997D号车重型半挂牵引车牵引行驶，车辆型号：XTY9401ZHX，车辆识别代号：LA99FRZ36R0XTY673，车身颜色：红色，行驶证登记所有人：龙岩市顺友物流有限公司，行驶证登记住址：福建省龙岩市永定区坎市镇河滨中路38号，行驶证登记注册日期：2024年12月25日，检验有效期至2025年12月31日，车辆性质：货运。

（二）事故车辆驾驶人情况

游松，男，汉族，1999年出生，持A2型机动车驾驶证，驾驶证档案编号：522610819704，初次领证日期：2020年04月15日，有效期限：2020-04-15至2026-04-15，状态：正常。系本事故中闽F06997D号重型半挂牵引车驾驶人。

经呼气酒精检测和司法鉴定，排除驾驶人游松酒驾行为。

（三）事故有关单位基本情况

龙岩市裕达物流有限公司注册地为龙岩市新罗区曹溪街道石粉村中粉路106-2号，成立于2020年12月，法定代表人：林炜，注册资金伍佰万圆整，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91350802MA35BH4P3W，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），道路运输许可证：交运管龙字350802300313号，有效期2025年8月20日至2029年8月19日。公司有成立安全生产领导小组，建立和制定安全生产责任制、事故应急救援预案；安全生产事故隐患排查治理制度、安全例会制度、安全生产教育培训制度、车辆动态监控管理、安全生产考核及奖惩制度等各项安全管理制度；隐患排查记录台帐、安全教育培训记录台帐，现有员工63人，重型半挂牵引车51辆。

（四）事故路段情况

事故发生地点位于新罗区雁石镇雁江村中洋路6号路段，村庄路段，未施划道路中心线，路宽6.93米，平直水泥路面，路面干燥，事故发生时间为夜间，晴天。该路段未施划人行道，道路右

侧（道路左右以雁石镇往华润水泥方向定位）设有水沟,水沟上宽91cm，下宽70cm，高52cm。

二、事故发生经过及事故救援情况

2025年7月16日4时49分许,游松驾驶闽F06997D号重型半挂牵引车牵引闽FH570挂号重型自卸半挂车，沿新罗区雁石镇雁江村中洋路从雁石镇往华润水泥方向行驶，行驶至中洋路6号路段时，碰撞右前方同向靠路边步行的行人汤美琼，造成汤美琼摔入路右边沟当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成1人死亡，直接经济损失约65.31万元。

死者基本情况如下:

汤美琼，女，籍贯：龙岩市新罗区雁石镇，居民身份证号：352601195201107028.

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

游松夜间驾驶货运车辆行经村庄路段未注意观察路面交通动态情况，导致事故的发生。

（二）事故性质

事故调查组通过对事故进行广泛的调查、取证和分析，认为本起事故是一起一般道路运输责任事故。

五、事故的责任认定及对事故责任单位和责任者的处理建议

（一）对事故责任人员处理建议

游松夜间驾驶货运车辆行经村庄路段未注意观察路面交通动态情况，导致事故的发生，对本起事故的发生负有直接责任，建议交警部门对其依法进行处理。

（二）对事故单位的处理建议

龙岩市裕达物流有限公司已按规定设置安全管理机构和配备安全管理人员，制定了相关规章制度并督促从业人员严格执行，对新进驾驶员进行了岗前安全教育培训，每月对驾驶员进行了安全教育培训，事故发生后经鉴定事故车辆不存在缺陷。事故调查组调查未发现龙岩市裕达物流有限公司存在与本次事故有直接因果关系的违法行为，建议对龙岩市裕达物流有限公司不予行政处罚。

（三）龙岩市裕达物流有限公司应按国家有关规定对死者直系亲属给予抚恤补偿。

六、事故防范和整改措施

1.龙岩市裕达物流有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，全面提升驾驶员的安全意识和责任意识，提高应对突发路况的能力。

2.交通运输部门、交警部门、新罗区雁石镇要进一步加大道路交通安全知识宣传力度，加强联动宣传，要加强社会面宣传引导、强化警示案例曝光，增强群众交通安全意识，公安交警要与交通执法部门要建立以货车交通事故（警情）为主导的交通违法常态化联合执法行动，集中查处货车“三超一疲劳”、非法改装、非

法运输危化品、货物装载不规范、分心驾驶、疲劳驾驶以及违法停车等严重违法，形成监管合力，进一步营造良好的道路交通环境；通过短信、公路沿线LED屏、面对面宣传等形式，加强运输车、电动车驾驶人、老年人交通安全教育，杜绝交通违法行为。通过“交安微学群”、手机短信等平台，向运输企业法定代表人、安全管理员、驾驶人等推送警示提示信息，借助新闻媒体、“两微一抖”等，加大违法典型案例、事故深度调查追责结果的曝光力度，强化震慑警示作用，有效预防类似事故再次发生。

附件：1.新罗雁石“7.16”一般道路交通事故调查组成员名单

2.新罗雁石“7.16”一般道路交通事故直接经济损失计算统计表

3.新罗雁石“7.16”一般道路交通事故技术鉴定报告

新罗雁石“7.16”一般

道路交通事故调查组