

青秀刘圩国道324线“1•2”一般 道路交通事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2024-08-31 15:17 【字体： 大 中 小 】

2024年1月2日6时48分许，位于南宁市青秀区国道324线1632公里+70米处，发生一起道路交通事故，造成1人经抢救无效死亡。

2024年6月6日，依据有关法律法规，青秀区人民政府成立了青秀区刘圩镇324线国道“1·2”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），以理局为牵头单位，青秀区人民政府办公室、青秀公安分局、交警七大队、城区交通运输局、青秀区总工会、刘圩镇人民政府为成员单位，全面负责事故时，邀请青秀区监察委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、调阅相关资料、询问相关人员等，查清了事故发生经过、原和直接经济损失等情况，查明了有关人员存在的问题和责任，认定了事故性质。

一、事故基本情况

（一）事故责任人员基本情况

韦XX，男，汉族，1976年03月10日出生，身份证号：452824**********16，准驾车型：B2，交通方式：驾驶桂AQ9677号重型仓栅式货车。

持《中华人民共和国机动车驾驶证》，证号：452824**********16，初次领证日期：2007年6月5日，准驾车型：B2，有效期限：2023年6月5日至长

持《经营性道路货物运输资格证》，证号：452824**********16，档案号：4507*****677，准驾车型：B2，从业资格类别：经营性道路货物运输驾证日期：2016年1月28日，有效起始日期：2022年2月24日，有效期限至2028年2月23日。

（二）车辆挂靠单位基本情况

南宁市弘旺运输服务有限公司，统一社会信用代码91450108MA5KAY8A49，，类型有限责任公司（自然人独资），成立日期2016年01月26日，注民币，登记状态存续（在营、开业、在册），住所南宁市良庆区大沙田金象大道东二里25号，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持《中华人民共和国机动车行驶证》，车辆号牌：桂AQ9677，车辆类型：重型仓栅式货车，所有人：南宁市弘旺运输服务有限公司，住址：南宁市金象大道东二里25号，使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌LZ5250CCYM5CB,车辆识别代号：LGGX4C350HL414078，发动机号码：A5CL1H3010 2017年4月13日，发证日期：2020年5月14日，检验有效期至2024年4月。

持《中华人民共和国道路运输证》（代理证），证号：桂交运管南字450108167152号，审验有效期至2024年4月。

（三）车辆挂靠单位安全管理情况

经查，该南宁市弘旺运输服务有限公司按规定对驾驶员韦XX开展了安全教育培训并考核合格，签订了《驾驶员运输安全责任书》，购买了保险，建立车辆管理档案》，定期对车辆进行了检测和等级评定和车辆二级维护。

（四）事故发生经过

经调查，2024年01月02日6时48分许，在南宁市青秀区刘圩镇国道324线1632公里+70米处，陆XX和李XX在国道G324线北侧硬路肩站立，潘XX驾国道G324线由东往西方向行驶至上述地点采取制动措施靠道路右侧停车后，颜XX驾驶小型轿车停在潘XX所驾车辆左后方，方XX驾驶轻型自卸货车停在

韦XX驾驶重型仓栅式货车沿国道G324线由东往西方向行驶至上述地点时，韦XX所驾车辆车头右端与孙XX所驾车辆车尾发生碰撞并往前冲撞过程中辆车头左端又与方XX所驾车辆车尾右端发生碰撞，孙XX所驾车辆在向道路北侧冲出过程中，孙XX所驾车辆车头与行人陆XX、李XX身体及道路北侧金属生碰撞，之后孙XX所驾车辆在往前冲出时，孙XX所驾车辆车头左端又与潘XX所驾车辆右后部发生碰撞。

韦XX所驾车辆车头左端与方XX所驾车辆车尾右端发生碰撞并往前冲撞过程中，方XX所驾车辆向左前方对向车道冲出的过程中，方XX所驾车辆左前角的梁XX所驾车辆的左后侧发生碰撞。

方XX所驾车辆左前角与对向行驶的梁XX所驾车辆的左后侧发生碰撞的同时，韦XX所驾车辆在往前冲撞过程中，韦XX所驾车辆车头左端又与颜XX所生碰撞，之后颜XX所驾车辆在往前冲出时，颜XX所驾车辆的车头右端又与潘XX所驾车辆车尾左端发生碰撞。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故造成陆XX当场死亡，方XX、李XX受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前事故造成直民币91万元。

二、道路交通事故形成原因分析和责任认定

事故发生后，公安交警部门依法进行了调查，经对证据综合分析，韦XX驾驶机动车未与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离的交通行为是造成因。公安交警部门认定，韦XX的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条有关“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采施的安全距离。”之规定，韦XX的交通行为单方过错导致道路交通事故。依据《道路交通处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，韦XX应承部责任。

三、事故性质认定

经调查，2024年1月1日韦XX驾驶车辆送货到钦州市浦北县送货，1日晚卸完货后在浦北县住宿。2月1日5时许，韦XX驾驶车辆从浦北县出发走二市、刘圩镇国道324线回刘圩镇居住处。事故发生时韦XX，未处于工作时间和工作场所，也未从事为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。

事故调查组经调查认定，**青秀刘圩国道324线“1•2”一般道路交通事故是一起非生产安全事故。**

青秀区刘圩镇324线国道“1·2”

一般道路交通事故调查组