重庆北碚“11·13”一般道路交通事故调查报告

2025年11月13日10时，北碚区澄江方向沿国道212线往北碚城区方向（北泉路金刚碑路段）发生一起道路交通事故。造成1人死亡、车辆受损。

事故发生后，重庆市公安局北碚区分局交通巡逻警察支队立即开展现场勘察、调查询问、事故责任认定，后移交我局开展生产安全事故调查。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安分局等部门（单位）参加的重庆北碚“11·13”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚“11·13”一般道路交通事故调查是一起因事故车辆驾驶员驾驶车辆行使过程中，违规变更车道造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

重庆安诺达实业有限公司。统一社会信用代码为91500109MA60A1BY30，注册资本为壹仟万元整，法定代表人为杨*，类型为有限责任公司，住所为重庆市北碚区歇马镇冯时行路306号附3号5-2，经营范围包括一般项目：道路普通货运；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务；物业管理；机械设备租赁；园林绿化工程设计、施工；销售：汽车、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备、钢材、铝材、塑料制品、橡胶制品；计算机信息系统集成服务；汽车维修；从事建筑相关业务；代办汽车年审、上户、过户手续；代办汽车保险手续。办理有道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可渝字500**62号，有效期至2027年3月29日。

（二）事故有关单位安全管理情况

重庆安诺达实业有限公司，该单位制定安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程、2025年安全生产工作计划、2025年培训工作计划、2025年安全检查计划等规章制度并严格执行。对事故车辆驾驶员周*按计划进行了教育培训，对包括事故车辆在内的作业车辆进行了日常管理、保养维护、gps管控和日周月安全检查。

（三）事故车辆情况及运营情况

1.渝DW**1号重型自卸货车，所有人为重庆安诺达实业有限公司，品牌型号为红岩牌/CQ5256ZLJHXVG424L，使用性质为货

运，检验有效期止2026年6月30日，强制报废期止2035年6月5日。

该车实际所有人为周*(即事发时驾驶员),2020年6月6日，周*与重庆安诺达实业有限公司签订了《挂靠服务合同》，双方约定了各自的责任和义务，合同明确由周*自主开展经营业务，自行独立核算，自负盈亏。

渝DN**X普通摩托车，所有人为魏*，品牌型号为珠本牌/2B125T-7,使用性质为非营运,检验有效期止2026年9月31日，强制报废期止2037年8月51日。

（四）当事人基本情况

1.周*，男，44岁，汉族，渝DW**1号重型自卸货车实际所有人、驾驶人，居住地为重庆市沙坪坝**号，身份证号为510212**38，驾驶证档案编号为5009**07，准驾车型为A2D，初次领证时间为2000年3月31日，有效期至2030年3月31日。

2.魏*，女，23岁，汉族，渝DN**X普通摩托车所有人、驾驶人，住址重庆市北碚区**2号，身份证号为500109**20。驶证档案编号为505371**95，准驾车型为D，初次领证时间为2024年3月20日，有效期至2030年3月20日。

（五）事故发生经过

2025年11月13日上午,周*驾驶渝DW**1号重型自卸货从事渣土转运工作，10时00分许，周*于渣土场卸货后空车返回，由北碚区澄江方向沿国道212线往北碚城区方向道路行使，车行至北碚区北泉路金刚碑路段，由车行方向左侧车道向右侧车道变

更车道过程中，货车右侧擦挂右侧车道内魏*驾驶的同向行驶的渝DN**X号普通二轮摩托车左侧，致使摩托车倒地，货车右侧车轮碾压魏*，造成魏*当场死亡。

（六）事故现场道路情况

事故现场位于重庆市北碚区北泉路金刚碑路段，道路方向为北碚区澄江方向往缙云山索道转盘方向，双向4车道，沥青路面，路况良好，路面潮湿，道路中心为金属混凝土隔离。

（七）人员伤亡情况

该事故共造成1人死亡，死者魏*，女，23岁，汉族，住址：重庆市北碚区**号，身份证号为5001092**20。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，周*下车查看，随即拨打了120和110电话。交巡警、“120”等救援人员第一时间赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，经120急救人员现场检查，魏*当场死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所有人、驾驶员周*积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，交巡警已完成道路交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50090012025000218号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安、医院等单位迅速响应，全力开展

应急救援、医疗救治、现场勘查、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，事故车辆所有人、驾驶员徐超积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故相关认定和鉴定情况

1.根据重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第1336号司法鉴定意见书，渝DN**X珠本牌普通二轮摩托车（车架号:HT5TCAJ76R1051079，发动机号:2405G1035）轮胎未见异常，转向系统、制动系统、照明装置（前照灯）及信号装置（转向信号灯)性能有效。

2.根据重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第1338号司法鉴定意见书：渝DW**1红岩牌重型自卸货车轮胎未见异常，转向系统、制动系统、照明装置（前照灯）及信号装置（转向信号灯）性能有效。

3.根据重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第1338号司法鉴定意见书：渝DW**1号红岩牌重型自卸货车事发时的行驶速度约为46km/h。

4.根据重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第1337号司法鉴定意见书：渝DN**X号珠本牌普通二轮摩托车事发时的行驶速度约为40km/h。

（二）原因分析

当事人周*驾驶机动车上道路行驶，变更车道导致发生交通事故，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

第四十四条第二款[1]之规定。当事人周*的造法行为对发生事故起全部作用。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理意见

周*，男，44岁，汉族，驾驶渝DW**1号重型自卸货车上道路行驶，变更车道导致发生交通事故，其行为违反了其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款的规定，对事故负全部责任，已由北碚区公安分局处理。

（二）对事故单位的调查处理建议

重庆安诺达实业有限公司对驾驶员周*开展了岗前和日常安全教育培训，对事故车辆进行了日常管理、保养维护、gps管控和日周月安全检查。事故调查过程中，未发现上述单位存在与事故发生有因果关系的违法行为，建议不予以处理。

（三）监管部门

北碚区道路运输事务中心。印发了《重庆市北碚区道路运输事务中心关于印发2025年度道路运输行业安全督导工作方案的通知》，全年累计开展道路运输安全检查45次，排查治理安全隐患117个，所有隐患均全部完成整改并形成闭环管理；联合区级相关部门检查企业10家，整改各类问题33个；深入开展重大事故隐患排查整治专项行动，查处重大隐患25起，隐患整改反馈率、验收率均达100%。

事故调查过程中未发现有关监管部门及其工作人员有履职

1 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款:在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。

不到位的情况。

五、事故主要教训

本次事故暴露出部分驾驶员安全驾驶意识淡薄，以及行人横过道路未确认安全的交通违法行为突出。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆安诺达实业有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识，防范事故再次发生。

2.北碚区公安分局交通巡逻警察支队，要强化辖区道路巡逻管控，加大路检路查工作力度，严查机动车驾驶人违反道路交通安全法律法规等违法行为，有针对性地进行安全提示，提高驾驶员的安全意识。