重庆北碚G5001 重庆绕城高速“6·10”一般道路交通事故调查报告

2025 年 6 月 10 日 6 时 14 分许，G5001 重庆绕城高速北碚区境内下行 183km+945m 处发生一起一般道路交通事故，造成 1 人死亡，车辆及路产受损。

接重庆市公安局交巡警总队高速公路第一支队沙坪坝大队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、重庆市公安局交巡警总队高速公路第一支队沙坪坝大队、重庆市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队等部门（单位）参加的“重庆北碚 G5001 重庆绕城高速‘6·10’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委、黔江区人民政府参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚 G5001 重庆绕城高速“6·10”一般

道路交通事故是一起因事故车辆驾驶员操作不当造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况。

1.重庆绿色慧联汽车租赁有限公司，事故车辆渝AD1**9号轻型厢式货车所有人，统一社会信用代码91500106MA615XN37R，类型为有限责任公司（法人独资），住所为重庆市沙坪坝区垄安大道546号重庆传化公路港内交易大楼C221号房，法定代表人陈*峰，注册资本壹仟万元整，成立于2020年9月30日，营业期限为2020年9月30日至无固定期限，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），汽车租赁，电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），汽车零配件批发，机动车修理和维护，电动汽车充电基础设施运营，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内贸易代理，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，卫星导航服务供应链管理服务，商代理代办服务，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.重庆协宇物流有限公司，事故车辆渝AD1**9号轻型厢式货车实际管理单位，统一社会信用代码91500114080195476l，类

型为有限责任公司，住所为重庆市黔江区城东街道办事处文汇路666号，法定代表人时*顺，注册资本壹佰贰拾万元整，成立于2013年10月30日,营业期限为2013年10月30日至无固定期限，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；旅客票务代理；汽车零配件零售；销售代理；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年8月22日，重庆绿色慧联汽车租赁有限公司与重庆协宇物流有限公司签订了《车辆租赁与运营合同》，将渝AD1**9号轻型厢式货车出租给重庆协宇物流有限公司使用，车辆维护保养由重庆绿色慧联汽车租赁有限公司负责，日常使用管理由重庆协宇物流有限公司负责。

（二）事故有关单位安全管理情况。

1.重庆绿色慧联汽车租赁有限公司，该单位对出租车辆进行了交车安全培训，定期对车辆进行维护保养，同时在车辆上安装了疲劳提醒装置，自动提醒驾驶安全驾驶。

2.重庆协宇物流有限公司，该单位制定实施了驾驶员安全操作规范、物流车队岗位责任、超载管理规定、从业人员安全管理、车辆设备与货物安全管理、安全培训与教育学习，安全操作规程

等制度。驾驶员需严格遵守载重限制，严禁超载运输，车辆平时每日由驾驶员进行日检，出车前、行车中、结束后对检查车辆情况，每周由车队长对车辆进行全面检查一次，主要检查轮胎、车辆剐蹭、司机状态、刹车等情况。对驾驶员开展了岗前实操培训考核和日常教育培训。

（三）事故车辆情况。

AD1**9号轻型厢式货车，所有人为重庆绿色慧联汽车租赁有限公司，实际管理单位为重庆协宇物流有限公司，登记住所为重庆市沙坪坝区垄安大道546号重庆传化公路港内交易大楼C221号房：品牌型号为远程牌/JGL5047XXYBEVGN8，车身颜色为白色，燃料种类为电，使用性质为货运，行驶证注册日期为2024年9月12日，发证日期为2024年9月12日，强制报废期为2039年9月12日，检验有效期至2025年9月30日。该车交强险投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，保险日期为自2024年11月30日00:00时起至2025年11月29日24:00时止，商业险投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，保险日期为自2024年10月8日12:30时起至2025年10月8日24:00时止。事发时该车由付*凯驾驶，车上承运有食品，超载。

2025年5月12日，重庆协宇物流有限公司与付*凯签订了《物流配送合作协议》，约定重庆协宇物流有限公司提供运营车辆及车辆运营的基础业务，付*凯负责安全驾驶，完成并执行好重庆协宇物流有限公司承揽的有关物流配送业务，费用根据实际产生的净

利润按比例支付。

（四）当事人基本情况。

付*凯：男，汉族，AD1**9号轻型厢式货车驾驶人，准驾车型C1，初次领证日期2014-05-07，有效期止2030-05-07。事发时驾驶渝 AD1**9号轻型厢式货车超载，在此次事故死亡。

（五）事故发生经过。

2025年6月9日，重庆协宇物流有限公司安排付*凯前往成都市龙泉驿区运输食品，准备运往重庆市渝北区。6月10日，付*凯驾驶渝 AD1**9号轻型厢式货车运载食品由重庆市沙坪坝区往北碚区方向行驶，6时14分许，当车行驶至G5001重庆绕城高速公路北碚区境内下行方向183km+945m处时，与道路中央护栏发生碰撞，造成付*凯当场死亡、车辆及路产受损的道路交通事故

（六）事故现场道路情况。

事故现场位于G5001重庆绕城高速北碚区下行方向183KM+945M（北碚西至北碚南）处，该路段线型平直，路面干燥、完好，道路走向由南向北：分左侧行车道、中间车道、右则行车道以及应急车道，其中左侧行车道、中间车道、右侧行车道宽度均为3.85米，应急车道宽度为2.90米；有波形护栏作为中央隔离及路侧防护设施；事发时为清晨，天气晴，有车行道分界线、车行道边缘线等交通标志标线；该路段分车道限速：左侧车道限速100KM/H-120KM/H，中间车道限速80KM/H-100KM/H，右侧车道限速60KM/H-80KM/H，

（七）事故造成的人员伤亡及经济损失情况。

1.该事故共造成1人死亡。死者付*凯，男，汉族，事发时驾驶渝AD1**9号轻型厢式货车。

2.因事故相关方尚未达成善后赔偿协议，暂不能确定直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。

事故发生后，路过驾驶员随即拨打110报警电话和120救援电话。高速交巡警、消防、医疗等救援人员赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，经现场确认，付*凯已当场死亡。

（二）善后处理情况。

事故发生后，重庆协宇物流有限公司积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，高速交巡警已完成道理交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50910012025000043号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况。

事故发生后，应急、交警、消防、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，重庆协宇物流有限公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大。

三、事故原因分析

（一）事故相关认定和鉴定情况。

1.《道路交通事故认定书》（第50910012025000043号）认定：AD1**9号轻型厢式货车驾驶人付*凯承担本次道路交通事故的全部责任。

2.渝AD1**9号轻型厢式货车。重庆市正港司法鉴定中心［2025］痕鉴字第2199号司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝AD1**9号轻型厢式货车的转向系、传动系、制动系性能有效；该车左前轮轮胎破损失压、左前轮轮辋变形，左后轮轮胎失压、左后轮轮辋变形，其余各车轮事发前连接完好。重庆市正港司法鉴定中心【2025】痕鉴字第2201号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，渝AD1**9号轻型厢式货车左前轮破裂失压及左后轮外轮胎失压系事故时车辆撞击道路，左侧护栏、路沿石等道路设施造成。重庆市正港司法鉴定中心【2025】痕鉴字第2200号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料渝AD1**9号轻型厢式货车事发时车速无法鉴定。

3.重庆市公安局物证鉴定中心检验报告渝公鉴（乙醇）【2025】33501号：1号检材（付*凯血样）中未检出乙醇。

4.重庆市正港司法鉴定中心【2025】法（病理）鉴字第120号：付*凯符合交通事故致颅脑及胸部损伤死亡。

5.重庆市正港司法鉴定中心【2025】毒鉴字第1111号：1.被鉴定人付*凯血液样品中未检出甲基苯丙胺。2.被鉴定人付*凯血液样品中未检出06 - 单乙烯吗啡。3.被鉴定人付*凯血液样品中未

检出氯胺酮。

6.根据高速公路上下道记录，付*凯驾驶渝AD1**9号轻型厢式货车总重7600千克，超载3105千克，超载率69.1%。

（二）原因分析。

1.当事人付*凯驾驶超载的渝AD1**9号轻型厢式货车行驶至事发路段时，操作不当，未采取有效措施避免事故发生，是导致此次道路交通事故的直接原因。

2.根据现有证据，并咨询相关专家，无法证明超载行为与本次事故发生有直接因果关系（待后续有新增证据，可继续调查处理）。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员。

付*凯，男，群众，驾驶超载的渝AD1**9号轻型厢式货车行驶至事发路段时，操作不当，未采取有效措施避免事故发生，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[1]、第四十八条第一款[2]的规定，在本次事故中负全部责任，鉴于其在此次事故中已死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）对事故有关单位的调查处理建议。

1.重庆绿色慧联汽车租赁有限公司。该单位对出租车辆进行了交车安全培训，定期对车辆进行了维护保养。按照协议约定，涉事车辆日常使用管理单位为重庆协宇物流有限公司，事故调查

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载。

过程中未发现该单位与事故发生有因果关系的违法行为，建议不予处理。

2.重庆协宇物流有限公司。该单位对车辆进行了日常检查和维护保养，对驾驶员开展了岗前实操培训考核和日常教育培训，要求驾驶员严禁超载运输。事故调查过程中未发现该单位与事故发生有因果关系的违法行为，对于其渝 AD1**9 号轻型厢式货车存在的超载行为，建议由黔江区交通运输委调查处理。

（三）对有关监管部门的调查处理建议。

黔江区交通运输委，2025 年度 1-6 月组织辖区货运企业召开安全工作会议 2 次，宣贯交通运输行业重大隐患判定标准；按照年度监督检查计划开展安全检查、督导等工作，共检查督导企业 52 家次，发现整改隐患 83 起，行政处罚 94 家次，罚款 46 万余元。

事故调查过程中未发现有关监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故教训

本次事故暴露出货车驾驶员应对突发情况能力不足、超载等交通违法行为突出等问题。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆协宇物流有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一

反三，严格落实企业安全生产主体责任，严格落实本单位规章制度，加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识，强化路检路查，特别针对超载等行为要加强自查自纠，防范事故再次发生。

2.重庆市公安局交巡警总队高速公路第一支队沙坪坝大队、重庆市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队等部门应加大协调配合力度，强化高速路面巡查，特别要对超速、超载、疲劳驾驶等交通违法行为予以严肃查处，同时要形成协同机制；黔江区交通运输委要加大对频繁违章车辆所属企业的教育培训、监督指导和检查巡查力度，严格督促企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，杜绝此类事故再次发生。