当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

应急管理局：广西南宁市泽沣运输有限责任公司“12•14” 道路交通

发布时间：2021-07-02 16:30 来源：南宁市武鸣区应急管理局 【 字体： 大 中

2020年12月14日12时30分许，广西南宁市泽沣运输有限责任公司的桂AS8760号重型特殊结构货车在武鸣区北环路与北门路十字路口处发生一起道路

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中
立了由应急管理局牵头，市交警支队十五大队、交运局、总工会等部门组成的事故调查组对事故展开调查，同时邀请城区监察委派员参加，依法开展事

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生
任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年12月14日12时30分许。

（二）事故发生地点：武鸣区北环路与北门路十字路口处。

（三）事故涉及单位：广西南宁市泽沣运输有限责任公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年12月14日12时30分许，潘某福驾驶的桂AS8760号重型特殊结构货车沿武鸣区北环路由东往西方向行驶，周某万驾驶武鸣78729号二轮电动车
鸣区北环路与北门路十字路口时，因潘某福驾驶机动车右转弯变更车道进入北门路时未注意观察，致使其所驾车辆前保险杆碰撞周某万驾驶的武鸣78
万，造成周某万受伤，后经广西医科大学附属武鸣医院抢救无效死亡及两车不同程度损坏的死亡道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场潘某福立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

事故基本情况

（一）事故车辆情况

桂AS8760号重型特殊结构货车情况：桂AS8760号为重型特殊结构货车为三一牌，型号SYM5255GJB1E，车辆登记所有人为广西南宁市泽沣运输有限责

桂AS8760号重型特殊结构货车交通事故强制责任险,保单号：803014599942020000682，机动车综合商业保险单单号：80336459994202000932，投保

（二）肇事驾驶员情况

潘某福：桂AS8760号重型特殊结构货车驾驶人，男，1985年09月23日生，身份证号：45012219850923****，住址：广西武鸣县锣圩镇高一村渌廖屯
特殊结构货车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AS8760号重型特殊结构货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测
车行驶系不合格;4.该车照明装置功能有效，信号装置不合格;5.该车车身反光标识不合格;6.该车尾部标志板不合格;7.该车车身两侧防护装置功能有效
不合格的机动车。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况：未超载。

2.超速情况：未超速。

3.改装情况。未见改装。

（五）涉事单位情况

广西南宁市泽沣运输有限责任公司，统一社会信用代码：914501085572243515，成立于2010年06月24日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控
一里32号，经营范围：普通货运，货物专用运输（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区北环路与北门路十字路口，2020年12月14日12时30分许为阴天。

2.道路情况。事故地点为城市道路，东西走向，道路左侧车道因施工设置围挡，右侧车道临时用水泥墩隔离分道，汽车与辅道用花圃隔离。北门路

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为二轮电动车驾驶人，具体情况如下：

周某万：男，1963年8月10日生，身份证号：45012219630810****，户籍地：广西南宁市兴宁区五塘镇民政村细村坡**号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

潘某福驾驶桂AS8760号重型特殊结构货车右转弯变更车道进入北门路时未注意观察，致使货车碰撞周某万驾驶的二轮电动车后，左前轮碾压周某万

间接原因

1.桂AS8760号重型特殊结构货车驾驶人潘某福安全意识淡薄，驾驶车辆右转弯未注意观察路况；

2.广西南宁市泽沣运输有限责任公司对驾驶员安全管理、教育不到位，未按规定落实对企业从业人员安全生产教育和培训工作；生产安全事故隐
验不合格仍上路行驶。

（三）相关单位履职情况

据调查，广西南宁市泽沣运输有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题： 1.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理制度对
加公司组织的安全生产学习；2.生产安全事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患。该公司共有营运车辆135辆，未按期对所有车辆进行隐
检验不合格仍上路行驶的安全隐患。

（四）事故性质

经调查组调查认定，这是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
任公司“12·14”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理：

（一）潘某福，广西南宁市泽沣运输有限责任公司桂AS8760号重型特殊结构货车驾驶员，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行驶，不注意观
门按有关规定处理。

（二）班某金，广西南宁市泽沣运输有限责任公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾驶安 进行教育和培训，致使驾驶人潘某福安全意识淡薄，对事故发生负有责任，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）广西南宁市泽沣运输有限责任公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，生产安全事故隐患排查不彻底，鉴于其所负 政主管部门依法对其进行处理。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门要认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署， 系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三汲取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及 整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、 责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训， 产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以公开。要针对辖区交通违法、 警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西南宁市泽沣运输有限责任公司

“12·14”道路交通事故调查组

2021年7月2日

扫一扫在手机打开当前页