应急管理局：广西南宁领航汽车运输有限责任公司“10•27”道路交通运

发布时间：2021-07-02 10:30　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年10月27日21时55分许，广西南宁领航汽车运输有限责任公司，桂AE8186号重型仓栅式货车沿武鸣区骆越大道从南往北行驶发生一起道路交通

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，，同时邀请城区监察委派员参加，依法开

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年10月27日21时55分许。

（二）事故发生地点：武鸣区骆越大道武鸣河大桥。

（三）事故涉及单位：广西南宁领航汽车运输有限责任公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

韦某史驾驶的桂AE8186号重型仓栅式货车沿武鸣区骆越大道从南往北方向行驶，2020年10月27日21时55分行驶到南宁市武鸣区骆越大道（西环路）
黄某力，致黄某力倒于路面上，韦某史未停车即驾车离开现场。韦某史驾驶的桂AE8186号重型仓栅式货车碰撞黄某力致其倒于路面上后，适逢黄某业驾
中右侧部位与倒在路面上的黄某力发生碰撞，黄某业驾车停靠于现场东侧路边后下车步行往事故现场。黄某业驾车返回住所并查看车辆底盘，发现有疑

事故造成黄某力当场死亡及桂AE8186号重型仓栅式货车、桂AG715S号小型普通客车不同程度损坏。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场黄某业立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

事故基本情况

事故车辆情况

1.桂AE8186号重型仓栅式货车情况

桂AE8186号重型仓栅式货车乘龙牌型号LZ5163CCYRAPA车辆登记所有人为广西南宁领航汽车运输有限责任公司。

桂AE8186号重型仓栅式货车交通事故强制责任险,保单号：605110503012020000226，机动车综合商业保险单单号：6051105030220200000183，投保

2.桂AG715S号小型普通客车情况

桂AG715S号小型普通客车登记所有人为黄某业。

桂AG715S号小型普通客车交通事故强制责任险,保单号：633EA10022020024100，机动车综合商业保险单单号：633EA12312020005342，投保公司为华

（二）肇事驾驶员情况

韦某史：桂AE8186号重型仓栅式货车驾驶人，男，1980年11月23日生，身份证号：45012219801123****，广西武鸣县城厢镇育才路3号1栋
45012219801123****，准驾车型：B2D,有效期：2012年8月16日至2022年8月16日,韦宇史符合驾驶重型特殊结构货车的条件。

黄某业：桂AG715S号小型普通客车驾驶人，男，1987年12月11日生，身份证号：45012219871211****，广西武鸣县太平镇凤阳村大本屯*号，驾驶证
小型普通客车的条件。

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AE8186号重型仓栅式货车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测情驶系功能有效;4.该车右前照明信号装置性能不作判断，左前照明信号装置及尾部信号装置功能有效;5.该车车身反光标识不合格;6.该车尾部标志板功不合格。检验检测结果为：安全技术检验不合格的机动车。

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况：未超载。

2.超速情况：未超速。

3.改装情况：未见改装。

（五）涉事单位情况

广西南宁领航汽车运输有限责任公司，统一社会信用代码：91450107687751475T，成立于2009年04月10日，类型为：有限责任公司（自然人投资或大道东侧西津队一C办公楼B区201室，经营范围：普通道路货物运输，货物专用运输（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相

（六）事故现场情况

1.天气情况。南宁市武鸣区骆越大道武鸣河大桥，2020年10月27日09时55分许为晴天。

2.道路情况。事故地点为城市道路，南北走向，水泥路面，双向四车道，有隔离花带，夜间无路灯照明,事故路段为骆越大道武鸣河大桥处。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，行人，具体情况如下:

黄某力，男，1978年6月16日生，身份证号：450122197806l6****，户籍地：广西武鸣县城厢镇灵源路西段4号3号楼3单元***号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

韦某史夜间驾驶不符合技术标准的桂AE8186号重型仓栅式货车未注意观察道路前方路况，发生交通事故后驾车离开，未保护现场毁灭证据；致使黄因。

间接原因

桂AE8186号重型仓栅式货车驾驶人韦某史安全意识淡薄，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行驶。广西南宁领航汽车运输有限责任公司对驾驶全生产教育和培训工作;

（三）相关单位履职情况

经查，广西南宁领航汽车运输有限责任公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.安全生产教育和培训不到位，未能按照公司管理制度对所司组织的安全生产学习；2.安全生产事故隐患排查不彻底，未能及时发现并消除事故隐患。该公司共有营运车辆120辆，但每月未能对每辆车都进行隐患检验不合格仍上路行驶的安全隐患。

（四）事故性质

经调查认定，这是一起生产经营性道路交通一般事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运输责任公司“10·27”道路交通事故相关责任人员及单位作如下处理:

（一）韦某史，广西南宁领航汽车运输有限责任公司桂AE8186号重型仓栅式货车驾驶员，安全意识淡薄，驾驶安全技术检验不合格的机动车上路行史负事故的全部责任，建议由公安交警部门按有关规定处理。

（二） 曹某江，广西南宁领航汽车运输有限责任公司法定代表人，落实主体责任不到位，对公司车辆及驾驶员疏于管理，未按规定组织开展驾驶员进行教育和培训，致使驾驶人韦某史安全意识淡薄，对事故发生负有责任，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）广西南宁领航汽车运输有限责任公司，落实企业主体责任不到位，安全生产教育和培训不到位，生产安全事故隐患排查不彻底，鉴于其所负行政主管部门依法对其进行处理。

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、市关于安全生产工作的一系列决策部署，体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶

广西南宁领航汽车运输有限责任公司

“10·27”道路交通事故调查组

2021年7月2日

扫一扫在手机打开当前页