阳朔普益“6•20”一般道路交通事故调查报告

2026-10-14 16:00　来源：阳朔县应急管理和安全生产委员会办公室

2026年6月20日19时08分许，一重型自卸货车（贵E98583）从平乐县兆虹锰业有限公司往阳朔县城方向行驶至普益乡龙角洞村路段时碰撞1行亡，直接经济损失约35万元。

一、事故发生经过及救援情况

（一）事故经过

唐X驾驶贵E98583重型自卸货车（装载：渣土）由平乐县兆虹锰业有限公司往阳朔县城方向行驶至阳朔县普益乡龙角洞村路段时，与从其左加速横穿道路的行人覃X定发生碰撞，造成覃X定受伤经现场抢救无效死亡和车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急救援情况

接到事故报警后，阳朔县公安局交通管理大队民警立即赶赴现场，并通知卫健、属地政府等单位开展救援。阳朔县公安局领导第一时间率工作场指导事故处理工作，同时按程序上报信息。

二、事故车辆、驾驶员、死者及道路情况

（一）车辆基本情况

贵E98583重型自卸货车，所有人：贵州顶效开发区XX物流有限公司，地址：贵州省兴义市顶效镇迎宾大道1号，使用性质：货运，品牌型号CA3310P66K24L7T4，车辆识别代号：LFNMVXSX8KFA02788，发动机号：53142447，注册日期：2019年03月13日，发证日期：2019年03月13量：31000kg；整备质量：15500kg；核定载质量：16040kg，装载：泥土。在中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司入有保险，责任强制保AGYA00PCTP26B006682Z；商业保险单号：AGYA00PY2026B0051750。

经广东华京司法鉴定所对事故车辆安全技术性能检验鉴定：贵E98583重型自卸货车制动系性能、转向系性能、行驶系性能合格，照明信号装未发现照明信号装置存在异常。车辆发生事故时行驶速度约为62km/h，车辆过磅总质量为101250kg。

（二）驾驶员、死者基本情况和酒驾检验情况

1.唐X，男，身份证号：450325199309O1XXXX，汉族，住址：广西兴安县XX镇XX村委会XX村X号，驾驶证号：450325199309O1XXXX，档案450381161436，初次领证日期：2020年08月24日，有效期止：2026年08月24日，准驾车型：B2，发证机关：广西壮族自治区桂林市公安局交通警察通方式：驾驶重型货车，号牌号码：贵E98583。

经中国人民解放军联勤保障部队第九二四医院检测:唐X血液酒精含量为0mg/100mL,不属于饮酒后驾驶机动车。

2.覃X定，男，身份证号：450321193603l6XXXX，汉族，住址：广西阳朔县普益乡XX村X号，系此道路交通事故的行人，在事故中死亡。

（三）道路环境情况

现场位于桂林市阳朔县普益乡龙角洞村路段，道路平直，沥青路面，北往阳朔县城方向，南往普益乡方向，双向机动车道分别宽4.4米和宽5米侧为耕地，南往北方向设有限速牌标志，该路段限速40km/h。

（四）事故发生天气情况

阳朔县气象局提供资料：2026年6月20日19时，阳朔县气温24-32℃，阴天有阵雨。

三、涉事故单位基本情况

事故车辆贵E98583重型自卸货车属于贵州顶效开发区XX物流有限公司，住址：贵州省兴义市顶效镇迎宾大道1号。法定代表人:王X，成立日期11月18日，持有中华人民共和国道路运输证，证号：黔交运黔西南字522309000136，有效期至2027年10月23日。

四、相关部门倒查情况

（一）阳朔县交通运输局联合县相关部门开展了货运装载源头和公路违法超限超载治理行动，与县公安局交通管理大队、县农业农村局联合开交通安全综合整治行动，每季度召开了交通运输行业安全生产会议，对辖区运输企业进行了安全检查，开展了警示教育。发挥县治超联席会议制度定计划开展治超工作。开展了每月“逢五”联合执法统一行动，本年度累计查处了违法超限运输案件32件。依托不停车超限检测点对过往货运车辆监控，对审核发现的遮挡号牌等违法线索抄报了公安交管部门，向外县（区）及外市货运源头监管单位抄告线索，开展了“路政宣传月”等多种形活动。

(二）阳朔县公安局交通管理大队安排警力对辖区内道路进行巡查，对巡查结果进行了登记。与县交通运输局联合开展了道路交通安全综合整开展道路交通安全隐患排查，制定并开展预防道路交通事故“减量控大”行动。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 行人覃X定横过道路未确保安全且在车辆临近时突然加速横穿道路；

2. 唐X驾驶车辆贵E98583重型自卸货车超载、超速行驶，未能及时避让行人。

（二）间接原因

贵州顶效开发区XX物流有限公司未能完全落实安全生产主体责任，虽设置了安全生产管理机构，建立了安全生产相关管理制度等，但未对本大风险进行登记建档，风险管控流于纸面，未能把风险管控要求贯穿车辆动态监控、日常安全检查、从业人员管理全过程；隐患排查治理不够深入运行过程中暴露出超速超载等安全风险未能做到早发现、早处置，风险防控屏障没有真正筑牢，未能有效防范事故发生，对事故的发生负有责任，事故的间接原因。

（三）事故性质

调查组一致认定：阳朔普益“6·20”一般道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 覃X定在车辆临近时未确保安全突然加速横穿道路的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条：行人横过机动当从行人过街设施通过；没有行人过街设施的，应当从人行横道通过；没有人行横道的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不得在时突然加速横穿或者中途倒退、折返。对此事故的发生负有直接责任，鉴于其在此事故中死亡，免于处罚。

2. 唐X驾驶车辆贵E98583重型自卸货车超速、超载行驶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条：机动车上道路行驶，限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速；第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。对此事故的发生负有直接责任，建议阳朔县公安局交通管理大队按照相关法律法规对其交通违法行为进

3. 贵州顶效开发区XX物流有限公司：在重大风险防控体系建设上存在明显短板，对道路运输中车辆运行及驾驶员操作等核心风险点的识别与形式，缺乏深度预判。风险管控制度未能有效嵌入动态监控、日常巡检及人员管理的第一线，存在“空转”现象。同时，隐患排查治理的穿透力不足

立起对运行中即时风险的敏锐捕捉和快速响应机制，尚未构建起坚实的事故预防防线。建议由兴义市交通运输主管部门按照相关法律法规对该物流行政处罚，督促企业完善风险分级管控体系，补齐重大风险辨识、登记建档、管控落实等工作短板。

七、事故防范和整改措施

（一）落实企业的安全生产主体责任。贵州顶效开发区XX物流有限公司要全面落实安全生产风险分级管控工作，本单位生产经营活动存在的重展辨识评估，落实重大风险登记建档工作，制定对应的管控措施。对道路运输环节存在的车辆行驶、驾驶员作业等重大风险研判到位，风险管控不面，把风险管控要求贯穿车辆动态监控、日常安全检查、从业人员管理全过程；深入开展隐患排查治理工作，对车辆运行过程中暴露出的安全风险早处置。

（二）全面强化道路交通安全管控。阳朔县公安交管部门、交通运输管理部门要进一步加大路面执法力度，保持对货车超载、超速等违法行严管态势。针对临水临崖、长下坡、急弯、窄桥、交叉路口等危险路段，尽快补齐安全防护设施，增设防护栏、减速带和醒目警示标志，完善限速示标牌，及时施划更新道路标线，从硬件上消除安全隐患。合理调配警力资源，加密巡查频次、扩大覆盖范围，做到路面有巡查、关键点位有值守理真空。

（三）跨境交通运输等部门要深刻汲取本次跨区域超载肇事事故教训，压实货运源头属地监管主责，全面强化矿泥、砂石等散装货物源头综建议对辖区所有矿泥、砂石堆场、矿山出货源头开展拉网式排查，建立货运源头单位清单、风险隐患清单、责任监管清单，实行挂牌监管、定点包

督促所有货运源头企业配齐称重设备、视频监控，严格执行过磅称重、装载登记、出站核验制度，坚决做到超载车辆不出场、不上路。加大巡查、突击检查力度，严厉打击违规超载配载出货行为，彻底扭转辖区货运源头超载多发频发态势，坚决杜绝同类跨区域超载肇事事故再次发生。

阳朔普益“6·20”一般道路交通事故调组

2026年9月9日

网站地图　主办：阳朔县人民政府 承办：阳朔县人民政府办公室

地址：阳朔县县前街1号 电话：0773-8812333 邮箱：ysxzfb@guilin.gov.cn

桂公网安备 45032102450350号　备案序号：桂ICP备05011594号-1 网站标识码：4503210005