索引号：	MB1889016/2022-01330	发布单位：	荆州市人民政府
发文日期：	2019-07-10	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

荆州区城南开发区荆三线路段“3•31”一般道路交通事故调查报告

发布时间： 2019-07-10 14:38

2019年3月31日7时10分许，荆州区城南开发区荆三线南水北调改道转弯处与纪南村交叉路段发生一起致1人死亡的一般道路交通事故，直接经济损失7.3万元。

事发单位湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司于2018年6月13日、2019年1月21日分别连续发生两起道路交通事故后仍未认真吸取事故教训导致本次事故再次发生，荆州市安委会办公室决定对该事故进行提级调查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办函〔2019〕2号文件规定，4月2日，市政府成立由市应急管理局牵头，市纪委监察委、市总工会、市公安局、市

交通运输局、市公安交管局组成的“3·31”事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员并委托相关部门和专业鉴定机构对事故现场进行鉴定检测，经综合分析和鉴定论证，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况。

1．事故重型特殊结构货车，牌号为鄂DB****，车型为欧曼牌BJ5258GJB-5，核载3人，发生事故时实载驾驶员1人。总质量25000kg，核载质量10605kg，事发时为空载状态。该车2012年9月18日在荆州市交管局车辆管理所办理注册登记，机动车所有人为湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司，实际所有人是詹*峰，购买后挂靠至神州预拌混凝土有限公司名下。检验有效期至2019年9月30日，经调查该车至事发无违法记录。经调查，该车辆的行驶证、保险等齐全且均在有效期内。事发后委托荆州楚信盛元司法鉴定中心（鉴定许可证号：42041****）对该车车辆技术状况及车速进行检测，出具《司法鉴定意见书》（2019痕鉴字第204、第205号）得出检验结论：该车事发时，制动性能和右侧安全防护装置及后下部安全防护装置不符合相关国家技术规范要求。

2．事故轻便二轮摩托车，无号牌，无保险。

（二）事故驾驶员情况。

1．周*勇，事故重型特殊结构货车（鄂DB0866）驾驶人，男，48岁，住湖北省荆州市荆州区太湖农场总场第三建材宿舍，驾驶证号：422421********8337，准驾车型A1A2，初次领证日期为1990年5月19日，有效期至2025年5月19日，发证机关为荆州市公安局交通管理局。事故发生后，从周*勇的血液里未检出乙醇、海洛因、甲基苯丙胺、氯胺酮。周*勇系重型特殊结构货车（鄂DB****）实际所有人詹*峰聘请司机，日常由神州公司纳入统一管理。

2．许*，事故无号牌轻便二轮摩托车驾驶人，男，24岁，湖北省荆州市荆州区八岭山镇新湾村 7组，身份证号：422802********5410。事故发生后，从许*的血液里未检出乙醇、海洛因、甲基苯丙胺、氯胺酮。

经调查，没有发现上述驾驶人有酒后驾驶、吸毒后驾驶机动车、非机动车的情况。

（三）事故单位情况。

1.湖北楚峰建科集团神州预拌混凝土有限公司（以下简称神州公司），成立于2012年8月，注册资本为伍仟伍佰万圆整，类型为有限责任公司，单位住所地为荆州城南开发区学堂洲工业园龙山路东侧，法定代表人为黄双，经营范围为预拌混凝土的生产销售。营业期限为长期，统一社会信用代码：9142100031****469X，登记机关：荆州市工商行政管理局，最近更新登记日期为2019年2月26日。荆州市住房和城乡建设委员会为该单位更新核发建筑业企业资质，证书编号：D34204****，有效期：2017年2月23日至2021年9月4日。神州预拌混凝土公司现有员工50人，配有搅拌运输车45台。

（四）事故道路情况。

事发现场位于荆州市荆州区 荆三线纪南村八组交叉路口，该路口为T字型交叉路口，路口宽19米，荆州三线程南北走向，全宽9米，混合交通环境，水泥路面，纪南八组路段为东西走向，宽15米。

（五）事发当天天气情况。

最高温度17℃，最低温度7℃，多云，北风1–2级，事发时间道路视线良好。

（六）死伤者情况。

许*，男，24岁，土家族，身份证号：422802********5410，未取得机动车驾驶证，户籍地：湖北省荆州市荆州区八岭山镇新湾村7组。

二、事故发生经过、报告及应急救援和善后情况

（一）事故发生经过。

2019年3月31日5时30分许，周*勇驾驶鄂DB0866重型特殊结构货车（核载3人，实载驾驶员1人）在神州公司装载混凝土后从神州公司出发至荆州市竹叶山商贸投资发展有限公司项目施工工地装卸混凝土（系周怀勇3月31日当天运送混凝土的第一趟），该车在施工工地完成混凝土卸载作业后，从工地返回神州公司准备装运混凝土运送下一趟，在返程途中，7时10分许当该车沿荆州市荆州区荆三线由北向南行驶至纪南村八组交叉路口右转弯时，疏于观察并未留摩托车行驶宽度，与在其右侧同向行驶由许富未取得机动车驾驶证驾驶的无号牌轻便二轮摩托车发生排挤刮擦，造成许*当场死亡、车辆受损的道路交通事故。

（二）事故报警及应急救援情况。

2019年3月31日7时14分，荆州市公安局交通管理局一大队接到周*勇（鄂DB****重型特殊结构货车驾驶人）报警电话，迅速出警勘察并上报，荆州市公安局交通管理局一大队、市120急救中心第一时间赶赴现场展开处置救援。

第一时间向荆州区应急管理局报告事故情况，同时开展应急救援和善后处理工作，荆州区相关部门人员赶到事故现场协助开展应急救援和善后处理工作。

（三）善后工作情况。

4月9日，事故赔付到位，死者遗体火化，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

鄂DB****重型特殊结构货车驾驶人周*勇驾驶具有安全隐患的机动车在路口右转弯时未留摩托车行驶宽度并疏于观察是导致此次事故发生的直接原因。

（二）管理原因。

1.神州公司安全管理不到位。2018年6月13日、2019年1月21日连续分别发生两起道路交通事故后仍未认真吸取事故教训导致本次事故再次发生。对公司预拌混凝土车辆疏于管理，对驾驶员安全生产教育培训制度落实不到位，对车辆的运行和维护保养等管理不到位；未配备足够的专业车辆技术管理人员，对事故车辆维护管理不到位；未按规定提取和使用安全生产专项资金；安全管理制度不健全；未认真开展安全生产应急演练。

2.荆州市公安局交通管理局一大队对道路交通安全管理不到位。对路面管控不力，交通事故预防管理工作不力。对神州公司驾驶员安全教育培训上存在漏洞、落实安全生产规章制度不到位情况督促检查不够。

3.荆州市道路运输管理局安全管理不到位，监管责任不落实，对辖区内企业经营混凝土搅拌车辆安全监管不够，对企业存在的安全隐患不能及时发现和处理。

4．荆州市建筑节能管理办公室对神州公司安全管理不到位。荆州市住建节能办公室作为行业主管部门，对神州公司落实安全生产主体责任不到位情况失察，督促企业落实安全生产主体责任不力。

（三）事故性质。

经调查认定，荆州区城南开发区荆三线路段“3•31”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）建议移交司法机关处理人员。

周*勇，男，鄂D4B****重型特殊结构货车驾驶员，驾驶不符合技术标准要求具有安全隐患的重型特殊结构货车且未按操作规范安全驾驶机动车，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

黄双，男，神州公司法定代表人。履行企业主要负责人的安全管理职责不到位。对事故发生负有主要领导责任。责成荆州市应急管理局依据《安全生产法》规定给予其行政处罚。同时责成神州公司根据公司内部相关规定对其予以处理后十日内将处理情况报荆州市安全生产委员会办公室。

五、事故责任单位处理建议

神州公司安全生产主体责任落实不到位，未对挂靠车辆的运行和维护保养等进行有效管理，未对企业混凝土搅拌车辆的运行和维护保养等进行有效管理，对驾驶员安全生产教育培训制度落实不到位，未配备足够的专业车辆技术管理人员，对事故车辆维护管理不到位，未按规定足额提取和使用安全生产专项经费，安全管理存在漏洞导致该单位今年以来多次发生生产安全事故，对事故发生负有管理责任。责成荆州市应急管理局依照《安全生产法》的相关规定对神州预拌混凝土公司给予行政处罚。

六、对相关政府部门追责建议

（一）荆州市公安局交通管理局一大队。

对辖区道路交通秩序管控、交通事故预防管理工作落实不到位，对神州公司驾驶员安全教育培训上存在漏洞、落实安全生产规章制度不到位情况督促检查不够。责成荆州市公安局交通管理局一大队向荆州市公安局交通管理局做出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

（二）荆州市道路运输管理局。

对道路运输行业安全监管工作不到位，道路运输工作领导不力，对荆州市混凝土搅拌车企业未办理道路运输经营许可的行业监管不到位的问题未能及时发现和纠正，责成荆州市道路运输管理局向荆州市交通局做出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

（三）荆州市建筑节能管理办公室。

未认真落实行业主管部门的安全监管责任，对预拌混凝土企业安全工作重视不够，督促神州公司落实主体责任不到位，对事故调查组需要了解的事故有关情况主动协作不够。责成荆州市建筑节能管理办公室向荆州市住房和城乡建设局做出书面检查并抄报荆州市安委会办公室。

七、事故防范及整改措

为认真吸取荆州区城南开发区荆三线路段“3•31”一般道路交通事故教训，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门的监管责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

(一)神州公司要认真落实安全生产主体责任，树立“安全就是效益”的意识，建立完善安全生产制度，按规定提取和使用安全生产专项经费，加强企业全员安全知识教育和培训，尤其要落实好车辆驾驶人的教育培训。要加强安全隐患排查治理，加强车辆的保养和维护。要建立和完善应急预案，根据实际情况组织开展应急演练，提升应急处置能力，提升企业本质安全，杜绝类似事故再次发生。

(二)荆州市公安交管局一大队要结合辖区的实际情况，加大路面巡逻管控力度，合理设置交通安全设施，合理引导各类交通工具有序通行，确保道路畅通和交通安全。要加强对重点企业的安全监管，加强事故多发等路段的巡逻管控力度，不断提高车辆通行秩序，严格查处车辆“三超一疲劳”和不按规定车道行驶、违法超车、酒驾、毒驾等违法行为。要进一步加大道路交通安全知识的宣传力度，不断提高全民的交通安全意识。

（三）市道路运输管理局要督促相关企业认真履行安全生产工作职责，建立健全并落实各项安全生产制度，完善并通过GPS系统动态监控等措施，有效加强对所属车辆和驾驶员的安全管理，确保各项安全生产制度和措施执行到位。

（四）荆州市建筑节能管理办公室要认真履行监管职责，牢固树立科学发展、安全发展理念，严格落实“谁审批谁监管、谁主管谁监管”要求，深刻吸取事故教训，切实加强对混凝土生产经营企业的安全监管，深入开展安全生产执法检查，进一步督促企业全面落实主体责任。

（五）市住建、公安交管、交通运输等部门要按照“三个必须”的要求，进一步理清理顺对混凝土生产、经营、运输企业的监管职责，深入开展“打非治违年”行动，联合组织开展对混凝土生产经营企业专项治理，加大执法检查力度，督促企业切实加强安全监管和落实主体责任。

荆州市人民政府

荆州区城南开发区荆三线路段“3•31”

一般道路交通事故调查组

2019年7月2日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号
网站标识码：4210000032





(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?
(http://bszs.conac.cn/sitename?
site_code=4210000032)
method=show&id=069ECAF4415A746AE053022819AC06F3)